



دانشکده فنی - گروه کنترل

کنترل صنعتی

این یک متن راهنمایی مطالب تکمیلی در کلاس درس ارائه می شود

سعید سید طبایی

پاییز ۸۸

	مدل تقریبی سیستمهای ریاضی - تمرین ۲	.۷
	مدلسازی با LS- آشنایی با MATLAB برنامه ident :	.۸
	- کنترل PID	.۹
	روشهای زیگل نیکولز و مشابه	.۱۰
	پیاده سازی الکترونیکی - پیاده سازی دیجیتالی و مشکلات آشنایی با سیمولینک	.۱۱
	کنترل کننده ۲ وضعیتی- روش فیدبک رله ای- تمرین ۳	.۱۲
	مorum درس ۱	.۱۳
	مorum درس ۲	.۱۴
	امتحان میان ترم	.۱۵
	halmen IMC-SP آزمایش ۱	.۱۶
	-inverse control-cascade control	.۱۷
	Feedforward ratio control	.۱۸
	PLC سنسورها	.۱۹
	- تمرین ۴- آزمایش ۲	.۲۰
	- FBD- Sخت افزار	.۲۱
	PLC و آشنایی با نرم افزار SFC	.۲۲
	آشنایی با سیستمهای بادی - تمرین ۵ - کامپیوتری ۱	.۲۳
	شیرهای کنترل - تمرین ۵	.۲۴
	سیستمهای هیدرولیکی آزمایش ۳	.۲۵
	real time system	.۲۶
	CNC Machines- تمرین ۶ - کامپیوتری ۲	.۲۷
	فیلد بس	.۲۸
	مorum درس تحويل تمرین شماره ۷	.۲۹
		.۳۰

- ۱- کنترل و اتوماسیون صنعتی: تعاریف
- ۲- مدلسازی ریاضی: کنترل ارتفاع و دیجیتال - کنترل فشار - کنترل غلظت - کنترل درجه حرارت - فرایندهای تولید نفت- تقطیر - آسیاب- سیستم نورد
- ۳- مدلسازی تجربی: تاخیر- مدل های درجه ۱ و تاخیر دار- تقریب سیستمهای با مدل تاخیر دار- مدل دیجیتالی سیستمهایها
- ۴- تنظیم PID: ساختار و عملکرد PID- تنظیم پارامترهای PID- پیاده سازی فعال PID- پیاده سازی دیجیتالی PID
- ۵- کنترلهای ویژه: کنترل ON-OFF- روش رله فیدبکی- طراحی مستقیم- تنظیم Haalman روش مدل داخلی- Predictive control- کنترل سیستم با رفتار معکوس- کنترل زنجیرهای- کنترل فیدفوروارد- کنترل نسبت- کنترل split range- override
- ۶- کنترل ترتیبی- منطقی PLC، سنسورها و محرکها- برنامه نویسی PLC- ساختار افزار Ladder- ساختار برنامه نویسی زبانهای برنامه نویسی
- ۷- اجزا غیر الکتریکی سیستم کنترل: PID بادی- محرکها- اجزا هیدرولیکی- مدارهای هیدرولیکی Real Time embedded systems-۸
- ۸- CNC-۹
- Real Time embedded systems-۱۰-۱۰

مراجع

- 1- Kharagpour university process control course
- 2- کنترل صنعتی دکتر محمود تارخ دانشگاه صنعتی شریف
- 3- Karl J. Astrom and Tore, Hagglund PID Controllers: Theory,• Design and Tuning ,1995
- 4- Thomas E. Marlin , PROCESS CONTROL: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance, 2000
- 5- John R. Hackworth and Frederick D. Hackworth, Jr. ,Programmable Logic Controllers: Programming Methods and Applications

زمینه‌بندی درس

۱. مقدمه در باره اتوماسیون و کنترل صنعتی
۲. کنترل ارتفاع و دیجیتال- شیر و پمپ ،
۳. کنترل فشار، کنترل غلظت، مثال از صنعت نفت
۴. روشهای انتقال گرما و کنترل حرارت:
۵. پروسس نورد: کنترل ضخامت- کنترل کشش کنترل موتور- تمرین ۱
۶. مدلسازی تجربی

باید دقت مضاعف بکار گرفته شود. صمنا ترتیباتی برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده باید لحاظ گردد. ازین رو طراحی بهینه، شبیه سازی قبل از پیاده سازی و شبکه ارتباطی برای اعلام خطر نیاز دارد.

کنترل: کنترل یکی از لایه های اتوماسیون است که وظیفه تعیین مашینها و سیستمها از ورودی را انجام می دهد.
مکانیزاسیون در مقابل اتوماسیون: مکانیزاسیون اغلب به جایگزینی ساده نیروی کار با ماشین اشاره دارد در حالیکه منظور از اتوماسیون تجمعی ماشینها برای عملکرد خودکار است.

A لایه های اتوماسیون صنعتی

لایه های اتوماسیون از این قرار هستند.




Fig. 2.4 Automation pyramid

- ۱: لایه صفر: در این لایه اندازه گیرها و محرکها قرار دارند.
- ۲: لایه ۱: در این لایه سیستمهای کنترل پیوسته و گستته وجود دارد.
- ۳: لایه ۲: در این لایه کنترل نظارتی وجود دارد که مرجع برای حلقه های کنترل، برنامه توالی عملیات، مانیتورینگ سیستم، اجرای عملیات start up و shutdown و برنامه ریزی فعالیت ماشینها و سیستمها است.
- ۴: لایه کنترل تولید Production Control: این لایه امور تخصیص امکانات و تجهیزات برای تولید، مدیریت تعمیر و نگهداری، تغذیه مواد اولیه، کنترل کیفیت انبارداری را کنترل می کند.


کنترل و اتوماسیون صنعتی

صنعت: فعالیت سیستماتیک تولیدی، خدماتی یا تجاری است که به ارزش افزوده منجر شود. مراد از صنعت در اینجا، فعالیت تولیدی است. اتوماسیون امکانی است که بهره وری بهتر صنعت را بدنبال دارد.

۱-۱ اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون: automation از لغت های یونانی "auto"(self) و "move" (moving) گرفته شده است که به معنی move by itself یعنی خودکار است. ولی منظور علمی از اتوماسیون؛ بکارگیری مجموعه فناوریها با حداقل استفاده از نیروی انسانی برای بکار اندازی ماشینها و سیستمها با بهترین عملکرد از نظر سرعت، دقت و تعداد تولید است.

اتوماسیون در بستر فناوری اطلاعات IT پیاده می شود. منظور از IT مجموعه



- کنترل و پردازش سیگنال
- شبکه و مخابرات برای انتقال اطلاعات
- پایگاه داده Data Base
- محاسبات بلا درنگ Real time: سیستمهای صنعتی نیاز به محاسبات بلا درنگ real time دارند. در این رابطه خروجی تقریبی فوری به خروجی دقیق که زمان زیادی تولید آن نیاز دارد ارجح است.
- امکانات شبیه سازی، طراحی بهینه و تحلیل. سیستمهای صنعتی زیادی mission-critical هستند یعنی در صورت ایراد در عملکرد آنها خساراتهای غیر قابل جبران انسانی و مالی اتفاق می افتد. در طراحی این سیستمها




Fig. 1.6 Types of Production Systems

-۳ Flexible Automation: در خطوط تولید Batch که در ان محصول می تواند گستته یا پیوسته باشد استفاده می شود. به همین منظور برای هر تولید یک دستورالعمل recipe خاص باید تنظیم شود که کامپیوتر اتوماسیون آنرا پیاده می کند. در اینجا اپراتور نقش بالاسری دارد. حجم تولید این سیستمها کم تا متوسط است. برای مثال به ماشین CNC و AGV (Automated Guided Vehicles) می توان اشاره کرد.

-۴ Integrated Automation: در خطوط تولید سفارشی استفاده می شود. در این خطوط محصولات گستته در تیراز محدود مطابق سفارش مشتری تولید می شود. مانند کارگاه تولید نمونه صنعتی. در این سیستمها تمام مراحل طراحی محصول، برنامه تولید و خط تولید تحت کنترل برنامه قابل انعطاف کامپیوتری است. در این سیستمها CNC، روباتها و تسمه نقاله های قابل برنامه ریزی وجود دارند. حتی برنامه فروش و بازاریابی نیز ممکن است در سیستم اتوماسیون جا داده شود.

۲-۱ سنسورها و محرکها

دستگاههای اندازه گیری: سنسورها و ابزار دقیق که در صنعت استفاده می شوند از نظر اندازه، دققت، قیمت و نکنولوژی های مختلف هستند معدالک دارای اشتراک ساختار می باشند.




Fig. 2.1 Functional configuration of a typical sensor system

-۱: به محیط کمیت فیزیکی شیمیایی اطلاق می گردد که قرار است اندازه گیری گردد. برای مثال کورهای که قرار است درجه حرارت آن اندازه گیری شود.

۵: لایه کنترل موسسه Enterprise control: این لایه بیشتر تجاری است و شامل ارزیابی تقاضا برای محصول، بازاریابی، تامین منابع مالی را در بر می گیرد. در لایه های ۳ تا ۵ فناوری اطلاعات بطور گسترده استفاده می شود.

B. افزایش بهرهوری

صنعت به معنی فعالیتی است که تولید ارزش افزوده کند. اتوماسیون با بالابردن تیراز تولید، افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید راندمان صنعت را افزایش می دهد.

۲: افزایش تعداد-Economy of scale: با اتوماسیون تیراز تولید بالا رفته و در نهایت هزینه یک واحد تولید کاهش می یابد که به معنی افزایش راندمان است.

۳: تنوع در تولید-Economy of scope: با اتوماسیون امکان ایجاد تنوع سریع در تولید محصول فرا می آید. در جاییکه افزایش تولید بازار ندارد به راندمان صنعت کمک می کند.

۴: افزایش سرعت: وسایل خودکار مانند ماشین Computer Numerically Controlled (CNC) که ابزار (مته و غیره) مورد نیاز ماشین کاری را خود کار تعویض می کند، سرعت انجام کار را بالا میبرد. به همین ترتیب روباتها صنعتی، تسمه نقاله ها صرفه جویی در زمان ایجاد می کنند. دیگر نمونه ها عبارتند از:

- a. Automated Welding Robots for Cars
- b. Automated PCB Assembly Machines
- c. Distributed Control Systems for Petroleum Refineries

۴: صرفه جویی اقتصادی: سیستم اتومات با صرفه جویی در نیروی کار، استفاده با راندمان از انرژی و مواد راندمان تولید را بالا می برد.

۵: کیفیت تولید: با اتوماسیون کیفیت تولید و یکنواختی در تولید افزایش پیدا می کند.

C. انعطاف پذیری سیستم اتومات

اتوماسیون دارای تنوع است تا به نیاز بطور اقتصادی پاسخ دهد.

۱- Fixed Automation: در تولید پیوسته استفاده می شود. در خط تولید continuous flow مانند پالایشگاه، فولاد و کارخانجات شیمیایی، فرایند تقطیر، سیستم رنگزندی-تیراز بالا و تنوع کم است.

۲- Programmable Automation: در خطوط تولید گستته استفاده می شود. در تولید گستته مانند خط تولید خودرو، وسایل برقی و مشابه آن- تیراز بالا و تنوع محدود است. در این خطوط امکان اعمال تغییرات محدود در برنامه کار وجود دارد. مثال آن به خطوط نورد می توان اشاره کرد که امکان تنظیم ضخامت محصول وجود دارد.

۳-۱ سیستم کنترل

سیستم کنترل صنعتی به ۲ دسته پیوسته و گسسته تقسیم می‌شوند.

A. سیستم کنترل پیوسته

کنترل پیوسته به نامهای کنترل اتوماتیک، کنترل فیدبکی، کنترل پروسس نیز خوانده می‌شود. هدف از کنترل پیوسته که بلوک دیگرام آن در شکل آمده است، این است که کنترل u_a به نحوی تولید شود که خروجی $y(t)$ از ورودی (t) تبعیت کند. علاوه بر ورودی، فرایند تحت تاثیر عوامل ناخواسته خارجی (اختلال) مانند تغییر بار و نویز اندازه گیری نیز است. علاوه بر این خروجی از تغییر پارامترهای سیستم و اشباع محرك نیز متاثر است. اینها مشکلاتی هستند که سیستم کنترل با آنها مواجه است.

در بعضی از سیستمهای کنترل فرمان مقدار ثابتی است. مثال آن کنترل درجه حرارت و دبی است. در سیستمهای دیگر سیگنال فرمان ممکن است خود تابع زمان باشد و تغییر کند، مانند حرکت ابزار در سیستمهای ماشینکاری. به منظور تطبیق خروجی با فرمان، از کنترلر در حلقه کنترل استفاده می‌گردد. ساختار کنترلر در کاربردهای صنعتی معمولاً مشخص است، فقط پارامترهای آن باید به نحو مناسبی تنظیم شود.




Fig. 2.3 Typical control loop

از قابلیتهای دیگری که از سیستم کنترل خواسته می‌شود امکان ارتباط با سطوح کنترل بالا سری مانند supervisory control است. امکان قرار گرفتن سیستم کنترل در شبکه (Field bus)، امکان کار دستی manual در صورت نیاز از موارد دیگر می‌باشد. در حالیکه بیشتر کنترلرهای پیشرفته امروزی الکترونیکی هستند، کنترلرهای بادی همچنان استفاده می‌شوند. استفاده از این کنترلرها ساده، تعمیر و نگهداری آنها سهل و تقریباً خراب نشدنی هستند.

B. سیستم کنترل ترتیبی/امنطی

در سیستمهای زیادی خروجی پیوسته نیست و فقط می‌تواند عضوی از یک مجموعه با تعداد عضو محدود باشد. مثال ساده آن سیستم با خروجی بایری (روشن-خاموش) است. در این سیستمهای موتور خاموش یا روشن، تسمه نقاله ساکن یا در حال حرکت است. در اینگونه سیستمهای خروجی محرکها نیز گسسته است. مثلاً در کنترل موتور محرك یا قطع است که موتور حرکت نمی‌کند و یا وصل است که موتور حرکت می‌کند. بطور مشابه سنسور این

-۲: The sensing element: حسگری که خروجی آن تحت تاثیر کمیت مورد نظر تغییر می‌کند. اندازه گیری ممکن است تماسی یا بدون تماس باشد. اندازه گیری بدون تماس درجه حرارت با پیرومتر صورت می‌گیرد.

-۳: The signal-conditioning element: مدار الکترونیکی که سیگنال الکتریکی خروجی حسگر را از نظر نویز، خطی سازی و مقدار دامنه اصلاح می‌کند تا برای طبقه بعد قابل استفاده باشد. مثال آن می‌تواند پل وستون در اندازه گیری درجه حرارت با (Resistance Temperature Detector (RTD)) باشد. پل در اینجا تغییر مقاومت RTD در نتیجه گرمای را به تغییر ولتاژ تبدیل می‌کند.

-۴: The signal processing element: در این واحد عملیات پیشرفتی پردازش روی سیگنال ممکن است انجام شود. نوع پردازش به نوع اطلاعات مورد نظر بستگی دارد. مانیتورینگ خطأ در عملکرد نیز در این واحد قراردارد.

-۵: The target signal-handling element: در این واحد اطلاعات اندازه گیری شده ارائه می‌شوند. این واحد ممکن است نمایشگر، رکوردر، ذخیره ساز و غیره باشد.

Actuators

محركها سیگنال (عموماً) الکتریکی خروجی کنترل را با ورودی فرایند تطبیق می‌دهند. در این تبدیل هم تغییر دیمانسیون، در صورت نیاز، و هم تقویت توان صورت می‌گیرد.




Fig. 2.2 Functional configuration of a typical actuator system

-۱: The electronic signal-processing element: این واحد سیگنال را از کنترل دریافت و در صورت نیاز نویز آنرا حذف می‌کند. معمولاً محركها برای خود دارای سیستم کنترل حلقة بسته برای اعمال دقیق سیگنال کنترل هستند که کنترل آن در این قسمت جای داده می‌شود.

-۲: The electronic power amplification element: در این قسمت تقویت کننده توان الکتریکی وجود دارد.

-۳: The variable conversion element: مبدل سیگنال الکتریکی به (در صورت نیاز) غیر الکتریکی مناسب برای اعمال به فرایند است. نمونه آن محركهای هیدرولکتریکی برای کنترل شیرهای عبور مایع یا گاز است.

-۴: The non-electrical power conversion elements: تقویت کننده سیگنال غیر الکتریکی که مثال آن می‌توند تقویت کننده هیدرولیکی باشد.

-۵: The non-electrical variable conversion elements: این کار ممکن است در چند طبقه صورت گیرد. مثال آن تبدیل حرکت مکانیکی به جریان مایع است که شیرها انجام می‌دهند.


اجزا دیگر

به غیر از حسگرها و محركها اجزا دیگری نیز در سیستم کنترل فرایند وجود دارند که عبارتند از سیستم روغنکاری، مخازن روغن و باد، امکانات کنترل از راه دور و مشابه آن.

کنترل صنعتی

۶- در مدیریت کلی ۵ مرحله فوق از ارزیابی بازار گرفته تا بازاریابی مثال صنعتی

شکل یک دستگاه مهر زن روی فلز را نمایش می‌دهد.



The control computer for the process has 3 inputs (2 from the limit sensors and 1 from the master switch) and controls 2 outputs (1 to each actuator solenoid).

در این دستگاه پیستون بالا می‌رود و قطعه زیر آن در محل مربوطه قرار می‌گیرد. سپس پیستون پایین می‌آید و عالمتی که در انتهای پیستون قرار دارد را روی قطعه با فشار ثبت می‌کند. پیستون بالا برده می‌شود تا قطعه برداشته شده و قطعه دیگر برای مهر شدن در محل قرار گیرد. بالا و پایین رفتن پیستون با ۲ شیر الکتریکی انجام می‌گیرد که مسیر برای روغن تحت فشار را باز یا بسته می‌کنند. این سیستم هیدرولیکی است که فشار روغن نوست پمپ تأمین می‌شود. ۲ سنسور بالا یا پایین بودن پیستون را حس مس کنند.

سوالات

۱- دلیل برتری سیستم اتومات و خودکار در صنعت چیست؟

۲- مثالی از سیستم اتومات زده و بخش سیستم کنترلی آنرا مشخص کنید.

۳- *تفاوت اتوماسیون و کنترل چیست؟

رباتی که کار رنگ زدن خودروها را در خط تولید کارخانه انجام می‌دهد. سیستمی کنترلی آن مربوط به بخشی است که موقعیت سر رنگ باش ربات را کنترل و آنرا به نقاط مختلف جهت رنگ پاشی هدایت می‌کند.

۴- اجزا سیستم IT صنعتی را بنویسید.

الف) کنترل و پردازش سیگنال (ب) شبکه ارتباطاتی (ج) محاسبات بلا درنگ (د) بانک اطلاعاتی (ه) طراحی، تحلیل، شبیه سازی و بهینه سازی

۵- مثال از سیستمی بزنید که در آن IT (استفاده از اینترنت) تعبیه شده است.

۹-۱ کنترل صنعتی

سیستمها نیز گسته عمل می‌کنند مثال آن Limit Switch / Pressure Switch/ Photo Switch هستند. برای مثال Photo Switch که یک حسگر بدون تماس است وجود یا عدم وجود قطعه یا وضعیتی را می‌تواند اعلام کند.

در سیستمها کنترل گسته امروزی از سیستم کامپیوتری به نام (PLC) استفاده می‌شود

۴-۱ کنترل نظارتی

۱- تعیین سیگنال مرجع: تعیین نقطه کار برای متغیرهای مهم سیستم مانند سرعت حرکت تسمه نقاله، سطح مجاز ارتفاع در مخزن در این لایه انجام می‌شود. مقدار برای نقطه کار به عواملی نظیر حجم تولید و مشابه آن بستگی دارد.

۲- عیب یابی و مانیتورینگ عملکرد: در این لایه رفتار سیستم برای شناسایی به موقع fault و انجام اقدام مناسب برای جلوگیری از خسارت صورت می‌گیرد

۳- عملیات شروع، توقف و حالت اضطراری: در سیستمها راه اندازی و توقف کار طبق پروتکل مشخصی باید انجام شود. لایه کنترل نظارتی این پروتکلهای را اجرا می‌کند.

۴- تنظیم و تغییر مشخصات سیستمها کنترل: منظور از این فعالیتها، تغییر پارامترهای کنترل در نتیجه خواست اپراتور یا تغییر در نقطه کار یا مواجهه با fault است. نوع دیگر تغییرات ممکن است به تغییر در تغذیه سیستم مثلاً از گاز به مازوت و یا دیگر مواد احتراقی باشد.

۵- آرایه اطلاعات و گرفتن فرمان: این بخش از طریق مدارهای واسط نظری صفحه کلید اطلاعات کار را از اپراتور دریافت می‌کند این امر وقتی دخالت اپراتور ضرورت داشته باشد را میسر می‌سازد.

۵-۱ لایه کنترل تولید

process scheduling: برنامه ریزی تولید به منظور استفاده بهینه از منابع

Maintenance Management: مدیریت تعمیر و نگهداری برای کنترل وقفه در تولید

Inventory Management: مدیریت ابزار: کنترل مقدار مواد خام ، محصولات تولیدی

Quality management: مدیریت کیفیت

۶-۱ لایه کنترل کارخانه

اتوماسیون در تمام مراحل تولید صنعتی نقش دارد

۱- در ارزیابی بازار و تحقیق ساخت محصول

۲- در ساخت نمونه تولیدی

۳- در تجهیز کارخانه و منابع تولید

۴- در تولید محصول و کنترل کیفیت

۵- در تبلیغات و بازار یابی



سیستمهای (DCS) Distributed Control Systems که در پالایشگاهها و کارخانجات فولاد سازی استفاده می‌شوند تمام اجزا IT صنعتی را در بر دارد.

۶- مثال از سیستم mission-critical بزند.

سیستم تولید برق هسته‌ای

۷- صنعتی را مثال بزند که در آن economy of scope اهمیت دارد.

صنعتهایی که محصولات را طبق سفارش تولید می‌کنند..

۸- صنعتی را مثال بزند که در آن economy of scale با اهمیت تر است.

کارخانه تولید ورقهای آهنی

۹- چه نوع اتوماسیونی برای ساخت مصنوعات زیر پیشنهاد می‌کنید.

a. Light bulbs d. Cement

ans:

a. Light bulbs: Fixed

f. Pharmaceuticals

e. Printing

e. Pharmaceuticals

g. Toys

g. Toys

۱۰- بلوک دیاگرام سیستم سنسور و محرک را رسم کنید.

۱۱- ۳ تا از عملیات اصلی کنترل نظارتی را بنویسید.

Ans: A. Set point generation,

B. Process Monitoring

C. Operator Interface

۱۲- ۳ تا از عملیات اصلی لایه کنترل تولید را بنویسید.

Ans: 1. Process Scheduling

2. Maintenance Management,

3. Inventory

(فهرست اموال و مواد ابزار)

۱۳- *لایه های هرم اتوماسیون را بنویسید.

۱۴- *برای یک ماشین فروش نوشابه، سیستمی تعییه کنید که وقتی حرکت مشتری را حس کرد از حالت stand خارج شود. برای این سیستم سنسور و محرک مناسب را در نظر بگیرید.

طراحی حلقه های کنترل بر اساس مدل ریاضی فرایند انجام می شود بنا براین اولین گام مدلسازی فرایندهای جزئی و به تبع آن کلی است.

A. مشخصات مدل یک فرایند

در رابطه با بررسی عملکرد یک فرایند به موارد زیر می توان اشاره کرد.

۱. مدل ریاضی فرایند که طبیعتاً غیر خطی است و می تواند شامل تاخیر نیز باشد.
۲. تاثیر اختلال بر فرایند
۳. چگونگی تبعیت فرایند از دستور در حالت ماندگار.
۴. مقاوم بودن رفتار فرایند در مقابل تغییرات پارامتر فرایند.

فرایند تحت تاثیر محیط است و بر آن اثر نیز می گذارد. به آن دسته از عوامل محیطی که برای کنترل فرایند استفاده می شوند "ورودی" گفته می شود، بقیه اختلال یا disturbances هستند. از بین توابعی که اثر سیستم بر محیط را نشان می دهند، خروجی تابعی است که برای مقایسه با سیگنال مرجع در نظر گرفته می شود. شکل ۱ بلوک دیاگرام یک سیستم کنترل را نشان می دهد.




Fig. 1 General Description of a Closed loop process

B. مدلسازی سیستمها

در استخراج مدل اجزا سیستم از قواعد زیر استفاده می گردد.

۱. بقا جرم rate of mass [accumulation= in-out]

۲. بقا یک ماده rate of component I [accumulation=in-out+produced]

۳. بقا انرژی [energy accum.=energy in-energy out+heat added+work applied on]


روابط برای محاسبه اجزا قوانین بقا تعدادی محدود به تعداد شاخه های علم مانند مکانیک سیالات، ترمودینامیک وغیره است. این موضوع را با مثالی از مکانیک سیالات آغاز می کنیم.

۲-۲ کنترل ارتفاع مخزن مایعات

ارتفاع مایع در مخزن را با شیر الکتریکی یا پمپ می توان تنظیم کرد.

مدلسازی ریاضی فرایندهای صنعتی

فرایندهای بزرگ صنعتی: فرایندهای بزرگ صنعتی عبارتند از نیروگاه، پالایشگاه، کارخانجات تولید خودرو، کارخانه سیمان و دهها نمونه مشابه آن است. این فرایندهای بزرگ شامل مجموعه ای از فرایندها هستند. یکی از فرایندها، کنترل دیگر بخار است که در شکل نشان داده شده است




کنترل این فرایند شامل (۱) کنترل دبی آب ورودی و (۲) ارتفاع آب در دیگر بخار است. مثالهای دیگر کنترل صنعتی نیز اینگونه هستند و بنا بر نیاز دارای حلقه های کنترل مانند کنترل فشار مخزن، کنترل سرعت، کنترل موقعیت، انواع کنترل درجه حرارت، سیستم نورد و کنترل ضخامت، تبادل حرارت، احتراق و مشابه آنها هستند.

با تبدیل لاپلاس از این رابطه می‌توان نوشت


$$A\dot{h}(s) = q_i(s) - \gamma h(s) - \beta \alpha x(s) \Rightarrow h(s) = \frac{1}{As + \gamma} [q_i(s) - \beta \alpha x(s)]$$

بلوک دیاگرام فرایند برابر است با




شکل ۷: بلوک دیاگرام حلقه باز مخزن با شیر کنترل

این روابط مربوط به حلقه باز است. برای کنترل خودکار باید اندازه گیری ارتفاع مایع و کنترلر به آن اضافه شود. به این ترتیب نمودار حلقه بسته کنترل ارتفاع مایع مطابق شکل می‌گردد.




شکل ۸- مدار بسته مخزن با شیر کنترل

دبی ورودی q_i بدلیل نبودن کنترل روی آن حکم اغتشاش پیدا می‌کند. هدف سیستم کنترل این می‌تواند باشد که علیرغم اغتشاش q_i ارتفاع ثابت شود. در عمل ثابت زمانی محرک و اندازه گیر نسبت به ثابت زمانی فرایند بسیار کوچکتر هستند. لذا دینامیک سیستم درجه ۱ می‌گردد.



شکل ۹- مدار بسته سیستم کنترل


این نحو نمایش سیستم کنترل در سیستمهای بزرگ مفصل و غیر ضرور است لذا از نمایش شکل زیر استفاده می‌شود. در این نمایش LCR مخفف Level controller Recorder است و شماره ۱۳۲ شماره شناسایی حلقه کنترل است



شکل ۱۰- دیاگرام یک خطی کنترل ارتفاع

A. کنترل ارتفاع توسط شیر خروجی

برای کنترل ارتفاع می‌توان شیر کنترل را در مسیر خروجی یا ورودی قرار داد. شکل این سیستم را نشان می‌دهد. اجزا سیستم عبارتند از مخزن، شیر، کنترلر و اندازه گیر ارتفاع.



شکل ۵- کنترل ارتفاع توسط شیر کنترلر مسیر خروجی

(الف) مقایسه کننده: این واحد الکتریکی تفاوت مقدار مرجع ارتفاع و ارتفاع اندازه گیری شده را تعیین می‌کند.

$$e = h_r - h_m$$

(ب) روش‌های زیادی برای اندازه گیری ارتفاع وجود دارد. در نتیجه اندازه گیری کمیت الکتریکی h_m متناسب با ارتفاع مایع در مخزن تولید می‌شود. بهره آن می‌تواند $k_m v/m$ باشد.

$$v = k \cdot e$$

(ج) مخزن المان دینامیکی طرح است. اگر مایعی با دبی Q_i به آن وارد و با دبی Q_0 از آن خارج می‌شود. طبق قانون بقا جرم مدل کلی بدست می‌آید

$$\dot{Q}_i - \dot{Q}_0 = \dot{V}$$

که در آن V حجم مایع داخل مخزن است. از خطی سازی این رابطه بدست می‌آید

$$A \dot{h} = q_i - q_o \quad A = \left. \frac{dV}{dH} \right|_*$$

که در آن A سطح مقطع مخزن در نقطه کار و h تغییرات ارتفاع مایع در مخزن است. بر اساس اطلاعات داده شده ابعاد مخزن قابل محاسبه است.

(د) شیر: یکی دیگر از اجزا سیستم کنترل مایعات است. دبی خروجی شیر تابع غیر خطی از مقاومت شیر R (متناسب با عکس روزنه شیر) روزنه شیر و تغییرات ارتفاع مایع دو سر آن است.

$$Q_o = f(H, R)$$

مقدار R تابعی از موقعیت ساقه شیر x است. به این ترتیب از خطی سازی بدست می‌آید.

$$q_o = \gamma \cdot h + \beta \alpha \cdot x$$

$$\gamma = \left(\frac{\partial Q}{\partial H} \right)_0 \quad \beta \alpha = \left(\frac{\partial Q}{\partial R} \right)_0 \left(\frac{\partial R}{\partial X} \right)_0$$

مدل مشترک مخزن و شیر برابر است با:

$$\dot{A}h = q_i - q_o = q_i - \gamma h - \beta \alpha x$$

شکل ۱۳- سیستم کنترل ارتفاع مخزن با پمپ

C. پارامترهای مدل اجزا

برای تعیین پارامترهای مدل خطی شده شیر یعنی γ , α و β یا پمپ از دو روش ریاضی یا گرافیکی ممکن است استفاده شود. نمودارهای گرافیکی را کارخانه های سازنده ارائه می دهند.

روش ریاضی تعیین پارامترهای شیر

جريان تراکم ناپذیر **Incompressible**: در بسیاری از مایعات و گازها در [Mach number](#) پایین، علیرغم تغییر فشار چگالی سیال تغییر نمی کند. به این سیالات ناپذیر می گویند. جريان این سیالات در امتداد مسیر حرکت، طبق قانون برنولی اینگونه نوشته می شود.

$$\text{شکل ۱۴- سیستم کنترل ارتفاع مخزن دریافت پمپ}$$

$$\text{شکل ۱۴- سیستم کنترل ارتفاع مخزن دریافت پمپ}$$

$$Q_0 = v_1 A_1 = v_2 A_2 \quad p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$$

در این رابطه، v سرعت سیال، g شتاب ثقل، h ارتفاع نسبت به سطح مرجع، p فشار سیال و ρ چگالی آن است. دبی خروجی از روزنه v^2 یک شیر را طبق قانون برنولی اینگونه می نویسیم

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

که در آن P_1, v_1, h_1 به ترتیب ارتفاع، سرعت مایع و فشار در طرف ورودی روزنه و P_2, v_2, h_2 ارتفاع، سرعت و فشار در طرف خروجی روزنه است. γ وزن مخصوص مایع و g شتاب ثقل است. اگر دوطرف روزنه اختلاف ارتفاع نباشد $(z_1 = z_2)$ و مایع تراکم ناپذیر باشد ($v_1 A_1 = v_2 A_2$) می توان نوشت.

$$Q_0 = v_2 A_2 = \frac{C_d A_2 A_1}{\sqrt{(A_1^2 - A_2^2)}} \sqrt{\frac{2g(P_1 - P_2)}{\gamma}}$$

در این رابطه A_1, A_2 سطح مقطع دوطرف روزنه و C_d (که کمتر از یک است) - Discharge Factor - است. این ضریب تصحیح برای حالت واقعی است (برای جبران اصطکاک که در رابطه منظور نشده است). اگر مخزن باز باشد $P_1 = \rho g H$ است و در صورتیکه خروجی آتمسفر باشد، $0 = p_2 = 0$ منظور می شود. در نتیجه دبی خروجی تابعی از موقعیت ساقه شیر - x - و ارتفاع H می شود.

$$Q(t) = \frac{1}{R(x)} \sqrt{2gH(t)}$$

برای محاسبه پارامترهای شیر از روابط زیر استفاده می شود.

$$q_o = \gamma \cdot h + \beta \alpha \cdot x$$

$$\gamma = \left(\frac{\partial Q}{\partial H} \right)_0 = \frac{1}{R(X_0)} \frac{\sqrt{2g}}{2\sqrt{H_0}} \quad \beta = \left(\frac{\partial Q}{\partial R} \right)_0 = -\frac{\sqrt{2gH_0}}{R^2(X_0)} \quad \beta \alpha = \left(\frac{\partial Q}{\partial R} \right)_0 \left(\frac{\partial R}{\partial X} \right)_0$$

$R(x)$ مقاومت شیر دارای واحد m^{-2} است و مقدار آن به موقعیت ساقه شیر بستگی دارد.

در شیرهای الکتریکی که محرك ولتاژ است مدل ریاضی شیر اینگونه تعیین می شود.


$$Q_0 = Q_0(v, P_1, P_2)$$

که در آن v ولتاژ اعمالی به شیر است. از خطی سازی این رابطه حول نقطه کار بدست می آید.

همچنانکه L برای ارتفاع استفاده شد، واژه های خاص برای دیگر کمیتها استاندارد شده که در پایان این فصل معرفی می گردند.

B. کنترل ارتفاع توسط پمپ

تنها فرق بین مدل این سیستم و سیستم قلبی جایگزینی شیر با پمپ است. در فرایندهای مایع، پمپ گریز از مرکز بیشتر از انواع دیگر پمپ استفاده می شود.



الف) مدل پمپ: رابطه بین دبی پمپ با اختلاف فشار دو طرف و سرعت گردش پمپ N از این قرار است.

$$Q = Q(P, N)$$

این رابطه غیر خطی است که خطی می شود.

$$q_o = \Delta Q = \beta \cdot p + \gamma \cdot n \quad \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_0 = \beta \quad \left(\frac{\partial Q}{\partial N} \right)_0 = \gamma$$

اگر اختلاف فشار مناسب با ارتفاع مایع باشد $P = \alpha h$ می توان نوشت

$$q_o = \beta \alpha h + \gamma n$$

ب) معادله دینامیکی مخزن عبارت است از:

$$A \frac{dH}{dt} = Qi - Q$$


مدل مشترک پمپ و مخزن حالا برابر است با:


$$A \frac{dh}{dt} = q_i - \alpha \beta h - \gamma n$$

بعد از گرفتن تبدیل لاپلاس خواهیم داشت

$$(As + \alpha \beta)h(s) = q_i(s)\gamma n(s)$$

که در آن سیگنال کنترل کننده n سرعت گردش پمپ و q_i اختلال است. شکل بلوك دیاگرام سیستم را نشان می دهد.






شکل ۱۱ - مشخصه پمپ

برای بدست آوردن β , روی منحنی مربوط به سرعت کار پمپ، نسبت تغییر دی خروجی به تغییر فشار از شیب خط مماس به منحنی سرعت در نقطه کار بدست می‌آید. برای تعیین γ نسبت تغییرات دی به تغییرات سرعت پمپ در فشار ثابت (خط افقی که از فشار در نقطه کار می‌گذرد) از منحنی استخراج می‌شود.

دینامیک سیالات تراکم پذیر: رابطه برای سیالات تراکم پذیر اینگونه نوشته می‌شود.

$$\frac{v^2}{2} + \int_{p_1}^p \frac{dp}{\rho(\tilde{p})} + \Psi = \text{constant} \quad (\text{constant along a streamline})$$

در این رابطه p فشار، ρ چگالی، v سرعت و Ψ نماینده نیروی پتانسیل که عموماً نیروی جاذبه است می‌باشد. مثال سیستم مایع چند مخزن: اگر ۲ مخزن در سیستم موجود باشند، معادله دینامیکی درجه ۲ است. روابط خطی شده این سیستم عبارتند از:



به این ترتیب تابع تبدیل بین h_2 و q اینگونه نتیجه خواهد شد.

$$\frac{h_2}{q} = \frac{R_2}{R_1 R_2 c_1 c_2 s^2 + (R_2 c_2 + R_1 c_1 + R_2 c_1)s + 1}$$

ثابت‌های این سیستم با توجه به مشخصات دو مخزن و شیرها تعیین می‌گردند. **مثال سیستم چند ورودی چند خروجی:** این سیستم را می‌توان چند ورودی چند خروجی تلقی کرد. شکل این موضوع را نشان می‌دهد. حالا تاثیر محیط از ۲ مسیر Q_1 و Q_2 صورت می‌گیرد. خروجی نیز می‌توانند دو تابع h_1 و h_2 باشند. در این شرایط تابع تبدیل سیستم بصورت ماتریسی نوشته می‌شود.


$$q_0 = \frac{\partial Q_0}{\partial R} |_0 \frac{\partial R}{\partial v} |_0 \frac{\partial v}{\partial p_1} |_0 p_1 + \frac{\partial Q_0}{\partial P_2} |_0 p_2$$

$$q_0 = \alpha_R \alpha_v \alpha_p v + \alpha_{P1} p_1 + \alpha_{P2} p_2$$

تجزیه پارامتر شیر به ۳ پارامتر به این دلیل است که ۳ فرایند الکتریکی (اعمال ولتاژ به سیم پیچ شیر) مکانیکی (حرکت ساقه شیر) و هیدرولیکی (اثر تغییر سطح مقطع شیر بر دبی) سری قرار گرفته اند که هریک مدل خاص خود را دارند.

روش گرافیکی تعیین پارامتر


بعضی از پارامترها را کارخانه‌های سازنده بصورت نمودار ارائه می‌دهند. مثلاً رابطه R با x عموماً غیر خطی که با نمودار ارائه می‌شود. بر این اساس پارامتر α از شب نمودار در نقطه کار بدست می‌آید.



شکل ۱۲ - مشخصه شیر کنترل

فرمول ریاضی دبی پمپ

بر اساس رابطه برنولی فرمول ریاضی پمپ را اینگونه می‌توان نوشت:



$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 + \alpha W(n) = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

که در آن W کاری است که پمپ انجام می‌دهد و تابع دور آن n است. دبی خروجی پمپ $Q = v_2 A_2$ است که مدل خطی شده آن برای پمپ الکتریکی اینگونه نوشته می‌شود.

$$Q_0 = Q_0(v, P_1, P_2, H_1, H_2)$$

که با خطی سازی رابطه بدست می‌آید.

$$q_0 = \frac{\partial Q_0}{\partial n} |_0 \frac{\partial n}{\partial v} |_0 v + \frac{\partial Q_0}{\partial P_1} |_0 p_1 + \frac{\partial Q_0}{\partial P_2} |_0 p_2 + \frac{\partial Q_0}{\partial (H_1 - H_2)} |_0 (h_1 - h_2)$$

$$q_0 = \alpha_n \alpha_v v + \alpha_{P1} p_1 + \alpha_{P2} p_2 + \alpha_{\Delta H} \delta(h_1 - h_2)$$


نمودار پارامترهای پمپ

کارخانه سازنده نمودارهای پارامترهای پمپ را عرضه می‌کند. بر اساس نمودار اینگونه می‌توان پارامترها را بدست آورد.

کنترل صنعتی


ج) اندازه گیر: $G_m(s)$ تابع تبدیل اندازه گیر است که دیمانسیون آن v/Kg/s است. اگر بهر دلیلی موقعیت آن از محل شیر فاصله داشته باشد، مدل آن دارای تاخیر است. اگر فاصله d و سرعت مایع v باشد، تاخیر $L=d/v$ در تابع تبدیل بوجود می آید.

بلوگ دیاگرام سیستم حلقه بسته در شکل نشان داده شده است.



شکل ۱۵- سیستم کنترل دبی با شیر

تغییر فشار و تغییر ارتفاع بصورت اختلال در این فرایند عمل می کنند. برای سهولت این سیستم کنترل را با دیاگرام یک خطی زیر نشان می دهند.




B. کنترل دبی توسط پمپ

در مواردیکه در یک خط لوله و یا پروسس، دبی مایع و جریان آن بوسیله پمپ تامین می شود برای کنترل دبی می توان سرعت گردش پمپ و در نتیجه دبی مایع پمپ شده را تغییر داد. برای این منظور از پمپهای سرعت متغیر باید استفاده کرد که گران هستند. برای اقتصادی کردن طرح از چند پمپ با دور ثابت که قیمت مناسب دارند برای تامین حداقل دبی استفاده می گردد و پمپ سرعت متغیر با ظرفیت کم برای تنظیم دبی استفاده می شود. شکل نمونه ای از این سیستم را نشان می دهد.

در شکل، ۳ پمپ با سرعت ثابت دبی های Q_1 , Q_2 و Q_3 را تامین می کنند. پمپ چهارم در سرعتهای مختلف کار می کند و دبی متغیر Q را می سازد. هدف در این طرح ثابت نگه داشتن دبی مجموع Q است. اگر پمپ نشت نداشته باشد و از نوع جابجایی مثبت باشد، دبی آن $Q_4=K\omega$

است. اختلال در این سیستم تغییر دبی پمپهای ۱، ۲ و ۳ و یا تغییر در دبی مصرفی است.



شکل ۷: سیستم تاک با دو ورودی


اگر تعداد ورودیها بیش از تعداد خروجیها باشد سیستم overactuated system است و اگر تعداد خروجیها بیش از تعداد ورودیها باشد underactuated system و اگر برابر باشند square system است.

۱-۲-۲ کنترل دبی

کنترل دبی فقط دارای یک المان است که می تواند پمپ یا شیر باشد. اختلال در دبی در اثر تغییر ارتفاع مایع در مخازن سر باز و تغییر فشار در مخازن سر بسته است. در صورت وجود پمپ در مسیر مایع، تغییر سرعت پمپ نیز دبی را تغییر می دهد. ثابتیت دبی به ۲ روش استفاده از شیر یا استفاده از پمپ صورت می گیرد.

A. کنترل دبی توسط شیر

شمای این سیستم مطابق شکل است



شکل ۱۴- شمای سیستم کنترل دبی

اجزا سیستم عبارتند از:

الف) شیر: در اثر تغییر وضعیت ساقه شیر x مقاومت در مقابل عبور مایع R تغییر می کند. قانون برنولی دبی عبوری را در حالت کلی اینگونه بیان می کند:

$$Q = \frac{1}{R(x)} \sqrt{2g \Delta H - \frac{2 P}{\rho}}$$

در این رابطه ρ چگالی، $\Delta H = H_a - H_b$ اختلاف ارتفاع و $P_a - P_b$ اختلاف فشار (منهای اثر ارتفاع) در دو سر شیر است. با خطی کردن رابطه خواهیم داشت

$$\Delta Q = (\frac{\partial Q}{\partial H})_P \Delta H + (\frac{\partial Q}{\partial P})_H \Delta P + (\frac{\partial Q}{\partial x})_H \Delta x$$

اگر ساقه شیر توسط ولتاژ تنظیم شود، $(G_v(s))$ تابع تبدیل آن می تواند باشد.

ب) کنترل: کنترل می تواند تابع تبدیل $K(s)$ باشد.

$$q_2 = \Delta Q_2 = \left(\frac{\partial Q_2}{\partial P_1} \right)_0 P_1 + \left(\frac{\partial Q_2}{\partial P_2} \right)_0 P_2 + \left(\frac{\partial Q_2}{\partial R} \right)_0 \left(\frac{\partial R}{\partial X} \right)_0 x \quad (34)$$

$$q_2 = \Delta Q_2 = \alpha p_1 - \alpha p_2 + \beta \gamma \cdot x$$

β از رابطه برنولی تعیین می شود.

$$\left(\frac{\partial Q_2}{\partial R} \right)_0 = \frac{K}{R^2(X)} \sqrt{(P_1) - (P_2)} = \frac{K}{R^2(X)_0} \sqrt{(P_1)_0 - (P_2)_0} = \beta$$


γ را سازنده شیر ارائه می دهد.

$$\Delta R = \left(\frac{dR}{dx} \right)_0 \Delta x = \gamma \Delta x = \gamma \times \quad (37)$$

α را می توان از رابطه برنولی

$$\alpha = \frac{\partial Q_2}{\partial P_1} = \frac{k}{2R(x)\sqrt{P_1 - P_2}} \Big|_0 = -\frac{\partial Q_2}{\partial P_2}$$


یا منحنی رفتار شیر در شکل زیر بدست آورده.




شکل ۱۷ - مسخنده دبی سرحدی فشار ورودی و خروجی

۳-۲ کنترل فشار با شیر سر راه

در سیستم کنترل انتظار میروند که فشار علیرغم تغییر دبی، درجه حرارت و غیره ثابت بماند.



شکل ۱۸ - کنترل فشار توسط شیر سر راه



شکل ۱۹ - دیاگرام جعبه ای سیستم کنترل دبی توسط پمپ

۳-۳-۱ اجزا سیستم Pressure control


یکی از عواملی که در مخازن باید کنترل شود، فشار است. اجزا یک سیستم کنترل فشار شامل مخزن و شیر است.

الف) مدل مخزن تحت فشار

در رابطه با مخازن رابطه زیر صادق است

Equation of state

که در آن P فشار، V حجم مخزن، T درجه حرارت به کلوین، R ثابت بولتزمان و n تعداد mole ماده در مخزن است. وقتی درجه حرارت و حجم ثابت باشد، از تقسیم دو طرف رابطه به ΔT بدست می آید



شکل ۲۰: کنترل فشار مخزن با شیر خروجی

در این رابطه Q_1 و Q_2 مقدار مول ورودی و خروجی به مخزن است که تغییر فشار را بدنبل دارد. مدل مخزن به ازای تغییرات کمیتها از این قرار است.

$$Q_1 - Q_2 = C\dot{P}_1$$


(ب) مدل شیر: دبی خروجی شیر، Q_2 تابعی از فشار ورودی، فشار خروجی و وضعیت ساقه شیر است.

$$Q_2 = f(P_1, P_2, X)$$

دبی خروجی را قانون برنولی اینگونه بیان می کند.

$$Q_2 = \frac{K}{R(X)} \sqrt{P_1 - P_2}$$

از خطی سازی رابطه برنولی بدست می آید



شکل ۲۵- پروسس تانک بهم زن

(الف) مخزن: مخزن حاوی مایعی با غلظت C است. در مخزن بهم زنی وجود دارد که کار مخلوط کردن را انجام می‌دهد. در این فرایند فرض می‌شود که هیچ واکنش شیمیایی صورت نمی‌میگیرد. علاوه‌فرض می‌شود که:

۱- غلظت داخل مخزن یکنواخت و غلظت مایع خروجی برابر غلظت مایع مخزن است.

۲- مقدار حجم محلول داخل مخزن ثابت است. این کار توسط کنترل ارتفاع مایع و خارج کردن مایع به روش سر ریز صورت می‌گیرد. به این ترتیب مدل مخزن برابر است با

$$\frac{\partial(MC)}{\partial t} = Q_1 C_1 + Q_2 C_2 - Q_o C \Rightarrow$$

$$\frac{\partial(Mc + Cm)}{\partial t} = Q_1 c_1 + C_1 q_1 + Q_2 c_2 + C_2 q_2 - Q_o c - C q_o \Rightarrow \quad Q^{M=const.} = Q_1 + Q_2$$

$$\frac{M}{Q_o} \dot{c} + c = \frac{Q_1 c_1 + C_1 q_1 + Q_2 c_2 + C_2 q_2 - C q_o}{Q_o}$$

کنترل غلظت با دبی ورودی: با فرض ثابت بودن غلظتها، کنترل غلظت خروجی توسط کنترل دبی مایع ورودی انجام می‌شود. در این حالت مدل برابر است با:

$$\frac{M}{Q_o} \dot{c} + c = \frac{C_1 q_1 + C_2 q_2 - C q_o}{Q_o}$$

که نتیجه می‌شود ثابت زمانی فرایند $\tau = M/Q$ است.

تغییر غلظت ناشی از فعالیت شیمیایی: اگر در نتیجه واکنش شیمیایی ماده با نرخ r (Kg/hr) کاهش یابد (Arrhenius equation)


$$rM = kMC = k_0 e^{-E_a/RT} MC$$

که ثابت رابطه، Ea حداقل انرژی برای انجام واکنش، T درجه حرارت به کلوین و R ثابت بولتزمان $8.3144e-3$ $kJ mol^{-1}$ یا ثابت گازی است. معادله خطی شده آن برابر است با

$$Q_1 c_1 + C_1 q_1 + Q_2 c_2 + C_2 q_2 - C q_o - kMC = M\dot{c}$$

فشار را می‌توان بوسیله شیر سر راه یا شیر با پس ثبیت کرد. اگر تغییر دبی خروجی مجاز باشد، از شیر سر راه برای کنترل فشار استفاده می‌شود. در این موارد، پمپ سرعت متغیر، برای تغییر دبی خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مواردیکه از شیر با پس استفاده می‌شود، کنترل روی دبی خروجی مخزن وجود ندارد و مقدار دبی را مصرف تعیین می‌کند. در این شرایط از پمپی با دور ثابت می‌توان استفاده کرد که با تعییه شیر با پس، اضافه دبی به مخزن اصلی برگشت داده می‌شود.



شکل ۲۶- کنترل فشار توسط شیر با پس

A. کنترل فشار مخزن توسط شیر سر راه

معادله خطی شده مخزن برابر است با

$$q_1 - q_2 = C\dot{p}_1$$


با در نظر گرفتن رابطه شیر بدست می‌آید.

$$q_1(s) - [\alpha p_1(s) + \alpha p_2(s) - \beta \gamma x(s)] = C\dot{p}_1$$

بدین ترتیبتابع تبدیل فرایند بدست می‌آید.

$$(Cs + \alpha)P_1(s) = q_1(s) + \alpha P_2(s) - \beta \gamma x(s)$$

با لحاظ کردن اندازه گیر و کنترلر، بلوك دیاگرام حلقه بسته مطابق شکل می‌شود.



شکل ۲۷- بلوك دیاگرام سیستم کنترل فشار با شیر سر راه

۴-۲ کنترل غلظت

غلظت مایع یکی دیگر از فرایندهایی است که مورد کنترل قرار می‌گیرد. اجزا این فرایند شامل مخزن، و ۲ یا بیشتر منبع ماده است.

- ج- تولید حرارت توسط احتراق یا واکنشهای شیمیایی
د- تولید حرارت در اثر تشعشع
ه- تولید حرارت توسط الکتریسیته

هدف از کنترل در فرایندهای تبادل گرمایی، ثابتی درجه حرارت یا تبادل آن بین اجسام، مایعات و گازها است.

الف- مخلوط شدن Composition control

نمونه‌ای از این فرایند در شکل ۱۰ نشان داده است که در آن جریانهای مایع (یا گاز) های سرد و گرم در یک مخزن مخلوط می‌شوند و مخلوط دارای درجه حرارت متوسطی است. انتقال حرارت به روش جابجایی انجام می‌شود. انرژی حرارتی مبادله شده برابر است با

$$H = \rho \cdot C_p \cdot T \cdot Q$$

که در آن H نرخ حرارت مبادله با واحد Cal/Sec و ρ چگالی مایع یا گاز با واحد kg/m^3 و C_p گرمای ویژه آن با واحد $Cal/kg \cdot ^\circ C$ و T دمای آن با واحد $^\circ C$ و Q دمی با واحد m^3/Sec است.


در این فرایند هدف کنترل درجه حرارت است. برای کنترل درجه حرارت باید نرخ انتقال حرارت H را کنترل کرد که رابطه (۳) نشان می‌دهد که آنرا به ۲ طریق می‌توان انجام داد:

الف- کنترل توسط تغییر دمی مایع یا گاز گرم (یا سرد). این سیستم کنترل وقتی مناسب است که تغییر دمی خروجی مهم نباشد. در غیر اینصورت از روش دیگر باید استفاده کرد.

ب- کنترل نسبت مایع (یا گاز) گرم به سرد و ثابت نگهداشتن دمای مجموع. در این حالت دمی خروجی ثابت است و با تغییر نسبت مایع (یا گاز) سرد و گرم مقدار حرارت مبادله و در نتیجه درجه حرارت فرایند کنترل می‌شود. شما می‌توانید کنترل در شکل زیر نشان داده شده است. در حالی که کنترل به روش الف انجام شود کنترلر یک کنترلر دمی است و در صورتیکه کنترل به روش ب انجام شود از کنترلر نسبت دمی استفاده می‌شود.

مثال ۱- مخلوط شدن:

در فرایند حرارتی شکل ۱۰، ۲ جریان مایع وارد مخزنی به حجم V می‌شوند. مایعات دارای دمای Q_1 و Q_2 و دمای T_1 و T_2 هستند. در مخزن ۲ مایع با هم مخلوط شده بطوریکه دمای مخلوط داخل مخزن بصورت یکنواخت T_0 شود. دمای مایع خروجی نیز T_0 است.تابع تبدیل فرایند را بنویسید.



۵-۲ کنترل درجه حرارت Temperature control

۱: تبادل حرارت

در فرایندهای حرارتی، تبادل گرما صورت می‌گیرد که همواره در مقابل آن مقاومت در برابر انتقال گرما وجود دارد. مقاومت حرارتی با R نشان داده می‌شود و بصورت زیر تعریف می‌گردد.

$$\Delta\theta = \text{تغییر در نیروی حرکه برای انتقال حرارت} ^\circ C$$

$$\Delta H = \text{تغییر در تبادل حرارت cal/hr}$$

تبادل حرارت به ۳ صورت صورت می‌گیرد:

۱- هدایت: این تبادل حرارتی بین جامدات و اجسام صورت می‌گیرد و مقاومت حرارتی آن برابر است با:

$$R = \frac{X}{kA}$$


که در آن X ضخامت جسم (در جهت انتقال حرارت)، k ضریب حرارتی با واحد $Cal/hr.m^2.^\circ C/m$ و A سطح هدایت حرارتی است.

۲- جابجایی: این نوع تبادل حرارتی در سیالات انجام می‌شود و مقاومت تبادل برابر است با

$$R = \frac{1}{hA}$$

است که در آن h ضریب تبادل حرارتی و A سطح تماس جسم با سیال است.

۳- تشعشع: تبادل حرارتی تشعشعی با توان ۴ دمای مطلق بستگی دارد و در گازها انجام می‌شود. به علت اینکه منحنی تبادل حرارت تشعشعی بر حسب درجه حرارت غیر خطی است، مقاومت حرارتی در دمای‌های مختلف را باید از شب نمودار تبادل حرارتی بدست آورد. چون نمودار درجه ۴ است، خطی سازی برای محدوده‌ای کوچک معتبر است.



۲: انواع فرایندهای حرارتی

فرایندهای حرارتی عبارتند از:

الف- مخلوط شدن مایعات (یا گازهای) سرد و گرم

ب- تبادل حرارت بین اجسام، مایعات و گازها

کنترل صنعتی

بسته می شود تا دبی مایع سرد کم شده و درجه حرارت افزایش یابد. در صورت استفاده از پمپ، وقتی درجه حرارت افزایش می یابد دبی مایع سرد با افزایش دور پمپ زیادتر شده و در صورت کاهش دما سرعت پمپ کاهش یافته تا دبی مایع سرد کم شده و درجه حرارت افزایش یابد.


ب-۲-کنترل مایع یا گاز داغ

کنترل مایع یا گاز داغ به ۲ روش امکان پذیر است:

الف) تنظیم دبی ورودی با شیر کنترلی


ب) تنظیم درجه حرارت گاز یا مایع داغ

کنترل دبی مایع یا گاز داغ مشابه کنترل دبی مایع سرد است. تنظیم درجه حرارت گاز یا مایع داغ به علت آنکه باید روی سیستم تولید مایع داغ (مثلاً دیگ بخار) عمل کنترل انجام شود معمولاً دشوارتر است.



مثال ۲-تبدیل حرارت

در فرایند حرارتی شکل ۱۱ از بخار داغ برای گرم کردن مایعی که با دبی Q در جریان است استفاده می شود.



مدل محفظه: در مدل محفظه بقا انرژی حاکم است یعنی نرخ انرژی ورودی برابر است با نرخ انرژی ذخیره شده (صرف افزایش درجه حرارت) به اضافه نرخ انرژی خروجی:

$$Mc\dot{T} = q_i - q_o$$

مدل ورود گرما: گرما دهی توسط بخار داغ انجام می شود که برابر است با:

$$Q_i = \lambda W$$

در این رابطه (λ) ارزش حرارتی بخار و W دبی وزنی بخار داغ و واحد آن kg/Sec است.

مدل خروج گرما: رابطه خروج گرما از محفظه اینگونه است:

مدل مخزن: مقدار خالص حرارت که در مخزن ذخیره می شود و درجه حرارت را بالا می برد عبارت است از

$$H = H_1 + H_2 - H_0$$

H_1 و H_2 به ترتیب حرارت‌های ورودی به مخزن از دو مجرأ با دمای T_1 و T_2 هستند و H_0 مقدار حرارت خروجی از مخزن است. با توجه به رابطه (۳) معادله (۴) را می توان بصورت زیر نوشت.

$$\rho Cp_0 V \frac{dT_0}{dt} = \rho Cp_1 T_1 Q_1 + \rho Cp_2 T_2 Q_2 - \rho Cp_0 T_0 Q_0 \quad (۷)$$

رابطه (۷) را میتوان بصورت زیر نوشت:

$$\frac{V}{Q_0} \frac{dT_0}{dt} + T_0 = \frac{\rho_1 Cp_1}{\rho_0 Cp_0} \cdot \frac{Q_1}{Q_0} T_1 + \frac{\rho_2 Cp_2}{\rho_0 Cp_0} \cdot \frac{Q_2}{Q_0} T_2 \quad (۸)$$


از رابطه (۹) ملاحظه می شود که تابع تبدیل ربط دهنده درجه حرارت خروجی به مقدار حرارت‌های ورودی دارای ثابت زمانی $\tau = V/Q_0$ است یعنی ثابت زمانی نسبت مستقیم با حجم مخزن و نسبت معکوس با دبی خروجی دارد.

ب-تبدیل حرارت

در این فرایندها، گازها یا مایعات برای تبدیل حرارت با هم مخلوط نمی شوند بلکه حرارت از طریق جداره فلزی لوله‌هایی که یک مایع یا گاز در آن جریان دارد به گاز یا مایع دیگر منتقل می شود. در شکل ۳، مایع یا گاز داغ از داخل لوله عبور می کند و مایع یا گاز سردی که در مجاورت بیرونی لوله قرار دارد را گرم می کند. مقدار حرارت انتقال یافته برابر است با:


$$H = k \cdot A \cdot \Delta T$$

که در آن k قابلیت هدایت جداره لوله و A سطح تماس لوله با مایع یا گاز، ΔT اختلاف دمای دو طرف آن است. برای کنترل مقدار حرارت متبادله و در نتیجه کنترل درجه حرارت می توان ۳ عامل موثر در انتقال حرارت را تنظیم نمود. که از بين آنها اختلاف درجه حرارت برای تنظیم دما می توان استفاده کرد.



ب-۱-کنترل دبی مایع سرد ورودی


این کار می تواند از دو طریق شیر (شکل ۳-الف) و یا پمپ (شکل ۳-ب) انجام شود. در حالت استفاده از شیر، با افزایش درجه حرارت شیر بازتر شده و دبی سرد را افزایش می دهد و در صورت کاهش دما، شیر سرد مقداری



شکل ۱۳: بلوک دیاگرام مدار بسته فرایند تبادل حرارت

ج) احتراق و واکنش شیمیایی Combustion control

سوختن مواد قابل احتراق و نیز بعضی فuel و انفعالات شیمیایی تولید حرارت می کند که از آن برای گرم کردن گازها یا مایعات می توان استفاده کرد. شکل ۵ یک فرایند احتراقی را نشان می دهد.



شکل ۵ - کنترل بررسی احتراق

در این فرایند انتقال حرارت به ۲ صورت جابجایی و تشعشع انجام می شود اما به علت آنکه طبق قانون استفان بولتزمان میزان تشعشع حرارتی برابر است با:

$$H = \epsilon \cdot \delta \cdot A \cdot T^4$$

که در آن ϵ ضریب صدور تشعشع کننده و δ ضریب ثابت تشعشع بولتزمان برای اجسام سیاه و A سطح تشعشع است. به دلیل آنکه تبادل حرارت تشعشعی با توان 4 دما متناسب است و در احتراق دم بالاست، قسمت عمده حرارت بصورت تشعشع انجام می شود.

برای کنترل حرارت در این فرایند می توان مقدار سوخت را تنظیم نمود. از آنجا که برای احتراق کامل نسبت سوخت به هوا باید مناسب باشد، تنظیم صرف سوخت کافی نیست و باید نسبت بین آنها نیز کنترل گردد.

۵) تشعشع

علاوه بر انچه در قسمت قبل دیدیم، تشعشع مستقیم نیز برای گرم کردن و خشک کردن موادی که روی نقاله قار دارند نیز بکار میروند. (شکل ۶). مقدار حرارتی که منبع تشعشعی به مواد روی نقاله می دهد به درجه حرارت منبع و قابلیت تشعشعی گازهای اطراف دارد. مقدار حرارت دریافتی مواد به سرعت حرکت نقاله نیز بستگی دارد. بنا براین با کنترل سرعت نقاله می توان مقدار گرمای دریافتی مواد روی نقاله را کنترل نمود.

$$q_o = c\rho Q(T - T_1)$$

که در آن ρ چگالی مایع در حال عبور در مخزن با واحد kg/m^3 است.
مدل مشترک مخزن و گرمای ورودی و خروجی اینگونه بدست می آید.


$$Mc\dot{T} = q_i - q_o = \lambda W - c\rho Q(T - T_1) \Rightarrow$$

$$Mc\dot{T} + c\rho QT = q_i - q_o = \lambda W + c\rho QT_1$$

از تبدیل لاپلاس معادله دینامیکی نتیجه می شود:

$$McT(s) + c\rho QT(s) = \lambda W(s) + c\rho QT_1(s)$$

بلوک دیاگرام حلقه باز فرایند از این قرار است.



شکل ۱۲: بلوک دیاگرام مدار باز فرایند تبادل حرارت

از مقایسه با فرم استاندارد فرایند درجه ۱ ثابت زمانی فرایند بدست می آید.

$$\frac{T(s)}{T_1(s)} = \frac{1}{\frac{Mc}{c\rho Q}s + 1} = \frac{1}{\tau s + 1} \Rightarrow \tau = \frac{Mc}{c\rho Q}$$

برای کنترل درجه حرارت مایع خروجی T دیجیتالی ورودی با شیر کنترلی که در مسیر آن قرار دارد تنظیم می شود. با فرض قابل اطمینان بودن دینامیک اندازه گیر در مقابل دینامیک سیستم، بلوک دیاگرام مطابق شکل ۱۳ می گردد.

معادله دینامیک وتابع تبدیل فرایند به فرض کاملاً عایق بودن جداره مبدل حرارتی بدست آمد. اگر جداره کاملاً عایق نباشد خواهیم داشت:

$$\lambda W = c\rho Q(T - T_1) + Mc\dot{T}$$

حرارت خارج شده از جداره به اختلاف دمای محیط و داخل مخزن و نیز مقاومت حرارتی (عایق) جداره بستگی دارد زیرا:

$$R = k \frac{d}{A} = \text{جریان حررا رتی جدا و } \frac{T - T_2}{R}$$

که k ضریبی است که به جنس جداره بستگی دارد و d ضخامت جداره و A سطح مقطع جداره است.

$$\tau_\theta \frac{dc_\theta}{dt} + c_\theta(t) = K_\theta \theta(t)$$

و هم به گرمایی گرمکن وابسته است

$$\tau_v \frac{dc_v}{dt} + c_v(t) = K_v v(t)$$

در نتیجه درجه حرارت کل مجموع این دو درجه حرارت است.

$$c(t) = c_\theta(t) + c_v(t)$$

تبديل لابلس کل سیستم برابر است با:

$$\begin{bmatrix} h(s) \\ c(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{k_h}{s\tau_\theta + 1} & 0 \\ \frac{k_\theta}{s\tau_\theta + 1} & \frac{k_v}{s\tau_v + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta(s) \\ v(s) \end{bmatrix}$$





Fig. 8 Temperature and humidity control for maintaining artificial tropical climate

B. واحد تولید نفت

واحد تولید نفت به تاسیساتی گفته می شود که طی عملیاتی گاز طبیعی و نفت خام که بصورت مخلوط از چاهها استخراج می شوند را جدا می کنند. این جدا سازی برای ذخیره کردن، حمل و نقل و جلوگیری از احتراق در مخازن و نفت کشها ضروری است.

نفتی که از چاهها استخراج می شود شباهت زیادی با مایعات گاز دارد. نسبت گاز به نفت برای چاههای مختلف متفاوت است. تعیین این نسبت بعد از نمونه گیری در آزمایشگاه تعیین می شود. برای طرح تاسیسات واحد تولید نفت، باید نسبت گاز به نفت، فشار، درجه حرارت، چگالی نفت و گاز و حداقل دبی چاه معلوم باشد. قسمتهای اصلی یک واحد تولید نفت عبارت است از مخازن جدا کننده، شیرها و لوله های رابط، اندازه گیرها و کنترلرها هستند. کنترلرها ممکن است بادی یا الکتریکی یا ترکیبی از این دو باشند.

جداسازی گاز از نفت به کمک کاهش فشار طی مراحل مختلف انجام می گردد. در این فرایند، فشار نفت از فشار چاه (به طور متوسط از حدود 900psi) به فشار آتمسفر تنزل داده می شود. قراردادن سری مراحل، که معمولاً ۳ مرحله است، از آنروزت که انبساط از فشار چاه به فشار آتمسفر در یک مرحله موجب بین زدگی و انسداد




۵) تولید الکتریکی گرما

تولید گرما توسط الکتریسیته به ۳ روش می تواند انجام شود.

۱۵) تلفات حرارتی: در این روش با اعمال ولتاژ V به یک مقاومت R تولید گرما می شود. مقدار توان تلفاتی $P=V^2/R$ است. سیالی که در مجاورت این مقاومت قرار گیرد از آن گرما دریافت کرده و درجه حرارت آن افزایش می یابد. شکل ۷

۲۵) القا مغناطیسی: در این روش که برای حرارت دادن فلزات استفاده می شود سیم پیچی که جریان با فرکанс زیادی از آن عبور می کند دور محافظه ای که فلزات در آن قرار دارند پیچیده می شود. تلفات هیسترزیس و جریان فوکو سبب گرم شدن فلزات می گردد. شکل ۸

۳) قوس الکتریکی: در این روش ولتاژ زیادی بین ۲ الکترود ایجاد می شود. موادی که در مسیر این قوس الکتریکی قرار دارند داغ می شوند. میزان حرارت بقدرتی است که مواد ذوب می گردند. شکل ۹



۶-۲ مثالهایی از کنترل فرایند

A. مثال از سیستم MIMO

شکل مثالی از سیستم چندورودی چند خروجی را نشان می دهد. در این سیستم با تنظیم رطوبت و درجه حرارت، گلخانه با آب و هوای استوایی ایجاد می شود. هوای سرد توسط فن به داخل محفظه رانده می شود و برای تامین رطوبت بخار به آن اضافه می شود. یک گرمکن الکتریکی درجه حرارت گلخانه را بالا می برد. موقعیت شیر بخار(t) و ولتاژ اعمالی به گرمکن و روپدیهای سیستم هستند. خروجی سیستم رطوبت و درجه حرارت گلخانه است. شکل ۸ این سیستم را نشان می دهد. دینامیک رطوبت گلخانه را اینگونه می توان نوشت.

$$\tau_\theta \frac{dh}{dt} + h(t) = K_h \theta(t)$$

از طرفی درجه حرارت گلخانه هم به دبی بخار

کامل مجرای حامل نفت در محل انبساط می شود. اخیراً شیرهای مخصوصی که با بخار نفت گرم می شوند به بازار عرضه شده اند که میتوان انبساط با اختلاف فشار زیادتر از شیرهای معمولی را انجام داد.

نفتی که از ۳ مرحله عبور کرده است وارد مخزنی که تحت فشار نزدیک یک آتمسفر است می شود. این مسیر یک خط تولید نفت است. یک واحد تولید نفت می تواند شامل چندین خط تولید نفت باشد که خروجی آنها توسط لوله مشترکی به مخزن ذخیره یا نفتکش و یا پالایشگاه هدایت می شود.

با توجه به شکل ۲۶ که یک خط تولید نفت را نشان می دهد، روشن می شود که یکی از کمیتهایی که باید کنترل شود، دبی نفت به جدا کننده مرحله اول است. حلقه کنترل جریان (دبی) FRC شامل اجزا زیر است:

۱- اندازه گیر دبی که معمولاً یک اریفیس است

۲- انتقال سیگنال مناسب با دبی (مناسب یا اختلاف فشار ۲ سر اریفیس) که با علامت \otimes نشان داده شده است.


۳- کنترلر که معمولاً PID است به همراه رکوردر

۴- شیر کنترل که با دریافت سیگنال از کنترلر دبی را تغییر می دهد. به نحویکه دبی در مقدار مناسب ثابت شود. اولین مرحله افت فشاری انبساط در این شیر انجام می شود، زیرا فشار داخل اولین جدا کننده که توسط حلقه کنترل PRC/1 کنترل می شود به مراتب کمتر از فشار در ورودی شیر است. کمیاتی که در جدا کننده ها کنترل می شوند عبارتند از: فشار و سطح مایع. کنترل فشار در جدا کنندهها تغییر مقدار گاز خروجی و کنترل سطح مایع با تغییر جریان نفت خروجی از جدا کننده انجام می شود.

برای دبی ورودی ثابت و افت فشار معین در شرایط یکنواخت، مقدار معین و ثابت نفت و گاز از جدا کننده مرحله اول خارج می شود. همانطور که شکل ۲۶ نشان می دهد هریک از حلقه های کنترل فشار و سطح مایع مشابه حلقه کنترل دبی دارای اندازه گیر، انتقال لطلاعات، کنترلر و شیر مربوط به خود هستند.

گاز خروجی مرافق مختلف به محلهای فروش و یا پالایش منتقل می شوند و نفت خروجی از مرحله اول که در آنجا مقداری از گاز خود را از دست داده است وارد جدا کننده مرحله ۲ شده و از آنجا به جدا کننده مرحله ۳ انتقال یافته و در مخزن تحت فشار آندکی بالاتر از آتمسفر ذخیره می شود. در مخزن سطح مایع و فشار باید کنترل شود. سطح مایه توسط اندازه گیری که معمولاً از نوع شناور و یا اختلاف فشار سنج است اندازه گیری می گردد و به کنترلر LRC ارسال می شود. کنترلر سطح مایع، کنترلهای لازم را مستقیماً به کنترلر دبی ورودی به خط تولید می فرستد و نقطه تنظیم آنرا بر حسب احتیاج تغییر می دهد.


فشار گاز خروجی مخزن اندکی بالاتر از آتمسفر است لذا کاربرد اقتصادی ندارد و سوزانده می شود. انتقال گاز به محل سوختن با لوله های قطور صورت می گیرد. از آنجا که در صورت افت فشار در مخزن شعله ممکن است به درون مخزن نفوذ کرده و احتراق ایجاد کند، از ۲ حلقة کنترل فشار که بطور همزمان عمل می کنند استفاده می شود. در صورت افت فشار در مخزن، حلقة اول PRC شیر خروجی گاز برای سوختن را می بندد و مانع ورود شعله و هوای مخزن می شود. درین حال حلقة دوم PRC شیر کنترل لوله حامل گاز خروجی مرحله سوم را باز می نماید و مقداری گاز به داخل مخزن ذخیره تزریق می کند تا فشار داخل مخزن بالا رود. بعد از این و به دنبال بالا رفتن فشار وضع به حالت عادی می رسد و شیر خروج گاز از مخزن ذخیره باز می شود.



در واحدها تولید نفت، کنترلرها و اندازه گیرها از نوع بادی انتخاب می شوند. این از آن است که بدليل قابل اشتغال بودن تاسیسات، استفاده از دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی که احتمال تولید جرقه دارند دور از احتیاط به نظر می رسد.


چون واحدهای تولید دارای چندین خط تولید نفت هستند و خروجی همه آنها به یک مخزن وارد می شوند، برای کنترل سطح نفت مخزن ذخیره باید فرمان لازم به تمام خطوط تولید ارسال گردد تا بتوان سطح نفت مخزن ذخیره را کنترل کرد. برای این منظور کنترلر سطح نفت مخزن ذخیره، به وسیله دستگاهی که در شکل ۲۶ به نام XA مشخص شده است، مقدار سطح مخزن ذخیره را برای هر خط تولید در عدد معین ضرب کرده و سهم هر خط تولید در تولید کلی را مشخص می کند.

به ورودی آسیاب ۳min نسبت وزنی مواد درشت به کل مواد ورودی به جدا کننده بطور متوسط ۴۰٪ است. مشخصه زمانی تجربی آسیاب سیمان و جدا کننده در شکلهای زیر آمده است.



C. برج تقطیر Column distillation

در برج تقطیر دو گانه، دو مایع با درجات تبخر متفاوت از یکدیگر جدا می شوند. برای مثال می توان مخلوط اتانول با درجه جوش ۸۳°C را از آب با درجه جوش ۱۰۰°C از هم جدا کرد. در درجه حرارت مثلا ۹۲°C اتانول بخار است در حالیکه آب مایع است. در برج تقطیر بخار از مایع جدا می گردد.



مخلوط از نقطه ای نزدیک وسط برج به آن وارد می شود. مخلوط به سمت پایین برج حرکت می کند. در قسمت پایین برج reboiler قرار دارد که به مخلوط گرمایی دهد. بخار ناشی از گرم شدن وارد برج شده و به طرف بالا حرکت می کند. در داخل برج سینی هایی برای تسهیل جاسازی تعییه شده است. بخار از بالای برج خارج شده و وارد کندانسوری می شود که آنرا مایع می کند و در مخزنی ذخیره می شود. بخشی از مایع از کندانسور به داخل برج reflux می شود. این مایع بخاراتی که به بالا میروند را خنک می کند. این امر فرآیند جاسازی را موثرer می نماید. هرچه مقدار reflux بیشتر باشد به تعداد سینی های کمتری نیاز است و بر عکس.

D. آسیاب مواد خام

شکل دیگر ماده کار آسیاب مواد خام در یک کارخانه سیمان را نشان می دهد. مواد خام از سیلو و از طریق دریچه که توسط موتور M1 کنترل می شود روی تسمه نقاله می ریزند. سرعت تسمه را موتور M2 تنظیم می کند. مواد پس از آسیاب و از طریق بالابر وارد جدا کننده می شوند. در اینجا مواد درشت از ریز جدا می گردد. مواد

درشت بار دیگر به آسیاب بر می گردد. برای کار رضایت بخش آسیاب لازم است:
الف: میزان وزن مواد ورودی به آسیاب در حدود 1ton/min ثابت نگه داشته شود.
ب: وزن مواد در آسیاب از 10ton تجاوز نکند.

فاصله سیلو تا آسیاب ۱۰m، سرعت عادی تسمه نقاله ۱m/s، ثابت زمانی دریچه M1 برابر ۴۰s مدت زمان لازم که مواد از خروجی آسیاب به ورودی جدا کننده برسد ۲min، مدت زمان لازم برای رسیدن مواد درشت از جدا کننده

پارامترهای مدل خطی از این رابطه بدست می‌آید.


$$\beta = \frac{c\eta}{2\sqrt{H_1 - H_2}} \Rightarrow \alpha_s = \frac{M}{M + \beta}$$

$$\alpha_\eta = \frac{c\sqrt{H_1 - H_2}}{M + \beta} \quad \alpha_{h1} = \frac{\beta}{M + \beta}$$


از رابطه (۱۰) ملاحظه می‌شود که فرایند نورد بدون دینامیک است و چون S به وسیله سیستم کنترل مکان قابل تنظیم است فاصله غلطکها سیگنال کنترل و سختی قطعه و ضخامت ورودی اختلالهای موثر بر فرایند هستند.

الف) پارامتر اثر سختی فلز

در صورتیکه سختی قطعه η و فاصله بی باری غلطکها S باشد، ضخامت خروجی H_2 است. حال اگر سختی قطعه به η^* تغییر یابد به ازای همان فاصله بی باری S ، مقدار ضخامت H_2^* می‌شود. برای ثابتیت ضخامت فاصله بی باری را باید به S^* کاهش داد. نتیجه اینکه جبران تغییر سختی با تغییر S امکان پذیر است



شکل ۲ - نیروی نورد




ب) پارامتر اثر فاصله بی باری

فاصله بین دو غلطک در اثر قرارگرفتن قطعه بین آنها زیاد می‌شود. این افزایش فاصله به نیروی نورد بستگی دارد. ضخامت خروجی قطعه نورد شونده H_2 طبق رابطه (۱) با ضخامت ورودی قطعه H_1 و نیروی نورد بستگی دارد و

۷-۲ سیستم نورد Rolling Mill

این فرایندها در صنایع فولاد، آلومینیوم، نساجی، کاغذ و پلاستیک سازی دیده می‌شود. نورد توسط غلطکهایی که ماده نورد شونده بین آنها قرار می‌گیرد انجام می‌شود. در هر فرایند نورد غلطکهای متعددی وجود دارد که دو زوج از آنها اهمیت دارند. یک زوج بنام غلطکهای گیرنده و زوج دیگر به نام غلطکهای راننده. غلطکهای راننده نقش به جلو راندن ماده نورد شونده و غلطکهای گیرنده وظیفه نگهداشتن ماده را بعهده دارند که در نتیجه منجر به کشیدن ورق می‌گردند.

در نورد دو عامل ضخامت و کشش ورقه‌ها ای نورد شونده مطرح هستند که کنترل آنها مسئله اساسی نورد است.



۱-۷-۲ کنترل ضخامت در نورد فلزات

در نورد فلزات کنترل ضخامت مدنظر است. نورد ممکن است بصورت گرم یا سرد انجام شود. در نورد گرم فلز بر حسب نوع در کوره تا دمای ۶۰۰-۱۲۰۰°C حرارت دیده و گرم می‌شوند سپس تحت نورد قرار می‌گیرند. در نورد سرد فلز بدون گرم شدن تحت نورد قرار داده می‌شود. ضخامت ورق خروجی تابع ضخامت اولیه H_1 و فاصله بی باری بین دو غلطک s است. وقتی رابطه خطی شود فرمول زیر بدست می‌آید.

$$H_2 = f(s, \eta, H_1) \Rightarrow h_2 = \alpha_s s + \alpha_\eta \eta + \alpha_{h1} h_1 \quad (10)$$

برای کنترل ضخامت s فاصله بی باری تنظیم می‌شود. از آنجا که ورق تولیدی دور استوانه‌ای پیچیده می‌شود، کشش ورق نیز باید کنترل شود.

در فرایند نورد نیروی ناشی از تغییر ضخامت وجود دارد که

$$F = C\eta\sqrt{H_1 - H_2}$$


که در آن C مقدار ثابت، η سختی فلز است. سختی فلز به جنس و درجه حرارت آن بستگی دارد. هر چه درجه حرارت بیشتر باشد سختی کمتر است. از طرف دیگر نیروی اعمالی از دستگاه نورد وجود دارد که

$$F = M(H_2 - S)$$

است در این رابطه M مدول دستگاه نورد است. هر چه مدول بزرگتر و یا به عبارتی دستگاه نورد سخت‌تر باشد، نیروی نورد بیشتر خواهد بود. از تعادل این دو رابطه ضخامت خروجی بدست می‌آید.

$$F = M(H_2 - S) = C\eta\sqrt{H_1 - H_2}$$


نیروی نورد طبق رابطه (۲) به مدول دستگاه نورد بستگی دارد. در نتیجه ضخامت خروجی قطعه از تلاقي مشخصه های قطعه و دستگاه نورد بدست می آید. شکل ۴ اثر فاصله بی باری را بر غلطکهای خروجی قطعه نشان می دهد.




شکل ۴-۳ اثر فاصله بی باری برخای قطعه

از شکل ۴ ملاحظه می شود برای قطعه ای با ضخامت ورودی H_1 در صورتیکه فاصله بی باری غلطکها S باشد ضخامت قطعه خروجی H_2 است و اگر فاصله بی باری غلطکها به S^* کاهش یابد ضخامت قطعه خروجی به H_2^* تقلیل می یابد. البته نیروی نورد F به F^* افزایش می یابد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت برای کنترل ضخامت خروجی قطعه باید فاصله غلطکها را تنظیم کرد.

ج) اثرضخامت ورودی: با فرض سختی η و فاصله بی باری S . اگر ضخامت ورودی به H_1 تغییر یابد، ضخامت خروجی به H_2 می رسد. برای ثبتضخامت خروجی، S به S^* تغییر داده می شود تا ضخامت ثبت گردد. غلطکها که فلز را نورد می کنند، داغ می شوند و اگر خنک نگرددن اصطلاحاً می سوزند. بدین جهت روی آنها آب پاشیده می شود تا خنک شوند. بنابراین در محل، بخار داغ و درجه حرارت بالا وجود دارد که اجازه نصب اندازه η را نمیدهد. به اجبار عمل اندازه گیری ۲ تا ۳ متری دورتر از غلطکها انجام می شود که تاخیر $\tau = L/V = 7$ در اندازه گیری ایجاد می کند (شکل ۷).



شکل ۵-۱ اثر تغییر قطعه ورودی برضخامت



۲-۷-۲ سیستم کنترل مکان برای تثبیت S

در قسمت نورد اشاره شد که برای تثبیت ضخامت خروجی، فاصله بین غلطکها باید تنظیم شود. بنابراین به سیستم کنترل مکان نیاز است. یکی از سیستمهای متداول کنترل مکان سیستم وارد-لئونارد Ward Leonard است که در شکل نشان داده شده است. در این سیستم ژنراتور با سرعت ثابت توسط موتوری می چرخد. جریان تحریک ژنراتور برابر است با

$$\frac{I_f(s)}{V_f(s)} = \frac{1}{R_f + L_f s}$$

از طرفی ولتاژ القایی ژنراتور متناسب با جریان تحریک و سرعت شفت ژنراتور (ثابت) است

$$V_g(s) = K_g I_f(s)$$

جریان آرمیچر برابر است با


$$V_g(s) - V_m(s) = i(s)[R_a + L_a s]$$

از طرفی ولتاژ ضد محرک متناسب با سرعت گردش موتور است در نتیجه می توان نوشت

$$V_m(s) = K_m \omega(s)$$

چون گشتاور محرک متناسب با جریان آرمیچر است می توان نوشت

$$T_m(s) = K_a I(s)$$



شکل ۱۱- دیاگرام جعبه‌ای سیستم کنترل سرعت وارد- لثونارد

۷-۲ کنترل کشش در نورد

کنترل کشش در فرایند نورد اهمیت زیادی دارد. عدم ثبیت کشش موجب می‌شود:

- ۱: در مورد پلاستیک، پارچه، کاغذ و امثال آن سبب شل شدن یا کشیده شدن ورقه‌ها می‌گردد و این موضوع چاپ روی ورق و رنگ زدن آنرا مشکل می‌سازد.
- ۲: در مورد فلزات سبب اعوجاج و نامسطح شدن آن می‌گردد.

(الف) کشش در ورقه‌ها

برای شل یا پاره نشدن ورقه‌های خروجی نورد، کشش باید ثبیت شود. اگر غلطکها با سرعت ثابت و سنکرون گردش کنند، کشش یکنواخت بدهست می‌آید.

وقتی روی ورقه‌ها عملیات شیمیایی یا مکانیکی انجام گیرد، نیروی اعمالی سبب تغییر سرعت و متعاقب آن تغییر کشش می‌گردد. ورقه‌ها می‌توان مواد الاستیک ایده‌آل در نظر گرفت. قسمتی از ورقه که بین دو غلطک قرار دارد جرمی نسبتاً کم در مقایسه با جرم و اینرسی غلطکها دارد. وقتی ورقه بین دو جفت غلطک کشیده می‌شود طبق قانون هوک Hooke ورقه متناسب با نیروی وارد طول می‌یابد. رابطه هوک از این قرار است.

$$dT = \frac{E \cdot A}{l} dl$$

که در این A فاضله بین دو غلطک، dl تغییر طول، A سطح مقطع ورقه و E مدول الاستیسیته است. با توجه به

شکل ۱۳ وقتی $d\theta_1$ کوچک است، طول ناشی از زوج غلطک اول برابر است با:

$$dl_1 = rd\theta_1$$


به طریق مشابه تغییر طول ناشی از زوج غلطک دوم با فرض مساوی بودن قطر غلطکها برابر است با:

$$dl_2 = rd\theta_2$$

و چون تغییر طول دوم از محدوده غلطکها خارج می‌شود، تغییر طول خالص برابر است با:

$$dl = dl_1 - dl_2 = r(d\theta_1 - d\theta_2)$$

اگر اینرسی روی شفت J و اصطکاک آن B باشد، رابطه سرعت دوران (ω) بدهست می‌آید.




شکل ۹- سیستم کنترل مکان وارد- لثونارد

$$\frac{\omega_f(s)}{T_m(s)} = \frac{1}{B + Js}$$

شکل بلوك دیاگرام این سیستم را نشان می‌دهد. از این سیستم برای کنترل سرعت مطابق شکل ۱۱ نیز می‌توان استفاده کرد.


توان خروجی کنترلر به حد کافی بزرگ نیست، از این رو در این سیستم روی آن تقویت الکترودینامیکی صورت می‌گیرد تا ولتاژ پر توان Vg بدهست آید. ثابت‌های زمانی الکتریکی Lf/Rf و La/Ra نسبت به ثابت زمانی مکانیکی J/B کوچک و قابل اغماض هستند. در نتیجه سیستم کنترل مکان عمل درجه ۲ و سیستم کنترل سرعت درجه ۱ است.



شکل ۱۰- دیاگرام جعبه‌ای سیستم کنترل مکان وارد- لثونارد

اندازه گیری کشش

در روش غیر مستقیم نثبت کشش که توضیح داده شد، نیازی به اندازه گیری کشش نیست. معدالک در کنترل مستقیم کشش، مقدار آن باید اندازه گیری شود. این کار در صنایع نساجی انجام می شود. برای اندازه گیری کشش، از یک غلطک که در شکل ۱۵ نشان داده است استفاده می شود. در اثر تغییر کشش، غلطک تغییر مکان عمودی می یابد. فنر برای ایجاد نیروی مقاوم در برابر حرکت و اصطکاک برای میرایی نوسانات احتمالی آن است.



مدل اندازه گیر را اینگونه می‌توان نوشت

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 2T \cos \varphi \quad T(s) = \frac{2 \cos \varphi \cdot T(s)}{ms^2 + bs + k}$$


يعني کشش توسط اندازه گیری تغییر مکان غلطک بدست می آید. چون زاویه φ با تغییر مکان غلطک تغییر می کند، نیروی عمودی به صورت $2T \cos(\varphi)$ نوشته شده است.

۸-۲ علائم اختصاری برای فرایندها

بعضی از علائم اختصاری که در شکلها استفاده می شوند این قرارند.

- FC Flow control calculation
- PIC Pressure measurement indicated (displayed) for the operating personnel and used in control calculation
- LAH Level measurement used for signalling an alarm when the level exceeds a high limit
- TS Temperature measurement used to open/close a switch that could shut down plant operation on a dangerous condition
- AC Analyzer control calculation; the specific analysis is usually indicated just outside the bubble (e.g., ρ for density)

اندازه گیری کشش



از قرار دان رابطه (۱۸) در (۱۷) نتیجه می شود:

$$dT = AE/l r(d\theta_1 - d\theta_2)$$

از این رابطه نتیجه می گیریم


$$\dot{T} = AE/l r(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)$$

با تعریف $k = AE/r$ رابطه (۱۹) بصورت زیر در می آید.

$$\dot{T} = k(\omega_1 - \omega_2)$$

از رابطه (۲۰) نتیجه می شود که برای کشش یکنواخت (T ثابت) مقدار $dT/dt = 0$ باید شود. در این وضعیت سرعت دو زوج غلطک برابر است. $\omega_1 = \omega_2$. رابطه (۲۰) با فرض صرفنظر کردن از اینترسی و اصطکاک بدست آمده است. در حالت کلی dT/dt تابعی غیر خطی از T و ω است. ولی در اساس که کنترل کشش را باید با تنظیم سرعت دوران غلطکها بدست آورد خلای ایجاد نمی کند.

کنترل کشش توسط تنظیم سرعت نسبی غلطکها، روشی غیر مستقیم است که در آن یکی از غلطکها در سرعت مطلوب کنترل می شود و سرعت غلطک دوم برای ایجاد کشش یکنواخت برابر سرعت غلطک اول کنترل می گردد. (شکل ۱۴)



First letter	Succeeding letters
A	Analyzer
F	Flow
H	Hand (manual operation)
L	Level
P	Pressure
S	Speed
T	Temperature
Y	Switch Transmitter General computation

سوالات بخش ۱

سیستم کنترل ارتفاع شکل دارای مخزنی با سطح مقطع $4m^2$ در نقطه کار- * شیری که توسط ولتاژ کنترل می‌شود. ارتفاع آب در پشت شیر $1.8m$, دبی خروجی $0.06m^3/sec$, رابطه دبی $Q = \frac{1}{R(x)}\sqrt{2gH}$, رابطه بین ولتاژ تحریک و موقعیت ساقه $v = R$ و رابطه بین مقاومت شیر R و موقعیت ساقه x نمودار نشان می‌دهد.


* بهره کنترلر ۱۰ است.

الف: بلوک دیاگرام وتابع تبدیل ارتفاع به ولتاژ تحریک شیر v/h را تعیین کنید.


ب: اگر دینامیک شیر را درجه ۱ با بهره ۱ و ثابت زمانی ۲۰ میلی ثانیه باشد، مدل چگونه تغییر می‌کند.

ج) اگر شیر از نوع سولونوئیدی باشد که در آن از جرم و اصطکاک صرفنظر شود و ضریب فنری k باشد، مدل v/x را بدست آورید. حالا مدل چگونه تغییر می‌کند؟

د) اگر شیر پیچشی باشد و عمل پیچش را موتوری انجام دهد که ممان اینرسی آن J و اصطکاک آن b است مدل v/x آن چگونه است و چگونه مدل سیستم را تغییر می‌دهد.




۴. معادله فرایند یک مخزن فشار با یک ورودی و دو خروجی (شکل زیر) که تغییرات P_2 و P_3 و p_v ارتباط دهد را بدست آورید.




۶. شکل پک راکتور شیمیایی را نشان می‌دهد. (شکل شبیه سینوس مبدل گرما است)

خروجی مایع $0.1\text{m}^3/\text{min}$ است. خروج مایع از هر دو تانک laminar است. اگر دبی مایع ورودی $0.5\text{m}^3/\text{min}$ تغییر کند، ارتفاع مایع در تانک ۲ را رسم کنید. (از برنامه زیر می‌توانید استفاده کنید)



```
function sim1_1
close all; clear all
tspan=[0:1:80]; a1=4; a2=1;
init=[0 0];
[T,Y]=ode45(@dynamic,tspan,init);
function dhdt=dynamic(t,x)
dhdt=[(1/c1)*(1-(x(1)-x(2))/R1);.....
(1/c2)*((x(1)-x(2))/R1-x(2)/R2)];
end
plot(T,Y(:,2))
hold on
plot(T,Y(:,1),'r.')
legend('Tank 2 A=1','Tank 1 A=4');
xlabel('Time');
ylabel('Height');
end
```



الف) عملکرد آنرا توضیح دهید

ب) آیا متغیرهای زیر با فیدبک قابل کنترل هستند؟ سنسور مربوطه برای کنترل را مشخص کنید. برای هر یک کلیه موارد را بنویسید سپس روش مرحله را بیان کنید.

a. T4, reactor feed temperature

c.. F3, reactor effluent flow

b.. T1, feed temperature

d. L1, reactor liquid level


یک سیستم انتقال گرما با مخلوط کردن دارای اجزا زیر است: (*) مخزنی با حجم V دارای مخلوطی یکنواخت با درجه حرارت T گرمای ویژه C و وزن مخصوص ρ (*) دو ورودی با مایعاتی با دبی های Q1 و Q2 و درجه حرارت T1 و T2 و گرمای ویژه C1 و C2 و وزن مخصوصهای ρ1 و ρ2 .

الف: اگر جداره محفظه کاملاً عایق شده باشد معادله دیفرانسیل فرایند را بنویسید
ب: چگونه می‌توان درجه حرارت T را کنترل کرد

ج: اگر جداره خوب عایق نشده باشد مخلوط مقداری از حرارت خود را به محیط خارج به درجه حرارت T3 بدهد معادله دیفرانسیل جدید را بنویسید. سطح مشترک محفظه با محیط A و ضریب هدایت جداره K است. رابطه ثابت زمانی این حالت با حالت قبلی چگونه است؟

۷. سیستم مکانیکی برای اندازه گیری کشش پیشنهاد و مدل آنرا بدست آورید.


۸. در سیستم شکل زیر موتور M ورق از نورد شدن به دور قرقه D می‌پیچد. توضیح دهید چگونه می‌توان کشش ورق T را در هنگام پیچیده شدن به دور قرقه با تنظیم جریان آرمیچر موتور کنترل نمود. معادلات مربوطه را نوشتہ و بلوک دیاگرام سیستم کنترل را رسم کنید. برای سهولت تغییر شعاع قرقه را در نظر نگیرید.



۹. یک سیستم مایع متشکل از ۲ تانک در شکل نشان داده شده است. در تانک اول سطح مقطع 5m^2 ارتفاع مایع 10m و دبی خروجی مایع $0.5\text{m}^3/\text{min}$ است. در تانک دوم سطح مقطع 2m^2 ، ارتفاع مایع 3m و دبی

۱-۳ تقریب فرایند با مدل درجه ۱

پاسخ پله سیستم درجه ۱ اکسپونانسیلی است که در شکل نشان داده شده است



$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{k}{(1+Ts)} \Rightarrow y = ka(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

که در آن K بهره سیستم، T ثابت زمانی و a دامنه ورودی است.

در تقریب فرایندها ۲ حالت ممکن است وجود آید که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

A. پاسخ پله سیستم درجه ۱ بدون محدودیت زمانی

در این حالت از طریق اعمال ورودی پله به فرایند می‌توان مشخصه فرایند را بدون محدودیت زمانی بدست آورد

تعیین بهره: برای تعیین بهره، مقدار ماندگار نهایی خروجی به دامنه ورودی تقسیم می‌شود.

$$K = \frac{y_\infty}{a} = \frac{ak}{a}$$


تعیین ثابت زمانی: برای تعیین ثابت زمانی از روش‌های زیر می‌توان سود برد.

(۱) روش نقطه‌ای 63% مقدار نهایی

و برای تعیین ثابت زمانی فرایند با توجه به رابطه مقدار خروجی در $t=T$ می‌توان اقدام کرد.

$$y = ka(1 - e^{-\frac{t}{T}}) = 0.63ak$$

بنابر این، T برابر مدت زمانی است که خروجی به 63% مقدار نهایی خود برسد. شکل این موضوع را نشان می‌دهد



(۲) روش خط مماس بر نمودار

اگر از هر نقطه‌ای از منحنی، مثل C در زمان t_1 ، خطی بر آن مماس گردد، این خط، خط مقدار نهایی را در نقطه‌ای مثل B قطع می‌کند. همچنین اگر از C خطی عمود بر خط مقدار نهایی کشیده شود آنرا در نقطه‌ای مانند A قطع می‌کند، AB برابر ثابت زمانی است. برای اثبات، مقدار خروجی و مشتق آن در $t=t_1$ را نویسیم.


مدلسازی تجربی

برای کنترل فرایندها در اختیار داشتن مدل آنها لازم است. ولی همیشه نمی‌توان (و یا مشکل است که) برای آن مدل تحلیلی بدست آورد. از اینرو از روش تجربی پارامترهای مدل تخمین زده می‌شود و یا حتی اینکه برای آنها مدل عمومی تقریب و پارامترهای آن تخمین زده می‌شود. مدل تقریبی که برای سیستمهای کنترل صنعتی در نظر گرفته می‌شود مدل‌های درجه ۱ یا ۲ با تأخیر یا بدون تأخیر است.

$$G(s) = \frac{K}{(1+T_1s)(1+T_2s)} e^{-sL}$$


این مدل‌ها می‌توانند رفتار بیشتر سیستمهای صنعتی را مدل کنند. برای تخمین پارامترهای این مدل، ورودی فرایند اندکی تغییر داده شده و خروجی بدست می‌آید. از نوع واکنش سیستم به ورودی مدل تقریب زده می‌شود.

مثال: کوره‌ای در شرایط عادی 10lit/min سوخت ورودی دریافت می‌کند و درجه حرارت آن 700°C است. مشخصه این فرایند را بدست آورید.



شکل ۱-۱- تعیین مشخصه بروش تجربی

برای تعیین مشخصه، دبی سوخت در لحظه t_1 بصورت پله از 10lit/min به 11lit/min تغییر داده می‌شود. در نتیجه دمای کوره بعد از تغییر به 800°C می‌رسد. شکل تغییر ورودی و تغییر در خروجی را نشان می‌دهد.




شکل ۳- معنای رددیک سودن پروس

شکل ۲- پروس دزده نیک

B. سیستم درجه ۱ در زمان محدود: ورودی پالسی

اکثر فرایندهای صنعتی کند هستند. بنابر این مدت زیادی طول می کشد تا بعد از اعمال پله به مقدار نهایی خود برسند. خارج کردن فرایند از نقطه کار خود برای این مدت زمان طولانی ممکن است مجاز نباشد. برای رفع این مشکل به جای اعمال پله به فرایند، به آن پالسی با طول محدود اعمال می گردد. در این موارد مناسب است کمیتها بصورت انحراف از نقطه کار تعریف شوند. با اعمال پالس، سیستم پاسخ معمولی خود را می دهد تا اینکه در زمان t_1 به مقدار y_1 رسیده و در این زمان جهت تغییرات خود را به سمت صفر عوض می کند.



اگر فرایند درجه ۱ باشد، خروجی سیستم در زمان $t=t_1$ برابر است با

$$y = ka(1 - e^{-\frac{t_1}{T}})$$

و در زمان $t=t_1+T$ برابر است با:


$$y = ak(1 - e^{-\frac{t_1}{T}})e^{\frac{-(t-t_1)}{T}} \Big|_{t=t_1+T} = ak(1 - e^{-\frac{t_1}{T}})e^{-1} = e^{-1}y_1 = 0.37y_1$$

بهره فرایند نیز برابر است با

$$\begin{cases} y_1 = y_\infty(1 - e^{-\frac{t_1}{T}}) \\ \dot{y}_1 = \frac{y_\infty}{T}e^{-\frac{t_1}{T}} \end{cases} \Rightarrow \dot{y}_1 = \frac{y_\infty}{T} \frac{y_\infty - y_1}{y_\infty} = \frac{y_\infty - y_1}{T}$$

از طرفی از شکل، رابطه شیب خط را نیز می توانیم بنویسیم

$$\dot{y}_1 = \frac{y_\infty - y_1}{T} = \frac{AC}{AB} = \frac{y_\infty - y_1}{AB} \Rightarrow T = AB$$



تعیین ثابت زمانی با خط مماس بر پاسخ سیستم درجه ۱

۳) روش تقریب با خط

در روش‌های قبلی مقدار T بر اساس مقادیر نقاطی از منحنی بدست آمد، که در صورت نویزی بودن خروجی، تقریب ثابت زمانی مخدوش می گردد. برای رفع این مشکل، در حالت سیگنال غیر تمیز، از روش زیر می توان استفاده کرد. در این روش از رابطه به نحو زیر لگاریتم گرفته می شود تا رابطه اکسپونانسیلی به رابطه خط تبدیل شود.

$$y(t) = ak(1 - e^{-\frac{t}{T}}) \Rightarrow \ln\left(\frac{ak - y(t)}{ak}\right) = -\frac{t}{T}$$

نقاطی که به این ترتیب از خروجی بدست می آیند روی صفحه مختصات علامت گذلری شده و بر آنها خطی عبور داده می شود. اگر سیگنال خروجی تمیز و سیستم واقعا درجه ۱ باشد، خط از همه نقاط عبور می کند، در غیر اینصورت خط را باید به نحو مناسب از بین آنها عبور داد.

در این فرایند دو محلول A و B با یکدیگر مخلوط می‌شوند. غلظت محلول و یا به عبارتی C در فاصله‌ای از شیر کنترل اندازه گیری می‌گردد. مقدار اندازه گیری شده معیاری برای تنظیم دبی محلول A می‌شود. اندازه گیر را نمیتوان دقیقاً پشت شیر قرار داد، زیرا در آن موقعیت دو محلول فرست اخلاق کافی را نیافته‌اند. به ناچار اندازه گیر دورتر نصب می‌گردد تا دو محلول فرست کافی برای مخلوط شدن داشته باشند. اگر سرعت محلول V و فاصله تا اندازه گیر L باشد، تاخیر $\tau = L/V$ در سیستم کنترل پدید می‌آید.

مثال ۳: تبادل حرارت: در سیستم تبادل حرارت شکل نیز تاخیر وجود دارد اگر سنسور دقیقاً داخل مخزن به دلایل فیزیکی جای داده نشود.




Fig. 5 Example of a time-delay system: a heat exchanger

تاخیر در این سیستم

$$\delta = L / v$$

است که در آن L فاصله بین ۲ نقطه A و B در لوله و v سرعت عبور مایع درون لوله است. لابلس تاخیر

$$e^{-\delta s} F(s)$$

است.تابع تبدیل سیستم تاخیر دار درجه ۱ اینگونه است.

$$G(s) = \frac{K}{(1 + \delta s)} e^{-\delta s}$$

پاسخ پله واحد آنرا شکل نشان می‌دهد.




Fig. 6 Unit step response of a 1st order system with time delay

B. عل تاخیر: تاخیر زمانی به دلیلی ماهیت فرایند

برای مثال در فرایندی که شامل سری تعدادی سیستم درجه ۱ باشد تاخیر وجود دارد.

$$k = \frac{y_1}{a(1 - e^{-t_1/T})}$$

شکل ۶ رفتار سیستم در زمانهای مختلف را نشان می‌دهد.

۲-۳ مدل سیستمهای تاخیردار

۱-۲-۳ تاخیر در فرایندها


تاخیر یکی از مشخصات مهم فرایندهاست که از آن به نام "transportation lag" نامبرده می‌شود. این از آن‌و است که تاخیر در انتقال ورودی به خروجی اندازه گیری شده خود را نشان می‌دهد. در اکثر فرایندهای صنعتی تاخیر بین اعمال ورودی و شروع تغییرات خروجی وجود دارد. تاخیر می‌تواند به دلیل محل نصب اندازه گیر دورتر از محل اصلی خود، و یا اینکه ناشی از طبیعت خود فرایند باشد

A. عل تاخیر: به دلیل موقعیت نصب اندازه گیر:

در بسیاری از فرایندها نمیتوان اندازه گیر را در محل اصلی آن قرار داد. این امر سبب ایجاد تاخیر می‌شود.

مثال ۱: در فرایند نورد فلزات، که قبلاً بحث شد هدف تنظیم ضخامت ورق است. بعلت کار مکانیکی زیادی که غلطکها برای تغییر ضخامت ورق انجام می‌دهند و به دلیل درجه حرارت ورق و غلطکها در نورد گرم، برای خنک کردن روی غلطکها آب ریخته می‌شود که منجر به تولید بخار می‌گردد. به دلیل گرما و بخار، نصب اندازه گیر ضخامت در دهانه غلطک امکان‌پذیر نیست، از این‌رو اندازه گیری چند متر دورتر از دهانه غلطک انجام $\tau = L/V$ می‌شود. اگر فاصله نصب اندازه گیر تا دهانه غلطک L و سرعت حرکت ورق V باشد، ضخامت ورق $\tau = L/V$ ثانیه دیرتر اندازه گیری می‌شود. شکل بلوك دیاگرام فرایند نورد را نشان می‌دهد که تاخیر در آن منظور شده است.

مثال ۲: کنترل نسبت محلولها در فرایند شیمیایی: شکل ۹ مثال دیگری از تاخیر به لحاظ موقعیت نصب اندازه گیر را نشان می‌دهد.



شکل ۹- تاخیر در اشاره‌گیری دربروی شیمیایی


مثال- شکل ۱۰ فرایند مایعی که در آن چندین مخزن به صورت سری قرار گرفته اند بطوریکه دبی خروجی یک مخزن دبی ورودی مخزن بعدی است. مدل هر مخزن درجه ۱ است

$$\frac{Q_{o1}(s)}{Q_l(s)} = \frac{1}{(1+RCs)} = \frac{1}{(1+Ts)}$$



شکل ۱۰- تاخیرزمانی بعلت طبیعت پروسن

که در آن C ظرفیت مخزن و R مقاومت شیر کنترلی در مسیر خروجی است. وقتی دبی ورودی بصورت پله ای تغییر کننده خروجی مخزن اول بصورت اکسپونانسیلی تغییر می نماید. شکل رفتار آنرا نشان می دهد.

شکل ۱۱- تغییر دبی Q_i در اثر تغییر شناختی دبی Q_o1


تابع تبدیل خروجی مخزن ۲ به ورودی مخزن ۱ برابر است با

$$\frac{Q_{o2}(s)}{Q_l(s)} = \frac{1}{(1+Ts)^2}$$

و به همین ترتیب خروجی مخزن ۴ به ورودی مخزن ۱ از این قرار می گردد.

$$\frac{Q_{o4}(s)}{Q_l(s)} = \frac{1}{(1+Ts)^4}$$

شکل ۱۳ خروجی مخزن ۴ و مخزن ۲ را نشان می دهد. پیدا شدن تاخیر در نتیجه افزایش تعداد مخازن واضح است.


شکل ۱۲- تغییر دبی Q_n در اثر تغییر شناختی دبی Q_i

۱-۳ تقریب با مدل درجه ۱ با تاخیر

First Order Plus Time Delay (FOPTD)

روش کار مشابه حالت قبل است با این تفاوت که علاوه بر بهره و ثابت زمانی تاخیر نیز باید بدست آورده شود. در این قسمت برای تعیین پارامترها ۲ حالت در نظر گرفته می شود
A. پاسخ پله فرایند بطور کامل در دسترس است

سیستم با تاخیر خالص: اگر سیستم دارای تاخیر خالص باشد، بهره K ثابت زمانی T و تاخیر L را به سادگی آنگونه که در شکل نشان داده شده است می‌توان تعیین کرد.



شکل ۱۵- با سیستم درجه یکیما تاخیر به ورودی پله با دامنه a

تقریب با تاخیر: ولی وقتی درجه سیستم با تاخیر تقریب زده می‌شود نحوه عمل به اینگونه است


۱- نقطه عطف (تفییر شیب) روی پاسخ پله تعیین شود.

۲- در این نقطه خطی به منحنی مماس گردد.

۳- محل برخورد خط با محور زمان مقدار تاخیر L را می‌دهد.

۴- ثابت زمانی را رسیدن خروجی به 63% مقدار نهایی نشان می‌دهد. اگر تاخیر خالص باشد این زمان با زمانی که خط مماس مقدار نهایی را قطع می‌کند برابر است

۵- بهره از حاصل تقسیم خروجی نهایی به دامنه پله ورودی قابل تعیین است.



می‌توان نشان داد که این تقریب معیار

$$Q = \int_0^{\infty} [y(t) - \hat{y}(t)]^2 dt$$

را حداقل می‌کند که در آن $y(t)$ خروجی واقعی و $\hat{y}(t)$ خروجی سیستم تقریبی است.

برای رفع مشکل رسم خط مماس بر نقطه عطف از فرمولهای زیر می‌توان استفاده کرد


$$K = \frac{y_{\infty}}{A} \quad T = 1.5(t_{0.63} - t_{0.28}) \quad L = t_{0.63} - T$$

در این روابط به جای رسم خط مماس زمانهای مبوط به 0.63 و 0.28 مقدار نهایی تعیین می‌گردد و سپس L و T بدست می‌آید.

مدل ۳ پارامتری درجه ۱ First Order Plus Time Delay (FOPTD) که صحبت شد علی‌غم اینکه بطور دقیق رفتار سیستم را منعکس نمی‌کند بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

B. مدت انجام آزمایش محدود: تحریک پالسی

در این موارد به جای اعمال پله به فرایند به آن پالس با عرض t_1 اعمال می‌شود و خروجی ثبت می‌گردد. به دلیل تاخیر، فرایند بعد از مدتی به ورودی پاسخ می‌دهد که از آن تاخیر قابل تعیین است. به دلیل تاخیر، بعد از زمان t_1 همچنان خروجی به حرکت خود ادامه می‌دهد تا اینکه در زمان $t_1 + L$ به مقدار y_2 میرسد و از این زمان است که جهت حرکت آن معکوس می‌شود. نحوه تعیین ثابت زمانی T در شکل نشان داده شده است. مقدار T برابر با زمانی است که خروجی y_2 را ترک و به $0.37y_2$ می‌شد.



شکل ۱۶- با سیستم درجه یکیما تاخیر به ورودی پله با دامنه a

C. محاسبه پارامتر بر اساس سطح زیر منحنی

در روش‌های توضیح داده شده، مقادیر پارامترها براساس مقدار نقطه ای رفتار خروجی محاسبه می‌شود که بسیار حساس به نویز است. روش مبتنی بر سطح زیر منحنی قادر این مشکل است.

(۱) ابتدا بهره K از مقدار نهایی نمودار تعیین می‌گردد.

(۲) سپس A_0 (مساحت بالای منحنی بین مقدار نهایی و نمودار پاسخ پله) تعیین و $T_{ar} = A_0/K$ محاسبه می‌گردد. در این رابطه T_{ar} زمان Average residence نامیده می‌شود.

$$s(t) = K \left(1 - \left(1 + \frac{t-L}{T} \right) e^{-(t-L)/T} \right)$$

مثال: سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$\frac{1}{(s+1)^8}$$

که نمودار پاسخ پله آن در شکل نشان داده شده است را با SOPTD تقریب بزنید




Figure 2.10 Step responses and Nyquist curves of the process $G(s) = 1/(s+1)^8$ (solid line) and the three-parameter model $G_{3c}(s)$ (dashed line).

۱: بهره $K=1$ از تقسیم مقدار نهایی نمودار بر دامنه ورودی بدست می‌آید.

۲: مقدار تاخیر $L=4.3$ از تقاطع خط مماس در نقطه عطف به منحنی با محور افقی نتیجه می‌شود.

۳: مقدار ثابت زمانی $T=2$ از عدد گذاری روی منحنی یا پاسخ پله $s(t)$ بدست می‌آید. برای این منظور نقطه $s(8.6)=0.63$ در رابطه قرار داده شده است. شکل پاسخ پله و نمودار نایکوئیست سیستم اصلی و تقریبی را نشان می‌دهد

$$G_{3c}(s) = \frac{1}{(1+2.0s)^2} e^{-4.3s}$$

۳-۳ مدل ۴ پارامتری

تقریب بهتر پاسخ S shape را با مدل زیر می‌توان بدست آورد

$$G(s) = \frac{K}{(1+sT_1)(1+sT_2)} e^{-sL}$$


مدل دارای ۴ پارامتر K, T_1, T_2 و L است. پارامترهای سیستم اینگونه بدست می‌آیند.

۱- بهره K از تقسیم مقدار نهایی خروجی به مقدار نهایی ورودی مانند حالت قبل بدست می‌آید.

۲- پارامتر L مانند حالت FOPTD بدست می‌آید.

۳- بدست آوردن ۲ ثابت زمانی مدل با عدد گذاری در رابطه پاسخ پله بدست می‌آید.

$$s(t) = K \left(1 + \frac{T_2 e^{-(t-L)/T_2} - T_1 e^{-(t-L)/T_1}}{T_1 - T_2} \right) \quad T_1 \neq T_2$$



۳) از طرفی مساحت A_1 که سطح زیر منحنی تا T_{ar} است تعیین می‌شود. برای سیستم

$$G(s) = \frac{K}{(1+Ts)} e^{-sL}$$

مقدار A_1 برابر است با

$$A_1 = \int_0^{T_{ar}} s(t) dt = \int_0^T K(1 - e^{-t/T}) dt = KTe^{-1}$$

ثابت زمانی و تاخیر برابرند با:

$$L = T_{ar} - T = \frac{A_0}{K} - \frac{eA_1}{K}$$

$$T = \frac{eA_1}{K}$$

محاسبه پارامتر بر اساس روش Moment، روش دیگری است که برای محاسبه بهتر پارامترهای مدل ممکن است استفاده گردد. در روش اخیر، ورودی می‌تواند اختیاری باشد..

۲-۳ مدل ۳ پارامتری درجه ۲

Second Order Plus Time Delay(SOPTD)

مدل ۳ پارامتری درجه ۲ زیررا در نظر بگیرید Second Order Plus Time Delay(SOPTD)

$$G(s) = \frac{K}{(1+Ts)^2} e^{-sL}$$

۱: بهره K از تقسیم مقدار نهایی نمودار بر دامنه ورودی بدست می‌آید.

۲: مقدار تاخیر L از تقاطع خط مماس به نقطه عطف نمودار پاسخ پله با محور افقی نتیجه می‌شود.

۳: مقدار ثابت زمانی T از عدد گذاری روی منحنی یا پاسخ پله $s(t)$ بدست می‌آید. پاسخ پله سیستم برابر است با:

فرکانسی فاز بین 90° - 180° دارد بیشتر باشد (تا پایداری رفتار حلقه بسته آنها بیشتر مشابه باشد). مدل زیر بدست آمد.

$$G_{4b}(s) = \frac{1.05}{(1 + 2.39s)^2} e^{-3.75s}$$

۴-۳ مدل برای سیستمهای ترم انتگرال دار

در سیستمهای با مد انتگرالی، روش‌های قبلی قابل استفاده نیست و باید روش مناسب پیدا کرد.

(الف) اعمال پالس

پاسخ ضربه سیستم انتگرال دار زیر

$$G(s) = \frac{K}{s(1+Ts)} e^{-sL}$$

S shape و مشابه پاسخ پله سیستم FOPTD است. از اینرو اگر به این سیستم پالسی با دامنه واحد و زمان کوتاه (T) اعمال گردد پاسخ S shape بدست می‌آید که مشخصات سیستم زیر را ارائه می‌کند.

$$G_1(s) = \frac{K}{(1+Ts)} e^{-sL}$$

برای داشتن مدل اصلی، $G_1(s)$ را در $1/s$ ضرب و جهت تصحیح بهره، به مدت زمان عرض پالس تقسیم کنید.

$$G(s) = \frac{1}{s\tau} G_1(s) = \frac{K}{s\tau(1+Ts)} e^{-sL}$$

سیستمی که اینگونه بدست می‌آید به خوبی سیستم اصلی را تقریب می‌زند. ضروری است که عرض پالس τ خیلی کوچکتر از تاخیر و کوچکترین ثابت زمانی سیستم باشد.

(ب) پاسخ پله

تقریب بهتر را اینگونه می‌توان بدست آورد.

$$G(s) = \frac{K}{s(1+Ts)} e^{-sL}$$

پاسخ پله مدل برابر است با:

$$s(t) = K \left(t - L - T \left(1 - e^{-(t-L)/T} \right) \right)$$

حل این مسئله ۲ معادله ۲ مجهول بصورت عددی امکان پذیر است.

مثال ۴: برای سیستم

$$\frac{1}{(s+1)^8}$$

که پاسخ پله آن در شکل داده شده است مدل ۴ پارامتری تقریب بزنید.

۱- بهره $K=1$ از تقسیم مقدار نهایی خروجی به مقدار نهایی ورودی مانند حالت قبل بدست می‌آید.

۲- پارامتر $L=4.3$ مانند حالت FOPTD بدست می‌آید.

۳- ثابت زمانیهای T_1 و T_2 را از عدد گذاری در نمودار می‌توان بدست آورد. برای مثال $T_1=0.33$ و $T_2=6.5$ و $s(8.9)=0.67$ دو نقطه از نمودار هستند که در پاسخ پله مدل

$$s(t) = K \left(1 + \frac{T_2 e^{-(t-L)/T_2} - T_1 e^{-(t-L)/T_1}}{T_1 - T_2} \right) \quad T_1 \neq T_2$$

قرار داده می‌شوند. حل مسئله فقط با روش عددی یا گرافیکی امکانپذیر است که تا $T_1=0.93$ و $T_2=3.2$ را نتیجه می‌دهد.

$$G_{4a}(s) = \frac{1}{(1 + 0.93s)(1 + 3.2s)} e^{-4.3s}$$

شکل ۲.۱۱ پاسخ پله سیستم را نشان می‌دهد.




Figure 2.11 Step responses and Nyquist curves of the process $G(s) = 1/(s+1)^8$ (solid line) and the four-parameter model $G_{4a}(s)$ (dashed line).

روشهای گرافیکی تعیین پارامترها وقتی کامپیوتر وجود ندارد مفید است. در صورت دسترسی به کامپیوتر امکان تقریب بهتر برای مدل وجود دارد. مثال زیر نمونه‌ای از آن است.

مثال ۵

۴ پارامتر مدل سیستم مثال قبل با استفاده از روش بهینه سازی حداقل مربعات (LS) محاسبه شد. هدف برنامه آن بود که تطبیق بین سیستم اصلی با مدل تقریبی در محدوده ای که پاسخ




Figure 2.14 Graphical determination of mathematical models for systems with an oscillatory step response.

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi/\log d)^2}} \quad \omega = \frac{2\pi}{T_p \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

مدل دارای ۳ پارامتر K , ω و ζ است. این پارامترها را از پاسخ پله و با استفاده از روابط زیر می‌توان بدست آورد.

$$d = e^{-2\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad T_p = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{1-\zeta^2}}$$

d و T_p از نمودار پاسخ پله بدست می‌آیند. روش‌های دیگری نیز برای تعیین پارامترها وجود دارد. اگر سیستم نوسانی تاخیر L داشته باشد. مانند مدل‌های قبلی با رسم خط مماس در نقطه عطف و اندازه گیری زمان بین شروع و چند درصد مانده به مقدار نهایی، می‌توان مقدار تاخیر را بدست آورد.

۶-۳ تقریب ریاضی سیستمهای نوسانی

برای تقریب سیستم باید پارامترهای زیر تعیین شوند.

- برهه K
 - ثابت زمانی غالب τ_1
 - تاخیر مؤثر L
 - ثابت زمانی دوم τ_2 برای سیستمهای درجه ۲ که در آنها $\tau_2 > \theta$
- حال سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$\frac{K \prod_j (1 - T_{j0}^{inv} s) \prod_k (1 + T_{k0}^i s)}{\prod_i (1 + \tau_{i0} s)} e^{-Ls}$$

این سیستم دارای I قطب ساده و Z صفر ساده سمت راست است و k صفر ساده سمت چپ است. تقریب FOPTD این سیستم طبق قواعد زیر اینگونه است.




Figure 2.13 Graphical determination of a three-parameter model for an integrating process.

الف) خطی به نمودار مماس می‌گردد. محل تقاطع آن با محور حقیقی $T_{ar} = L + T$ و محل تقاطع آن با محور عمودی، $k = -s(0)/T_{ar}$ است. در نتیجه $s(0) = -k(L+T)$.

ب) برای تعیین L و T نقطه‌ای از نمودار مثلاً $s(L+T) = K(L+T)$ در رابطه پاسخ پله صدق داده می‌شود.

$$s(L+T) = KTe^{-1}$$

در نتیجه $T = \frac{s(L+T)}{K} e^1$

$$T = \frac{s(L+T)}{K} e^1$$

و متعاقباً $L = T_{ar} - T$ بدست می‌آید.

۵-۳ مدل برای سیستمهای نوسانی

سیستمهای نوسانی باتابع تبدیل ۳ پارامتری زیر مدل می‌شوند

$$G(s) = \frac{K\omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2}$$


$$\begin{aligned} & \frac{k}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} e^{-\theta s} \\ \tau_1 &= \tau_{10}; \quad \tau_2 = \tau_{20} + \frac{\tau_{30}}{2}; \\ \theta &= \theta_0 + \frac{\tau_{30}}{2} + \sum_{i \geq 4} \tau_{i0} + \sum_j T_{j0}^{\text{inv}} + \frac{h}{2} \end{aligned}$$

فرمول ۵: تقریب یک جفت صفر و قطب سمت چپ

ابتدا ثابت زمانی قطبها را از بزرگ به کوچک از راست به چپ به ترتیب بنویسید. در صورتیکه فرایند خود دارای تاخیر است برای آن قطب معادل تاخیر با ثابت زمانی θ_0 در نظر گرفته در موقعیت مناسب بین قطبها جای دهد. سپس صفر را بزرگترین ثابت زمانی T را در موقعیت مربوطه خود جای دهد.

حالت ۱: عموماً صفر با قطب نزدیک سمت راست تقریب زده می شود مانند شکل زیر که در آن صفر T و قطب

ترکیب می شوند Ta



روابط تقریب از این قرارند.

$$\frac{T_0 s + 1}{\tau_0 s + 1} \approx \begin{cases} T_0 / \tau_0 & \text{for } \tau_0 \geq T_0 \geq 50 \\ (\tilde{\tau}_0 / \tau_0) & \text{for } \tau_0 \stackrel{\text{def}}{=} \min(\tau_0, 5\theta) \geq T_0 \text{ (Rule T3)} \\ (\tilde{\tau}_0 - \tau_0) s + 1 & \end{cases}$$

در این رابطه θ مقدار تاخیری است که در نهایت به روش half rule برای مدل بدون در نظر گرفتن قطب بدست می آید. اگر بیش از یک صفر سمت چپ وجود دارد از صفر با بزرگترین ثابت زمانی شروع و به ترتیب یکی یکی برای دیگر صفرها تقریب زده شود.

حالت ۲: در مواردی که دو رابطه زیر هم‌زمان صادق باشند ممکن است صفر T با قطب Tb تقریب زده شود

$$T_0^2 < \tau_{0B} \tau_{0B} \quad T_0 < 1.6 \tau_{0B}$$



از روابط زیر استفاده گردد

$$\frac{T_0 s + 1}{\tau_0 s + 1} \approx \begin{cases} T_0 / \tau_0 & \text{for } T_0 \geq \tau_0 \geq \theta \\ T_0 / \theta & \text{for } T_0 \geq \theta \geq \tau_0 \\ 1 & \text{for } \theta \geq T_0 \geq \tau_0 \end{cases}$$

ج) بقیه قطبها، ثابت زمانی مدل و تاخیر جدید θ بر اساس half rule را می سازند.

فرمول ۱: تقریب خطی تاخیر با بسط تیلور

$$e^{-\theta s} \approx 1 - \theta s \quad \text{and} \quad e^{-\theta s} = \frac{1}{e^{-\theta s}} \approx \frac{1}{1 + \theta s}$$

این فرمول نتایج زیر را نیز در پی دارد. در مورد صفر سمت راست اینگونه تقریب زده می شود.

$$(-T_0^{\text{inv}} s + 1) \approx e^{-T_0^{\text{inv}} s}$$

مثال

$$\frac{-T_0^{\text{inv}} s + 1}{\tau_0 s + 1} e^{-\theta s} \approx e^{-\theta_0 s} \cdot e^{-T_0^{\text{inv}} s} \cdot e^{-\tau_0 s} = e^{-(\theta_0 + T_0^{\text{inv}} + \tau_0)s} = e^{-\theta s}$$

فرمول ۲: تقریب درجه ۱ تاخیر به روش Pade

$$e^{-Ls} \approx \frac{1 - \frac{L}{2}s}{1 + \frac{L}{2}s}$$

فرمول ۳: اغماض از تاخیر

اگر $\tau > 8L$ باشد می نویسیم

$$\frac{K}{1 + \frac{L}{8s}} e^{-Ls} \approx \frac{K}{1 + \frac{L}{8s}}$$

Half rule ۴:

فرض کنید سیستم

$$\frac{K}{(1 + \tau_{10}s)(1 + \tau_{20}s)(1 + \tau_{30}s)\dots} e^{-\theta_0 s}$$

را بخواهیم با فرمول Skogestud به سیستم درجه پائین تری تقریب بزنیم. برای این منظور ثابت زمانیهای (تقریب زده شده) از بزرگ به کوچک مرتب می شوند یعنی $\tau_{10} < \tau_{20} < \tau_{30} < \dots < \tau_{n-1} < \tau_n$ باشد. آنگاه تقریب با سیستم درجه ۱ تاخیر دار FOPTD اینگونه بدست می آید.

- ثابت زمانی مدل تقریبی = اولین ثابت زمانی + نصف ثابت زمانی دوم است.


- تاخیر = نصف ثابت زمانی دوم + بقیه ثابت زمانی هاست

$$e^{-\theta_0 s} / (\tau_0 s + 1)$$

$$\tau_1 = \tau_{10} + \frac{\tau_{20}}{2}; \quad \theta = \theta_0 + \frac{\tau_{20}}{2} + \sum_{i \geq 3} \tau_{i0} + \sum_i T_{i0}^{\text{inv}} + \frac{h}{2}$$

(در صورتیکه تقریب دیجیتالی زده شود h، پریود نمونه برداری نیز در رابطه لحظه می شود). جمله T^{inv} مربوط به صفرهای سمت راست است.

اگر فرایند را با سیستم درجه ۲ با تاخیر بخواهیم تقریب بزنیم، از روابط زیر باید استفاده کرد.



مثال: سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{2(15s+1)}{(20s+1)(s+1)(0.1s+1)^2}$$

ابتدا صفر سمت چپ را با قانون T2 تقریب می‌زنیم.

$$\frac{2(15s+1)}{20s+1} = 2 * 0.75 = 1.5$$

سپس مقدار ثابت زمانی و تاخیر را بدست می‌آوریم.

$$\theta = \frac{0.1}{2} + 0.1 = 0.15; \quad \tau_1 = 1 + \frac{0.1}{2} = 1.05$$

$$G(s) = \frac{2(15s+1)}{(20s+1)(s+1)(0.1s+1)^2} \approx \frac{1.5}{(1.05s+1)} e^{-0.15s}$$

یا تقریب با مدل درجه ۲ تاخیر دار

$$k = 1.5; \theta = \frac{0.1}{2} = 0.05; \tau_1 = 1; \tau_2 = 0.1 + \frac{0.1}{2} = 0.15$$

$$G(s) = \frac{2(15s+1)}{(20s+1)(s+1)(0.1s+1)^2} \approx \frac{1.5}{(1s+1)(0.15s+1)} e^{-0.05s}$$

مثال تقریب سیستم

$$G(s) = \frac{K(1-s)e^{-s}}{(12s+1)(3s+1)(0.2s+1)(0.05s+1)}$$

با سیستم FOPTD اینگونه است

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(0.2s+1)}$$

با $\tau = 1 + 0.2/2 = 1.1$ و $\theta = 0.2/2 = 0.1$ $K = 1$ بصورت زیر تقریب زده می‌شود

$$\tilde{G}(s) = \frac{1}{1.1s+1} e^{-0.1s}$$

مثال: سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{K(-0.1s+1)}{(5s+1)(3s+1)(0.5s+1)}$$

تقریب این سیستم بر اساس بسط تیلور.

$$-0.1s+1 \approx e^{-0.1s} \quad \frac{1}{3s+1} \approx e^{-3s} \quad \frac{1}{0.5s+1} \approx e^{-0.5s}$$

برابر تابع تبدیل زیر می‌گردد.

$$\tilde{G}_{TS}(s) = \frac{Ke^{-0.1s}e^{-3s}e^{-0.5s}}{5s+1} = \frac{Ke^{-3.6s}}{5s+1}$$

اما تقریب این سیستم بر اساس فرمول Skogestud اینگونه محاسبه خواهد شد.

$$\tau = 5 + 0.5(3) = 6.5. \quad \theta = 1.5 + 0.1 + 0.5 = 2.1$$

که به فرمول زیر می‌رسد

$$\tilde{G}_{Sk}(s) = \frac{Ke^{-2.1s}}{6.5s+1}$$

شکل پاسخ پله ۳ سیستم را نشان می‌دهد.

$$\theta = 1 + \frac{3.0}{2} + 0.2 + 0.05 + 1 = 3.75$$

$$\tau = 12 + \frac{3.0}{2} = 13.5$$

و تقریب با سیستم ۴ پارامتری با تاخیر اینگونه می‌گردد.

$$\theta = 1 + \frac{0.2}{2} + 0.05 + 1 = 2.15$$

$$\tau_1 = 12, \quad \tau_2 = 3 + 0.1 = 3.1$$

۷-۳ مدل گسسته سیستم پیوسته

از آنجاییکه سیگنال کنترل u و خروجی y توسط دستگاههای دیجیتالی ذخیره می‌شوند و برای محاسبات در دسترس هستند، می‌توان از روش ذیل که تثبیت پاسخ پله است برای تقریب مدل سیستم استفاده کرد. فرض کنید h پریود نمونه برداری و تأخیر $L=L_0 < h$ باشد. سیستم FOPTD را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{K}{1+sT} e^{-sL}$$

پریود نمونه برداری مناسب برای این سیستمها

$$h \leq 0.05(T+L)$$

می‌باشد. پاسخ پله این سیستم برابر است با:

$$Y(s) = \frac{1}{s} G(s) \Rightarrow y(t) = K(1 - e^{-\frac{t-L_0}{T}}) \quad t \geq L_0$$

معادل گسسته این پاسخ پیوسته را اینگونه می‌توان نوشت که $k=0$ را در بر نمی‌گیرد.

$$y(kh) = K(1 - e^{-\frac{kh-L_0}{T}}) \quad k \geq 1$$

تبديل z تابع $y(k)=a^{-k}$ برای $k \geq 1$ برابر است با:

$$Y(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (az)^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (az)^{-k} - 1 = \frac{1}{1-az^{-1}} - 1$$

تبديل z پاسخ پله گسسته برای $a=1$ برای جمله اول و $a=e^{h/T}$ برای جمله دوم برابر است با:

$$Y(z) = K\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - 1\right) - Ke^{L_0 T} \left(\frac{1}{1-e^{-h/T} z^{-1}} - 1\right)$$

تبديل z سیگنال پله برابر است با

$$U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

حال اگر پاسخ گسسته فرایند به پله به تابع تبدیل گسسته پله تقسیم شود، تبدیل z معادل سیستم FOPTD بددست می‌آید. به این روش معادل سازی، روش step invariance می‌گویند.

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = Y(z)*I - z^{-I} = \frac{K(I - e^{-(h-L_0)/T})z^{-1} + Ke^{-h/T}(e^{L_0/T} - 1)z^{-2}}{I - e^{-h/T}z^{-1}}$$

در نتیجه می‌نویسیم

$$y(k) = ay(k-1) + b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2)$$

که در آن روابط زیر برقرار است.

$$a = e^{-h/T} \quad b_1 = K(1 - e^{-(h-L_0)/T}) \quad b_2 = Ke^{-h/T}(e^{L_0/T} - 1)$$

حال محدودیت $L < h$ را که اعمال کرده بودیم بر می داریم تا برای L اختیاری رابطه بدست آید.

$$y(k) = ay(k-1) + b_1u(k-n) + b_2u(k-n-1)$$

که در آن n قسمت صحیح و L_0 باقیمانده حاصل تقسیم h است.

$$n = \text{integer}\left(\frac{L}{h}\right) \quad L_0 = \text{residue}\left(\frac{L}{h}\right)$$

این رابطه را با اپراتور شیفت q اینگونه می توان نوشت. (اپراتور شیفت در میدان زمان است و مشابه مشتق است. لذا با اپراتور Z تفاوت دارد)

$$q^n(q-a)y(kh) = (b_1q + b_2)u(kh)$$

مثال: معادل دیجیتالی برای سیستم زیر بدست آورید. اگر $h=2$ باشد.

$$G(s) = \frac{1.5}{(4s+1)} e^{-5s}$$

مدل گسسته برابر است با

$$y(kh) = ay((k-1)h) + b_1u((k-n)h) + b_2u((k-n-1)h)$$

که در آن

$$n = \text{integer}\left(\frac{5}{2}\right) = 2 \quad L_0 = \text{residue}\left(\frac{5}{2}\right) = 1$$

$$a = e^{-h/T} = e^{-2/4} \quad b_1 = K(1 - e^{-(h-L_0)/T}) = 1.5(1 - e^{-(2-1)/4}) \\ b_2 = Ke^{-h/T}(e^{L_0/T} - 1) = 1.5e^{-2/4}(e^{1/4} - 1)$$

معادل گسسته سیستمهای درجه بالا

اگر درجه سیستم بالاتر باشد باز هم رابطه را می توان نوشت

$$y(kh) + a_1y(kh-h) + \dots + a_ny(kh-nh)$$

نمایش فشرده رابطه برابر است با:

$$A(q)y(kh) = B(q)u(kh)$$

که در آن A و B برابرند با:

$$A(q) = q^n + a_1q^{n-1} + \dots + a_n$$

$$B(q) = b_1q^{n-1} + b_2q^{n-2} + \dots + b_n$$

تابع تبدیل سیستم برابر است با:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_1z^{n-1} + b_2z^{n-2} + \dots + b_n}{z^n + a_1z^{n-1} + \dots + a_n}$$

در این حالت فرمول ضرایب را مشابه آنچه انجام شد باید بدست آورد.

راه دیگر تقریب گسسته رفتار سیستم بر اساس روش Least Squares است. در این روش مدلی گسسته برای سیستم در نظر گرفته می شود که پارامترهای آن مشخص نیستند.

$$A(q)y(kh) = B(q)u(kh)$$

به سیستم اصلی ورودی $u(kh)$ اعمال گشته و خروجی $y(kh)$ بدست می اید. هر جفت نمونه ورودی-خروجی در مدل وارد می شود. در نهایت تعدادی معادل خواهیم داشت که پارامترهای مدل مجهولات آن هستند. در الگوریتم LS معیار مجموع مربعات خطای نوشته می شود که باید حداقل شود. معیار خطای بصورت زیر تعریف می گردد.

$$V(\theta) = \sum_{k=n+1}^N e^2(kh)$$

در این رابطه خطای برابر است با

$$e(kh + nh) = A(q)y(kh) - B(q)u(kh), \quad k = 1, \dots, N-n$$

با تعریف θ بدار و

$$\theta = (a_1 a_2 \dots a_n \ b_1 b_2 \dots b_n)^T$$

$$\varphi_{k-1} = (-y(kh-h) \dots -y(kh-nh) \ u(kh-h) \dots u(kh-nh))^T$$

رابطه خطای اینگونه می توان نوشت

$$e_k = y(kh) - \varphi_{k-1}^T \theta_{k-1}$$

همانطور که دیده می شود، خطای تابع خطی بدار پارامترها θ است. در این رابطه بردار $y(kh)$ و φ_{k-1}^T معلوم هستند. مجهول بردار θ است که محاسبه می شود.

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(h) \\ y(2h) \\ \vdots \\ y(nh) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \varphi_0^T \\ \varphi_1^T \\ \vdots \\ \varphi_{n-1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_{n-1} \end{bmatrix} \Rightarrow E = Y - \Phi\Theta$$

تابع معیار که حداقل می شود برابر است با:

$$V(\Theta) = E^T E = (Y - \Phi\Theta)^T (Y - \Phi\Theta)$$

$$\frac{dV(\Theta)}{d\Theta} = 0 \Rightarrow \Theta = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y$$

Θ بردار مقدار بهینه ای است که برای پارامترها بدست می آید.

حل این مسئله به روش بازگشتی نیز امکان پذیر است. برای این امر روابط زیر نوشته می شود.

$$\begin{aligned} e_k &= y(kh) - \varphi_{k-1}^T \theta_{k-1} \\ P_k &= P_{k-1} - \frac{P_{k-1} \varphi_{k-1} \varphi_{k-1}^T P_{k-1}}{1 + \varphi_{k-1}^T P_{k-1} \varphi_{k-1}} \\ \theta_k &= \theta_{k-1} + P_k \varphi_{k-1} e_k \end{aligned}$$

برنامه MATLAB برای نوشتن این روابط اینگونه است.

```
teta=zeros(2*n,1); l=length(y); P=100*eye(2*n);
for k=n+1:l
    phi=[-y(k-1),.....,-y(k-n),u(k-1),.....,u(k-n)]';
%estimation error
    e=y(k)-phi'*teta;
%estimate of P
    P=P-(P*phi*phi'*P)/(1+phi'*P*phi)
%parameter update
    teta=teta+P*phi*e;
end
```

۸-۳ توابع شناسایی سیستم در MATLAB

در سیستمی که دارای تاخیر است و مقدار n معلوم نیست، الگوریتم قبلی خوب جواب تمی دهد. برای بهبود تخمین سیستم، MATLAB برنامه مشابهی به نام pem دارد که تقریب بهتری برای سیستمهای تاخیر دار ارائه می‌کند.

الف) تعریف سیستم

دو سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$G1 = \frac{1}{(s+1)^8} \quad G2 = \frac{2e^{-3s}}{1.5s+1}$$

روش معمول تعریف سیستم در MATLAB استفاده از دستورات zpk, rf و مشابه آن است.

G1=zpk([],-ones(1,8),1);

برای معرفی سیستم تاخیر دار روش ساده تری وجود دارد که از آن می‌توان استفاده کرد. این دستور برای سیستمهای به شکل زیر است

$$\begin{aligned} \% & \quad 1 + Tz^*s \\ \% \quad P(s) &= K_p * \exp(-T_d*s) * \frac{1 + Tz^*s}{s(1 + T_p1*s)(1 + T_p2*s)} \end{aligned}$$

که در آن B ، T_d ، یک صفر، ۲ قطب و یک قطب در مبدأ لحظات شده است. مدل انتخابی توسعه زنجیره "P2DIZ" حروف انجام می‌شود. مثلاً "P1D" مدلی است شامل بهره K یک قطب همراه با تاخیر. در حالت کلی مدل "P2DIZ" است که در بر گیرنده بهره، ۲ قطب، تاخیر، انتگرال و صفر است. دستوری که این سیستم را می‌سازد اینگونه است.

G2 = idproc('p1d','Kp',2,'Tp1',1.5,'Td',3);

ب) تحریک سیستم

برای بدست آوردن خروجی سیستم می‌توان از دستورات step, sim و مشابه آن استفاده کرد. برای ورودی خاص از دستورات sim و sim استفاده می‌شود. استفاده از این دستورات اینگونه است.

step(G2)

برای ورودی‌های خاص، ابتدا ورودی باید تعریف شود. نحوه تعریف بستگی به نوع سیگنال دارد. مثلاً برای ورودی پله نویزی می‌توان نوشت.

```
t=0:0.4:60;
in=1+0.1*randn(1,length(t));
```

اضافه کردن نویز به ورودی کار شناسایی سیستم را بهبود می‌بخشد.

خروچی سیستم برای سیستمی که مانند G1 تعریف شده است با دستور lsim بدست می‌آید.

out=lsim(G1,in,t,[],'foh'); منظور از "foh" واسطه تبدیل آنالوگ به دیجیتال First Order Hold است. به جای آن از "zoh" Zero Order Hold نیز می‌توان استفاده کرد.

برای تمام سیستمهای از جمله آنها که مانند G2 تعریف شده اند از دستور sim می‌توان استفاده کرد. این دستور ورودی ماتریسی نمی‌پذیرد لذا با استفاده از دستور iddata ورودی به فرمت مناسب برگردانده می‌شود.

```
Ts=0.4; in2=iddata([],in,Ts); out2=sim(G2,in2);
```

ج) شناسایی سیستم

سیستم با دستورات زیر بر اساس ورودی و خروجی شناسایی می‌گردد.

```
out1 = iddata(out,in,Ts);
G3 = pem(out1,'p1d','Td',{'max',10});

```

pem قابلیت زیادی دارد. در اینجا خواسته شده است که مدل "P1D" برای اطلاعات ورودی و خروجی شناسایی کند. برای کار کرد بهتر الگوریتم سقف تاخیر انتظاری به الگوریتم داده شود که در اینجا عدد ۱۰ در نظر گرفته شده است.

برای شناسایی سیستم G1 کافی است برنامه زیر را اجرا کنید.

```
clear all
```

./.سیگنال ورودی.

```
Ts=0.4; t=0:Ts:60; in=1+0.1*randn(1,length(t));
```

./.سیگنال خروجی.

```
G1=zpk([],-ones(1,8),1); out=lsim(G1,in,t,[],'foh');
```

./.شناسایی.

```
inout = iddata(out,in,Ts); G3 = pem(inout,'p1d','Td',{'max',10});
```

./. مقایسه عملکرد بین سیستم اصلی G1 و شناسایی شده G3 که برای آن مدل P1D لحاظ شده است.

```
in0=iddata([],in,Ts); out3=sim(G3,in0);
```

```
plot(t,[out,out3,out3.outputdata]); step(G1,G3)
```

۱) از my data views را به working data و validation data بصورت drag منقل کنید. این کار با اول بصورت خود کار انجام می شود.

۲) Time plot را کلیک کنید تا ورودی و خروجی را ببینید.

۳) مدل برای شناسایی را انتخاب و تخمین را انجام دهید. در اینجت مدل P1D انتخاب شده است.

estimate>process model>{click delay, 1 pole, Td bound=10}>estimate

۴) model output را کلیک کنید تا خروجی اصلی و تخمین زده شده را ببینید.

۵) برای مشاهده رفتار مدل آنرا با drag به LTI viewer منقل کنید. با کلیک راست روی آن مشخصات مدل را ببینید.

۶) برای پاک کردن می توانید آنها را با drag به trash منقل کنید.

۷) مثال: برای سیستم $G(s) = \frac{1}{(s/10+1)^{10}}$ با دستور pem مدل ۴ پارامتری تقریب بزنید.

برای تقریب برنامه زیر را اجرا کنید.

```
clear all
Ts=0.05;%0.05(L+T)=0.05*(0.15+0.85)=0.05
t=0:Ts:4;
in=1+0.4*randn(1,length(t));
```


افزودن نویز برای بهبود تقریب ضروری است.

```
in0=iddata([],in,Ts);
G1=zpk([],-ones(1,10)*10,10e9);
out=lsim(G1,in,t,[],'zoh');
out1 = iddata(out,in,Ts);
G3 = pem(out1,'p2d','Td',{'max',1});
out3=sim(G3,in0);
figure(1);plot(t,[out,out3.outputdata])
figure(2);step(G1,G3)
```

سوالات

۱. شکل پاسخ پله سیستم $G(s) = \frac{1}{(s/10+1)^{10}}$ را نشان می دهد. برای آن مدل‌های تاخیر دار ۳ پارامتری


درجه ۱، ۳ پارامتری درجه ۲ تقریب بزنید



Sim3-1: پاسخ پله سیستم اصلی و تقریبهای ۳ پارامتری درجه ۱، ۳ پارامتری درجه ۲ که بدست آوردهاید و


۴ پارامتری که با ident یا دستور pem بدست می آورید را روی یک شکل رسم کنید.

شکل نتیجه شبیه سازی را نشان می دهد.



```
clear all
Ts=0.4; t=0:Ts:60; in=1+0.1*randn(1,length(t));
in0=iddata([],in,Ts); G2 = idproc('p1d','Kp',2,'Tp1',1.5,'Td',3);
out=sim(G2,in0); inout=[out,in0]; inout.InterSample = 'zoh';
G3 = pem(inout,'p1d','Td',{'max',10});
out3=sim(G3,in0); plot(t,[out.outputdata,out3.outputdata])
step(G2,G3)
```

شکل نتیجه شبیه سازی را نشان می دهد.



برای آشنایی بیشتر نسخه PDF برنامه iddemopr از MATLAB System identification Toolbox را ملاحظه و آنرا اجرا کنید. MATLAB دارای برنامه‌ای با قابلیت GUI است که امکان شناسایی سیستم بصورت گرافیکی را فراهم می آورد. این برنامه را با دستور

ident

اجرا می شود. نحوه کار با آن از این قرار است.

۱) ورودی و خروجی مورد نظر را تولید کنید. برای این منظور می توانید از سیگنالهای آزمایشگاهی که بصورت عملی بدست می آورید استفاده کنید و یا اینکه ورودی و خروجی را با شبیه سازی بدست آورید، برای مثال:

```
Ts=0.4; t=0:Ts:60; in=1+0.1*randn(1,length(t));
G1=zpk([],-ones(1,8),1); out=lsim(G1,in,t,[],'foh')
```

۲) برنامه ident را اجرا و in و out را به آن import کنید.


```
import data>time domain data>{input=in, output=out, sampling time=Ts, data name=mydata}>import
```

اگر ورودی و خروجی با import>data object import از استفاده کنید.

۷. برای سیستم زیر قرکانس نمونه برداری را تعیین و برای آن معادل دیجیتالی بنویسید.

$$G(s) = \frac{5e^{-2s}}{(5s+1)}$$

۸. تابع تبدیل سیستم درجه ۱ با مقدار نهایی ۵ که بخشی از پاسخ پله واحد آن نشان داده شده است را تعیین کنید.



۷. برای سیستم زیر قرکانس نمونه برداری را تعیین و برای آن معادل دیجیتالی بنویسید.

$$G(s) = \frac{5e^{-2s}}{(5s+1)}$$

۸. تابع تبدیل سیستم درجه ۱ با مقدار نهایی ۵ که بخشی از پاسخ پله واحد آن نشان داده شده است را تعیین کنید.

- برای نمایش از دستورات زیر می توانید استفاده کنید.

```
G0=zpk([],-ones(1,10)*10,10e9);% main system
```

```
G1 = idproc('p1d','Kp',?, 'Tp1', ?, 'Td', ?);%FOPTD
```

```
G2 = idproc('p2d','Kp',?, 'Tp1', ?, 'Tp2', ?, 'Td', ?);%SOPTD
```

```
G3 = idproc('p2d','Kp',?, 'Tp1', ?, 'Tp2', ?, 'Td', ?);%4 parameter model
```



```
step(G0,G1,G2,G3)
```

هر دو ثابت زمانی برابرند


۲. یک دماسنگ جیوه ای در درجه حرارت ۷۵F اتاق قراردارد که به مدت ۱ ثانیه در ظرف روغن ۳۵۰F میگیرد و سپس مجددا در دمای محیط قرار می گیرد. بعد از ۵ ثانیه از خارج شدن از ظرف روغن درجه حرارت آن ۱۰۰F است. ضریب انتقال گرما در هوا $1/4$ روغن است. ثابت زمانی انتقال گرما در روغن به ترمومتر را تعیین کنید.

۳. شکلها پاسخ پله واحد و پاسخ پالسی ۰.۰۰۱ ثانیه سیستم $\frac{1}{s(\frac{1}{10}+1)^3}$ را نشان می دهد، برای آن

مدل ۳ پارامتری درجه ۱ تقریب بزنید.



۴. دلیل محدودیتها به سیستم تاخیردار درجه ۱ پالسی با دامنه واحد اعمال گردیده است. شکل پاسخ خروجی را نشان می دهد. مدل سیستم و عرض پالس اعمالی را تعیین کنید.



۵. پاسخ پله واحد سیستمی در شکل نشان داده شده است. مقادیر $d=0.5$, $a=1$, $T_p=1\text{sec}$, $K=2.5$ و $s=1$ است. برای این سیستم تابع تبدیل تقریب بزنید.

۶. برای سیستمهای زیر

$$G(s) = \frac{5(7s+1)e^{-2s}}{(50s+1)(10s+1)(s+1)}$$

$$g_0(s) = \frac{2(15s+1)}{(20s+1)(s+1)(0.1s+1)^2} \quad G(s) = \frac{5(1.5s+1)e^{-2s}}{(50s+1)(10s+1)(s+1)}$$

مدل FOPTD تقریب بزنید

۲. خطای ماندگار نیز با افزایش k کاهش می‌یابد

$$e(s) = \frac{1}{1 + \frac{KK_p}{1 + \tau s}} \frac{A}{s} = \frac{1 + \tau s}{1 + KK_p + \tau s} \frac{A}{s}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1 + \tau s}{1 + KK_p + \tau s} \frac{A}{s} = \frac{A}{1 + KK_p}$$

۳. افزایش k در سیستم‌های درجه بالا ممکن است منجر به نوسان شود.

۴. کنترلر متناسب معمولاً با بهره و حد بالا و پایین خروجی کنترلر تعریف می‌گردد. اغلب بهره آن نیز با ترم proportional band(Pb) در صدی از محدوده ورودی مجاز است که در آن رفتار کنترلر خطی است. مقادیر کنترلر متناسب اینگونه با یکدیگر ارتباط دارند.

$$u_{max} - u_{min} = K P_b$$

عموماً $u_{max} - u_{min} = \%100$ فرض می‌شود، لذا


$$K = 100/P_b$$

برای مثال اگر بهره ۲ باشد، $PB = \%50$ است. کنترلر متناسب بطور لحظه‌ای عمل می‌کند یعنی سیگنال کنترل متناسب با سیگنال خطای در همان لحظه است. کنترلر متناسب برای خطاهای بزرگ مانند کنترل on-off عمل می‌کند.

Integral control

B. کنترلر انگرالی

شکل سیستم با کنترلر انگرالی را نشان می‌دهد.



۱. مقدار خطای ماندگار این سیستم با ورودی پله صفر است

$$e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K}{\tau_i(1 + \tau s)}} \frac{A}{s} = \frac{\tau_i s (1 + \tau s)}{\tau_i s (1 + \tau s) + K s} \frac{A}{s} \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s e(s) = 0$$

۲. درجه سیستم را بالا می‌برد، یعنی می‌تواند سیستم حلقه بسته را ناپایدار کند.

۳. رفتار سیستم را عموماً کند، نوسانی و حتی ناپایدار می‌کند مگر آنکه طراحی مناسبی انجام شده باشد.

شکل رفتار این سیستم را نشان می‌دهد.


Proportional plus Integral (PI) control

C. کنترلر PI

تابع تبدیل این کنترلر در شکل نشان داده شده است.

کنترلر پیوسته PID

کنترل به دو حالت دستی و اتوماتیک می‌تواند صورت گیرد. شکل سیستم کنترل اتوماتیک را نشان می‌دهد.




در این طرح کنترلر می‌تواند هر تابع تبدیل مناسب باشد اما در اکثر موارد ترجیح داده می‌شود از کنترلرهای کلاسیک استفاده شود این کنترلرهای عبارتند از کنترلر P, PI و PD که به شرح آنها می‌پردازیم.

۱-۴ اجزا کنترلر PID

Proportional control

A. کنترلر متناسب P

تابع تبدیل کنترلر متناسب $Gc(s) = K$ است. شکل حلقه بسته سیستمی با کنترلر متناسب را نشان می‌دهد.




تابع تبدیل حلقه بسته عبارت است از:

$$\frac{c(s)}{r(s)} = \frac{\frac{KK_p}{1 + \tau s}}{1 + \frac{KK_p}{1 + \tau s}} = \frac{KK_p}{1 + KK_p + \tau s} = \frac{KK_p}{1 + KK_p} \frac{1}{1 + \frac{\tau}{1 + \tau s}} \quad \tau' = \frac{\tau}{1 + KK_p}$$

در نتیجه اعمال کنترلر

۱. ثابت زمانی با افزایش k کم می‌شود



به علت ریزش مایع از لوله ورودی، سطح مایع داخل مخزن متلاطم است. اگر کنترل کننده متناسب باشد، به علت متلاطم مایع، H ارتفاع مایع، e خطای حلقه بسته و درنهایت سیگنال کنترل دچار تغییر می گردد. نتیجه اینکه شیر کنترل مرتب باز و بسته می شود. باز و بسته شدن مداوم شیر سبب فرسودگی آن و علاوه بر آن تغییر دبی مایع ورودی می گردد که این خود به تغییرات ارتفاع مایع داخل تانک دامن می زند. کنترلر PI از خطا انتگرال می گیرد لذا مقدار متوسط ارتفاع که بسیار کوچک است از کنترلر خارج شده و به شیر اعمال می شود. این تدبیر به آرامش در عملکرد فرایند کمک می کند.


Proportional plus Derivative (PD) control

D. کنترل PD

تابع تبدیل کنترلر PD

$$C(s) = K_p(1 + \tau_d s)$$

است. این کنترلر برای سیستم $P(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$ ظاهرا کار مهمی نمی تواند انجام دهد. اما برای سیستمهای درجه بالا کنترلر PD رفتار گذرا را عموما بهبود می بخشد. برای مثال به سیستم $P(s) = \frac{1}{J s^2}$ توجه کنید. تابع تبدیل حلقه بسته این سیستم با کنترلر متناسب




است که معادله مشخصه آن $J s^2 + K_p = 0$ نشان می دهد که سیستم نوسانی است. با کنترلر PD تابع تبدیل آن

$$\frac{c(s)}{r(s)} = \frac{\frac{K_p(1 + \tau_d s)}{J s^2}}{1 + \frac{K_p(1 + \tau_d s)}{J s^2}} = \frac{K_p(1 + \tau_d s)}{J s^2 + K_p(1 + \tau_d s)}$$

است که معادله مشخصه آن $J s^2 + K_p \tau_d s + K_p = 0$ نشان می دهد که سیستم پایدار است.

پاسخ پله این سیستم با کنترلر P و PD در شکل نشان داده شده است.



۱. خطای ماندگار پاسخ پله حلقه بسته صفر است


$$\frac{e(s)}{r(s)} = \frac{1}{1 + \frac{KK_p(1 + \tau_i s)}{\tau_i s(1 + \tau s)}} = \frac{\tau_i s(1 + \tau s)}{s^2 \tau \tau_i + (1 + KK_p)\tau_i s + KK_p}$$

۲. با افزایش k_p مقدار کمتر گذرا بهبود می یابد

$$s^2 \tau \tau_i + (1 + KK_p)\tau_i s + KK_p = 0; \quad \xi = \left(\frac{1 + KK_p}{2}\right) \sqrt{\frac{\tau_i}{KK_p \tau}} \quad \zeta = \left(\frac{1}{2}\right) \sqrt{\frac{\tau_i}{K \tau}}$$


۳. کنترلر I زمانی استفاده می شود که خطا تغییرات دارد ولی مقدار متوسط آن حدود صفر است. انتگرال گیر سبب صفر کردن خطای خروجی در حال تحریک پله یا بی اثر کردن اختلال پله ای است.

۴. برخلاف کنترلر متناسب که بصورت لحظه ای عمل می کند، کنترل انتگرال از گذشته تا حال خطا انتگرال گرفته و بر اساس آن عمل می کند.



ب : کنترل کننده انتگرال گیر الف : کنترل کننده متناسب





شکل رفتار سیستم در حالت کنترلر P، کنترلر I و کنترلر PI را نشان می دهد.



Comparison among the transient responses with P, I and P-I control

مثال: در پروسس مایع شکل، هدف کنترل ارتفاع مایع در مخزن است.

هدف کنترل درجه حرارت محفظه احتراق است. تغییر مقدار سوخت بعد از مدت زیادی منجر به تغییر درجه حرارت محفظه می‌گردد. اگر درجه حرارت به هر دلیلی در حال کم شدن باشد، خطای را به افزایش می‌گذارد. اگر کنترلر P یا PI استفاده شود، چون در ابتدا خطای کم است مقدار سوخت چندان افزایش پیدا نمی‌کند و درجه حرارت کوره همچنان کاهش می‌یابد. ولی اگر در همان ابتدا سیگنال متناسب با تغییرات درجه حرارت به شیر داده می‌شود از سرده‌تر شدن محفظه جلو گیری می‌کرد.



کنترلر

۱. در موقعی استفاده می‌شود که سیستم کند است. در این حالت کنترلر متناسب با تغییرات در خطای عمل می‌کند. در غیر اینصورت رفتار سیستم مطلوب نخواهد بود. با این تعریف کنترلر مشتقی به رفتار پروسس در آینده پاسخ می‌دهد.

E. کنترلر PID

فرمول کنترلر PID و تابع تبدیل آن از اینقرار هستند

$$C(s) = K_p \left(1 + \tau_d s + \frac{1}{\tau_i s} \right)$$

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \tau_d \frac{de(t)}{dt} + \frac{1}{\tau_i} \int e(\tau) d\tau \right]$$

که در آن

K_p • بهره

reset time : T_i •

Derivative time : T_d •

هستند. کنترلر PID علیرغم درجه پایین آن کاربرد گسترده‌ای دارد. در سیستمهای SISO خطی، غیر خطی، تاخیر دار و غیره می‌تواند استفاده شود. حتی سیستمهای MIMO به سیستمهای SISO تجزیه شده و برای هر حلقه آنها کنترلر PID طرح می‌شود. کنترلر PID عملکرد robust دارد و از همین رو مقبولیت زیادی پیدا کرده و در کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود.

کنترلر PID برای اینکه خوب کار کند باید پارامترهای آن در رابطه با فرایند مورد نظر به مقدار مناسبی تنظیم شوند. به این کار PID tuning می‌گویند.

همیشه لزومی ندارد که هر ۳ پارامتر PID مقدار داشته باشد. مثلاً میتواند $T_d = 0$ باشد تا PID عملکرد PI پیدا کند. وجود جمله مشتق گیر در کنترل کننده PID موجب اضافه شدن صفر به حلقه بسته می‌گردد که پایداری نسبی را بهبود می‌دهد.

$$C(s) = K_p \left(1 + \tau_d s + \frac{1}{\tau_i s} \right)$$

برای تشریح بیشتر عملکرد کنترلر PID مثال محفظه احتراق شکل را در نظر بگیرید.

۲-۴ انواع ساختار کنترل PID

A. مدل ریاضی کنترل PID

۱- مدل استاندارد noninteracting که به نامهای الگوریتم ISA یا الگوریتم ایده آل خوانده می شود.. در این مدل پارامترهای انتگرال و مشتق تحت تاثیر یکدیگر نیستند.

$$G(s) = K \left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right)$$

این مدل می تواند صفر کمپلکس داشته باشد.

۲- مدل کلاسیک، سری یا interacting: کنترل PID با ساختار ذیل در کنترلهای تجاری عمومی است

$$G(s) = K \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right) \left(1 + sT_d \right)$$

از آنرو این مدل interacting است که پارامترهای نهایی مشتق و انتگرال از پارامترهای مشتق و انتگرال موجود در فرمول تاثیر می گیرند. این کنترل را کفته می شود که ساده تر تنظیم می شود. این کنترل کپی برداری از کنترلهای PID نیوماتیکی قبلی است.

۳- مدل موازی: مدل زیر از کنترل PID نیز وجود دارد

$$G''(s) = k + \frac{k_i}{s} + sk_d$$

این فرم می تواند صفر کمپلکس داشته باشد.

B. مدل عملیاتی و تجاری کنترل PID

در کنترلهای تجاری اطلاعات دقیقی از ساختار کنترل داده نمی شود تا بتوان بر اساس آن استنتاج کرده و عمل نمود. برای تنظیم کنترلهای اطلاعات ساختاری آن ضروری است. اطلاعاتی درباره نحوه فیلتر کردن نویز فرکانس بالا و نحوه اعمال سیگنال مرجع مورد نیاز است. در اینجا به نحوه تنظیم ساختاری که در بعضی از کنترلهای تجاری استفاده شده است می پردازیم.

۳ فرم عملیاتی کنترل PID از اینقراند

$$\begin{aligned} \text{I. } U &= K \left(bY_{sp} - Y + \frac{1}{sT_i} E + \frac{sT_d}{1+sT_d/N} (cY_{sp} - Y) \right) \\ \text{II. } U &= K' \left(\left(b + \frac{1}{sT'_i} \right) \frac{1+scT'_d}{1+sT'_d/N} Y_{sp} - \left(1 + \frac{1}{sT'_i} \right) \frac{1+sT'_d}{1+sT'_d/N} Y \right) \\ \text{III. } U &= K'' (bY_{sp} - Y) + \frac{K'_i}{s} E + \frac{K''_i s}{1+sK''_d/(NK'')} (cY_{sp} - Y) \end{aligned}$$

این ساختار با طرح ریاضی PID دارای تفاوت‌های زیر است.

محدودیت در بهره جمله مشتقی
برای جلوگیری از تقویت نویز فرکانس بالا در حلقه به ترم مشتق گیر قطبی اضافه شده است. که فرمول ترم D را تغییر داده است.

$$D = -\frac{sKT_d}{1+sT_d/N} e$$

به این ترتیب بهره در فرکانس بالا به KN محدود می گردد مقدار N بین ۸ تا ۲۰ انتخاب می گردد.
برای بررسی اثر نویز فرکانس بالا به مثال نویز

$$n = a \sin \omega t$$

دقت کنید که مقدار آن بعد از ترم مشتقی برابر می گردد با

$$u_n = KT_d \frac{dn}{dt} = aKT_d \omega \cos \omega t$$

که نشان می دهد دامنه سیگنال کنترل در فرکانس‌های بالا بسیار بزرگ می گردد. برای رفع این مشکل، جمله مشتقی بصورت زیر نوشته می شود.

$$D = -\frac{T_d}{N} \frac{dD}{dt} - KT_d \frac{de}{dt}$$

که به معنی اضافه کردن قطب برای محدود کردن بهره در فرکانس بالا است.

وزندار کردن سیگنال مرجع

تغییر دیگر وجود پارامترهای b و c است که ضریب سیگنال مرجع در ترم P و D هستند.

$$u(t) = K \left(e_p + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(s) ds + T_d \frac{de_d}{dt} \right)$$

خطا برای ترم متناسب

$$e_p = bY_{sp} - y$$

و برای ترم مشتقی

$$e_d = cY_{sp} - y$$

است. خطای برای ترم انتگرال واقعی تعریف می شود تا منجر به خطای ماندگار نشود

$$e = y_{sp} - y$$

کنترلهایی که به ازای مقادیر متفاوت b و c بدست می آیند، رفتار مشابهی در برابر نویز اندازه گیری و اغتشاش ناشی از بار دارند. ولی رفتار گذراي آنها متفاوت است. برای مثال در $b=0$ ترم مشتق سری وجود ندارد و فرآخیز کم است ولی. با افزایش b مقدار آن زیاد می شود.

پارامتر c معمولاً صفر در نظر گرفته میشود تا پرش گذرا در خروجی ناشی از تغییر سیگنال مرجع بوجود نیاید. در کنترل زنجیره‌ای استخنا وجود دارد زیرا در این سیستمها سیگنال مرجع را حلقه خارجی کنترل تولید می‌کند که عموماً دارای پرش نیست. لذا لزومی ندارد که $c=0$ باشد.

کنترلری که در آن $b=c=0$ است را IPD می‌خوانند. و به کنترلری که در آن $b=0$ و $c=0$ است، PI-D می‌گویند. در حالت کلی سیستم کنترل باید شرایط خاصی را تامین کند. پاسخ گذراخوب، عدم پاسخ به اغتشاش و نویز. در حلقه کنترلی که تمام ایتها بر اساس خطای فیدبک می‌خواهد حل شود، سیستم با یک درجه آزادی می‌گویند. با وزنار کردن خروجی و سیگنال مرجع سیستمها با چند درجه آزادی شکل می‌گیرد که برای انجام ماموریت‌های سیستم کنترل انعطاف پذیرتر است.

C. مدل‌های velocity

به الگوریتمهای PID که تا به حال صحبت شدند positional algorithm می‌گویند که در آنها، خروجی سیگنال کنترل کننده است.

در دوران اولیه کنترل که مدارهای الکترونیکی وجود نداشتند انتگرال گیری ($1/s$) کنترل را موتوری که مستقیماً به شیر کنترل متصل بود انجام می‌داد. از اینرو مشتق سیگنال کنترل تولید و به موتور اعمال می‌شد (ترم انتگرال بر عهده محرک که موتور است گذاشته می‌شد).




Figure 3.16 Block diagram of a PID algorithm in velocity form.

بعد از این که کنترلهای الکترونیکی و کامپیوتی شدند، بعضی از سازندگان همچنان ساختار قبلی را حفظ کردند. ساختاری که در آن ابتدا du/dt تولید و سپس انتگرال گیری صورت می‌گرفت و از همین رو به نام velocity PID شناخته می‌شد. در بعضی موارد، انتگرال گیری مانند قبل توسط موتور و در بعضی دیگر توسط مدار الکترونیکی کنترل صورت می‌گرفت. این طرح امکان ساده تری برای مقابله با انتگرال وینداب Integrator wind up و اعمال سویچ نرم پارامترها bumpless فراهم می‌آورد. وقت کنید که در حالت ماندگار خروجی $du/dt=0$ است و تغییر پارامترها یا سویچ به حالت دستی پرسنی در سیگنال کنترل ایجاد نمی‌کند. سیگنال کنترل را خروجی انتگرال گیر (غیر صفر) اعمال می‌نماید.

پیاده سازی طرح velocity برای کنترلهایی که ترم انتگرالی ندارند (مانند کنترلر P) به لحاظ کردن ترتیب خاص نیاز دارد که در حالت ماندگار خروجی نهایی کنترلر (انتگرال گیر) صفر نشود.

۳-۴ انتخاب مناسبترین کنترلر

PID

۱. اگر فشار حلقه باز سیستم مشابه درجه ۱ باشد کنترلر PI کفايت می‌کند و نیازی به ترم D نیست.
۲. برای سیستمهای درجه بالا اگر کنترل دقیق مطرح نباشد باز هم PI کفايت می‌کند تا I خطای ماندگار پله را صفر و P سرعت پاسخ را تنظیم کند.

PID

در عملکرد سیستم کنترل، مدل فرایند، اشباع محركها و اغتشاش اثر می‌گذارند. این ممکن است عجیب به نظر برسد که کنترلری به سادگی PID قادر باشد در این اوضاع حواسه ها را تامین کند. سیستم های صنعتی به خوبی با PID کنترل می‌شوند مگر آنکه عملکرد فوق العاده ای از آنها خواسته شود.

۱. کنترل PID بیش از ۹۰٪ مسائل کنترل صنعتی را حل می‌کند.
۲. به مدل ریاضی نیاز ندارد ولی برای تنظیم به آزمایشات گسترش نیازمند است.
۳. ساختمان ساده دارد که به راحتی قابل ساخت و تنظیم است.
۴. برای فرایندهای زیادی می‌تواند استفاده شود.
۵. جمله مشتقی مفید است و قتنی:

 - مقدار ثابت زمانیهای فرایند اختلاف زیاد با هم دارند
 - کنترل دقیق سیستمهای درجه بالا (در سیستمهای درجه بالا افزایش بهره موجب کاهش پایداری نسبی می‌شود ولی D ضمن تامین میرایی مناسب سرعت پاسخ گذرا افزایش می‌دهد)

در کجا سیستم کنترل پیچیده نیاز است

۱. کنترل دقیق سیستم درجه ۳ و بالاتر
۲. سیستم با نسبت L/T بزرگ
۳. سیستم با مد غالب نوسانی
۴. سیستم با ترانس زیاد در پارامترها
۵. حذف دقیق اختلال
۶. سیستمهای MIMO با ارتباط قوی بین حلقه ها

کنترل صنعتی

اینکه به کدام یک از معیارها اهمیت بیشتری در یک طرح داده شود، در سیستمهای مختلف اندکی متفاوت است. مثلاً ممکن است در سیستمی حذف Load disturbance مهم باشد و در سیستم دیگر Tracking مهم باشد. این تفاوت نگاه را در کنترل سیستمهای زیر می‌توان دید.

۱- سیستم کنترل دبی و فشار مایع: پاسخ سیستم سریع و بدون تاخیر است و عموماً همراه با نویز فرکانس بالای کوچک است لذا: کنترلر PI با بهره متوسط برای آن مناسب است

۲- سیستم کنترل ارتفاع مایع: بدلیل تلاطم مایع، ارتفاع اندازه گیری شده نویزی است لذا: کنترلر PI با بهره زیاد و مقدار مناسب برای Ti تاثیر تلاطم مایع بر حلقه بسته تاثیر نا مطلوب نگذارد انتخاب می‌شود.

۳- سیستم کنترل فشار گاز: فرایند عموماً سریع و تنظیم آن راحت است لذا: کنترلر PI با اندکی جمله انتگرالی (بزرگ) کافی است

۴- سیستم کنترل درجه حرارت: انواع مختلف فرایند حرارتی وجود دارد، این فرایندها عموماً کند و همراه با تاخیر هستند لذا: کنترلر PID برای افزایش سرعت پاسخ و کنترل مورد نیاز است

۵- Composition control: مانند فرایندهای حرارتی است همراه با نویز و تاخیر بیشتر. عملکرد جمله D در آن محدود است از اینرو کاندید استفاده از کنترلرهای پیشرفتی هستند

در اغلب سیستمهای صنعتی ورودی ثابت است لذا دنبال کردن ورودی هدف نیست آنچه اهمیت دارد تثبیت عملکرد علیرغم وجود اغتشاش است. بنابراین هدف از طراحی کنترلر، تنظیم پارامترهای آن به نحوی است که خطای در اثر اغتشاش به سرعت و با حداقل جهش از بین برود. سرعت از بین رفتن خطای حداقل بودن جهش را باید با معیاری سنجید. معیاری که برای آن در نظر گرفته می‌شود باید تابعی از خطای و زمان باشد. معیارها و روش‌های متعددی برای تنظیم رفتار کنترلر مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۴-۱ روش سعی و خطا

A. تنظیم مدد

- Kc را از مقدار کم افزایش دهید تا حلقه بسته نوسانی گردد. در فرکانس نوسان به بهره Kc ، نهایت بهره Kcu می‌گویند.
- بهره را کاهش داده و به مقدار $0.5Kcu$ برسانید

B. تنظیم مدد

- Ti را از مقدار بزرگ شروع کرده کاهش دهید تا سیستم نوسانی شود. $Ticu$
- را افزایش داده و به $Ti=3Ticu$ برسانید.
- برای بهبود رفتار جمله D را نیز به کنترلر اضافه کنید.

C. تنظیم مدد

- Td را افزایش دهید تا سیستم نوسانی شود

۴-۴ تنظیم کنترلر PID

در فصل قبل گفته شد که:

۱. کنترلر PID به سادگی به فرایند اضافه می‌شود، خواه فرایند خطی، غیر خطی، یا با تاخیر و غیره باشد.

۲. پارامترهای کنترلر شدیداً بر رفتار حلقه بسته تاثیر می‌گذارند. انتخاب نامناسب پارامترها ممکن است منجر به ناپایداری سیستم گردد.

۳. پارامترهای PID به مدل فرایند وابسته است، از طرفی تعیین دقیق مدل ریاضی فرایند پیچیده است، لذا برای داشتن کنترل خوب از روش تجربی برای پیدا کردن مقدار بهینه برای پارامترهای کنترلر استفاده می‌شود.

۴. به استفاده از روش تجربی برای تعیین مقدار بهینه پارامترهای کنترلر tunning می‌گویند. به عبارت واضحتر منظور بdest آوردن پارامترهای کنترلر PID است.

۵. در سال ۱۹۴۲ دو مهندس به نامهای N.B. Nichols و J.G. Ziegler روشهای برای تنظیم پارامترهای PID ارائه کردند که همچنان مورد استفاده است.


۶. در سال ۱۹۵۳ دو محقق دیگر G.H. Cohen و G.A. Coon بهبود در تنظیم پارامترها ارائه کردند.

۷. روشهایی که بر اساس مدل معلوم کار می‌کنند نیز مورد توجه بوده است. این روشهای عملکردی بهتر از ZN دارند.

۸. ZN نیازی به مدل ریاضی سیستم ندارد و برای آنها مدل تاخیر دار درجه ۱ فرض می‌کند.

معیارهای تنظیم کنترل کننده

شکل زیر یک سیستم کنترل را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵- سیستم کنترل در حالت کلی

که در آن ۴ مسئله

۱. تعیین ورودی از خروجی،

۲. پاسخ گذاری مطلوب،

۳. جلوگیری از تاثیر اغتشاش

۴. ثبات در مقابل تغییرات داخلی سیستم

بدون سیگنال کنترل اضافی مد نظر است. اهداف سیستم کنترل متناقض هستند.

• مثلاً حذف اغتشاش Load disturbance در مقابل قدرت دنبال کردن ورودی Tracking قرار می‌گیرد

• یا robustness عموماً همراه با کاهش کارایی و قدرت مانور سیستم Performance است.

کنترل صنعتی

که صورت کسر شیب خط مماس به پاسخ پله و مخرج کسر دامنه ورودی پله است. در نتیجه $RR = \frac{K}{T}$ بدست می‌آید.

برای تعیین پارامترهای کنترل برای سیستم تاخیر دار درجه ۱ روش‌های متعددی بکار گرفته شده است که نتایج آنها در جدول زیر جای داده شده است. در این جدول

$$D = \frac{L}{T}$$

و ساختار کنترل PID مدل استاندارد زیر است

$$K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

مقدار $PB = 100/Kc$ است. جدول زیر پارامترهای کنترل برای بهترین تعقیب ورودی را می‌دهند.

Set point change		P		PI		PID	
	معیار	KcK	KcK	Ti	KcK	Ti	Td
ZN	$\frac{1}{4}$ decay	1/D	0.9/D	3.33L	1.2/D	2L	0.5L
IAE		$0.90/D^{0.98}$	$0.98/D^{0.98}$	$1.65T^{D^{0.72}}$	$1.43/D^{0.92}$	$1.14T^*_{D^{0.75}}$	$0.48*_{LD^{1.14}}$
ISE		$1.40/D^{0.92}$	$1.30/D^{0.96}$	$2.03T^{D^{0.74}}$	$1.50/D^{0.95}$	$0.92T^*_{D^{0.77}}$	0.56L
ITAE		$0.50/D^{1.08}$	$0.86/D^{0.98}$	$1.48T^{D^{0.68}}$	$1.36/D^{0.95}$	$1.18T^*_{D^{0.74}}$	0.38L
CHR	no overshoot & fast response	0.3/D	0.35/D	1.2L	0.6/D	L	0.5L
CHR	20% overshoot & fast.response	0.7/D	0.6/D	L	0.952/D	1.35L	0.47L

بهترین مقدار پارامترها برای حذف اختلال اعداد دیگری هستند که در جدول زیر نشان داده شده اند


Disturbance		P		PI		PID	
	معیار	KcK	KcK	Ti	KcK	Ti	Td
Takashi	min. control area	0.9/D	0.9/D	3.3L	1.3/D	2.2L	0.45L
CHR	no overshoot & fast response	0.3/D	0.6/D	4L	0.952/D	2.4L	0.4L
CHR	20% overshoot & fast.response	0.7/D	0.7/D	2.3L	1.2/D	2L	0.42L
Cohen-Coon	$\frac{1}{4}$ decay	$1/D+1/3$	$1/D+1/11$	$\frac{11+D}{5+11D}$ $*1.51L$	$1.35^*(1/D+1/5)$	$\frac{5+D}{5+3D}$ $*2.5L$	$\frac{5}{5+D}$ $*0.37L$

Td=Tdcu/3 •

• دقیق کنید که نوسان ناشی از اشباع کنترلر نباشد)

۲-۴-۴ روش‌های بر اساس پاسخ پله

اگر حلقه سیستم باز و به آن در نقطه m' پله اعمال شود و خروجی آن مطابق شکل باشد از آن برای تنظیم کنترلر استفاده کرد.




تابع تبدیل اینچنین سیستمی

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{Ts+1}, \quad K = \frac{\delta y}{\delta u}$$

است که در آن L تاخیر، T ثابت زمانی، y خروجی و u ورودی اعمالی به فرایند است. برای بدست آوردن پارامترهای مدل از روی پاسخ پله، خطی در نقطه عطف به نمودار مماس می‌گردد. مقدار L تاخیر است و ثابت زمانی است. اگر سیستم دقیقاً مدل درجه ۱ با تاخیر باشد، مقدار AB=AC می‌گردد. نتایج مطالعات در مورد سیستمهای صنعتی نشان می‌دهد که اغلب $T=AB$ نتایج بهتری را تولید می‌کند.

نوع دیگر ارائه پارامترها

در بعضی از متون پارامتر RR (response rate per change) (تعريف می‌گردد).



$$RR = \frac{\Delta y / \Delta t}{\Delta u} = \frac{y_\infty}{u_\infty T}$$

ISE: Integral of the square error

$$\text{ISE} = \int_0^{\infty} [e(t)]^2 dt$$

- خطاهای بزرگ بیشتر و خطاهای کوچک کمتر در نظر گرفته می‌شوند
 - فرآخیز بزرگ خیلی بزرگ منظور می‌شود
 - نوسانات کوچک دائمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

٣. انتگرال زمان قدر مطلق خطأ ITAE:Integral time absolute error

$$\text{ITAE} = \int_0^{\infty} t |e(t)| dt$$

- تاثیر نوسانات ماندگار بزرگ در نظر گرفته می شود
 - اثر خطای در حالت گذرا محدود لحاظ می گردد.

Chien, Hrones and Reswick ۱۷

در روش CHR ۲ طرح وجود دارد. یکی "سرعترین پاسخ بدون فراخیز" و دیگری "باسخ با ۲۰٪ فراخیز" است. آنها همچنین نکته مهمی را بیان کردند که پارامترها برای "تنظیم خروجی نسبت به ورودی" و حالت تنظیم پارامترها برای "حذف اختلال بار در خروجی" متفاوت است.

Takahashi , شو , D

سیاست‌های این روش، باید حذف تداخالتی شده باشد.

Cohen-Coon , شو ، .E


۱. در این طراحی هدف اصلی حذف load disturbances است.
 ۲. مانند ZN معیار ۱/۴ برای نسبت میرایی دامنه پاسخ پله است.
 ۳. در طرح P و PD تلاش می کند بالاترین بهره را داشته باشد در حالیکه معیار ۱/۴ را رعایت می کند تا خطای ماندگار کاهش یابد.
 ۴. در طرح PI و PID تلاش می کند Ti/K ماکریم بدست آید در حالیکه معیار ۱/۴ به قوت خود باقی است. این به معنی حداقل کردن خطای در مواجهه با load disturbance پلهای است.

F. مقایسه عملکرد معیارهای چهار گانه

در این قسمت عملکرد روش‌های پیشنهادی مورد بحث قرار می‌گیرد. در این مثال هوا به داخل لوله ای فرستاده می‌شود. در ابتدای لوله رشته سیمی قرار دارد که با جریان الکتریکی گرم می‌شود. هوا با عبور از کنار سیم گرم شده و درجه حرارت آن توسط ترمومیتر (اندازه گیر درجه حرارت) اندازه گیری می‌شود.

A. روشنگر نیکولز ZN

۲ روش کلاسیک برای تعیین پارامترهای کنترل PID توسط زیگلر نیکولز در سال ۱۹۴۲ ارائه شد. این معیارها و بهبود یافته آن بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. این روش ابتدا ابداع شد تا سیستم بتواند به نحو مناسبی اغتشاش باز را کنترل کند. معیار طراحی $d=0.25$ میرایی نسبی دامنه است که در شکل نشان داده شده است. برای مقدار $d=0.22$ بدست می آید که خیلی کوچک است. از اینرو طراحی به روش زیگلر نیکولز نیازمند تنظیم مجدد است. این ۲ روش یکی بر اساس پاسخ پله سیستم حلقه باز و دیگری بر اساس رفتار فرکانسی سیستم حلقه سیستم است.



ISE, IAE & ITAE، وشهاء، رهنه B.

در این روشها معیاری برای رفتار سیستم تعریف و مقدار پارامترهای کنترل برای بهینه شدن معیار محاسبه می‌گردد.

$$j = f(e, t)$$

که زتابع معیار نامیده می شود و هدف از طراحی کنترل کننده حداقل کردن آن است. خطای پارامترهای کنترلر و فرایند پستگی دارد. آگر کنترل کننده PID و فرایند

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{Ts + 1}$$

پاشد، تابع خطای اینگونه نوشته می‌شود.

$$e = f(K, T, \tau, Kc, Ti, Td)$$

مشتقاتی جزئی تابع معیار نسبت به پارامترهای کنترلر مساوی صفر قرار داده شده و پارامترهای کنترلر، K_C ، T_i و T_d از دستگاه معادلات زیر بدست می‌آید.

$$\frac{\partial j}{\partial Kc} = 0, \quad \frac{\partial j}{\partial Ti} = 0 \quad \frac{\partial j}{\partial Td} = 0$$

برای طرح کنترل کننده‌ها توابع معیار متفاوتی رائه می‌شود که در هریک از آنها خصوصیت متفاوتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا به معرفی^۴ تابع می‌پردازم:

IAE: Integral of the absolute error

$$\text{IAE} = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

معیار	ISE	ZN	IAE	ITAE
Kc پسیفر کنترل کشنده	2.3	1.7	1.5	0.89

جدول ۱ - بهره کنترل کشنده متناسب در معیارهای چهارگانه


پاسخ سیستم حلقه بسته با کنترلر P در معیارهای ۴ گانه در شکل ۱۸ نشان داده است.

شکل ۱۹ پاسخ مدار حلقه بسته با کنترلر PI را نشان می دهد. جدول مشخصات کنترل کشنده را در بر دارد.

معیار	ISE	ZN	IAE	ITAE
Kc	2.18	1.54	1.66	1.46
Ti	0.97	0.93	0.54	0.49

جدول ۲ - مشخصات کنترل کشنده PI در معیارهای چهارگانه

بطوریکه ملاحظه می شود به علت زیاد بودن بهره کنترلر در معیار ISE، پاسخ سریع و نوسانات نسبت به معیارهای دیگر زیاد است. در معیار ZN که بهره کنترلر کمتر است سرعت پاسخ و دامنه نوسانات نیز کمتر می باشد. در این معیار دامنه خطای هر پریودیه یک چهارم خطای در پریود قبل کاهش می یابد. در معیار IAE سرعت پاسخ بسیار کم است و به دلیل یکسان در نظر گرفتن خطاهای مثبت و منفی، خطای خالص کم است. در معیار ITAE به دلیل آن که زمان وزن مقدار خطاست، خطای به سرعت از بین می رود. البته ذکر این نکته ضروری است که در کنترل متناسب P در تمام حالات خطای ماندگار وجود دارد. در حالیکه با کنترلر PI خطای ماندگار صفر است و در تمام حالات خروجی به مقدار نهایی مطلوب می رسد.




شکل ۱۵- شای بروونس حرارتی

بعد از اندازه گیری درجه حرارت در محلی دورتر، تأخیر زمانی در حلقه ظاهر می شود. فرایند حرارتی از درجه ۱ با $K=1$ و ثابت زمانی $T=0.48s$ و تأخیر $L=0.28s$ است. تابع تبدیل این سیستم از این قرار است.


$$G(s) = \frac{e^{-0.28s}}{0.48s + 1}$$

شکل ۱۷ پاسخ مدار باز این فرایند را به ورودی پله نشان می دهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است،




شکل ۱۷- پاسخ مدار باز زای بروونس حرارتی به ورودی پله ای با مدت

بلوک دیاگرام سیستم حلقه بسته مطابق شکل است.




شکل ۱۶- دیاگرام جنبه ای بروونس حرارتی


برای کنترل متناسب، بهره در معیارهای ۴ گانه اینگونه است.




کنترلر ZN که بدست می‌آید $Gc(s) = 0.277(1 + \frac{1}{1.3s} + 0.325s)$ است. کنترلر CC رابطه $b=c=0$ دارد. $Gc(s) = 0.58(1 + \frac{1}{0.57s} + 0.129s)$ است. در این جواب ZN در نظر گرفته شده است.




نکته‌ای که دیده می‌شود این است که پاسخ فرایز ندارد. برای روشن شدن موضوع مثال دیگری را بررسی می‌کنیم که در آن $L=0.65$, $T=1.5$, $k=1$ است. پاسخ اسن سیستم اینگونه است



نتیجه اینکه وقتی ZN بزرگ است $D=L/T$ و بقیه روش‌های تنظیم کنترلر پاسخ محافظه کارانه ارائه می‌دهند. پاسخ با نوسان کم مربوط به ZN است.




شکل ۱۸- پاسخ مدار سیستم برووس حرارتی با کنترل PID در معیارهای چهارگانه



شکل ۱۹- پاسخ مدار سیستم برووس حرارتی با کنترل PI در معیارهای چهارگانه

مثال: برای سیستم $G(s) = \frac{1}{(s+10)^8}$ کنترلر PID با ضرایب ZN و CC طرح کرده پاسخها را مقایسه کنید. باز دیگر وزنهای کنترل $b=c=0$ قرار داده نتایج را مقایسه کنید.

شکل زیر پیاده سازی مسئله در محیط سیمولینک است



۴-۳-۴ روش زیگلر نیکولز بر اساس پاسخ فرکانسی

زیگلر نیکولز برای طراحی کنترلر روشنی در میدان فرکانس ارائه می‌کنند. در این روش بهره بک کنترلر متناسب تعییه شده در حلقه افزایش داده می‌شود تا سیستم حلقه بسته نوسانی گردد. در این وضعیت سیگنال کنترل و خروجی هر دو سینوسی با 180° درجه اختلاف فاز هستند. به دلیل کنترلر متناسب می‌توان نوشت $u = -Ku G(i\omega_u) = -1$. برای سادگی فرض می‌شود که سیگنال مرجع سیستم حلقه بسته صفر باشد. شرط نوسانی شدن سیستم از اینقرار است.

$$K_u G(i\omega_u) = -1$$

به بهره ای که سیستم را به پایداری مرزی می‌رساند نهایت بهره (Ku) ultimate gain (Ku) می‌گویند. از فرمول فوق می‌نویسیم

$$G(i\omega_u) = -\frac{1}{K_u}$$

برای سهولت پارامتر زیر تعریف می‌گردد.

$$\kappa = \left| \frac{G(i\omega_u)}{G(0)} \right|$$

سیستم با κ کوچک به راحتی کنترل می‌شود. بین κ و سبیت $L/(L+T)$ در سیستم FOPTD ارتباط تقریباً خطی وجود دارد به نحویکه $\kappa=0$ و سبیت $L/(L+T)=1$ است.

زیگلر نیکولز برآ ساس نهایت بهره (Kcu) و نهایت پریود نوسانات (Pcu) ultimate period (Pcu) پارامترهای کنترل مطابق جدول زیر را ارائه می‌دهد

Disturbance	P		PI		PID		
	معيار	Kc	Kc	Ti	Kc	Ti	Td
ZN	$1/4$ decay	$0.5K_{cu}$	$0.45K_{cu}$	$P_{cu}/1.2$	$0.6K_{cu}$	$P_{cu}/2$	$P_{cu}/8$
Modified ZN	Some overshoot				$0.33K_{cu}$	$P_{cu}/2$	$P_{cu}/3$
Modified ZN	No overshoot				$0.2K_{cu}$	$P_{cu}/2$	$P_{cu}/3$
Tyreus-Luybent (1997)		$0.31K_{cu}$	$2.2P_{cu}$	$0.45K_{cu}$	$2.2P_{cu}$	$P_{cu}/6.3$	
F.G.Shinskey	$0.5K_{cu}$	$0.5K_{cu}$	$0.43P_{cu}$	$0.25K_{cu}$	$0.5P_{cu}$	$0.125P_{cu}$	

از مزایای این روش آن است که

۱. به مدل فرایند نیاز نیست

۲. و به تمام فرایندهای حلقه باز پایدار قابل اعمال است

از معایب آن این است که

۱. زمانی است

۲. به هنگام بدست آوردن پارامترها سیستم نمی‌تواند به کار عادی خود ادامه دهد

۳. نوسانات ممکن است برای سیستم مضر باشد.

۴. برای سیستمهایی که حلقه باز ناپایدارند قبل استفاده نیست

۵. سیستمهای درجه ۱ و ۲ با تاخیر زیاد حتی با بهره بزرگ نیز ممکن است نوسان نکنند.

این مشکلات به ایده روش فیدبک رله ای Astrom & Wittenmark انجامیده است.

ارزیابی روش زیگلر نیکولز

این روش از نظر حذف اغتشاش بار خوب عمل می‌کند ولی میرایی رفتار حلقه بسته آن مناسب نیست. از بین ۲ روشی که ارائه می‌شود، روش ۲ قابل اطمینان تر است. ضمن اینکه طرح PID آنها بهتر از PI آنهاست. برای تنظیم بهتر عملکرد کنترلر زیگلر نیکولز از شکل‌های راهنمای زیر می‌توان استفاده کرد. شکل‌ها خروجی سیستم در نتیجه تغییر پارامترها را نشان می‌دهند.




Figure 4.13 Tuning map for PID control of a process with the transfer function $G(s) = (s + 1)^{-8}$. The figure shows the responses to a unit step disturbance at the process input. Parameter T_d has the value 1.9.

تحلیل روش زیگلر نیکولز در میدان فرکانس

در روش فرکانسی زیگلر نیکولز سیستم به حالت نوسانی می‌رود و بهره و پریود نهایی بدست می‌آید. در این حالت نمودار نایکوئیست از نقطه (-1,0) عبور می‌کند. دادن بهره نمودار را شعاعی بزرگ می‌کند. اضافه کردن انگرال و مشتق نقطه کار را عمود بر خط شعاعی جایجا می‌سازد. شکل نحوه تغییرات را نشان می‌دهد. حالا باید با تنظیم مناسب بهره، مشتق و انگرال نقطه کار روی نمودار نایکوئیست را به جای دلخواه منتقل کرد. با PI یا PD می‌توان یک ربع صفحه را پوشش داد (نقطه کار را به آن منتقل کرد)

نتیجه گیری

۱. بهره کنترلر در رابطه عکس با بهره حلقه تعیین می شود.
۲. بهره کنترلر با افزایش نسبت تاخیر L به ثابت زمانی T (L/T) کاهش داده می شود.
۳. هرچه نسبت L/T بزرگتر باشد کنترل سیستم مشکلتر می گردد.
۴. ضریب انگرال گیر T_i و ضریب مشتق گیر T_d با افزایش L/T باید افزایش یابند.
۵. نسبت بین T_d/T_i بین ۰.۱ تا ۰.۳ انتخاب می شود.
۶. نسبت میرایی $1/4$ برای کنترل فرایند زیاد نوسانی است. اگر پاسخ میرایی نیاز است، بهره باید کاهش و آن افزایش یابد.
۷. در بین IAE و ITAE روش ITAE محظوظ تر و روش ISE کم احتیاط تر است.




Figure 4.9 A given point on the Nyquist curve may be moved to another position in the G -plane by PI, PD, or PID control. Point A may be moved in the directions $G(i\omega)$, $-iG(i\omega)$, and $iG(i\omega)$ by changing the proportional, integral, and derivative gain, respectively.

۵-۵ پیاده سازی کنترلر

کنترلر های PID اولیه بادی بودند. زیگلر نیکولز نیز آزمایشات خود را با این کنترلرها انجام دادند. بعد از توسعه مدارهای الکترونیکی، کنترلرها بادی جای خود را به کنترلرها الکترونیکی دادند. با توسعه روزافزون مدارهای دیجیتال، امروزه کنترلر PID بصورت دیجیتال در حلقه های کنترل قرار می گیرد. با این وجود در صنایعی که در صورت حرقه احتمالی امکان انفجار وجود دارد همچنان از کنترلرها بادی استفاده می شود.


۱-۵-۱ کنترل الکترونیکی

در ساختمان کنترل کننده های الکترونیکی تقویت کننده و المانهای R و C وجود دارند. طرحی که برای ساخت کنترلر استفاده می شود برگرفته از بلوک دیاگرامهای بخش قبل است.


ساخت الکترونیکی کنترلر

برای ساخت کنترلر الکترونیکی به تقویت کننده، مقاومت و خازن نیاز است. در انتخاب مقاومت و خازن مدار باید دقیق شود. استفاده از خازن الکتروولیت که ترانس و وابستگی زیاد به درجه حرارت دارد مناسب نیست. همچنین استفاده از مقاومت خیلی بزرگ بدلیل تولید نویز و مقاومت کوچک به دلیل مصرف جریان غیر ضرور خوب نیست.

(۱) کنترلر P (Proportional): تابع تبدیل این کنترلر $G_c(s)=k$ است



۲ کنترلر PI (Proportional + Integral): تابع تبدیل این کنترلر و مدار آن از اینقرار است



۳) کنترلر PD (Proportional+Derivative): تابع تبدیل این کنترلر


است. المانهایی که در مدار استفاده می شوند از اینقرارند



$$G_c(s) = \frac{R_2 C_1 s^2 + \frac{R_1 C_1 + R_2 C_2}{R_1 C_2} s + \frac{1}{R_1 C_2}}{s}$$

این مدار که دو تقویت کننده دارد وقتی مناسب است که صفرهای کنترلر ساده باشند در این مدار $\tau_i = R_i C_i$ و $\tau_d = R_d C_d$

شکل پیاده سازی کنترلر PID آنالوگ در محیط سیمولینک را نشان می دهد.



۲-۵- پیاده سازی دیجیتالی کنترلر PID

در ساخت مدل دیجیتالی معمولاً از ۲ تبدیل استفاده می شود که عبارتند از:

$$\text{Backward differences} \Rightarrow s = \frac{1 - z^{-1}}{h}$$

$$\text{Tustines approximations} \Rightarrow s = \frac{\frac{2}{h} - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

برای این منظور کافی است در رابطه کنترلر آنالوگ به جای s یکی از دو رابطه فوق قرار گیرد. البته قبل از فرکانس نمونه برداری مناسب از رابطه $Ts < 0.05(T+L)$ انتخاب شود. به این ترتیب

معادل دیجیتالی کنترلر P: معادل دیجیتالی کنترلر متناسب از اینقرار است

$$P = K(bR(t) - y(t)) \Rightarrow P(t_k) = K(bR(t_k) - y(t_k))$$

که t_k ایندکس زمانی است که کامپیوتر مقادیر ورودی را قرائت و خروجی را تولید می کند.


معادل دیجیتالی کنترلر I: ۲ روش تعیین معادل دیجیتالی کنترلر I از این فرارند

Backward differences

$$I(s) = \frac{K}{T_i s} e(s) \Rightarrow I(z) = \frac{K}{T_i} \frac{h}{1 - z^{-1}} e(z) \Rightarrow I(t_k) = I(t_{k-1}) + \frac{Kh}{T_i} e(t_k)$$

$$\text{Tustines approximations} \Rightarrow I(t_{k+1}) = I(t_k) + \frac{Kh}{T_i} \frac{e(t_{k+1}) + e(t_k)}{2}$$

هر دو روش فرم زیر ولی با پارامترهای متفاوت را دارند.




$$Gc(s) = k(1 + t_d s)$$


۴) کنترل PID

برای کنترلر عملیاتی PID از مدار زیر میتوان استفاده کرد

$$U = K \left(bY_{sp} - Y + \frac{1}{sT_i} E + \frac{sT_d}{1 + sT_d/N} (eY_{sp} - Y) \right)$$




اگر صفرهای PID ساده و از طرح ریاضی استفاده شود مدار ساده تری بدست می آید.




$$Gc(s) = k \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + t_d s \right) = \frac{k\tau_d s^2 + ks + \frac{k}{\tau_i}}{s}$$

تابع تبدیل مدار PID از اینقرار است:



مثال: برای سیستم $G(s) = \frac{1}{2s+1} e^{-0.5s}$ طرح ZN PID کنترلر این کنترلر و معادل دیجیتالی آنرا مقایسه کنید.
با پیاده سازی سیستم زیر امکان مقایسه عملکرد دو کنترل فراهم می آید.



Incremental Form

این شکل کنترلر مشابه PID velocity در حالت پیوسته است که در فرم دیجیتالی به آن فرم اضافه شونده incremental می گویند. ساختار این کنترلر از اینقرار است.

$$\Delta u(t_k) = u(t_k) - u(t_{k-1}) = \Delta P(t_k) + \Delta I(t_k) + \Delta D(t_k)$$

$$\Delta P(t_k) = P(t_k) - P(t_{k-1}) = K(by_{sp}(t_k) - y(t_k) - by_{sp}(t_{k-1}) + y(t_{k-1}))$$

$$\Delta I(t_k) = I(t_k) - I(t_{k-1}) = b_{i1}e(t_k) + b_{i2}e(t_{k-1})$$

$$\Delta D(t_k) = D(t_k) - D(t_{k-1}) = a_d\Delta D(t_{k-1}) - b_d(y(t_k) - 2y(t_{k-1}) + y(t_{k-2}))$$

از مزایای آن این است که محاسبه خروجی در هر گام صورت می گیرد لذا مقداری که هر بار اضافه می شود کوچک است. این کوچکی اجازه میدهد که کوتاه برای آن انتخاب گردد. البته فقط در خط پایانی محاسبه باید طول word-length را افزایش داد.

$$I(t_{k+1}) = I(t_k) + b_{i1}e(t_{k+1}) + b_{i2}e(t_k)$$

معادل دیجیتالی کنترلر D: ۲ روش تعیین معادل دیجیتالی کنترلر D از این قرارند

$$D(s) = \frac{KT_D s}{1 + \frac{T_D}{N} s}$$

به جای e(s) ممکن است y(s)-y(t_k) باشد.

$$\frac{T_d}{N} \frac{dD}{dt} + D = -KT_d \frac{dy}{dt}$$

$$\text{Backward differences} \Rightarrow D(t_k) = \frac{T_d}{T_d + Nh} D(t_{k-1}) - \frac{KT_d N}{T_d + Nh} (y(t_k) - y(t_{k-1}))$$

$$\text{Tustin approximations} \Rightarrow D(t_k) = \frac{2T_d - Nh}{2T_d + Nh} D(t_{k-1}) - \frac{2KT_d N}{2T_d + Nh} (y(t_k) - y(t_{k-1}))$$

هر دو روش فرم زیر ولی با پارامترهای متفاوت را دارند.

$$D(t_k) = a_d D(t_{k-1}) - b_d (y(t_k) - y(t_{k-1}))$$

معادل دیجیتالی جمله D پایدار است اگر $|a_d| < 1$ باشد. روش تفاضل پسینی برای تمام مقادی Td نتیجه خوب می دهد ضمن اینکه محاسبه آن نیز ساده تر است. در روش توتین از طرف دیگر برای Td های کوچک مقدار ad منفی است که موجب می شود رفتار نامطلوب نوسان کم دامنه در خروجی دیده شود.

معادل دیجیتالی کنترل PID برای کنترل PID به فرم

$$G = P + I + D + M_0$$

می توان ترکیب مناسبی از کنترلهای معادل را استفاده کرد. برای مثال از تفاضل پسینی استفاده کرده و نوشته $u(t_k) = P(t_k) + I(t_k) + D(t_k) =$

$$u(t_k) = K(bR(t_k) - y(t_k)) + I(t_{k-1}) + \frac{Kh}{T_i} e(t_k) + \frac{T_d}{T_d + Nh} D(t_{k-1}) + \frac{KT_d N}{T_d + Nh} (cR(t_k) - cR(t_{k-1}) - y(t_k) + y(t_{k-1})) + M_0$$

در مواردی مناسب است که کنترلر به فرم incremental نوشته شود.
پیاده سازی کنترلر PID دیجیتال در شکل نشان داده است.






Figure 3.18 Illustration of integrator windup. The diagrams show process output y , setpoint y_{sp} , control signal u , and integral part I .

مثال دیگر انتگرال گیر شکل است



پاسخ انتگرال گیر به ورودی مربعی که آنرا اشباع می کند در شکل نشان داده شده است.



در شکل ورودی مربعی، خروجی انتگرال گیر و ولتاژ V تقویت کننده نشان داده شده است. وقتی تقویت کننده اشباع می شود ورودی منفی آن دیگر صفر نیست (virtual ground) (بلکه اکسپونانسیلی تغییر می کند تا برابر

از مزیت دیگر آن است که به سادگی می توان windup and mode switches را به آن اضافه کرد. از مشکلات آن این است که نمیتوان با کنترلهای P و PD استفاده کرد. در این حالات که جمله انتگرالی وجود ندارد، $\Delta P(t_k)$ اینگونه می تواند محاسبه شود.

$$\Delta P(t_k) = K(b y_{sp}(t_k) - y(t_k)) + u_b - u(t_{k-1})$$

Protection against Computer Failure

وقتی به خاطر ایجاد کنترل خاموش شود، در طرح incremental، خروجی کنترل ثابت میماند و زیاد و کم نمیشود. این سبب می شود که سیستم به کار خود ادامه دهد. اما وقتی از این طرح استفاده نشود، خاموش شدن کنترل به معنی صفر شدن خروجی آن است که باعث می شود سیستم از کار بیفتد. البته روش incremental حساس است که از معایب آن به حساب می آید. با این حال چون انتگرال گیر در حلقه وجود دارد نویز فیلتر می شود.

۶-۴ مشکلات عملی جمله انتگرال

الف) Integrator Windup

اگرچه با تئوری خطی رفتار سیستم کنترل به خوبی تحلیل می شود، ولی اثر عوامل غیر خطی مانند اشباع تقویت کننده، محدودیت در افزایش سرعت موتور، حد در بازشدن شیرها ی کنترلی باید لحاظ شوند.

- وقتی یکی از اجزا سیستم کنترل مانند محرک اشباع شود عملاً حلقه کنترل باز (قطع) می گردد. در این حالت اگر انتگرال گیر خود اشباع نشود، خروجی آن افزایش می یابد بدون آنکه کار خاصی را انجام دهد. حال وقتی جهت خطا عوض شود، مدتی طول می کشد تا انتگرال گیر به نقطه کاری برسد که بتواند وضعیت محرک را تغییر دهد.

- این امر باعث ایجاد گذراي طولانی در رفتار سیستم می گردد.

عوامل wind up عبارتند از

- تغییر شدید سیگنال مرجع یا اغتشاش

- ایجاد در عملکرد سیستم حلقه بسته

- تغییر نحوه کار مثلاً تبدیل از خودکار به دستی می باشد

در سیستم شکل فرض کنید، کنترلر PI و پیش فیلتر ۱ باشد. در این حالت پرش در سیگنال مرجع موجب wind up می گردد. خروجی جمله I آنقدر بزرگ می شود که اجازه نمیدهد u به موقع وقتی خروجی بزرگتر از سیگنال مرجع می شود تغییر علامت دهد. این امر موجب نوساناتی شده است که بعد از مدتی میرا می شود.




Figure 3.19 Controller with anti-windup. A system where the actuator output is measured is shown in A and a system where the

ب) تغییر وضعیت کار Bumpless

- در تبدیل وضعیت سیستم از دستی به خودکار باید دقت شود که خروجی دچار پرش نشود.
- وقتی کنترلر از نوع الگوریتم incremental velocity یا
- شکل زیر تعویض نرم بین دستی و خودکار را در حالت کنترلرهای معمولی را نشان می دهد.
- این موضع وقتی پارامترهای کنترلر نیز دچار تغییر می شود باید به نحوی لحاظ گردد.




Figure 3.36 A PID controller where one integrator is used both to obtain integral action in automatic mode and to sum the incremental commands in manual mode.

۷- مثال از سیستمهایی که PID برای آنها کافی نیست

۱- سیستمهای درجه بالا

وقتی درجه سیستم بیشتر از ۲ است بک کنترلر پیچیده تر از PID می تواند نتایج بهتری نتیجه دهد برای مثال سیستم درجه ۳ زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

برای آن کنترلر PID

$$u(s) = \frac{3.4(0.6s^2 + s + 0.5)(y_{sp}(s) - y(s))}{s}$$

وروودی شود. وقتی ورودی سویچ می شود مدتی طول می کشد تا ورودی منفی تقویت کننده صفر شود، این مدت تاخیری ایجاد می کند که ناخواسته است و ناشی از وینداپ انتگرال گیر است.

برای رفع این مشکل راه حل‌هایی پیشنهاد شده است.

۱: محدود کردن شب تغییرات لحظه ای سیگنال مرجع

۲: velocity algorithm: در این حالت تغییرات سیگنال کنترل محاسبه و سپس به انتگرال گیر اعمال می گردد.

۳: conditional integration توقف انتگرال گیری وقتی اشباع در حلقه اتفاق می افتد. این کار را می توان وقتی

محرك اشباع است یا خطای بزرگ است انجام داد. برای اینکه خطای ماندگار باقی نماند مناسب است: قطع انتگرال گیری زمانی اتفاق افتد که محرك اشباع است و ورودی انتگرال گیر به نحوی است که اشباع بیشتر را در پی دارد.




Fig. 2 Scheme for Anti integration windup

در این طرح وقتی محرك اشباع می شود، کلید باز و کنترلر فقط P است. مگر آنکه محرك اشباع نباشد تا کلید بسته و کنترل PI گردد.

Back-Calculation :۴

reset کردن یکباره انتگرال گیر وینداپ شده صحیح نیست. خروجی آنرا باید به روش دینامیکی کاهش داد. شکل کنترلر PID را نشان می دهد که دور انتگرال گیر آن حلقه فیدبکی تعییه شده است. وقتی محرك اشباع شود، اختلاف مقدار دو سر آن e_s ، اندازه گیری شده و با بهره $1/T_i$ به انتگرال گیر اعمال می شود. به این ترتیب خروجی انتگرال گیر در مرز اشباع محرك قرار می گیرد. ورودی انتگرال گیر از هر دو مسیر:

$$\frac{1}{T_i} e_s + \frac{K}{T_i} e$$

است. در نتیجه

$$e_s = -\frac{KT_t}{T_i} e$$

بدست می آید. ضرائب به نحوی تنظیم می شوند که e_s منفی نشود. در حالت عدم اشباع، $e_s = 0$ است و مدار تعییه شده غیر فعال است.

این سیستم ابتدا با کنترلر PI: $0.2 + \frac{1}{2.5s}$ و سپس با کنترلری بر اساس smith predictor کنترل گردید که بخش PI آن $1 + \frac{1}{s}$ است. شکل تفاوت در عملکرد را نشان می‌دهد.

۳- فرایند با مد غالب نوسانی

برای این سیستمها عموماً کنترلر PID کفایت نمی‌کند. عملکرد کنترلر PI روی سیستم زیر که دارای مد نوسانی است را بررسی می‌کنیم.

$$G(s) = \frac{25}{(s+1)(s^2 + 25)}$$

اگر این سیستم را بخواهیم با PI کنترل کنیم، هم K و هم T_i منفی بدهست می‌آیند. مقادیر معقول برای آنها $K = -0.25$ و $T_i = -1$ است. رفتار سیستم با این کنترلر در شکل ۳.۴۲ برای ۲ حالت تغییر سیگنال مرجع و load disturbance نشان داده شده است. شکل نشان می‌دهد که سیگنال مرجع در حالت b=0 (وزن سیگنال مرجع در PID) مد نوسانی را تحریک نکرده است ولی تغییر بار آن را به وضوح فعال کرده است. وقتی $b=1$ قرار گیرد، سیگنال مرجع نیز مد نوسانی را تحریک می‌نماید شکل ۴۳-۳.




Figure 3.42 Response of the closed-loop system to setpoint and load disturbances. The graphs show setpoint y_{sp} , process output y , and control signal u . The controller parameters are $K = -0.25$, $T_i = -1$, and $b = 0$.

راه حل

برای کاهش نوسان به جای میرا کردن نوسانات، از فیلتر notch استفاده می‌شود تا سیگنال را در فرکانس نوسانات شدیداً تضعیف کند.




Figure 3.40 Control of the third-order system in Example 3.3 using a PID controller (PID) and a more complex controller (CC). The figure shows responses to a setpoint change, a load disturbance, and finally a measurement disturbance. The upper diagram shows setpoint y_{sp} and measurement signal y , and the lower diagram shows control signal u .

و کنترلر درجه بالاتر

$$u(s) = \frac{(8s^3 + 77s^2 + 309s + 512)y_{sp}(s) - (144s^3 + 575s^2 + 870s + 512)y(s)}{s(s^2 + 11.5s + 57.5)}$$

طراحی می‌شود. مزیت استفاده از کنترلر درجه بالاتر در شکل نشان داده می‌شود.

۲- فرایند با تاخیر زیاد

کنترل سیستمهایی که تاخیر زیاد دارند مشکل است. در این سیستمها ترم D کمک زیادی نمی‌کند. از اینرو کاندید استفاده از کنترلرهای مفصل تر هستند. برای مثال فرایند زیر را در نظر بگیرید.

$$G(s) = \frac{1}{2s+1} e^{-4s}$$




Figure 3.41 Control of the system in Example 3.4 with PI control (PI) and with a Smith predictor (SP). The upper diagram shows setpoint y_{sp} and measurement signal y , and the lower diagram shows control signal u .

۲. فرکانس نمونه برداری: 40mS / 1 second
۳. ورودیها: ترموموپل نوع C ۲ و ۳ سیمه، ولتاژ DC، ورودی جریانی ۰-20mA
۴. خروجیها
- خروجی سویچی: ۰ to 10VDC، سیگنال کنترل Forward / Reverse برای موتورها
 - خروجی آنالوگ: ۰-5VDC یا ۰-10VDC یا ۴-20mA به انتخاب کاربر
۵. صحت در اندازه گیری ورودی: Better than $\pm 0.1\%$ of the specified range.
۶. صحت نمایش: $\pm 1^\circ\text{C}$ for Thermocouple $\pm 0.1^\circ\text{C}$ for Pt-100 and for other inputs.
۷. تنظیم کنترلر: Auto Tune / Manual
۸. مشخصات کنترلر PID یا ON/OFF (قابل انتخاب).
۹. اتصال ارتباطی: ورودی ۰-20mA برای تنظیم راه دور سیگنال مرجع - ارتباط RS 485 - ارتباط FIELD و مشابه BUS

سوالات مروری

۱. کنترلر PI با PB=50% و PB=reset time=2s پنوسید.
۲. اگر سیستم $G(s) = \frac{1}{s+2}$ و کنترلر P با PB=100% باشد، خطای ماندگار پله واحد چقدر است؟
۳. اگر سیستم $G_c(s) = \frac{2(1+\frac{1}{2s})}{s}$ و کنترلر P با PB=100% باشد، خطای ماندگار پله واحد چقدر است؟
۴. چرا PI می تواند سیستم را ناپایدار کند.
۵. چرا D برای کنترل دبی توصیه نمی شود؟

سوالات

۱. عملکرد کنترلرهای PID PD، PI، P را لیست کنید. موارد استفاده هر یک را بنویسید.
 ۲. در کجا PID استفاده می شود و در چه شرایطی کنترلرهای دیگر ترجیح دارد.
 ۳. برای سیستم $G(s) = \frac{1}{(s/10+1)^8}$ ابتدا مدل FOPTD استخراج کرده سپس برای آن کنترلر ZN و طرح کنید.
- Sim 4-1 : پاسخهای حلقه بسته برای PID با طرحهای ZN، ITAE و CC را روی یک نمودار رسم کرده اختلاف را توضیح دهید. پارامترهای c و b کنترلر را صفر بگیرید.
- Sim 4-2 : پاسخهای حلقه بسته برای PID با طرحهای ZN، ITAE و CC را روی یک نمودار رسم کرده اختلاف را توضیح دهید. پارامترهای c و b کنترلر را یک بگیرید.
۴. برای سیستم $G(s) = \frac{1}{s(s/10+1)^3}$ به روش راث نهایت بهره و پریود آنرا بدست آورده کنترلر بر اساس روش پاسخ فرکانسی زیگل نیکولز اصلی و بهبود یافته بدون فراخیز طرح کنید.




Figure 3.43 Response of the closed-loop system to setpoint and load disturbances. The graphs show setpoint y_{sp} , process output y , and control signal u . The controller parameters are $K = -0.25$, $T_i = -1$, and $b = 1$.

اگر سیستم فقط یک مد غالب نوسانی داشته باشد، از کنترلر PID با صفرهای کمپلکس می توان استفاده کرد تا عمل فیلتر notch را انجام دهد. این کار را با تنظیم مناسب پارامترهای T_i و T_d می توان انجام داد. رابطه بین پارامترهای PID و فیلتر ناج را اینگونه می توان برقرار کرد.

$$1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d = \frac{T_d}{s} \left(s^2 + \frac{1}{T_d}s + \frac{1}{T_i T_d} \right) = \frac{T_d}{s} (s^2 + 2\zeta\omega \cdot s + \omega^2)$$

که در نتیجه

$$\omega T_i = 2\zeta \quad \omega T_d = \frac{1}{2\zeta} \quad \frac{T_i}{T_d} = 4\zeta^2$$

بدست می آیند. برای رابطه ω نزدیک فرکانس نوسانی سیستم و ζ کوچک مثل $\zeta = 0.2$ در نظر گرفته می شود.

۸-۴ کنترلر تک حلقه صنعتی

شکل یک کنترلر صنعتی PID با قابلیت auto tune و موقعیت آن در تابلو کنترل را نشان می دهد.



کلیدهای mode و up-down و دیگر کلیدها امکان تنظیم سیگنال مرجع، تنظیم پارامترهای کنترلر، نمایش مقادیر اندازه گیری شده و سیگنال کنترل را فراهم می آورد. ۲ نمایشگر امکان مشاهده هم زمان مقدار مرجع و خروجی فرایند را فراهم می سازد. دیگر مشخصات مهم اینگونه کنترلرهای از این قرار است:

۱. رزولوشن در تبدیل آنالوگ به دیجیتال: 12bit ADC/DAC

- Sim4-3** : دو پاسخ پله طراحی را در یک شکل رسم کنید
۵. مدار کنترلر PID الکترونیکی

$$u(s) = K \left[br(s) - y(s) + \frac{1}{Tis} (r(s) - y(s)) + \frac{Tds}{1+Td/N^s} (cr(s) - y(s)) \right]$$


که در آن $N=10$, $T_d=0.5s$, $T_i=0.2s$, $K=10$, $b=c=0.2$ و $r(s) = LM324$ است را با تقویت کننده رسم کنید. شماره پایه های المان را در مدار بنویسید. نوع خازن و مقاومتی را که استفاده می کنید مشخص کنید مقاومتها و خازنها چند درصد تلرانس دارند. این تلرانسها چه تأثیری بر مشخصات کنترلر دارند.

۶ برای سیستم $G(s) = \frac{1}{2s+1} e^{-0.5s}$ کنترلر PID زیگلر نیکولز طرح کنید. سپس کنترلر را به روش معمول دیجیتالی کنید.

- Sim4-4** پاسخ پله سیستم با کنترلر آنالوگ و دیجیتال را روی یک شکل نشان دهید)
۷. دلیل wind up را توضیح داده، عواقب و روش‌های جلوگیری از آنرا توضیح دهید.
۸. معایب و محاسن پیاده سازی کنترلر به روش incremental یا velocity را توضیح دهید.



کنترلهای خاص



شکل ۲-۴ - ناشر حوزه کنترل بر تعداد قطع وصل شکل ۲-۵ - ناشر سهیه در تعداد قطع وصل

۳: ثابت زمانی: هرقدر ثابت زمانی فرایند کمتر باشد، فرکانس عمل کنترل زیادتر است.

از ۳ عامل یاد شده، عامل اول یعنی حوزه کنترل برای تنظیم تعداد قطع وصلها استفاده می‌شود زیرا ۲ دیگر به مشخصات فرایند بستگی دارند و قابل تنظیم نیستند. مشخصه سیستم کنترل On-Off پریود قطع وصل آن T_0 است. توجه کنید که نوسان در ذات سیستم کنترل ۲ وضعیتی قرار دارد. هرچه حوزه کنترل کوچکتر باشد، پریود نوسانات کمتر و کنترل دقیقتر است. البته بالا رفتن تعداد قطع وصلها موجب فرسودگی سرعت مرک و دیگر عوامل سیستم است.

۱: کنترل ۲ وضعیتی فرایند درجه ۱

فرایند درجه ۱ با تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید.



$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

فرض کنید در مدتی که کنترلر وصل است دامنه ورودی a و در حالت قطع دامنه ورودی $b < a$ باشد. حد بالایی خروجی را y_{max} (در زمان t_1) و حد پایینی آنرا y_{min} (در زمان t_1) تعیین می‌کند. در زمان t_1 اکسپونانسیل خروجی از y_{min} شروع و به سمت Ka می‌رود. خروجی بعد از گذشت T_1 به y_{max} می‌رسد لذا می‌نویسیم

$$y_{max} = y_{min} + (Ka - y_{min})(1 - e^{-\frac{T_1}{T}}) \Rightarrow T_1 = T \ln\left(\frac{Ka - y_{max}}{Ka - y_{min}}\right)$$

در زمان t_2 اکسپونانسیل از y_{max} شروع و به سمت Kb می‌رود که b معمولاً صفر است. مقدار خروجی بعد از زمان t_2 در زمان t_3 به y_{min} می‌رسد لذا می‌نویسیم


$$y_{min} = y_{max} + (Kb - y_{max})(1 - e^{-\frac{T_2}{T}}) \Rightarrow T_2 = T \ln\left(\frac{y_{min} - Kb}{y_{max} - Kb}\right)$$



۱-۵ کنترل ON-OFF

کنترلهای ۲ وضعیتی به دلایل سادگی ساخت، ارزانی و سهولت نگهداری، در کاربردهایی که دقت کنترل خیلی مهم نیست مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کنترلهای به جای تثبیت دقیق خروجی آنرا بین دو حد y_1 و y_2 نگه می‌دارند. به فاصله بین این دو سطح، حوزه کنترل می‌گویند.

خروجی کنترلر دو حالت است، یا در وضعیت قطع یا در وضعیت وصل است. وقتی خروجی سیستم به حد بالای خود برسد خروجی کنترلر به حالت قطع می‌رود و با رسیدن خروجی سیستم به حد پایین خود، خروجی کنترلر به حالت وصل یا روشن می‌رود. شکل نحوه کار کنترلر را نشان می‌دهد.




الف: کنترل کننده دو وضعیتی در حلقة
ب: مشخصه کنترل کننده دو وضعیتی

از آنجا که این کنترلهای فقط عمل قطع و وصل را انجام می‌دهند، عمر آنها به تعداد قطع وصلها در واحد زمان بستگی دارد. تعداد قطع وصلهای واحد زمان به عوامل زیر وابسته است:

۱: بهره فرایند: هر قدر بهره فرایند بیشتر باشد، فرکانس قطع و وصل بیشتر است. شکل ۲۱ این موضوع را نشان می‌دهد.

۲: حوزه کنترل: حوزه کنترل محدودهای است که برای تغییرات خروجی مجاز در نظر گرفته می‌شود. هرچه این محدوده کمتر باشد، فرکانس قطع و وصل افزایش می‌یابد. شکل ۲۲ این موضوع را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶- پروسس درجه یک همراه با تاخیر در اندازه گیری با کنترل دو وضعیتی


با این محاسبات پریود وصل τ و پریود قطع برابر است با $T_1 = t_2 + \tau$ و $T_2 = t_3 + \tau$ در نتیجه $T = t_2 + \tau + t_3 + \tau =$

$$T_0 = \tau = T \ln \frac{y_{\max}}{y_{\min}} = T \ln \frac{K_a - y_{\min}}{K_a - y_{\max}} \quad (13)$$

از این رابطه نتیجه می شود که در اثر تاخیر پریود قطع و وصل افزایش می یابد.

مثال: ۱ دقیقه طول می کشد تا سوخت به کوره برسد. بهره کوره $100^{\circ}\text{C}/\text{lit/s}$ و ثابت زمانی آن 10 دقیقه است. مشخصات رله را تعیین کنید که ترانس درجه حرارت کوره بیش از $1000 \pm 10\%$ نشود. خروجی اندازه گیر $-2+0.020$ ولت است.

جواب: یکی از جوابهای دامنه سویچ رله 7 و 15 و عرض آن ± 1.36 ولت سیگنال مرجع 17.77 .



شبیه سازی را با fixed point و پریود نمونه برداری کمتر از 0.1s اجرا کنید.

حال پریود کلید زنی برابر است با


$$T_{\text{on-off}} = T_1 + T_2$$

و عرض هیسترزیس رله برای سویچ زنی طبق فرمول زیر تعیین می گردد.

$$\pm \left(\frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} \right)$$

۲: کنترل ۲ وضعیتی فرایند درجه ۱ تاخیر دار

یکی از تاخیرهای متداول در سیستم کنترل تاخیر در اندازه گیری است. شکل نمونه ای از این سیستمها را نشان می دهد که تاخیر τ در آن وجود دارد. خروجی واقعی y و مقدار اندازه گیری شده آن \hat{y} برابر، فقط دارای تاخیر زمانی τ بین یکدیگر هستند.



شکل ۲۵- کنترل دووضعیتی پروسس با تاخیر زمانی در اندازه گیری

در این مسائل تنظیم حوزه کنترل به نحوی است که خروجی از محدوده معینی (y_{\min} و y_{\max}) خارج نگردد. وقتی ورودی on است، خروجی با رابطه زیر بیان می شود.

$$y_{\max} = y_{\min} + (K_a - y_{\min})(1 - e^{-t_2/\tau}) \Rightarrow t_2 = T \ln \left(\frac{K_a - y_{\max}}{K_a - y_{\min}} \right)$$

با در نظر گرفتن $\tau = t_2 - t_1$ حال مقدار y_2 از رابطه زیر بدست می آید

$$y_2 = y_{\min} + (K_a - y_{\min})(1 - e^{-t_1/\tau})$$

برای محاسبه y_1 رفتار زمانی قطع را بررسی می کنیم


$$y_{\min} = y_{\max} + (K_b - y_{\max})(1 - e^{-t_4/\tau}) \Rightarrow t_4 = T \ln \left(\frac{y_{\min} - K_b}{y_{\max} - K_b} \right)$$

با در نظر گرفتن $\tau = t_4 - t_3$ بدست می آید.

$$y_1 = y_{\max} + (K_b - y_{\max})(1 - e^{-t_3/\tau})$$

۲-۵ روش رله فیدبکی

یکی از روش‌های طراحی کنترلر، روش فرکانسی زیگلر نیکولز است که به پارامترهای نهایت بهره و نهایت پریود نیاز دارد. بدست آوردن عملی این پارامترها ممکن است منجر به ناپایداری سیستم گردد از این‌رو روشی بر اساس استفاده از رله در سیستم حلقه بسته پیشنهاد شده است. شکل روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.



- برای تعیین نهایت بهره و نهایت پریود، همان حلقه کنترل موجود کفایت می‌کند ولی رله‌ای موازی کنترل تعییبی می‌شود آنگونه که در شکل نشان داده شده است.
- رله در حلقه قرار گرفته و کنترل از مدار خارج می‌شود.
- با بستن حلقه، خروجی به نوسان در می‌آید. ممکن است برای این منظور دامنه سویچ رله d نیاز به تنظیم داشته باشد.
- حد تغییرات d را آنگونه در نظر بگیرید که عملکرد سیستم را مختل نکند. ضمناً مدار به نوسان درآید و سیگنال کنترلر مربعی٪/۵۰ شود.
- بین سیگنال مربعی کنترل و سینوسی خروجی 180° درجه اختلاف فاز وجود دارد. در این حالت بهره حلقه در فرکانس نوسانات ۱ است.
- پریود نوسانات خروجی، همان پریود موج مربعی و برابر نهایت پریود سیستم است. P_{cu}
- با فرض اینکه فرایند، هارمونیکهای فرکانس بالای ورودی مربعی را تضعیف می‌کند، بهره فرایند در فرکانس نهایت فرکانس برابر حاصل تقسیم دامنه خروجی به دامنه هارمونیک اول موج مربعی کنترل است.

$$G(\omega_{cu}) = -\frac{a}{\frac{4}{\pi}d}$$

که در آن $2a$ قله به قله خروجی و $2d$ قله به قله ورودی است.

۸. حاصلضرب بهره حد در دامنه فرایند در فرکانس حد برابر ۱- باید شود. لذا

$$G(\omega_{cu}) * K_{cu} = -1 \Rightarrow K_{cu} = \frac{4d}{\pi a}$$

است که در آن a دامنه سینوس و d دامنه موج مربعی است. از این ۲ مقدار برای تنظیم کنترل PID طبق جدول زیگلر نیکولز استفاده کنید. نمونه‌ای از سیگنال کنترل و خروجی در شکل نشان داده شده است.





Figure 2.20 Relay output u and process output y for a system under relay feedback

رله با هیسترزیس

رله‌ای که در مدار فیدبک رله‌ای استفاده می‌شود باید دارای اندازه هیسترزیس باشد در غیر اینصورت با اندک نویزی ریتم سویچ بهم می‌خورد. باید دقت شود که دامنه نویز کمتر از عرض هیسترزیس باشد.



با انتخاب مقادیر مناسب برای d و e می‌توان حلقه را با دامنه مطلوب به نوسان در آورد. در صورت استفاده از رله هیسترزیس دار اگر $a < d$ باشد روابط قبلی صادق است.

استفاده‌های دیگر از روش رله فیدبکی

آزمایش قبلی مشخصات فرکانسی سیستم (دامنه و فرکانس نوسانات) در نقطه ۱- نمودار نایکوئیست (فاز -180°) را می‌داد. شکل زیر کاربرد دیگری است که مشخصات فرکانسی سیستم در فاز -90° را می‌دهد.




Figure 2.24 Using relay feed back to determine the frequency ω_{90} .

مثال: برای سیستم $G(s) = \frac{1}{(s/10+1)^{10}}$ کنترل ZN به روش رله فیدبکی طرح کنید.

۳-۵ روش مدل داخلی (IMC)

۱-۳-۵ طراحی مستقیم


در روش های قبلی طراحی کنترلر از جدول استفاده شد. در اینجا روش دیگری برای طراحی کنترلر معرفی می شود. در این روش

۱. پاسخ مطلوب حلقه بسته داده می شود T_d (درجه ۱ با بهره ۱)
۲. سپس کنترلر لز رابطه زیر بدست می آید

$$G_d = T_d = \frac{G_c G_0}{1 + G_c G_0} \Rightarrow G_c = \frac{T_d}{G_0(1 - T_d)}$$

۳. این طرح برای سیستم تاخیر دار و غیر حداقل فاز قابل اعمال نیست چون کنترلر ناپایدار تولید می کند. طرح مشابه طرح مستقیم است که این مشکل در آن حل شده است.

شکل ۳ ساختار معادل برای این طراحی را نشان می دهد




حال اگر پاسخ مطلوب $T_d(s) = 1$ خواسته شود، کنترل ایده آل بدست می آید که بهره آن ∞ است. این کنترلر قابل پیاده سازی نیست.


$$G_c = \frac{T}{G_0(1 - T)} = \infty \quad \text{Infinite gain, unrealizable}$$

۲-۳-۵ روش IMC

روش IMC برای کنترل سیستمهای با نسبت L/T بزرگ مطابق شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد. برای رفع مشکل تاخیر و صفر سمت راست، در این طرح $G = G_1 * G_2$ و $T_d = G_d * G_2$ در نظر گرفته می شود که G_2 تاخیر و یا بخش معکوس ناپذیر (صفر سمت راست) سیستم است



در این سیستم



$$G(s) = \frac{K}{(\tau_s s + 1)(\tau_c s + 1)} \text{ and } (Y/R)_d = \frac{1}{\tau_c s + 1}$$

$$G_c(s) = \frac{(\tau_1 + \tau_2)}{\tau_c K} \left(1 + \frac{1}{(\tau_1 + \tau_2)s} + \frac{\tau_1 \tau_2}{(\tau_1 + \tau_2)} s \right) \text{ (PID)}$$

مثال سیستم درجه بالا: در سیستمهای دیگر، فرایند با مدل تاخیر دار می‌تواند تقریب زده می‌شود

$$G_0(s) \approx G(s) = \frac{K_p}{Ts + 1} e^{-Ls}$$

که در آن G مدل سیستم واقعی و G_0 تقریب تاخیر دار آن است. کنترلری که در حالت کلی به این روش بدست می‌آید معمولاً درجه بالاست ولی با تمهداتی می‌توان PID یا PI بدست آورد.

(الف) بخشی از G که صفر سمت راست و تاخیر را شامل نشود، معکوس می‌گردد.

$$1/G_1(s) = \frac{1+sT}{K_p}$$

(ب) حال فیلتر را مشخص می‌کنیم. این فیلتر رفتار سیستم حلقه بسته را بطور تقریبی تعیین می‌کند که T_f ثابت زمانی آن است.

$$G_d = \frac{1}{(T_f s + 1)}$$

ج) کنترلر برابر است با

$$G_c = \frac{\frac{1}{1+T_f s} * \frac{1+Ts}{K_p}}{1 - \frac{1}{1+T_f s} * \frac{1+Ts}{K_p} * \frac{K_p}{1+Ts} e^{-Ls}} = \frac{1+Ts}{K_p(1+T_f s - e^{-Ls})}$$

۱. کنترلر از خود رفتار انتگرالی نشان می‌دهد زیرا $Gc(0) = \infty$ است پس خطای ماندگار صفر است.
۲. این کنترلر قابل ساخت است اگر چه ساختار آن PID نیست.
۳. با نوشتن رابطه سیگنال کنترل و خطای بسته می‌آید

$$(1+T_f s - e^{-Ls})U(s) = \frac{1+Ts}{K_p} E(s)$$

با تقسیم طرفین رابطه بر s^{1+T_f} و مرتب کردن آن بدست می‌آید

$$U(s) = \frac{1+Ts}{K_p(1+T_f s)} E(s) + \frac{1}{(1+T_f s)} e^{-Ls} U(s)$$

که جمله دوم سمت راست (قبل از تاخیر) را می‌توان بعنوان پیش‌بینی خروجی در زمان t تلقی کرد. از این‌رو به این کنترلر predictive PI (PPI) می‌گویند. با $T_f = T$ این موضوع واضح‌تر دیده می‌شود.

۴. برای سیستمهای با تاخیر زیاد، این کنترلر به دلیل پیش‌بینی خروجی، بهتر از مشتق‌گیر است.
۵. وقتی تاخیر زیاد است، جمع خطای گذرا کمتر از جایی است که کنترلر PID استفاده شود.

تقریب با PID و PI

۱. مدل تقریبی فرایند G_p (که به صورت تجربی و طی آزمایش بدست آمده است) در کنترلر موازی فرایند جای داده می‌شود.

۲. به دلیل قرار گرفتن مدل فرایند در کنترلر به آن Internal model controller می‌گویند.

۳. اغتشاش در سیستم، با اغتشاشی در خروجی معروفی می‌شود.

۴. مدل تقریبی فرایند به ۲ قسمت معکوس شونده $G_1(s)$ و G_2 تقسیم می‌شود. تاخیر و جملات صفر سمت راست در دسته اخیر جای می‌گیرند

$$G_1 G_2 \approx G_p e^{-Ls}$$

۵. جمله G_2 دارای بهره واحد و در برگیرنده صفر سمت راست و تاخیر است که تقریب آن e^{-Ls} است.

۶. جمله G_1 بصورت سری در کنترلر جای داده می‌شود.

۷. G_d یک فیلتر پایین گذر است که رفتار مطلوب (بدون تاخیر) را مشخص می‌کند

$$G_d = \frac{1}{(\tau_c s + 1)^r}$$


در این رابطه r ثابت زمانی مطلوب برای سیستم حلقه بسته است. پارامتر r یک عدد صحیح مثبت است و به نحوی انتخاب می‌گردد که G_d/G_1 کسر proper گردد (درجه صورت برابر یا کمتر از درجه مخرج گردد). تابع تبدیل مورد نظر در این طرح

$$T_d(s) = G_d(s) G_2(s) = \frac{1}{\tau_c s + 1} e^{-Ls}$$

به این ترتیب فرمول کنترلر به قرار زیر می‌گردد.

$$Gc = \frac{G_d}{G_1(1 - G_d G_2)}$$

که در شکل نیز همین گونه است.



مثال سیستم درجه ۱: اگر برای سیستم درجه ۱ پاسخ مطلوب درجه ۱ در نظر گرفته شود، کنترلر PI بدست می‌آید:

$$G(s) = \frac{K}{(ts + 1)} \text{ and } (Y/R)_d = \frac{1}{\tau_c s + 1}$$

$$G_c(s) = \frac{1}{G(s)} \left(\frac{1/(\tau_c s + 1)}{1 - 1/(\tau_c s + 1)} \right) = \frac{\tau s + 1}{K \tau_c s} = \frac{\tau}{\tau_c K} \left(1 + \frac{1}{\tau s} \right) \text{ (PI)}$$

مثال سیستم درجه ۲: برای فرایند درجه ۲ و رفتار مطلوب درجه ۱، کنترلر PID نتیجه می‌شود.

تقریب زده شود فرمول کنترل اینگونه بدست می‌آید.

$$G_c(s) = \frac{1+sT}{K_p s(L+T_f)}$$

که کنترلر PI است. اگر تاخیر با روش Pade تقریب زده شود.

$$e^{-sL} \approx \frac{1 - sL/2}{1 + sL/2}$$

آنوقت کنترلر تقریباً PID بدست می‌آید.

$$G_c(s) = \frac{(1+sL/2)(1+sT)}{K_p s(L+T_f + sT_f L/2)} \approx \frac{(1+sL/2)(1+sT)}{K_p s(L+T_f)}$$

Table 12.1 IMC-Based PID Controller Settings for $G_c(s)$ [4]*

Case	Model	$K_e K$	τ_I	τ_D
A	$\frac{K}{ts + 1}$	$\frac{\tau}{\tau_c}$	τ	—
B	$\frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$	$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_c}$	$\tau_1 + \tau_2$	$\frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$
C	$\frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}$	$\frac{2\xi\tau}{\tau_c}$	$2\xi\tau$	$\frac{\tau}{2\xi}$
D	$\frac{K(-\beta s + 1)}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}, \beta > 0$	$\frac{2\xi\tau}{\tau_c + \beta}$	$2\xi\tau$	$\frac{\tau}{2\xi}$
E	$\frac{K}{s}$	$\frac{1}{\tau_c}$	—	—
F	$\frac{K}{s(ts + 1)}$	$\frac{1}{\tau_c}$	—	τ

برای سیستم SOPTD با بسط تاخیر با روش تیلور درجه انیز کنترلر PID بدست می‌آید.

$$G_c(s) = \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{K} \frac{1}{(\tau_c + \theta)s} = \frac{(\tau_1 + \tau_2)}{K(\tau_c + \theta)} \left(1 + \frac{1}{(\tau_1 + \tau_2)s} + \frac{\tau_1 \tau_2}{(\tau_1 + \tau_2)^2} s \right) \text{(PID)}$$

نکات

- در روش IMC مقاوم بودن سیستم در مقابل اغتشاش و نویز بطور واضح تعییه شده است. پارامتر فیلتر پایین گذر T_f وظیفه تنظیم بین مقاوم بودن سیستم و قابلیت مانور را بر عهده دارد.
- از این روش سیستمی با عملکرد عالی نسبت به سیگنال ورودی بدست می‌آید.
- در طراحی کنترلر، قطب با صفر حذف شود

$$G_c G = \frac{1+sT}{K_p(L+T_f)} \frac{K_p}{1+sT} e^{-sL} = \frac{1}{(L+T_f)} e^{-sL}$$

در نتیجه

- عملکرد سیستم در مقابل اعتشاش ناشی از بار در مقایسه با سیستمهای دارای قطب غالب خوب نیست.
- موجب پدید آمدن مدهای غیر قابل کنترل در حلقه بسته می‌شود که اگر مدد کند و یا ناپایدار باشد. (قطب نزدیک محور $j\omega$ یا سمت راست این محور باشد) مشکل سیستم اساسی است.
- در این حالت عمل مشابه روش IMC است.
- در حالت ساده (s) T_d می‌تواند سیستم درجه ۱ با ثابت زمانی τ_c باشد. اگر ثابت زمانی τ_c کوچک در نظر گرفته شود، سیستم عملکرد تهاجمی دارد (K_c بزرگ). اگر τ_c بزرگ منظور شود، عملکرد سیستم محافظه کارانه است (K_c کوچک).

مثال: برای سیستم

$$G(s) = \frac{10}{2s+1} e^{-5s}$$

به روش IMC کنترلری طرح کنید که $\tau_c = 1$ ثانیه شود.

$$PI \Rightarrow G_c(s) = \frac{2}{60} \left(1 + \frac{1}{2s} \right)$$

جواب:

λ tuning

تنظیم λ

۳-۳-۵

این نیز یک حالت IMC است که در آن پاسخ مطلوب $\tau_c = \lambda T$ در نظر گرفته می‌شود.

$$T_d(s) = \frac{e^{-Ls}}{1 + \lambda Ts} \quad G_d(s) = \frac{1}{1 + \lambda Ts}$$

در اینجا λ پارامتر تنظیم رفتار حلقه بسته است. در عمل λ بین ۰.۵ تا ۵ انتخاب می‌گردد. ۱ ساده ترین حالت است که رفتار گذراي حلقه بسته مانند حلقه باز است. اگر $\lambda < 1$ باشد رفتار حلقه بسته سریعتر از رفتار حلقه باز و اگر $\lambda > 1$ باشد بر عکس است.

۵. با کاهش λ این موضوع بیشتر افزایش می‌یابد.

مثال: برای سیستم

$$G(s) = \frac{10}{2s+1} e^{-5s}$$

به روش تنظیم λ کنترلری طرح کنید که $\lambda = 1$ باشد.

$$PI \Rightarrow G_c(s) = \frac{2}{70} \left(1 + \frac{1}{2s} \right)$$

جواب:

Haalman تنظیم

۴-۳-۵

این روش نیز IMC است که در آن رفتار مطلوب حلقه بسته ثابت و بر اساس حداقل کردن مجموع مربعات خطای منجر به

$$G_c G = \frac{2}{3Ls} e^{-sL}$$

می‌گردد این نتیجه به معنی

$$T_d(s) = \frac{e^{-sL}}{1.5Ls + e^{-Ls}} \Rightarrow G_d(s) = \frac{1}{1.5Ls + e^{-Ls}} \approx \frac{1}{0.5Ls + 1}$$

مثال: اعمال روش هالمن به سیستم ۳ پارامتری درجه ۱ زیر

$$G(s) = \frac{e^{-sL}}{1 + Ts}$$

کنترل

$$G_c(s) = \frac{2(1+sT)}{3Ls} = \frac{2T}{3L} \left(1 + \frac{1}{sT}\right)$$

را نتیجه می‌دهد که کنترل PI با مقادیر $K = \frac{2T}{3L}$ و $T_i = T$ است. این ضرایب را می‌توان با ضرایب L و $T_i = 3L$ که جدول زیگلر نیکولز در مورد این مسئله می‌دهد مقایسه کرد.

اگر این روش به سیستم ۴ پارامتری زیر اعمال گردد

$$G_p(s) = \frac{1}{(1+sT_1)(1+sT_2)} e^{-sL}$$

پارامترهای کنترل $T_d = \frac{T_1 T_2 T}{T_1 + T_2}$ و $T_i = T_1 + T_2$ ، $K = \frac{2(T_1 + T_2)}{3L}$ بدست می‌آید.

برای سیستمهای پیچیده تر فرایند باید با مدلی تقریب زده شود که بتوان به سادگی این روش را پیاده کرد.




Figure 4.19 Simulation of a closed-loop system obtained by Haalman's method. The plant transfer function is $G(s) = e^{-s}/(s+1)$. The diagrams show setpoint y_{sp} , process output y , and control signal u .

مثال: برای سیستم


$$G(s) = \frac{10}{2s+1} e^{-5s}$$

به روش Haalman کنترلی طرح کنید.

$$PI \Rightarrow G_c(s) = \frac{4}{150} \left(1 + \frac{1}{2s}\right)$$

Smith predictor ۱۴-۵

برای حل مشکل تاخیرهای بزرگ، O.J.M. Smith در سال ۱۹۵۷ طرحی که به نام *Smith Predictor* شناخته می‌شود را معرفی کرد.




در این طرح زنجیره ای حلقه کنترل داخلی پیش‌بینی خروجی y_p و حلقه خارجی خطا در پیش‌بینی e_p را کنترل می‌کنند. برای مثال اگر سیستمی

$$G_p(s) = e^{-Ls} G_1(s)$$

یاشد، خروجی بخش $(s) G_1$ پیش‌بینی خروجی در L ثانیه قبل از وقوع است که با فیدبک داخلی ثابت می‌گردد. اگر مدل دقیق باشد، $G_1(s)$ پیش‌بینی دقیقی از خروجی را فراهم می‌آورد و خطای پیش‌بینی که در حلقه خارجی تعیین می‌شود صفر می‌شود. مشکل این است که y_p واقعی قابل اندازه‌گیری نیست برای مواجهه با مسئله دو راه ممکن است در پیش‌گرفته شود

۱- مدلسازی ریاضی G_1

در این حالت روش مشابه IMC است که در شکل نشان داده شده است.



۲- اندازه‌گیری غیر مستقیم خروجی G_1

در این روش سیگنال دیگری می‌شود که بطور غیر مستقیم تقریبی از y_p را ارائه کند. مثلاً در سیستم نورد که ثابتیت ضخامت مورد نظر است، ضخامت ورق توسط اندازه‌گیر اتمی Nucleonic ممکن است اندازه‌گیری شود. ضخامت با ضخامت مطلوب مقایسه و خطا به کنترلر P اعمال می‌گردد. خروجی کنترلر توسط محرک هیدرولیکی فاصله بی‌باری غلطکهای نورد، s را تنظیم می‌کند. از آنجا که بدلایل عملیاتی، اندازه‌گیر در فاصله

قابل ملاحظه‌های دورتر از غلطکها نصب می‌گردد، در حلقه تاخیر ایجاد می‌شود که منجر به رفتار نوسانی نا مطلوب می‌گردد.




Fig. 4 Basic feedback loop for gage control.

اگر برای رفع مشکل از SP استفاده شود تقریبی از ضخامت قبل از تاخیر باید بدست آید که همانطور که اشاره شد اندازه گیری مستقیم آن عملامکان ندارد. در نتیجه اندازه گیری کمیتهای دیگر که بطور غیر مستقیم ضخامت قبل از تاخیر را می‌دهند استفاده می‌شود. در اینجا دو روش بیان می‌شود

الف) SP بر اساس تخمین ضخامت از فاصله غلطکها

در این روش ضخامت ورق با توجه به فاصله بی باری قبلاً از آنکه توسط اندازه گیر ثبت شود، تخمین زده می‌شود. برای تخمین از رابطه زیر استفاده می‌گردد.

$$h = C_0 + \frac{P}{K_s}$$

در این رابطه h ضخامت ورق، C_0 فاصله بی باری غلطکها، P نیروی اعمالی محرک هیدرولیکی و K_s ضریب سفتی stiffness سیستم نورد است. شکل این سیستم را نشان می‌دهد.




Fig. 5 Smith Predictor by estimating the roll gap.

ب) SP بر اساس بقا جریان جرم

اگر ضخامت و سرعت ورق ورودی به نور و خروجی از آن به ترتیب h_1 و v_1 و h_2 و v_2 باشد، از قانون بقا جرم می‌توان نوشت:

$$\text{Rate of mass flow in} = \text{Rate of mass flow out}$$

حال اگر عرض ورق ورودی و خروجی برابر باشد می‌توان نوشت،

$$h_1 v_1 = h_2 v_2 \Rightarrow h_2 = \frac{h_1 v_1}{v_2}$$

سرعت حرکت ورق را با سرعت سنج لیزری یا سرعت دوران غلطکهای پشت سرهم می‌توان اندازه گرفت. ضخامت ورق ورودی نیز در دسترس است، در نتیجه ضخامت ورق خروجی را می‌توان تخمین زد.

طراحی کنترل

برای طراحی کنترل Gc طرح می‌شود تا رفتار G1 مطلوب گردد.

روش ۱: در نظر گفته شده، $K_c = K$ به نحوی تعیین می‌شود که رفتار

$$\frac{KG_1}{1+KG_1} = G_d$$

مطلوب گردد.

روش ۲: به روش مستقیم نیز می‌توان عمل کرد. در اینصورت از

$$G_c = \frac{G_d}{G_1(1-G_d)}$$

استفاده می‌شود که با $I - LS \approx I - LS/2$ یا $e^{-LS} \approx e^{-LS/2}$ کنترل PI بدست می‌آید. در پیاده سازی دیجیتالی امکان لحاظ کردن تاخیر وجود دارد و نیازی به تقریب نیست.

در هر دو حالت حلقه بسته از اینقرار است.

$$T_d = G_d e^{-LS}$$

مثال: برای سیستم SP به روش G_a(s) طرح کنید که ثابت زمانی حلقه بسته 0.15 شود.

برای تعیین G_1 ، ابتدا مدل تاخیر دار $G_1(s) = \frac{1}{(1.5s+1)} e^{-8.5s}$ برای آن تقریب زده می‌شود که می‌دهد.

روش ۲: در روش مستقیم طراحی

$$G_c = \frac{T}{G_1(1-T)} = \frac{\frac{1}{0.15s+1}}{\frac{1}{1.5s+1}(1-\frac{1}{0.15s+1})} = \frac{1.5s+1}{0.15s} \Rightarrow G_{CT} = \frac{G_c}{1+G_c G_1(1-e^{-LS})} = \frac{(1.5s+1)}{8.65s}$$

روش ۱: اگر $K_c = K$ استفاده شود محاسبات اینگونه می‌شود.

$$T(s) = \frac{k}{(1.5s+1+k)} = \frac{k'}{0.15s+1} \Rightarrow k = 9$$

$$G_{CT}(s) = \frac{G_c(s)}{1 + G_l(1 - e^{-Ls})G_c(s)} = \frac{k}{1 + \frac{1}{1.5s+1}(1 - 1 + 8.5s)k} = \frac{9(1.5s+1)}{78s+1} \approx \frac{9}{78} \frac{(1.5s+1)}{s}$$

بدست می آید.

۶-۳-۵ کنترل سیستم با رفتار معکوس

بعضی از سیستمهای رفتار خاصی از خود نشان می دهند. مثلاً وقتی به آنها پله اعمال می گردد ابتدا در جهت معکوس حرکت کرده و سپس به مسیر اصلی بر می گردند. سیستمهای غیر حداقل فاز (دارای صفر سمت راست) یا نگونه رفتار را نشان می دهند.

مثالی از سیستم با رفتار معکوس

برای مثال به سیستم دیگ بخار شکل دقت کنید. آب پر فشار از طریق پمپ وارد دیگ وی شود و با جریان در لوله هایی که از مشعل می گذرند به بخار آب تبدیل شده و وارد دیگ می گردد. بخار از قسمت فوقانی دیگ متعاقباً خارج می گردد. بنابر این دیگ شامل مخلوط آب و بخار پر فشار است. سطح مایع داخل دیگ بر اساس مقدار بخار مورد نیاز و توسط دبی آب ورودی کنترل می گردد.




Fig. 7 Change in drum level due to sudden drop in steam flow rate.




Fig. 6 A boiler drum.

وقتی دبی آب ورودی و دبی بخار برابر باشد، ارتفاع مایع در حالت ماندگار خود است. حال اگر بطور ناگهانی دبی بخار خروجی کم شود و دبی آب ورودی ثابت باشد، فشار داخل دیگ افزایش پیدا کرده و متعاقباً ارتفاع مایع کم می شود تا اینکه بعد از مدتی به حالت ماندگار خود افزایش پیدا می کند. این امر در نتیجه افزایش ناگهانی دبی بخار به حالت معکوس نیز اتفاق می افتد که ابتدا ارتفاع زیاد شده و سپس به حالت ماندگار خود کاهش می یابد. این رفتار در شکل نشان داده شده است.

تابع تبدیل سیستم با رفتار معکوس

سیستم با رفتار معکوس صفر سمت راست دارد

$$G(s) = \frac{K_0(\alpha s - 1)}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$$

به این سیستمهای حداقل فاز می گویند. از تجزیه سیستم به جملات درجه ۱ بدست می آید که سیستم تفاضل دو سیستم درجه ۱ است

$$G(s) = \frac{K1}{(1 + \tau_1 s)} - \frac{K2}{(1 + \tau_2 s)}$$

اگر فرض کنید که

$\frac{\tau_1}{\tau_2} > \frac{K_L}{K_2} > 1$
از اینرو پاسخ پله شکل را می توان به صورت ترکیب ۲ پاسخ معکوس یکدیگر دید.





Fig. 8 Inverse response resulting from two first order opposing systems.

کنترل سیستم با رفتار معکوس

کنترل این سیستمها مانند سیستمهای تاخیر دار مشکل است. برای کنترل این سیستمها نیز باید از تکنیک مشابه IMC استفاده شود. برای این منظور سیستمی مشابه سیستم اصلی از آن کم می شود تا سیستم منتج صفری نداشته یا اینکه صفر سمت چپ باشد.




$$G_T(s) = \frac{K_0(\alpha s - 1)}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)} - \frac{K_3 s - K_4}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)} = \frac{K_0(\lambda s + 1)}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$$

که λ می تواند خیلی کوچک یا صفر باشد. حال برای G_T به روشهای قبل کنترل طرح می گردد.


$$G_C(s) = \frac{T}{G_T(s)(1 - T)}$$

کنترلری که در اینجا انتخاب می شود معمولاً PI است.


مثال: برای سیستم $G(s) = \frac{s - 2}{3s^2 + s}$ به روش SP کنترلر طرح کنید.



سیستم اصلی با بهره ۱- نوسانی می شود. در حالیکه کنترلر SP در بهره ۴۰- بدون اینکه ناپایدار شود زمان نشست ۳ تا ۴ ثانیه می دهد. آنگونه تعیین شده است که مجموع آن با $G(s)$ صفر سمت راست نداشته باشد.
مثال: در مثال زیر سیستم حداقل فاز یک بار دنبال کردن طرح IMC کنترل شده است و در بار دیگر مدلی که موازی قرار می گیرد دقیقا همان مدل سیستم نیست بلکه مدلی لست که اثر صفر سمت راست را خنثی می کند. در ادامه به روش مستقیم برای سیستم مجموع کنترل PI طرح شده است. شکل نشان می دهد که رفتار اولیه طرح دوم بهتر است.



سیستم اصلی با بهره ۱- نوسانی می شود. در حالیکه کنترلر SP در بهره ۴۰- بدون اینکه ناپایدار شود زمان نشست ۳ تا ۴ ثانیه می دهد. آنگونه تعیین شده است که مجموع آن با $G(s)$ صفر سمت راست نداشته باشد.
مثال: در مثال زیر سیستم حداقل فاز یک بار دنبال کردن طرح IMC کنترل شده است و در بار دیگر مدلی که موازی قرار می گیرد دقیقا همان مدل سیستم نیست بلکه مدلی لست که اثر صفر سمت راست را خنثی می کند. در ادامه به روش مستقیم برای سیستم مجموع کنترل PI طرح شده است. شکل نشان می دهد که رفتار اولیه طرح دوم بهتر است.



سیستم اصلی با بهره ۱- نوسانی می شود. در حالیکه کنترلر SP در بهره ۴۰- بدون اینکه ناپایدار شود زمان نشست ۳ تا ۴ ثانیه می دهد. آنگونه تعیین شده است که مجموع آن با $G(s)$ صفر سمت راست نداشته باشد.
مثال: در مثال زیر سیستم حداقل فاز یک بار دنبال کردن طرح IMC کنترل شده است و در بار دیگر مدلی که موازی قرار می گیرد دقیقا همان مدل سیستم نیست بلکه مدلی لست که اثر صفر سمت راست را خنثی می کند. در ادامه به روش مستقیم برای سیستم مجموع کنترل PI طرح شده است. شکل نشان می دهد که رفتار اولیه طرح دوم بهتر است.

۴-۵ ساختارهای دیگر حلقه کنترل

۱-۴-۵ کنترل زنجیره ای

سیستم تبادل حرارت شکل ۱ را در نظر بگیرید.




Fig. 1 Feedback temperature control of a heat exchanger

در این سیستم با تبادل حرارت بین بخار و آب، آب گرم تولید می گردد. برای تنظیم درجه حرارت آب، درجه حرارت آن اندازه گیری شده و با مقدار درجه حرارت مطلوب مقایسه می گردد و با کنترل شیر موجود در مسیر بخار گرمای مطلوب بدست می آید.

اگر اختلال تغییر فشار بخار گرم وجود داشته باشد، بدلیل دینامیک حرارتی دیگ مدتی طول می کشد تا در خروجی ظاهر شده و اندازه گیری و ثبت شود. در کنترل زنجیره ای این اختلال در تامین گرما توسط یک حلقه فیدبکی که دبی ورودی را کنترل می کند تنظیم می شود. به این ترتیب اثر تغییر فشار به عنوان اختلال کاهش می یابد. شکل این سیستم کنترل زنجیره ای را نشان می دهد.




Fig. 2 Cascade Control

بلوگ دیاگرام سیستم نشان می دهد که حلقه کنترلی داخل حلقه اصلی ایجاد شده است. سیگنال مرجع حلقه داخلی را حلقه خارجی تعیین می کند.




Fig. 3 Block diagram of a Cascade Control System




Fig. 4 Comparison of responses between cascade and simple feedback control.

نقطه قوت کنترل زنجیره ای از این قرار است:

۱. حلقه داخلی اثر اختلالات داخلی و رفتارهای غیر خطی خود را مهار می کند به این ترتیب بخشی از حلقه بدون اختلال و اثرات غیر خطی می شود. نتیجه اینکه طراحی کنترلر حلقه خارجی ساده تر می شود.
۲. کنترل اولیه ساده تری برای بهبود رفتار نیاز دارد. شکل ۴ این موضوع را وقتی از کنترلر PI استفاده شود نشان می دهد. البته هم‌مان عدداد پارامترها به دلیل وجود کنترلر حلقه داخلی افزایش می یابد. از معایب این روش افزایش تعداد کنترلرها و تعداد سنسورهای مورد نیاز است.

طراحی کنترلرها

۱. دینامیک مطلوب کلی $T_d = G_d e^{-Ls}$ داده می شود.

۲. سیستم داخلی: برای حلقه داخلی T_{f2} که معمولاً ۳ تا ۴ برابر سریعتر از G_d است در نظر گرفته و کنترلر طرح می شود.

$$G_{c2} = \frac{T_{f2}}{G_{p2}(1-T_{f2})}$$

۳. سیستم کلی: برای کنترل حلقه اصلی حالا می نویسیم

$$G_{c1} = \frac{G_d}{G_{p1}T_{f2}(1-G_d)}$$





Fig. 5 Block diagram of Cascade Control System

مثال: در نتیجه فعالیت شیمیایی گرما تولید می شود. فعالیت باید تحت دمای ثابت صورت گیرد. از این رو با عبور آب سرد از جداره محفظه، کنترل درجه حرارت انجام می شود. برای این مثال عملکرد کنترل PID تک حلقه و کنترلر زنجیره‌ای را مقایسه کنید. برای حلقه داخلی کنترلر PI و برای خارجی PID طرح کنید. ثابت زمانی λ برای رفتار سیستم را مناسب انتخاب کنید.



طرح زنجیره‌ای

حلقه داخلی: کنترلر حلقه داخلی

$$G_{p1}(s) = \frac{k}{s+1} e^{-0.02s}, 0.5 \leq k \leq 1.5$$

با پاسخ مطلوب ۵ تا ۱۰ بار سریعتر (در اینجا ۱۰ برابر) از حلقه کلی کنترلر PI زیر بدست می آید.

$$T_{f1}(s) = \frac{1}{0.1s+1} \quad G_{p1}(s) \approx \frac{1}{s+1} \Rightarrow G_{c1}(s) = \frac{(s+1)}{0.1s}$$

حلقه خارجی: در این طرح دینامیک سیستم و تقریب آن با Padé از اینقرار هستند.


$$P(s) = \frac{1.5}{5s+1} e^{-2s}$$

$$G_p(s) = \frac{1.5(-s+1)}{(5s+1)(s+1)}$$

کنترلر به روش IMC با ثابت زمانی حلقه بسته یک ثانیه برابر است با

$$G_c(s) = \frac{G_f}{G_1(1-G_f G_2)} = \frac{(5s+1)}{1.5} \frac{(s+1)}{(1+s)(1+s)-1+1s} = \frac{(5s+1)(s+1)}{1.5s(s+3)}$$


رفتار سیستم کنترل زنجیره‌ای به ازای مقادیر مختلف k در شکل نشان داده شده است. سیستم سریعتر با پاسخ مقاومتر نسبت به تغییرات k بدست آمده است.



کنترل زنجیره‌ای موازی

۲-۴-۵

شکل زیر نوع موازی کنترل زنجیره‌ای را نشان می دهد. در این طرح کمیت دیگری وجود دارد که مانند خروجی y_1 تحت تاثیر اختلال و ورودی است اما سرعت رفتار آن سریعتر از خروجی است. با کنترل y_2 در حلقه داخلی رفتار y_1 بهبود می یابد. در سیستم زیر تانک ۳ دو تانک ۱ و ۲ را تغذیه می کند.



در این روابط T درجه حرارت داخل تانک، T_j درجه حرارت مایع داخل پوسته مخزن و F_j دبی ورودی است. بهره شیر، K مقادیر بین ۰.۵ تا ۱.۵ را به خود بگیرد.

طرح غیر زنجیره‌ای

در طرح تک حلقه مدل فرایند برای پاسخ مطلوب

$$G_d(s) = \frac{1.5k}{(5s+1)(s+1)} e^{-2.02s} \approx \frac{1.5k}{(5s+1)} e^{-3.02s} \quad 0.5 \leq k \leq 1.5$$

کنترلر IMC این مدل با تقریب Padé و ثابت زمانی حلقه بسته $T_f=1$ برابر است با

$$G_c(s) = \frac{G_f / G_1}{1 - G_f G_2} = \frac{(5s+1)}{1.5} \frac{(1.5ls+1)}{(1+ls)(1+1.5ls)-1+1.5ls}$$

$$G_c(s) = \frac{(5s+1)(1.5ls+1)}{1.5 * 1.5ls(s + \frac{4.01}{1.5l})}$$

شکل رفتار سیستم تک حلقه به ازای مقادیر مختلف k را نشان می دهد. سیستم کند و رفتار آن مناسب نیست.

هدف ثبیت ارتفاع تانک ۱ است که توسط شیر f_1 صورت می‌گیرد. برای بهبود کنترل، تانک ۲ با دینامیک سریعتر که آن نیز تحت تاثیر اختلال و ورودی است تعیینه می‌گردد (با وجود دارد). ارتفاع تانک سریعتر ۲ در حلقه داخلی کنترل می‌گردد. این امر بهبود رفتار حلقه خارجی که ثبیت ارتفاع تانک ۱ است را به دنبال دارد.




Fig. 1: A parallel cascade control system




Fig. 2: Level tank control system with PCC structure

۳-۴-۵ ساختار feedforward

مواردی وجود دارند که به غیر از فیدبک نیاز به استفاده از فیدفوروارد وجود دارد. وقتی اختلال قابل اندازه گیری باشد، فیدفوروارد روش موثری برای حذف اثر آن از خروجی است. مزیت فید فوروارد نسبت به فیدبک از آنجا ناشی می‌شود که در حالت فیدبک، بعد از اثر گذاشتن اختلال در خروجی سیستم کنترل وارد مرحله کاهش دادن آن می‌گردد ولی در حالت فید فوروارد اختلال اندازه گیری شده فوراً عمل تصحیح را آغاز می‌کند. در نتیجه با بکارگیری فیدفوروارد در کنار سیستم فیدبک، سرعت عمل و کارایی سیستم در مهار اثر اختلال بهبود می‌یابد.

تبادل حرارت

برای روشن شدن مطلب به سیستم تبادل حرارتی شکل ۱ دقت کنید.




Fig. 1 Feed forward control action in a heat exchange.

تغییر دبی آب سرد مخزن که به بمبل حرارتی وارد می‌شود می‌تواند نقش اختلال را داشته باشد. این تغییر می‌تواند ناشی از تغییر ارتفاع مایع در تانک باشد. فرض کنید ارتباط فیدفوروارد وجود نداشته باشد و فقط سیستم با فیدبک کنترل شود. وقتی دبی کاهش یابد، دمای آب خروجی بالا می‌رود. افزایش دما توسط سنسور اندازه گیری شده و به حلقه فیدبک اعمال می‌شود. فیدبک با کاهش دبی بخار از طریق بستن شیر تلاش می‌کند دما را ثبیت کند.





Fig. 2 Block diagram representation of the control action shown in Fig. 1

این عملیات در کل وقت گیر است و برای از بین رفتن اثر اختلال مدتی طول می‌کشد. حال اگر دبی اندازه گیری شود و تغییرات آن به سیستم کنترل اعمال گردد، زمان کمتری طول می‌کشد تا سیستم اثر اختلال را از بین ببرد. در نتیجه سرعت پاسخ سیستم به اختلال افزایش می‌یابد. این کار اما زمانی امکان پذیر است که اختلال قابل اندازه گیری باشد. بلوک دیاگرام سیستم فیدفوروارد-فیدبک شکل ۱ در شکل ۲ نشان داده شده است.




ترکیب فیدبک فیدفوروارد


سیستم کنترل غلظت را در نظر بگیرید که ۲ محلول با هم مخلوط می‌شوند. یکی از محالوها بدون کنترل و دیگری دارای کنترل است. برای کنترل غلظت ترکیب فیدبک فیدفوروارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- روش فیدبک از غلظت: در شکل ۸(a). غلظت خروجی اندازه گیری شده و از طریق فیدبک، دبی محلول قابل کنترل، تنظیم می‌شود. عملکرد این سیستم می‌تواند رضایت بخش نباشد، زیرا تغییر در دبی اختلال خروجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که تصحیح آن زمان می‌برد.

۲- کنترل نسبت: در طرح ۸(b) کنترل نسبت به کارگرفته شده است که عملکرد سیستم را بهبود می‌بخشد زیرا به محض وقوع اختلال، مقدار اندازه گیری شده وارد حلقه می‌شود و رفتار فرایند را تصحیح می‌کند. چون در اینجا غلظت خروجی اندازه گیری نمی‌شود، طرح فقط فیدفوروارد است.



۳- کنترل نسبت و فیدبک: در طرح فوق اثر عوامل احتمالی اختلالی اندازه گیری نشده در نظر گرفته نشده است. بنا بر این با اضافه کردن حلقه فیدبک به آن سیستم کنترل قابل اطمینان تری شکل می‌یابد (c). در اینجا غلظت داخل مخزن نیز اندازه گیری می‌شود و از آن برای تنظیم نسبت استفاده می‌گردد.



Ratio control


کنترل نسبت نوعی کنترل فید فوروارد است که در آن اختلال (ورودی کنترل نشده) اندازه گیری می‌شود و نسبت آن به نسبت خروجی سیستم کنترل (دبی ورودی تحت کنترل) ثابت نگه داشته می‌شود. کاربردهای آن عبارتند از: تنظیم نسبت سوخت به هوا، کنترل نسبت ۲ محلول در تنظیم غلظت، کنترل نسبت دو مایع در مخلوط.

کنترل نسبت را به هریک از دو طرح زیر می‌توان پیاده کرد.

طرح ۱: مقایسه با نسبت مرجع: در این روش دبی مایع A و B اندازه گیری شده و نسبت بین آن دو برای کنترل دبی B استفاده می‌شود مانند آنچه در شکل آمده است.

طرح ۲: مقایسه با دبی مرجع: در این روش نیز دبی هر دو مایع اندازه گیری می‌شود ولی از دبی A و نسبت مطلوب، دبی B تعیین و کنترل صورت می‌گیرد. شکل ۶

کنترلر در کنترل نسبت، معمولاً PI است تا خطای ماندگار صفر شود. عدم استفاده از جمله مشتقی به دلیل نویزی بودن جریان مایع است.



کنترل نسبت سوخت به هوا در موتور

برای کنترل نسبت سوخت به هوا دبی سوخت و دبی هوا اندازه گیری می‌شود. از آنجا که در احتراق خوب نسبت سوخت به هوا به درجه حرارت هوا بستگی دارد، درجه حرارت هوا اندازه گیری و بر اساس آن نسبت سوخت به هوا تعیین می‌گردد.

محاسبه تابع تبدیل فیدفوروارد

برای محاسبه تابع تبدیل فیدفوروارد، بر اساس بلوک دیاگرام شکل ۳ می‌توان عمل کرد که در آن: تابع تبدیل فرایند، $G_n(s)$ تابع تبدیل اثر گذاری اختلال و $G_c(s)$ تابع تبدیل کنترلر است.




Fig. 3 Transfer function representation of the feedforward-feedback control action

در این طرح ۲ کنترل وجود دارد. کنترل فیدبکی $G_c(s)$ و کنترل فیدفوروارد که برای خنثی کردن اثر اغتشاش تعییه شده است. بر این اساس خروجی کلی برابر است با:


$$\begin{aligned} C(s) &= G_c(s)G(s)E(s) + G_n(s)N(s) \\ &= G_c(s)G(s)[R(s) - C(s) + G_fN(s)] + G_n(s)N(s) \\ &= G_c(s)G(s)[R(s) - C(s)] + [G_c(s)G(s)G_f(s) + G_n(s)]N(s) \end{aligned}$$

اگر بخواهیم با فیدفوروارد اثر اغتشاش صفر شود می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} G_c(s)G(s)G_f(s) + G_n(s) &= 0 \\ G_f(s) &= -\frac{G_n(s)}{G_c(s)G(s)} \end{aligned}$$

حذف کامل اختلال وقتی مبسر است که مدل فرایند و اختلال $G_n(s)$ دقیقاً مشخص باشند که در حالت واقعی اینطور نیست. در نتیجه عملکرد FF مانند حالت ایده آل نیست. معلمک وجود فیدبک کاستی های عدم تطبیق مدل را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهد.

در موادی فقط از بهره $G_f(s)$ برای FF استفاده می‌شود که اثر ماندگار اختلال را کاهش می‌دهد و در رفتار گذرای آن تاثیر ندارد. شکل این مسئله را نشان می‌دهد.



مثال

سیستم کنترل فیدفوروارد-فیدبکی اختلاط دو محلول نشان داده در شکل زیر را در نظر بگیرید




Fig. 4 Block diagram of a feedforward-feedback control of a composition control system

در این سیستم کنترلر PI است و C_i نقش اختلال را دارد. در اینجا سیگنال فیدفوروارد به خروجی کنترلر اضافه شده است. حال بر اساس تابع تبدیل بلوکهای شکل:

$$G_p(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

$$G_n(s) = \frac{1}{(5s+1)(s+1)^3}$$

تابع تبدیل بلوک فیدفوروارد به عبارت زیر بدست می‌آید.

$$G_c(s) = \frac{-1}{(5s+1)}$$

ویژگیهای کنترلر فیدفوروارد:

۱. به خطأ در مدل فرایند و اختلال بسیار حساس است.
۲. اگر اختلال قابل اندازه گیری نباشد قابل استفاده نیست.
۳. به تغییر در مدل به دلیل تغییر نقطه کار حساس است.
۴. بر پایداری سیستم تاثیری ندارد.

۵. ممکن است تابع آن به دلیلی قطب سمت راست قابل ساخت نباشد. در این حالت آنرا ممکن است با Lag-Lead یا بهره خالص تقریب زد.

مثال: پیاده سازی فیدفوروارد در عمل با مشکلاتی همراه است مثال زیر نمونه ای از این مشکلات را نشان می دهد که در آن درجه صورت تابع فیدفوروارد کمتر از مخرج آن است. این چنین تابعی عملاً قابل ساخت نیست، مگر آنکه تقریب زده شود.

اگر تابع تبدیل فرایند و اختلال به قرار زیر باشد:

$$G_p(s) = \frac{1}{(s+1)^3} \quad G_n(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

تابع FF برابر است با:

$$G_f(s) = -(s+1)$$

که بصورت فیزیکی قابل ساخت نیست. ساخت عملی این تابع تبدیل می تواند اینگونه باشد

$$G_f(s) = -\frac{K_f(1+T_1 s)}{(1+T_2 s)}, \text{ with } T_2 \ll T_1 \text{ and } K_f \text{ is a constant.}$$

که آن با Lag-Lead تقریب زده شود. تابع تبدیل قابل ساخت معادل آن برابر است با:

$$G_f(s) = -\frac{s+1}{0.1s+1}$$

مثال دیگر در این رابطه، فرایند و اختلال زیر هستند.

$$G_p(s) = \frac{10}{(10s+1)(5s+1)(s+1)}$$

$$G_D(s) = \frac{1}{(2.5s+1)(s+1)}$$

تقریب این توابع تبدیل برابرند با:

$$G_{pm}(s) = \frac{10e^{-6s}}{10s+1} \quad G_{Dm}(s) = \frac{e^{-s}}{2.5s+1}$$

تابع فیدفورواردی که برای این سیستم بدست می آید برابر است با:

$$G_f(s) = -\frac{e^{5s}}{10} \frac{(10s+1)}{(2.5s+1)}$$

که قابل ساخت نیست (علی نیست). از این رو باید تلاش کرد تا تقریب زده شود.

$$G_f(s) = \frac{-0.1(10s+1)}{25s+1}$$

یا اینکه صرفاً بهره آن برای FF منظور شود.

$$K_f = -0.1$$

مثال: در یک سیستم کنترل ماده‌ای با دبی Qa و غلظت Ca با ماده دیگری با دبی Qb و غلظت Cb مخلوط می شوند. شیر کنترل روی مسیر Qa قرار دارد. برای این سیستم مقادیر زیر تعیین می شود.

$$Qa=800L/min \quad Ca_0=1Kmol/L \quad Qb=200L/min \quad Cb_0=2Kmol/L \quad V=5000L$$

که V حجم تانک است. معادلات دینامیکی این تانک عبارتند از:

$$V\dot{C} = Q_a C_{a0} + Q_b C_{b0} - QC$$

$$V\dot{C}_a = Q_a C_{a0} - QC_a$$

$$V\dot{C}_b = Q_b C_{b0} - QC_b$$


که در آن $Q=Q_a+Q_b$ است. در حالت تعادل با توجه به مقادیر داده شده مقادیر غلظت هریک در ماده کل عبارتند از:

$$C_A = 0.8 \text{ Kmol/L} \quad C_B = 0.4 \text{ Kmol/L}$$

که به معنی $C=1.2$ است. در نتیجه هدف کنترل نامن نسبت زیر بین دبی ورودی به است.

$$\frac{Qa}{Qb} = \frac{800}{200} = 4$$


شکل نمودار سیمولینک هر دو روش را نشان می دهد که امکان سوییج بین آنها تعییه شده است.



در این نمایش دبی Qb در ثانیه ۶۰ از ۲۰۰ به ۳۰۰ تغییر می یابد. کنترلر استفاده شده کنترل PI با فرمول

$$20(1 + \frac{1}{0.2s})$$

است انتظار می رود که سیستم کنترل دبی Qa را افزایش داده تا غلظت محلول تغییر نکند شکل رفتار سیستم کنترل را نشان میدهد.



ابتدا غلظت کاهش می یابد ولی مجدداً به حالت مطلوب ۰.۸ خود بر می گردد. عملکرد هر دو روش یکسان است. تنها تفاوت در این است که در روش مرجع-دبی خطای کنترل بدنیال اختلال هز صفر به ۱۰۰ می رسد و سیگنال

قویی به کنترل اعمال می کند اما در روش مرجع نسبت مقدار خطای فقط ۴-۸۰۰/۳۰۰ است. برای اینکه هر دو روش منصفانه مقایسه شوند بهره ۲۰۰ در مسیر خطای مرجع-نسبت قرار داده شده است. به این ترتیب عملکرد هر دو مشابه است.

۴-۴-۵ Override Control

در بعضی از سیستم‌های کنترل در مقابل چندین سیگنال خروجی که باید کنترل شوند فقط یک سیگنال کنترل کننده وجود دارد. این سیستم‌ها نوع خاص سیستم‌های چند متغیره هستند. در سیستم‌های چند متغیره چند خروجی و چند ورودی وجود دارند ولی در اینجا تعداد ورودی کمتر از تعداد خروجیها است. در این سیستم‌ها یکی از خروجیها (حساستر) توسط ورودی کنترل می شود و در هین حال دیگر خروجیها مانیتور می گردند بدون آنکه مستقیماً کنترل شوند. اگر یکی از دیگر خروجیها که مستقیماً کنترل نمی شوند از محدوده مجاز خود خارج شود، مدار کنترل خروجی اول قطع، و مدار کنترل خروجی از حد خارج شده فعال می شود. از همین روش که این روش به نام Selective Override یا کنترل خوانده می شود.

این کار با تعیینه "Low Selector Switch" (LSS) و "High Selector Switch" (HSS) امکان پذیر است تا خارج شدن خروجی از محدوده مجاز را گزارش کند. شکل نمونه ساده ای از این سیستم را نشان می دهد. در حالت عادی فشار بخار در دیگ بخار با اندازه گیری سرعت جريان بخار در مسیر خروجی و کنترل روی شیر صورت می گیرد. ولی همینکه سطح کایع در دیگ بخار از سطح حد اقل آن کمتر شود کلید LSS فعال شده و حلقة کنترل ۱ از مدار خارج شده و حلقة کنترل ۲ فعال می گردد. حلقة کنترل ۲ فعال است تا سطح مایع در دیگ از مقدار حداقل خود بالاتر رود.




Fig. 6 Override control to protect a boiler system

۴-۴-۶ Split Range Control

در این سیستم‌ها در مقابل چندین سیگنال کنترل کننده ورودی فقط یک خروجی وجود دارد. تقسیم کار بین سیگنال‌های کنترل کننده توسط سیستم کنترل Split Range انجام می شود. شکل مثالی از این سیستم را نشان می دهد که هدف ثابتی فشار header است که برای تنظیم آن چندین شیر وجود دارد.





Fig. 7 Steam header with split-range control

سوالات

- For proper operation of a Smith predictor, the model of the process must be known with sufficient accuracy- justify.
 - Explain a Smith predictor scheme used for automatic gage control in rolling mill.
 - A transfer function of a process with inverse response will have a zero on the right half plane – justify the statement.
 - Draw and explain the operation of a compensator for compensating the inverse response of a process in a feedback control scheme.
- Fermentation (تخمیر) is a chemical process where sugar, in presence of micro organism breaks down into alcohol and carbon dioxide. Control of fermentation finds wide applications in several industries, e.g. (a) brewing, (b) dairy (c) bakery (d) wine. Fig. Q1 shows a typical control scheme for controlling the dissolved oxygen content in a fermentation process.
- Explain the operation of the control scheme. What type of control is it?
 - Identify the inner and outer loops in the control system.
 - What types of control would you recommend for the inner and outer loops?




5. When would you recommend the use of feedforward controller? What is the advantage of using this control?
6. Draw the general block diagram of a feedforward-feedback control scheme and develop the transfer function of the feedback controller.
7. What modification of the transfer function of the feedforward controller is suggested when the obtained transfer function of the controller is not proper?
8. Explain with an example the principle of ratio control. Elaborate with a block diagram any one scheme for achieving ratio control.
9. Why the controller used for ratio control is normally P-I type?
10. Discuss the advantages and disadvantages of using cascade control.
11. Write down the conditions for maintaining stability of a cascade control system.
12. What do you mean by override control? Explain with an example.
13. What do you mean by split range control. Show a schematic arrangement of this type of control.


مسائل:

1. شکل زیر سیستم ساده کنترل وزن مواد دریک آسیاب را نشان می دهد.
تابع تبدیل آسیاب عبارت است از: $\frac{W(s)}{Q(s)} = \frac{0.5}{1+500s}$ که در آن W وزن مواد در آسیاب به تن، $Q(\text{ton}/\text{hr})$ میزان مواد ورودی به آسیاب و ثابت زمانی به ثالثیه است. وزن مواد در آسیاب با اندازه گیری با بهره $2v/\text{ton}$ و به یک کنترلر on-off اعمال می شود. بستگی به وزن مواد در آسیاب دریچه سیلو باز یا بسته می شود. وقتی دریچه باز است $50\text{ton}/\text{hr}$ ماده روی تسمه نقاله می ریزد که بعد از یک دقیقه به آسیاب می رسد. سرعت نوار ثابت و نوار همیشه در حال حرکت است

می خواهیم وزن مواد داخل آسیاب هیچگاه از ۱۲ تن بیشتر و از ۸ تن کمتر نشود. تعیین کنید به ازای چه ولتاژ V در ورودی کنترل کننده دریچه باید باز و به ازای چه ولتاژی دریچه باید بسته شود.



۲. شکل زیر بلوک دیاگرام کنترل درجه حرارت یک کوره را نشان می دهد. کوره در اثر سوختن گاز داغ می شود. در این فرایند درجه حرارت مطلوب توسط پتانسیومتری تنظیم می شود بطوریکه وقتی ولتاژ آن از $V_s/2$ تا V_s تغییر می کند درجه حرارت کوره بطور خطی از 500°C تا 1000°C تغییر کند. ضریب ترموموکوپل برابر $\alpha=0.05\text{mV}^\circ\text{C}$ است. درجه حرارت مطلوب کوره و ترانس آن $TR+20^\circ\text{C}$ است. برای وصل جریان سوخت $e=-0.5\text{V}$ و برای قطع آن $e=0.5\text{V}$ بهره مدل کوره 1200 و ثابت زمانی آن وقتی کوره روشن است و در حالت خاموش کوره 20s است



الف: بهره A و مقدار منبع ولتاژ V_s را تعیین کنید.

ب: اگر $TR=800^\circ\text{C}$ باشد تعداد قطع و وصل در دقیقه را حساب کنید.

ج: چگونه می توان تعداد قطع و وصل ها را کم کرد و اثراً بر رفتار سیستم چیست

۳. سیستمی با تابع تبدیل $G(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(0.9s+1)(0.5s+1)}$ داده شده است. آنرا با کنترل کننده on-off به نحوی کنترل کنید که خروجی $5\pm 10\%$ بدست آید. خروجی محرك این سیستم به هنگام روش بودن 8 است. برای این سیستم ابتدا مدل تاخیر دار تقریب بزنید. آیا این ترانس قابل دسترسی است؟ برای آن راه حلی پیدا کرده مسئله را حل کنید.

۴. مدل FOPTD سیستم $G(s) = \frac{1}{s+1} e^{-9s}$ با $G(s) = \frac{1}{(s+1)^{10}}$ تقریب زده شده است. به روشها زیر کنترلر PID طرح کنید.

الف: روش IMC با $\tau=0.9$ کنترلر طرح کنید.

ب) به روش تنظیم $\lambda = 0.9$ کنترل طرح کنید.

ب: به روش Haalman برای آن کنترلر طرح کنید

ه) روش SP با کنترلر PI که رفتار مطلوب (بدون تاخیر) درجه ۲ با زمان نشست ۴ ثانیه و $PO=4.7\%$

S5-1-2 پاسخ های پله هر ۵ روش طراحی را در یک شکل رسم کنید

۵. سطح مایع H در reboiler یک برج تعطییر با تنظیم فشار در بالای برج، P_s کنترل می شود. تنظیم فشار را شیر کنترلی که در مسیر بخار قرار دارد انجام می دهد.تابع تبدیل فرایند:

$$\frac{H(s)}{P_s(s)} = \frac{-1.6(1-0.5s)}{s(3s+1)}$$

است. اگر مدل اندازه گیر $K_m = 0.5 \text{ psi/in}$ و مدل شیر $K_v = 2.5$ باشد. با انتخاب مدل مناسب کنترلر

الف) به روش ZN کنترلر طرح کنید. (از جدول راث برای پیدا کردن نهایت بهره و فرکانس استفاده کنید)

ب) به روش رله فیدبکی (با شبیه سازی سیمولینکی) و Tyreus-Luyben برای این سیستم کنترلر طرح کنید.

ج) به روش مستقیم کنترلری طرح کنید که قابل ساخت باشد. $(s) T_d$ را درجه ۱ با صورت مناسب در نظر بگیرید.

د) کنترلری به روش SP برای این فرایند طرح کنید.

3 sim 6-3: پاسخهای پله الف، ب و ج رارسم و نتایج را مقایسه کنید.



کنترل ترتیبی - منطقی

۱-۶ کنترل ترتیبی-منطقی

در بسیاری از کاربردها خروجی نهایی فرایند پیوسته نیست و تنها مقادیر محدودی از یک مجموعه کوچک را به خود می‌گیرد. ساده ترین مثال آن روشن یا خاموش کردن موتور، باز یا بسته شدن شیر است که مقادیر خروجی باینری است (صفر یا یک). در این سیستمهای با روشن یا خاموش کردن کلید، موتورها، شیرها و هواکشها در زمانهای مربوطه به کار افتاده یا خاموش می‌شوند. به این سیستمهای کنترل خروجی گسته می‌گویند.

وقتی در مجموعه‌ای تعدادی از این فرایندها وجود داشته باشد، عموماً توالی منطقی و مشروط آنها مد نظر است، از این رو به سیستم کنترل این مجموعه‌ها، سیستم کنترل ترتیبی-منطقی گفته می‌شود. برای مثال در سیستم پرکردن و بسته بندی نوشابه اینگونه عمل می‌گردد که ترتیب مشخصی از عملیات متوالی انجام می‌شود. از این دست مسائل به وفور در صنعت دیده می‌شود.

بعضی از فعالیتها را بصورت پیوسته نیز می‌توان انجام داد ولی در کاربردهای مشخصی به دلایل زیر گسته انجام می‌گیرند.

- وقتی ورودی مقادیر محدود به خود بگیرد: در کنترل موتور تسمه نقاله، که تسمه یا حرکت می‌کند و یا متوقف است، نیاز به کنترل پیوسته نیست.
- در لایه کنترل نظارتی: که در آن دستور به سیستمهای کنترل پیوسته داده می‌شود.

A. ماشین مارک زن

شكل ماشین مارک زن را نشان می‌دهد که در انتهای پیستون آن مارک فلزی قرار دارد. پیستون پایین می‌آید و بر روی قطعه با فشار علامت را ثبت می‌کند. سپس پیستون بالا رفته تا قطعه گذاری جدید انجام شود. این ماشین ۲ سولونوئید، یکی برای پایین آوردن و دیگری برای بالا بردن پیستون دارد. ماشین هم چنین دارای ۲ سنسور میکرو سوئیچی است که رسیدن پیستون به حداقل پایین و حداکثر بالا را مشخص می‌کند. سیستم مجهز به کلید قطع و وصل اصلی نیز هست. به این ترتیب سیستم دارای ۳ ورودی و ۲ خروجی است. وقتی کلید اصلی قطع شود، پیستون باید در موقعیت بالا متوقف کند.

C. کاربردها

از جمله کاربردهای کنترل ترتیبی عبارتند از:




Fig. 18.2 An Industrial Logic Control Example

S1.2:

- A. Define what is Logic Control system in your own language. Give an example
B. In the context of your example show typical objectives in Logic Control

B. مقایسه کنترل ترتیبی و کنترل پیوسته

کنترل ترتیبی مانند کنترل پیوسته دارای قسمتهای زیر است:

۱. ورودی که شامل گرفتن اطلاعات سنسورها و کلیدهای فرمان است.
 ۲. خروجی که محركها را تحریک می‌کند
 ۳. عملگر که عملیات پردازش را انجام می‌دهد. سخت افزار استاندارد شده‌ی این بخش PLC نام دارد، اگرچه از هر پردازشگری می‌توان استفاده کرد.
- جدول زیر تفاوت‌های اساسی بین کنترل پیوسته و ترتیبی را نشان میدهد.

Issue	Logic/Sequence Control	Analog Control
Model	Logical State-Transition	Numerical Differential Eqn
	Simple Model/Easy to build	Complex Model/Hard to build
	Infrequent	Liable to change
Signal Temporal Property	Signal range/status	Signal value
	(Timed) sequence	(Timed) Function/Trajectory
Control Redesign/Tuning	On-off/logical	linear/non linear analog
	Supervisory	automatic
	Open/Closed Loop	Open/Closed Loop
Infrequent		Tuning needed

Table 18.3 A Comparison of Continuous Variable (Analog) and Discrete Event (Logic/Sequence) Control

S1.3

- A. Of Logic Control and Analog Control which one appears simpler and why?
B. Can you cite an example system, which requires both Analog and Logic Control?

- Logic/Sequence control
- PID control and computing
- Coordination and communication
- Operator control and monitoring
- Plant start-up, shut-down

هر خط تولیدی که محصول تکراری گستته تولید می کند، کاندید به کار گیری PLC است. خطوط تولیدی مانند دستگاههای ماشینکاری، قالب ریزی، نساجی، محصولات پلاستیکی از آن جمله‌اند. جدول زیر تعدادی دیگر از آنها را ارائه می‌دهد.

Chemical/ Petrochemical	Metals	Manufacturing/Machining
Batch process	Blast Furnace	Material Conveyors, Cranes
Pipeline Control	Continuous Casting	Assembly
Weighing, Mixing	Rolling Mills	Milling, Grinding, Boring
Finished Product Handling	Soaking Pit	Plating, Welding, Painting
Water/ Waste Treatment	Steel Melting Shop	Molding/ casting/forming

D. تاریخچه PLC: تابلوهای رله‌ای

قبل از اختراع میکروپروسسورها، کنترل سیستمهای صنعتی با وسایل الکترومکانیکی، رله‌ها، لامپ وضعیت، تایمرهای الکترونیکی یا مکانیکی انجام می‌شد. این وسایل در تابلو رله‌ای Relay Panel جای داده می‌شدند. برای سهولت در نگهداری و تعمیرات، ساختار خاصی برای آنها در نظر گرفته می‌شده است که به نام ساختار زردبانی Ladder شناخته می‌شود. در ساختار زردبانی به پله‌ها rung گفته می‌شود. هر پله با یک یا چند ورودی شروع و به فقط یک خروجی ختم می‌شود. ساختار زردبانی مطابق شکل است.




Fig. 18.3 The structure of Relay Logic Circuits

با اختراع میکروپروسسور، کنترل سیستمهای صنعتی به دستگاههایی که Programmable Logic Controller (PLC) خوانده می‌شود واگذار شد.

E. کنترل منطقی برنامه پذیر (PLC)

کنترلر مدرنی که امروزه در رباتیک، کنترل فرایند و بسیاری دیگر از فرایندهای خودکار استفاده می‌شود، PLC است. PLC در واقع یک میکروپروسسور خاص برای محاسبات بلادرنگ کنترل صنعتی است که عملیات زیر را انجام می‌دهد.

۱. مانیتور ورودیها و سنسورها

کنترل صنعتی

۲. اجرای عملیات لاجیکی، زمانبندی عملیات، شمارش برای کنترل و عیب یابی
۳. تحریک محرکه‌ها و روشن کردن چراغها
۴. ارتباط با دیگر کامپیوترها

F. مزایای PLC

- بعضی از مزایای PLC، ناشی از ساخت افزار مطابق با استاندارد، مدلار بودن، قابلیت ارتباطی و محیط برنامه نویسی آن، از این قرار است
۱. برای تغییر عملیات به جای تغییر سیم بندی، برنامه تغییر داده می‌شود که بسیار ساده‌تر است. تنها سیم بندی که تغییر می‌کند اتصالات ورودیها و خروجیهاست.
 ۲. امکانات برنامه نویسی PLC‌ها برای کاربر بسیار مطلوب است. کتابخانه گسترده برای انواع عملیات وجود دارد. امکانات قوی شیوه سازی و debugging موجود است.
 ۳. کنترل با PLC فضای کمتری اشغال می‌کند.
 ۴. نصب و نگهداری PLC‌ها راحت‌تر، و قابلیت اطمینان آنها بالاتر است.
 ۵. امکان توسعه مدلار تعداد ورودیها، خروجیها و حافظه ساده است.
 ۶. PLC را می‌توان در مجموعه سیستم اتوماسیون توزیع شده قرار داد و بر آن نظارت کرد.
 ۷. وقتی پیچیدگی و سایز کنترل از حدی بیشتر شود، بر تابلوهای کنترل ترجیح دارد.
 ۸. توانایی PLC در دریافت سری، موازی و شبکه‌ای اطلاعات، حجم سیم بندی را کاهش می‌دهد، زیرا با تک کابل می‌توان با وسایل زیادی ارتباط حاصل کرد.
 ۹. وجود امکانات عیب یابی، امکان رفع عیب بدون متوقف کردن فعالیت سیستم را ممکن می‌سازد.
 ۱۰. از انجا که PLC نتیجه تکامل تابلوهای رله‌ای است، میراث آنها را حفظ کرده است و در توسعه PLC این ساختار نزدبانی حفظ شده است.

S1.4

- E. Name three of the most prominent advantages of the PLCs over hardwired Relay Contactor Logic
F. Can you name a single disadvantage in any situation?
G. Do you think the idea of developing programs that look like Relay Ladders is very efficient? If so, why? If not, why was it pursued?

G. برنامه نویسی PLC

برنامه‌های استاندارد را می‌توان روی محصولات سازنده‌های متفاوت بدون تغییر پیاده کرد. ولی استفاده از روش‌های استاندار نشده ممکن است در عمل نیاز به اعمال تغییرات داشته باشد. از این‌رو استفاده از سیکه‌های استاندارد شده مردج است.

International Electrotechnical Commission (IEC) طی استاندارد IEC 1131 روش گرافیکی نمایش الگوریتمی: Sequential Function Charts (SFC) و مشخصات زیانهای برنامه نویسی:

۱. Ladder diagram (LD)
۲. Function Block Diagram (FBD)

۲-۶ طراحی و نمایش الگوریتم

به طراحی بدون برنامه کنترلر ماشین مارکزن دقت کنید.

بیان زبانی اهداف طرح

سیستم دارای یک پیستون است که باید بالا و پایین رود. برای بالا و پایین رفتن به ۲ سلوونویید نیاز است. برای تشخیص موقعیت رسیدن به بالا و پایین نیز ۲ میکروسویچ نیاز است. داشتن یک کلید اصلی برای کار ماشین نیز ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه ۳ کلید رودی و ۲ سنسور برای کار سیستم کفایت می‌کند.

عملکرد سیستم می‌تواند اینگونه باشد که با فشردن کلید اصلی پیستون پایین رفته و بر قطعه مارک می‌زند و با قطع کلید اصلی پیستون بالا آمده و متوقف می‌شود.

اگر با استفاده از رله این طرح بدون دقت و سریع بسته شود ممکن است مطابق طرح زیر درآید. که خواسته‌های کنترل را تامین کند. وقتی پیستون TOP است با فعال کردن کلید اصلی پیستون به پایین می‌رود و با رسیدن به Bottom متوقف می‌شود. در این وضعیت پله پایینی غیر فعال و پله بالایی فعال می‌شود که پیستون را به طرف بالا می‌برد. با این طرح تا زمانیکه کلید اصلی فعال است، پیستون بالا و پایین رفته و قطعه را مارک می‌زند.




Fig. 20.2 An RLL program for the industrial stamping process

بعد از بررسی دقیق معایب زیر در آن یافت می‌شود

- اگر درین راه کلید اصلی قطع شود، دستگاه دیگر با فعال کردن کلید اصلی حرکت نمی‌کند و سر جای خود می‌ماند.
- طرح فاقد part detector است که جدای از تلف انرژی می‌تواند برای کاربر قطعه گذار خطرناک نیز باشد.

A. گامهای طراحی کنترل ترتیبی

برای کاهش مواجهه با مشکلات، روش سیستماتیک برای طراحی کنترلر نیاز است. اجزا این روش عبارتند از:

- جمع آوری و نگارش اطلاعات ورودیها، خروجیها و توالی توابع
- روشی برای ارائه الگوریتم، ترجیحاً گرافیکی
- برنامه نویسی طرح
- اجرا و عیوب بابی نهایی

۳. Structured Text (ST)

۴. Instruction List (IL)

را در سال ۱۹۹۳ تکمیل کرده است. از بین این زبانها RLL و FBD گرافیکی هستند. هدف استاندارد:

- ارائه روش استاندارد برای کاهش هزینه آموزش و قابلیت انعطاف برای مشتریان

مشخصات استاندارد IEC 1131-3

۱. استفاده همزمان از چند زبان برنامه نویسی. کاربر می‌تواند هر قسمت از برنامه را با ساده‌ترین زبان بنویسد.
۲. امکان نوشتن کد اختصاصی برای توابع و قراردادن در کتابخانه برای دسترسی به هنگام نیاز است.

۳. استاندارد دارای کتابخانه‌ای از توابع و بلوک‌های از قبل نوشته شده است. این برنامه‌ها بصورت کد اجرایی شده هستند. سازندگان نیز ممکن است توابع خاصی را به آن اضافه کنند.

Execution Models ساختار عمومی کنترل برنامه به گونه‌ای است که برنامه بتواند سیکلی، اینترپاتی و یا سنکرون اجرا شود.

H. واژه‌های مصطلح کنترل ترتیبی

واژه‌های زیر مفاهیم تعریف شده دارند و برای اینمنی تفسیر دیگری از آنها نمی‌توان داشت

۱. ON حالتی است که برق به ماشین و مدار کنترل اعمال شده است و ماشین آماده RUN است. به این حالت STANDBY نیز می‌گویند.

۲. OFF عکس ON است که نشان می‌دهد برق ماشین و مدار کنترل قطع شده است. در این حالت فشردن کلیدهای تابلو به اثر است.

۳. RUN حالت گردش کار یا انجام کار محوله به ماشین است. RUN را با ON اشتباہ نکنید. سیستم می‌تواند ON باشد ولی RUN نباشد.

۴. STOP حالتی است که ماشین ON است ولی RUN نیست. فشردن STOP عمل RUN را متوقف می‌کند.

۵. JOG حالتی است که ماشین می‌توان اندکی عمل کند تا قطعه در حالیکه در دست کاربر است سر جای خود قرار گیرد. دستگاه نباید بطور خودکار از JOG به RUN برود.

۶. INCH مشابه JOG است.

۷. CYCLE نوع عملیات است که ماشین یک چرخه کامل عملیات انجام می‌دهد و متوقف می‌شود. نگه داشتن CYCLE نباید منجر به انجام بیش از یک چرخه شود. برای انجام چرخه دیگر CYCLE باید رها و

مجدداً فشرده شود. به این وضعیت SINGLE CYCLE نیز گفته می‌شود.

۸. HAND OPERATION: عملیات دو دستی حالتی است که دستگاه RUN یا CYCLE را شروع نمی‌کند مگر آنکه دو کلید مجزا همزمان (با دو دست) فشرده شود. دو کلید با فاصله از هم نصب می‌شوند. این حالت در ماشینهایی که تغذیه آن با دست خطرناک است تعییه می‌شود.

کنترل صنعتی

نگارش توالی عملیاتی که باید برای کار عادی، اضطراری، راهاندازی اولیه و خاموش کردن دستگاه انجام شود. برای ماشین مارکزن توالی عملیات از اینقرار است:

- A. The “Auto” PB turns the Auto Indicator Lamp on
- B. When a part is detected, the press ram advances down to the bottom limit switch
- C. The press then retracts up to top limit switch and stops
- D. A “Stop” PB, if pressed, stops the press only when it is going down
- E. If the “Stop” PB is pressed, the “Reset” PB must be pressed before the “Auto” PB can be pressed
- F. After retracting, the press waits till the part is removed and the next part is detected

S3.3 A. Note that in step F above, it is important to detect that the part is removed. What would happen, if this is not detected?

B. What would happen if after Stop PB is pressed, Reset PB and Auto PB are pressed in that sequence, even if the piston has not been taken to the top position manually?

بررسی اثر ایراد احتمالی اجزا بر عملکرد

بررسی اثرات احتمالی ایرادهایی که به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد و لی محال نیستند، مانند خراب شدن سنسورها، قطع کابلهای ارتباطی، افت فشار روغن و غیره و یافتن راهکاری برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی.

در سیستم ماشین مارکزن ایرادها می‌توانند افت فشار روغن پمپ هیدرولیک- باز یا بسته ماندن LS ها

S3.4 A. What would happen in the process controlled by the program shown in Fig. 20.2 if top/bottom Limit switch is stuck closed/open?

B. What would happen in the process controlled by the program shown in Fig. 20.2 if the hydraulic pump pressure becomes too low to move the RAM?

نیاز به ورودیها و خروجیهای جدید برای ایمنی و تعمیر نگهداری

بررسی استفاده از سنسورها، نمایشگرها و آلامهای بیشتر برای بالا بردن ایمنی بیشتر کار با ماشین.

- قدم اول طراحی بسیار مهم است و هر گونه نقصان در آن منجر به اتلاف وقت می‌شود زیرا ایراد خیلی دیر کشف می‌گردد. از آنجاکه مهندسان کنترل متخصص مخصوص برای عملیات فرایند نیستند، مناسب است که قدم اول با همکاری نزدیک با مهندسین فرایند کارخانه دنبال شود. در این قدم ابعاد مختلف رفتار سیستم مورد بحث قرار می‌گیرد

B. جمع آوری اطلاعات

ورودیها:

یادداشت ورودیها مانند: سنسورها، کلیدهای فرمان و Man Machine Interface (MMI) که مورد نیاز برای طرح است. ورودیهای ماشین مارکزن عبارتند از:

- **Part sensor:** A position switch that detects when a part has been placed. In cases where proper positioning of the part can take time. One may also consider using manual switch to be operated by the operator once he is satisfied that the part is properly placed and ready to be stamped. Here an automated part detect sensor has been assumed.
- **Auto PB:** A push button that indicates that machine is ready to stamp parts one after the other in the ‘automatic mode’
- **Stop PB:** A push button that the operator can use to stop the machine any time during the time that the piston is moving down. This is needed to avoid stamping a part if any last second error is discovered by the operator regarding, say, the placement of the part.
- **Reset PB:** In case the piston has been stopped due to some error condition, it is desired that the operator explicitly presses this push button to indicate that the error has been taken care of, and the machine is ready to return to stamping in the auto mode.
- **Bottom LS:** This sensor indicates when the piston has reached the bottom position.
- **Top LS:** This sensor indicates when the piston has reached the top position.

خروجیها

یادداشت خروجی به محركها، نمایشگرها و MMI که مورد نیاز طرح است. خروجی در ماشین مارکزن عبارتند از:

- **Up Solenoid:** Control output that drives the Up solenoid of the electro-hydraulic direction control valve which in turn drives the piston up.
 - **Down Solenoid:** Control output that drives the Up solenoid of the electro-hydraulic direction control valve which in turn drives the piston up.
 - **Auto Mode Indicator:** An indicator lamp that indicates that the machine is in ‘Auto’ mode.
 - **Part Hold:** A gripping actuator that holds the part firmly to avoid movements during stamping
- S3.2** A. Can we use corresponding toggle switches, instead for the Auto, Stop and Reset PBs?
What difficulties may be encountered?
- B. For the limit switches, and the part detect sensor, would you prefer mechanical switches over photo switches for this application? Justify.
- C. Propose at least one additional each of sensors, indicators and actuators for the above application and mention their benefits.

C. مدلسازی الگوریتم(FSM)

برای کشف و حذف تناقضات و ایرادها، الگوریتم نگارش شده، با ساختار Finite State Machine (FSM) مدل می‌شود. قواعد FSM از اینقرارند:

۱. FSM را به صورت گرافیکی با state diagram نشان داده می‌شود. در دیاگرام وضعیتها شماره‌های منحصر به فرد دارند. مانند دیاگرام شکل که در آن ۶ وضعیت نشان داده شده است.
۲. در هر لحظه زمانی سیستم فقط در یک وضعیت (پله) از محدود وضعیتهای ممکن است.
۳. در هر وضعیت به متغیرهای سیستم مقدار داده می‌شود. برای مثال روش-خاموش شدن یک چراغ وضعیت state table مقدار هر یک از متغیرها در وضعیتهای مختلف را رائه می‌کند.

متغیرهای فرایند باید به نحوی باشند که مقدار وضعیت بعدی آنها منحصر با اساس مقادیر متغیرها در زمان فعلی تعیین شود. مثلاً در ماشین مارکزن تنها وضعیت TOP و BOTTOM برای تعیین وضعیت پیشتون کافی نیست بلکه متغیرهای دیگر مانند "بالارفتن"، "توقف" و "پایین آمدن" نیز باید لحاظ شوند. همچنین متغیر دیگری به نام part detector نیز نیاز است تا نشان دهد کی امکان شروع سیکل بعد وجود دارد.

۴. بعضی از متغیرها ممکن است قابل اندازه گیری و بعضی دیگر نباشند.
۵. انتخاب متغیرهایی که تعریف می‌شوند مفهومی است و به طراحیستگی دارد. ضمناً نوع متغیر به نحوه کار ماشین نیز وابسته است.
۶. ماشین در عمر عادی کاری خود از یک به وضعیت به وضعیت دیگر می‌رود و این کار را متوالی انجام می‌دهد. بعضی اوقات اتفاق می‌افتد که سیستم به وضعیتهایی غیر از وضعیت عادی کار خود ببرود. برای این منظور سیگنال گذارهای مر بوthe محقق شده‌اند مانند دستور از کاربر یا "اتمام فرصت" و غیره. رفتن از یک وضعیت به وضعیت دیگر منحصر با تحقق شرایط گدار وابسته است.
۷. سیستم فقط می‌تواند بعضی از وضعیتهایی که ترکیب متغیرها می‌سازند را به خود بگیرد. به این وضعیتها reachable می‌گویند.
۸. یکی از وضعیتها به نام initial state شناخته می‌شود که ماشین کار خود را از آنجا شروع می‌کند.
۹. در هر وضعیت تعدادی خروجی تولید می‌گردد که در جدولی مشخص می‌شوند.

مثال: برای ماشین مارکزن State diagram و state table رسم کنید.

جدول خروجی و نمودار وضعیتها مانند جدول و شکل زیر هستند.

کنترل صنعتی

State No.	-	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
O/P	-	۰	۱	۱	۱	۰	۱	
Auto Indicator	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	
Part Hold	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	
Up Sol	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	
Down Sol	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	

Figure 20.4 The Output Table for the industrial stamping press




Figure 20.3 The State Diagram for the industrial stamping press

از نمودار وضعیتها به موارد زیر می‌رسید.

۱. وضعیتها از شماره ۱ تا ۶ شماره‌گذاری شده‌اند.

۲. در هر وضعیت یک مجموعه منحصر به فرد متغیرها محقق هستند. مثلاً در وضعیت ۳، هر دو limit switch غیر فعال هستند، part detect part active است و متغیر حرکت پیستون "به پایین" است.

۳. وضعیت ۱ وضعیت initial است که سمبول آن با دیگر وضعیتها متفاوت است.

۴. گذارها با حروف الفبا G-A شماره‌گذاری شده‌اند. هر گذاری متناظر با یک رخداد است. برای مثال گذار B به معنی فعال شدن part detect است.

۵. خروجی هر وضعیت در جدول وضعیت آورده می‌شود.

D. نمودار گرافیکی استاندارد SFC

SFC مانند state diagram یک نمایش گرافیکی است که توالی عملیات را به صورت توالی گامها و گذارها نشان می‌دهد. SFC برای طراحی الگوریتم PLC استاندارد شده است. SFC مشابه فلوچارت در برنامه نویسی کامپیوتری است که بر اساس آن برنامه‌های عملیاتی مانند RLL، FBD و دیگر روش‌های برنامه نویسی پیاده می‌شود. سimbolهای استاندارد SFC از این قرارند.


۱. پله‌ها

در هر پله یا وضعیت عملیات بلوك آن انجام می‌شود. پله وقتی فعال می‌شود که پله قبلی آن فعال بوده و شرایط گذار به آن پله مهیا شده باشد. شکل سمبول پله شروع و سمبول بقیه پله‌ها را نشان می‌دهد. پله اولیه در آغاز شروع برنامه و یا بعد از reset اجرا می‌شود



Fig. 21.4 An initial step (a) and a regular step (b) in an SFC

در هر برنامه فقط یک پله اولیه وجود دارد که می‌تواند هر جایی باشد. پله اولیه نمی‌تواند جزوی از جمله همزمان simultaneous branch باشد



بعد از یک پله فعال امکان انتخاب چندین پله بعدی وجود دارد که فقط یکی از آنها می‌شود. پله بعدی پله‌ای است که گذار آن فعال باشد. اگر بیش از یک گذار فعال باشد، اولویت از چپ به راست است.

Convergence of a Selective Sequence چندین پله فعال وجود دارند که در صورت تحقق گذار مربوطه به یک پله می‌روند. البته پله‌ها همزمان فعال نیستند.




Fig. 21.8 Divergence of a selective sequence

Fig. 21.9 Convergence of a selective sequence

Divergence of a Simultaneous Sequence: در این حالت یک پله ممکن است به دو یا چند پله برود که همگی فعال خواهند بود. در شکل وقتي T1 فعال شود از پله S1 هم به پله S2 و هم به پله S3 می‌رود. اینکه ابتدا S2 اجرا می‌شود یا S3 در استاندارد مشخص نشده است.

Convergence of a Simultaneous Sequence: چند پله که همزمان فعال هستند در صورت تحقق گذار T2 به یک پله می‌روند.




Fig. 21.10 Divergence of a simultaneous sequence

Fig. 21.11 Convergence of a simultaneous sequence

پرش و حلقه

دارای سمبول کانکتور است که برای نمایش jump و cycle استفاده می‌شود. کانکتور مبدأ فوراً بعد از یک گذار و کانکتور مقصد فوراً قبل از یک پله قرار دارد. jump پرش از یک پله به پله‌ای جلوتر غیر از پله بعدی است. اگر S2 فعال، T2 غیر فعال و T3 محقق شود، برنامه به S4 می‌رود. اگر S4 پرش به پله‌ای قبلی است. اگر 4 فعال و T5 محقق گردد، S1 فعال می‌شود.

پله‌های معمولی زیادی می‌توانند در برنامه باشند و حتی بیش از یکی از آنها فعال باشد (متفاوت با FSM). در جریان scan فقط پله‌های فعال بررسی می‌شوند. در هر پله ممکن است بلوك عملیاتی وجود داشته باشد که خود با یک RLL یا دیگر زبانها نوشته شود. وقتی پله غیر فعال شود متغیرهای آن به حالت initial می‌روند. مجموعه‌ای از پله‌ها ممکن است در یک step macro جای گیرند. از اینرو پله در SFC ساده ترین نوع پله است.




Fig. 21.5 A step with action logic (a) and a macro-step (b) in an SFC

۲. توابع

هر تابع ممکن است توسط مجموعه‌ای از پله‌ها و گذارها تعریف شوند.

۳. گذارها

وقتی برنامه در یک پله فعال است، اگر گذار بعد از آن محقق شود، پله فعلی غیر فعال و پله بعدی فعال می‌گردد. گذار ممکن است یک کلید و یا خروجی یک سنسور باشد. در شکل پله S1 فعال است. وقتی گذار T1 محقق شود، غیر فعال و S2 فعال می‌گردد.




Fig. 21.6 Transitions connect steps in an SFC

S4.2 A. What is the difference between a step of an SFC and a state of an FSM?

B. Why action logic is separately indicated from step logic, although both occur in the same step?

C. How is the computation for step logic different from that of transition logic?

B. یک عیب دنبال کردن روش استاندارد طراحی را بنویسید.

C. یک مزیت دیگر روش استاندارد برنامه نویسی جای از کامش ریسک خطای برنامه نویسی را نام ببرید.

انواع گذارها

۶ نوع گذار وجود دارد.

۱- گذار ساده: گذار از S2 به S3 اتفاق می‌افتد وقتی در S2 فعال، T2 شود. نتیجه غیر فعال شدن S2 و فعال شدن S3 است. شکل 21.7 این گذار را نشان می‌دهد. (A : active; I:inactive).




Fig 21.16 Architecture of Control Software organized with SFCs

Sequential Processing(ب)

در این بخش PLC فقط پله های فعال و شرایط گذار آنها را چک می کند در نتیجه زمان انجام یک چرخه عملیاتی کاهش می یابد. در صورت تحقق گذار پله فعلی غیر فعال و پله بعدی فعال می شود.

Post processing(ج)

بعد از تکمیل SFC در یک سیکل این بخش انجام می شود که ممکن است برنامه safety interlocks وغیره را انجام دهد.

مثال: طراحی مجدد ماشین مارک زن
ضروریات طرح عبارتند از:

Part sensor , Auto PB , Stop PB: , Reset PB , Bottom LS. Top LS

ورودیها و خروجیها عبارتند از:

Up Solenoid ,Down Solenoid , Auto Mode Indicator , Part Hold:

ترتیب عملیات

- A. The “Auto” PB turns the Auto Indicator Lamp on
- B. When a part is detected, the press ram advances down to the bottom limit switch
- C. The press then retracts up to top limit switch and stops
- D. A “Stop” PB, if pressed, stops the press only when it is going down
- E. If the “Stop” PB is pressed, the “Reset” PB must be pressed before the “Auto” PB can be pressed
- F. After retracting, the press waits till the part is removed and the next part is detected




Fig. 21.12 Source and Destination Connectors

S 4.3 A. Identify whether the SFC segments indicated in Figuare valid. If not, justify your answer.




Fig. 21.14




Fig. 21.13

Fig. 21.15


۴. ساختار نمایش برنامه در SFC

شكل ساختار الگوریتم در SFC را نشان می دهد. برنامه main به عنوان یک بلوک نوشته می شود. بلوک اصلی ممکن است بلوکهای دیگری را در جریان اجرا صدا کند. در هر بلوک ۳ قسمت وجود دارد:

الف) Preprocessing

در شروع هر چرخه عملیاتی scan عواملی که کنترل ترتیبی را تحت تاثیر قرار می دهند بررسی می گردند این عوامل عبارتند از:

- Initialization; •
- Destructor از کاربر •



مثال ۴: SFC کنترل درب گاراژ را رسم کنید. کارکرد درب گاراژ از این قرار است. شکل (d)

- a. There is one button inside the garage, and one button remote control.
- b. When either of the buttons are pushed the door will move up or down.
- c. If the button is pressed once while moving, the door will stop, a second press will start motion again in the opposite direction.
- d. There are top/bottom limit switches to stop the motion of the door when it reaches either of the two ends.
- e. There is an infrared beam across the bottom of the door. If the beam is interrupted while the door is closing the door will stop and reverse.
- f. There is a garage light that will be on for 5 minutes after the door opens or closes.




Fig. 21.18 The State Diagram for the industrial stamping press

State No.	-	۰۱	۰۰	۱۰	۱۱	۰۰
O/P						
Auto Indicator	0	1	1	1	0	1
Part Hold	0	0	1	1	0	0
Up Sol	0	0	0	1	0	0
Down Sol	0	0	1	0	0	0

شکل ۲۱.۱۸ شکل ۲۱.۲۰ مشابه SFC شکل ۲۱.۲۰ است، تنها ممکن است بعضی از سمبولها متفاوت باشند. برای برنامه نویسی می‌توان از زبان RLL که قبلاً شرح شد استفاده کرد.

مثالها:

مثال ۱: برای دو سیستم پرس که همزمان کار می‌کنند SFC رسم کنید. با فشردن start سیکل شروع و سیلندر پایین می‌رود تا پایین فعال شود سپس سیلندر بالا می‌رود تا بالایی فعال گردد و متوقف می‌شود. شکل (a)

مثال ۲: برای ماشین مارکزن رسم کنید که با فشردن start سیلندر پایین رفته و بالا می‌آید و متوقف می‌گردد تا start مجدداً فشرده شود. شکل (b)

مثال ۳: SFC برای چراغ راهنمایی بکشید. در حالت عادی چراغ هر دو مسیر ۲۰ ثانیه سیز و ۱۰ ثانیه زرد است. هر دو طرف دکمه عبور پیاده دارند. اگر دکمه پیاده فشرده شود، ۱۰ ثانیه اجازه عبور به پیاده داده می‌شود و چراغ سیز از ۲۰ به ۳۰ ثانیه اضافه می‌شود. شکل (c)




Figure 1-33 - Cam-operated Limit Switch

B. سویچهای فرمان
سویچهای فرمان، کلید برای کاربر جهت اعمال دستور به PLC هستند.

NC and NO switches

Normally Open (NO) و Normally Closed (NC) هستند. منظور از عادی، بدون اعمال تحریک است.




Fig. 19.3 (a) NO Contact interpretation

Fig. 19.3 (b) NC Contact interpretation

سویچهای Pushbutton

دو نوع سویچ فشاری وجود دارد.

سویچ فشاری لحظه‌ای: این سویچها تا زمانی که فشرده هستند فعال بوده و با برداشتن دست قطع می‌شوند. شکل سویچهای NC و NO فشاری را نشان می‌دهد.




Figure 1-4 - Momentary Pushbutton Switches

سویچ فشاری قفلی: با فشردن این سویچها، سویچ فعال می‌گردد و علیرغم آزاد ساختن آن فعال باقی می‌ماند. برای غیر فعال کردن آن یک بار دیگر باید فشرده شوند.



Figure 1-5 - Maintained Switch

سویچهای صنعتی بیشتر از یک کنکات دارند.

دکمه سویچ

دکمه سویچها بستگی به نوع کاربرد شکل‌های متفاوتی دارند.

A. سنسورها

سنسورها ورودیهای PLC را تشکیل می‌دهند. جدول تعدادی از سنسورها را معرفی می‌کند.

Type	Signal	Remark
Switch	Binary Command	External Input Device
Limit switch	Position	Feedback Sensor Device
Thumbwheel switch	Set valued Command	External Input Device
Thermostat	Temperature Level	Feedback Sensor Device
Photo cell	Position of objects	Feedback Sensor Device
Proximity detector	Position of objects	Feedback Sensor Device
Push button	Command (unlatched)	External Input Device

Table 3.1 Discrete Sensors

برای ورودیها در حافظه بیت اختصاص داده می‌شود. این بیتها به هنگام جاروب ورودیها، مقدار ورودی را به خود می‌گیرند. و در انجام محاسبات این بیتها بعنوان ورودی تلقی می‌شوند. این کار برای افزایش سرعت محاسبات صورت می‌گیرد.

Limit Switch

این سویچها توسط کاربر قابل دسترسی نیستند، بلکه توسط قطعات متحرک ماشین تحریک می‌گردند. این سویچها ممکن است مکانیکی، نوری یا مغناطیسی باشند.



Figure 1-10 - Limit Switches



Figure 1-11 - Limit Switch

Cam operated limit switch

این المان برای پالس دادن در پایان یک دور استفاده می‌شود.

سویچ سمت چپ دکمه حفاظت دار guarded دکمه حدود نیم تا ربع اینچ داخل غلاف قرار دارد تا در نتیجه برخورد تصادفی تحریک نشود. برای فشردن این کلید به وسیله ای مانند انگشت نیاز است. این سویچ برای عملیات RESET، START، RUN، CYCLE، JOG استفاده می شود.



Figure 1-5 - Switch Actuators

در سویچ وسطی دکمه هم سطح غلاف است. به این دکمه flush می گویند. این نوع دکمه حفاظت ضعیف تری در مقابل تحریک اتفاقی ایجاد می کند. در کاربردهایی که دکمه باید دارای چراغ باشد استفاده می شود. در سویچ سمت راست دکمه کاملا بیرون غلاف است. این نوع دکمه برای عملیاتی نظیر STOP, PAUSE مناسب است.

۳ دکمه فوق در سویچهای اضطراری و سویچ کارهایی که صدها بار در روز انجام می شوند استفاده نمی شود. برای این دو کاربرد دکمه هایی که به سهولت قابل دسترس باشند نیاز است. شکل دو نوع از این دکمه ها را نشان می دهد که به نامهای کله قارچی mushroom head یا palm head مشهورند.




Figure 1-7 - Mushroom Head Pushbuttons

سویچ سمت چپ یک سویچ لحظه ای است که برای CYCLE استفاده می شود. این سویچها معمولاً دوبل با فاصله ۲۴ اینچ هستند تا برای 2 handed CYCLE استفاده شوند.

سویچ سمت راست یک سویچ قفلی است که وقتی فشرده شود، فعال باقی میماند. برای غیرفعال کردن آن دکمه باید بیرون کشیده شود. این دکمه برای Emergency Stop استفاده می شود. این دکمه معمولاً قرمز رنگ است.

سلکتورها

سمبل سویچهای سلکتوری مانند سویچهای لحظه ای است با این تفاوت که یک دسته برای آن رسم می شود.



Figure 1-9 - Selectors

سلکتور سمت چپ وقتی دسته سمت چپ است باز و وقتی دسته به سمت راست رود بسته است. سویچ سمت راست دارای دو کن tact است. وقتی دسته سمت چپ است، کن tact بالایی وصل و پایینی قطع است. با چرخاندن دسته به سمت راست، کن tact بالایی قطع و پایینی وصل می شود.

Master Control Relays (MCR)

وقتی MCR تحریک گردد، برق برای کارکرد rung ها اعمال می شود. در حالت غیرفعال بودن MCR هیچ یک از rung ها کار نخواهد کرد.

S 1.1 A. Categorise the following sensor systems as Discrete or Continuous

- a) thermostat
 - b) clinical thermometer
 - c) the infrared sensor in TV sets
- B. Categorise the following actuator systems as Discrete or Continuous
- a) the trigger of a gun
 - b) the steering wheel of the car
 - c) a step motor

۴-۶ خروجیها

جدول زیر تعدادی از محرکها را معرفی می کند که از PLC فرمان دریافت می کنند.

Type	Output Quantity	Energy Source
Relay, Contactor	voltage	electrical
Motor Starter	motion	electrical
Lamp	indication	electrical
Solenoid	motion	electrical
On-off Flow Control valve	Flow	pneumatic, hydraulic
Directional Valves	Hydraulic Pressure	pneumatic, hydraulic


Table 18.2 Example Industrial Discrete Output and Actuation Devices

به هنگام محاسبات بیت حافظه به عنوان خروجی مقدار می گیرد. سپس به هنگام ارسال خروجیها، این بیتها به برد I/O منتقل می شوند.

چراغهای وضعیت

تمام تابلوها دارای چراغ وضعیت هستند.

- چراغها حالت فعلی کاری ماشین را اعلام می کند.
- سمبول چراغها دایره ای است که در خارج آن خطوط شعاعی رسم می شود.



- چراغ قرمز برای نمایش وضعیتهای بحرانی و اینمنی اختصاص داده شده است. وضعیتهایی مانند ON, RUN، STOP یا درب باز است یا سیستم ایراد دارد از آن جمله اند.

۵-۶ The Relay Ladder Logic (RLL) Diagram

در بین زبانهای برنامه نویسی PLC، RLL میراث تابلوهای رله‌ای قدیم است که قبل از PLC در کنترل ترتیبی استفاده می‌شده است. نحوه برنامه نویسی RLL به شرح زیر است.

A. قوانین اصلی RLL

۱. در نمایش RLL دو خط عمدی وجود دارد که تغذیه مدار هستند. خط سمت چپ تغذیه، و سمت راستی زمین است. تغذیه از چپ به راست است و نمی‌تواند از راست به چپ جریان یابد.
۲. خطوط افقی به نام پله یا rung بین خلطوط عمودی رسم می‌گردد.




Fig. 19.1(a) The structure of Relay Ladder Logic Programs for PLCs

۳. هر پله دارای تعدادی ورودی در سمت چپ و فقط یک خروجی در سمت راست است.






Fig. 19.1(b) The internal structure of a simple Rung

۴. شکل نحوه تغذیه و محل فیوز در RLL را نشان می‌دهد.




To 480 volt AC power source (typical)



۵. RLL از بالا به پایین و از چپ به راست اجرا می‌شود.
۶. حالت کن tact مربوط به وضعیت غیر فعال در RLL رسم می‌شود.

- چراغ سبز وضعیت اینم را اعلام می‌کند. وضعیتهایی مانند موتور خاموش است یا ترمیزها فعال هستند.
- اس، ماشین در حال گرم شدن است یا ماشین متوقف است.
- رنگهای دیگر اطلاعات غیر بحرانی و غیر مربوط با اینمی را ارائه می‌دهند.
- برای جلب توجه کاربر چراغ حالت چشمک زن به خود می‌گیرد.



۱۵. توابع داخلی یا Flag‌ها: علاوه بر ورودیها و خروجیها، توابع داخلی نیز نیاز است تا حالت‌های میانی را ذخیره کند. به این توابع Flag و در سیستم تابلو رله‌ای به نام توابع کمکی خوانده می‌شوند. تعداد این توابع ممکن است محدود گردد.

S2.2 A. What is the basic difference between Input and Auxiliary Contacts?

C. Design an RLL Program for the following Industrial Problem

۱۶. دستورالعملهای RLL در گروه‌های زیر جای می‌گیرند.

- Standard relay logic type
- Timer and counters
- Arithmetic
- Logical
- Move
- Comparison
- File manipulation
- Sequencer instructions
- Specialized analog (PID)
- Communication instructions
- Diagnostic
- Miscellaneous (sub routines, etc.)

B. برنامه نویسی استاندارد RLL


برنامه نویسی به زبان RLL دارای گامهای زیر است:

- رفتن به وضعیت صفر
- نمودار نردنی برای گذر از یک وضعیت state به وضعیت دیگر
- نمودار نردنی برای ورود و ماندن در هر وضعیت
- نمودار نردنی خروجیها
- این موارد در مثال زیر تشریح می‌شوند.


۱- رفتن به وضعیت صفر

ترتیبی باید اتخاذ کرد که سیستم بتواند به وضعیت صفر initial state برود. Master Reset در حالت اضطراری سیستم را به وضعیت صفر می‌برد.


۷. شماره سویچ هر رله، شمارنده و غیره همان شماره رله یا شمارنده است.
۸. خروجی هر پله برای پله‌های بعدی فورا قابل استفاده است.
۹. خروجی پله‌های بعدی می‌تواند روی پله‌های قبلی اثر گذارد. این تاثیر فیدبکی می‌تواند اجرای موفقیت آمیز چرخه عملیات را تضمین کند.
۱۰. پله‌های AND و OR




۱۱. پله latching عملیات قفل کردن latching جایی که سویچ لحظه‌ای فشرده می‌شود استفاده می‌شود. با فشنردن کلید یک تابع میانی ON شده و بعد از رها کردن سویچ ON باقی می‌ماند.




۱۲. NOT پله



۱۳. سویچهای که شروع چرخه را فعال می‌کنند معمولاً بصورت موازی بسته می‌شوند تا هریک از آنها بتوانند چرخه را شروع کنند..



۱۴. سویچهایی که توقف چرخه را فعال می‌کنند معمولاً بصورت سری بسته می‌شوند تا هریک از آنها بتوانند عملیات را متوقف کنند..



S3.5 A. What would happen if the order of the transition, state and output logic blocks is changed in an RLL program?

C. محدودیتهای برنامه نویسی RLL

در برنامه نویسی RLL در PLC مشکلات زیر ممکن است پدید آید.

۱. در هر پله فقط اجرازه یک کویل داده می شود. تعداد شاخه های موازی هر پله محدود است (مثلاً ۷). تعداد کنتاکت سری در هر شاخه نیز محدود است. برای کنتاکت اضافی باید کویل میانی تعریف کرد و بقیه کنتاکتها را در پله آن منظور کرد.
۲. کنتاکت عمودی (بین دو پله) مجاز نیست.
۳. کنتاکتها تو در تو nested فقط تا حدی در برنامه نویسی PLC مجاز است.
۴. در RLL برق از چپ به راست حرکت می کند.
۵. در PLC ها مقدار اولیه تایمربا و شمارندهها متغیر است. در ۹۹۹۹ مقدار معمولی است. در PLC های کوچک ممکن است ۹۹۹ باشد.
۶. در برنامه نویسی PLC های کوچک، RLL بهترین انتخاب برای برنامه نویسی است زیرا ارتباط بین کویل و کنتاکت واضح است. علاوه بر این مهندس تعمیرات از روی نقشه گرافیکی می تواند سیر عملیات را دنبال کند زیرا PLC اکثرا سازندگان دارای صفحه نمایشی است که وضعیت کویلها و کنتاکتها را تعیین می کند. اگر چه RLL یکی از زیانهای مهم برنامه نویسی طبق استاندارد IEC 1131-3 است، اما فاقد ساختار برنامه نویسی تمیز و مرتب است: ساختار سلسه مراتبی ساده ندارد.

مثال ۳: کنترل چپ راست موتور:

مثال زیر امکان حرکت عقب-جلو موتور را فراهم می آورد. جهت حرکت موتور به علامت تغذیه آن وابسته است. این تغییر تغذیه را ZLL زیر فراهم می آورد. پله مربوط به حرکت به جلو شامل عوامل زیر است.


1. A normally closed stop push-button (IN001),
2. A normally opened forward run push-button (IN002) in parallel with a normally opened auxillary contact(OP001),
3. A normally closed auxillary contact(OP002) and
4. The contacter for coil(OP001).

بطور مشابه پله مربوط به حرکت عقب نیز عوامل زیر را خواهد داشت.

- 1- A normally closed stop push-button (IN001),

۲-نمودار نردنbanی گذارها


رله هر گذار سری با کلید NO وضعیت مبدا و کلید عامل گذار قرار می گیرد. در اینجا مثلاً رله گذار A سری با کلید وضعیت ۱ و کلید عامل گذار Auto PB قرار دارد.



۳-نمودار نردنban و وضعیتها

۱. وقتی گذار A فعال شود سیستم باید از وضعیت ۱ به وضعیت ۲ برود. برای پیاده سازی آن، یک کنتاکت NO (رله گذار A) سری با رله وضعیت ۲ و یک کنتاکت NC (رله گذار A) سری با رله وضعیت ۱ قرار داده می شود.

۲. اگر در وضعیتی بیش از یک مسیر وجود دارد، کنتاکتها NO رله های گذرمربوطه باید موازی قرار داده شوند
۳. اگر از یک وضعیت ۲ مسیر گذار وجود دارد کنتاکتها NC رله های گذرمربوطه باید سری قرار گیرند.
شکل نحوه پیاده سازی این دستورالعملها را نشان می دهد.



۴-نمودار نردنbanی خروجیها

پله هر خروجی دارای کلید NO مربوط به وضعیتی است که خروجی را فعال می کند. اگر خروجی در چند وضعیت فعال میشود کلید NO تمام آنها موازی قرار داده می شوند.

- 2- A normally opened forward run push-button (IN003) in parallel with a normally opened auxillary contact(OP002),
 3- A normally closed auxillary contact(OP001) and
 4- The contacter for coil(OP002).

نحوه کار

- در حالت اولیه موتور ساکن است و حرکت نمی کند.
- برای حرکت forward دکمه forward run فشرده و رها می شود (IN002). در نتیجه رله کمکی OP001 فعال شده و فعال باقی می ماند. کنتاکت OP001 در پله دوم باز شده و اجازه فعال شدن حرکت reverse حتی در صورت فشرده شدن کلید reverse را نمی دهد.
- برای انجام حرکت معکوس ابتدا باید دکمه stop فشرده شود (IN001). در نتیجه OP001 غیر فعال شده و امکان کار با دکمه reverse بدست می آید (IN003). به این همبستگی بین کلیدها می گویند که یک پله عملیات پله دیگر را متوقف می کند.




Fig. 19.2 RLL Diagram for the Forward Reverse Control Problem

2-Handed Anti-Tie Down, Anti-Repeat

طبق استاندارد ماشینهای cyclic باید کلید راه اندازی 2-Handed Anti-Tie Down, Anti-Repeat داشته باشند. در ماشینهای برش، پرس و غیره برای صدمه نرسیدن به کارگر این روش را پیاده سازی می کنند تا هر دو دست کارگر به کار گرفته شود و نتواند قطعه را پگیرد که ممکن است دست وی پرس شده یا بریده شود. برای اینکه کارگر نتواند یکی از کلیدها را سریع فشرده و با همان دست کلید دیگر را بفشارد مکانیزم Anti-Tie Down and Anti-Repeat به کار گرفته می شود. برای شروع یک سیکل هر دو کلید که با فاصله از هم قرار دارند در حداقل فاصله زمانی معمولاً 0.5 ثانیه باید فشرده شوند، در غیر اینصورت سیکل شروع نمی شود. برای این منظور به رله ON-Delay نیاز است.





Figure 1-32 - 2-Handed Operation with Anti-Tie Down and Anti-Repeat

2-Handed, Anti-Tie Down, Anti-Repeat, Single-Cycle Circuit



کنترل صنعتی




Fig. 19.4 Structure of a Typical Timer

انواع تایمراهای زیر وجود دارند:

On delay timer

بعد از ۱ شدن ورودی مدتی طول می کشد (delay=PR) تا خروجی ۱ شود، ولی با ۰ شدن ورودی خروجی فوراً ۰ می شود. این تایمر به ۱ شدن ورودی که کمتر از delay است جواب نمی دهد.




Fig. 19.6 The realization of an On-delay timer from a general timer. Fig. 19.5 A Typical Input output waveform for an On-Delay Timer

نحوه ساخت آن بر اساس تایمر پایه در شکل نشان داده است. وقتی $I01=1$ باشد، $O01$ فعال و در نتیجه هم $enable$ و run run تایمر فعال می شود. بعد از گذشت delay که قبلاً در تایmer وارد شده است خروجی $O02$ فعال می شود. با ۰ شدن $I01$ در هر حالت، $O02=0$ می گردد. تایمر مبنا on-retentive است.

Off delay timer

در این تایمر با ۱ شدن ورودی، خروجی فوراً ۱ می شود. اما در صورت ۰ شدن ورودی مدتی delay طول می کشد تا خروجی صفر شود. اگر ورودی قبل از پایان delay=PR مجداً ۱ شود تایmer ۰ نمی شود. برای ساخت آن با تایمر پایه مطابق شکل می توان عمل کرد. با عال شدن $I01=1$ خروجی $O03=1$ می گردد در حالیکه خروجی تایmer پایه $O02=0$ است. فعال بودن خروجی تا زمانیکه $I01=1$ است باقی می ماند. با ۰ شدن $I01$ هر دو ورودی رله $enable$ و run run می گردد ولی $O02$ همچنان ۰ است. در وضعیت $O02=0$ و $O03=1$ خروجی همچنان ۱ است. بعد از گذشت delay تایmer ۱ می شود. متعاقب آن $O02=1$ و خروجی $O03=0$ غیر فعال و ۰ می شود. مقدار delay در تایmer قبلاً وارد شده است.

تایمر

به مثال که دلیل نیاز به تایمر را مشخص می کند دقت کنید. در یک کارگاه ۳ فن وجود دارد که کارکرد آنها الزامی است. هدف طرح سیستم مانیتورینگ برای این فن هاست. جزئیات طرح به این قرار است:

۱-اگر حداقل ۲ فن روشن باشد وضع نرمال و چراغ روشن است.

۲-اگر بکی از فن ها روشن باشد، چراغ با فرکانس ۰.۵ هرتز چشمک بزند.

۳-اگر هر سه فن خاموش باشند، فرکانس چشمک بیشتر و ۲ هرتز گردد.

۴-مانیتور وقتي فعال است که چراغ "plant in operation" فعال (یک) باشد.

۵-کلید "plant in operation" وقتي "lamp test" صفر است فعال، و یا تمام چراغها را روشن یا چشمک زن می کند.

برای پیاده سازی رله های تاخیردار، تایمرهایی در پردازشگر PLC تعییه شده است که تعداد آنها به نوع PLC وابسته است. امکان داشتن زمانهای از چند میلی ثانیه تا چندین ساعت امکانپذیر است. شکل یک تایمر را نشان می دهد. قابلیتهای تایمر در شکل نشان داده شده اند.

قابلیت تایمرها عبارتند از:


- Preset register value
- enable، وقتی صفر شود شمارش صفر و متوقف می گردد. با یک شدن آن اجازه شمارش داده می شود.
- run logic، وقتی ۱ شود شمارش شروع می شود.
- خروجی با رسیدن شمارش به مقدار Preset فعال و یک می گردد.

۶-۶ توابع در برنامه PLC

در ساختار RLL علاوه بر کویل و کن tact، المانهای دیگری مانند شمارنده، تایمر و غیره نیز وجود دارند.

Sequencer Instruction

در سیستمهای رله ای کنترل صنعتی، استوانهای مانند شکل زیر توالی عملیات را اعمال می کرد. استوانه با دور ثابت می چرخد و برجستگیهای آن سویچهای خاصی را در هر زمان فعال می کند. این استوانه دارای ۱۶ برجستگی است که مس تواند ۱۶ میکروسیویج را فعال کند.



تایمر

به مثال که دلیل نیاز به تایمر را مشخص می کند دقت کنید. در یک کارگاه ۳ فن وجود دارد که کارکرد آنها الزامی است. هدف طرح سیستم مانیتورینگ برای این فن هاست. جزئیات طرح به این قرار است:

۱-اگر حداقل ۲ فن روشن باشد وضع نرمال و چراغ روشن است.

۲-اگر بکی از فن ها روشن باشد، چراغ با فرکانس ۰.۵ هرتز چشمک بزند.

۳-اگر هر سه فن خاموش باشند، فرکانس چشمک بیشتر و ۲ هرتز گردد.

۴-مانیتور وقتي فعال است که چراغ "plant in operation" فعال (یک) باشد.

۵-کلید "plant in operation" وقتي "lamp test" صفر است فعال، و یا تمام چراغها را روشن یا چشمک زن می کند.

برای پیاده سازی رله های تاخیردار، تایمرهایی در پردازشگر PLC تعییه شده است که تعداد آنها به نوع PLC وابسته است. امکان داشتن زمانهای از چند میلی ثانیه تا چندین ساعت امکانپذیر است. شکل یک تایمر را نشان می دهد. قابلیتهای تایمر در شکل نشان داده شده اند.

قابلیت تایمرها عبارتند از:

- Preset register value
- enable، وقتی صفر شود شمارش صفر و متوقف می گردد. با یک شدن آن اجازه شمارش داده می شود.
- run logic، وقتی ۱ شود شمارش شروع می شود.
- خروجی با رسیدن شمارش به مقدار Preset فعال و یک می گردد.




Fig. 19.12 A Typical Input output waveform for a Fixed Width Timer

شمارنده

هر PLC ممکن است چندین شمارنده در پردازشگر خود داشته باشد. شمارنده از ۰ تا ۹۹۹ (بستگی به PLC) می‌شمارد. هر وقت مقدار شمارش برابر مقدار داده شده اولیه (set) شود، خروجی "یک" می‌شود. شمارنده به ازای هر پالس ورودی یک شماره می‌شمرد.




Fig. 19.13 Structure of a Typical Counter

دیگر المانهای کنترل ترتیبی و سمتی آنها به شرح زیر هستند.

T transformer	CR control relay	R resistor
C capacitor	LS limit switch	PB pushbutton
S switch	SS selector switch	TDR or TR time delay relay
M motor, or motor relay	CB circuit breaker	L indicator lamp or line phase
F fuse	OL overload switch or overload contact	

تمرین

مدار RLL بکشید که از ۵ مخزن اگر ۳ تای آنها خالی بودند اخطار دهد.

راهنمایی: مانند آنچه در مدار منطقی دیده اید جدولی درست کرده و سپس رابطه منطقی برای صورت مسئله بدست آورده آنرا بسازید.

مثال چراغ چشمک زن




Fig. 19.8 The realization of an Off-delay timer from a general timer.




Fig. 19.7 A Typical Input output waveform for an Off-Delay Timer

Fixed pulse width timer

در این تایمربعد از ۱ شدن ورودی برای مدت معینی delay=PR خروجی ۱ است و بعد ۰ می‌شود. ۰ شدن ورودی در این مدت تاثیری بر زمان ۱ بودن خروجی ندارد.




Fig. 19.10 The realization of a Fixed width timer from a general timer.

Fig. 19.9 A Typical Input output waveform for a Fixed Width Timer

Retentive timer

در تایمربعد از ۰ شدن ورودی، خروجی شمارنده تایمربعد صفر نمی‌شود بلکه متوقف و مقدار خود را حفظ می‌کند. در این تایمربعد از ۱ شدن مجدد ورودی تایمربعد شمارش را بعد از مقدار قبلی خود ادامه می‌دهد. وقتی خروجی شمارنده تایمربعد به PR رسید، خروجی تایمربعد ۱ می‌شود.





Fig. 19.11 A Typical Input output waveform for a Retentive Timer


Non-retentive timer

در تایمربعد از ۰ شدن ورودی خروجی شمارنده تایمربعد صفر می‌شود و با یک شدن مجدد ورودی شمارش از صفر آغاز می‌گردد. هر زمان خروجی شمارنده تایمربعد PR شود، خروجی تایمربعد ۱ می‌شود.

مثال: RLL معادل برنامه های IL در شکلها نشان داده شده اند. آنها را تطبیق دهید.



تمرین: برای RLL زیر کد بنویسید



- S4.1** A. Name one programming task for which, IL would be your chosen language.
 B. Name one programming task for which, ST would be your preferred language over FBD.
 C. For whom are the features code reusability and library support important, and why?

۷-۶ دیگر زبانهای برنامه نویسی

Function Block Diagram (FBD). A

FBD محصول کلیدی استاندارد است که امکان برنامه نویسی گرافیکی کنترلر های پیچیده را فراهم می آورد. رسم برنامه مانند کشیدن مدار است که در آن بلوكها توسط سیم بهم وصل می شوند. بلوك توابع الگورینهایی هستند که از قبیل نوشته شده اند. نمایش گرافیکی نحوه جریان عملیات را به آسانی نشان می دهد. استاندار دارای بلوك توابع متعدد است که توسط سازنده و کاربر قابل افزایش است.




Fig. 21.1 Combinational logic programmed with function blocks

مثال: تابع منطقی شکل فوق را بنویسید.

Structured Text (ST). B

ST زبان ساختار یافته سطح بالا است که برای برنامه نویسی عملیاتی که نوشتن FBD آنها مناسب نیست استفاده می شود. ST توابع شرطی مانند IF, REPEAT, WHILE, FOR را به سهولت اجرا می کند. با این نحوه برنامه نویسی بلوك توابع ساخته می شود که در FBD مورد استفاده قرار می گیرد.

```
if (temp <= max_temp)
then
    cool_valve := false;
    m_vlv := (vlv23 + dbh18) / 2;
else
    alarm := true;
end_if;
```

Fig. 21.2 Simple program segment written in Structured Text.

مثال: برای برنامه فوق FBD بکشید.

Instruction List (IL). C

زبان سطح پایین برنامه نویسی است که برای انجام عملیات باینری مناسب است. این زبان برای بهینه سازی زمان اجرا و مقدار حافظه در بلوكها استفاده می شود.

start_cmd:	LD	II 01
	ADD	10
mul_op:	MUL(i_gain
	SUB	offset 01
)	
	ST	op 01
	JMPNC	mul_op

Fig. 21.3 Simple program segment written in Instruction List

۸-۶ سخت افزار PLC

PLC در حقیقت یک میکروروپرسور است که محاسبات را بلدرنگ انجام می‌دهد و عملیات I/O و ارتباطی را محقق می‌کند. PLC دارای اجزا زیر است که در شکل نشان داده شده‌اند.




Fig. 18.5 Conventional PLC Architecture

A. ساختار PLC

۱. منبع تغذیه: تغذیه ممکن است روی برد پردازند و یا جدا باشد. ولتاژهای مورد نیاز ۵ و ۲۴ ولت DC و ۲۲۰ ولت AC است. ولتاژها تثبیت شده هستند و صحت آنها کنترل می‌شود.
۲. واسط کاربر با PLC شامل چراغهای وضعیت: چراغهایی که وضعیت کاری PLC مانند روشن و خاموش را شامل می‌شود، کلیدهای فرمان و برنامه نویسی.
۳. باس بردهای مختلف PLC را به هم متصل کند.
۴. پردازنده مرکزی: پردازنده مرکزی است که ممکن است به یک پردازنده جدا و اکدار شود. پردازنده ارتباطی دارای RAM و EEPROM مختص خود است. این پردازنده عملیات زیر را انجام می‌دهد:
 - ارتباط با پرینتر، صفحه کلید، نمایشگر و دیگر وسایل جانبی
 - ارتباط با دیگر PLC ها
 - ارتباط با کامپیوتر کنترل نظارتی
۵. پروتکل استاندارد Local Area Network (LAN): حافظه جای داده می‌شود.
۶. حافظه: PLC دارای برد حافظه RAM و EEPROM برای نگهداری برنامه و اطلاعات است.
۷. بردهای ورودی و خروجی: PLC ها دارای برد و یا واحد I/O هستند که سیگنال سنسورها را دریافت و محرکها را تحریک می‌کند. ورودیها و خروجیها دیجیتال و آنالوگ در PLC ها تعییه می‌شوند.
۸. توسعه I/O: بردهای I/O داخل واحد توسعه expansion unit قرار می‌گیرند و از طریق برد اینترفیس آن به کنترل مرکزی اتصال می‌یابند. این ارتباط به دو روش ممکن است انجام شود.

(الف) واحد توسعه I/O فاصله نزدیک در قفسه کنترل مرکزی و یا در نزدیکی آن (تا ۲۰۰ متر بستگی به سرعت تبادل اطلاعات) قرار دارد.

(ب) واحد توسعه I/O راه دور تا ۱۰۰۰ متری کنترل مرکزی قرار دارد و از طریق remote interface به آن متصل است. در این حالت به هر کنترل مرکزی تا ۱۶ واحد توسعه I/O می‌توان وصل کرد. به هر واحد توسعه راه دور تا ۴ واحد توسعه فاصله نزدیک هم می‌توان وصل کرد. شکل 22.3 این طرحها را نشان می‌دهد.




Fig. 22.3 Physical layout and Bus extension System for PLCs

Special Purpose Modules .۹

PLC ها دارای بخش‌های خاص نیز ممکن است باشند:

- High speed counting
- High accuracy positioning
- On-line self-optimizing control
- Multi axis synchronisation, interpolation

S 5.0 A. Name three major elements of a PLC System

B. What is the need for special purpose I/O modules? Explain with an example

C. What is a communication Processor?

S 5.1 A. What is remote i/o? How is it different from the other kinds of i/o?

B. What are the functions of the blocks named Man-Machine Interface(MMI) and Programmer?

۱۰. ابعاد PLC

اگل بزرگ و دارای چندین برد است. بردها، برد پردازنده، ارتباطی، I/O و برد توابع خاص است. در موقع لزوم ممکن است چندین rack بهم وصل شوند. کانال اتصال "باس" نام دارد. آدرس دهی پرت در این سیستم شامل: آدرس rack آدرس slot (خانه در rack) و آنگاه آدرس پرت است. نحوه آدرس دهی در محصولات متفاوت است. این PLC ها گرانترین و قابل انعطاف‌ترین نوع می‌باشد. شکل 22.2 نمونه‌ای از آنرا نشان می‌دهد.




Fig. 22.2 Functional hardware organization of a PLC System

مانند Rack Mounted PLC ولی سایز نصف آنرا دارد. شکل 22.4 نمونه ای از آنرا نشان می دهد. این سیستمها ممکن است روی زمین یا به دیوار نصب شوند و اغلب فاقد extended bus هستند.



Fig. 22.4 A mini PLC System

C. برد ورودی: این PLC ها روی دیوار نصب می شوند و امکانات توسعه‌ای آنها محدود است. قیمت مناسبی دارند و برای کاربردهای کوچک بسیار مناسبند.
Compact PLC: اینها روی دیوار و یا روی میز نصب می شوند. قیمت پایینی دارند و به عنوان embedded سیستم داخل طرحها استفاده می گردند. تعداد I/O آنها ثابت و با امکانات محدود هستند، لذا برای کاربردهای صنعتی مناسب نیستند.

Software Based PLC: این PLC ها توسط یک برد به یک کامپیوتر مانند PC متصل می شوند. برنامه نرم افزاری PLC که روی کامپیوتر نصب می شود. از منابع PC استفاده کرده و عملیات محاسباتی و I/O را انجام می دهد. مزیت این PLC آن است که از طریق PC می تواند به اینترنت، دیگر PLC ها، یا دیگر کامپیوترها وصل شود و از امکانات گرافیکی PC استفاده کند.

S 5.2 A. Name one application each for which a mini PLC may be appropriate. Provide justifications for your choice.
B. Why is a special bus extender unit needed for extending the bus over long distances?

B. پردازنده

پردازنده ها با قدرت های متفاوت بستگی به نیاز در PLC ها تعییه می شود. پردازنده I/O و دیگر برد های خاص (ارتباط با Fieldbus و لینک سریال و غیره) را که در rack قرار دارند مدیریت می کند. برد پردازنده دارای battery backup برای موارد زیر است:

- Flags (internal relays), timers and counters;
- Operating system data
- Process image for the signal states of binary inputs and outputs.


این احتمال وجود دارد که برد پردازنده back up نصب شود تا در صورت ایراد سریعاً کنترل عملیات را بر عهده بگیرد.

حداقل و حداقل ظرفیت سخت افزاری در rack mounted PLC ها در جدول زیر آمده است.

Features	Low end	High end
No. of racks	6	24
No. of module slots	21	87
In-rack discrete I/O	512	2048

	Low end	High end
In-rack analog I/O	24	256
Application specific function modules	8	64
Process control loops	-	60
Process control channels	-	20
Network connection: TCP/IP, Modbus +, Ethernet	1	4
Fieldbus connection	0	2
Internal memory (16-bit words)	32K	176K
Memory extension (16-bit words)	64K	512K

Table 22.1 Typical Features of high end and low-end processor modules




ورودی آنالوگ

برد آنالوگ 8/16 ورودی را می پذیرد که مقدار آنها 0-5V و یا 0-10V است. جدول زیر مشخصات این برد ها را نشان می دهد. ورودیها می توانند تک سر یا تفاضلی باشند. ورودی تک سر دارای یک سری common و یک سیم سیگنال است. اما ورودی تفاضلی دارای ۲ سیم سیگنال است که اختلاف ولتاژ بین آنها اندازه گیری و تقویت می شود. علاوه بر اینها ورودیهای خاص برای سنسورهایی نظیر RTD نیز وجود دارد. برد آنالوگ دارای بخش های زیر است.

کنترل صنعتی

برای خروجی DC، تقویت کننده ترانزیستوری استفاده می شود که تا 1A جریان می دهد. این تقویت کنندهها زمان سویچ 1ms دارند. برای خروجی AC Triac در برد تعبیه می شود که تا 1A جریان می دهد. علاوه بر این دو نوع، خروجیهای رله ای برای تحریک محرکهای توان بالا نیز لحاظ می گردد. رله ها هم DC و هم AC را سویچ می کنند ولی کند (سوچینگ حدود ۱۰ میلی ثانیه) گران و حجیم هستند. علاوه بر این فرسوده می شوند. شکل خروجیهای ایزوله PLC را نشان می دهد که در آنها از رله، TTL نوری، اپتوترانزیستور و اپتوتریاک استفاده شده است.



ارتباط بین PLC و محرکها از نظر الکتریکی ایزوله است. برای تحریک محرک تغذیه خارجی مانند 120V ac و محرکها از نظر الکتریکی ایزوله است. برای تحریک محرک تغذیه خارجی مانند 12-48V ac/dc, 5V dc (TTL) or 230V ac آنها را بر عهده می گیرد. بردها دارای 8/16 خروجی مشابه هستند. بسته به نیاز، برد با قدرت جریانی ولتاژی مناسب خریداری می شود.

خروجی آنالوگ

خروجی دیجیتالی به D/A اعمال و سیگنال آنالوگ خروجی تولید می شود. اگر محرک قدرتی باشد، سیگنال آنالوگ خروجی باید توسط تقویت کننده توان خارجی تقویت شود. سیگنال خروجی می تواند disable شود که در این صورت آخرین مقدار ثابت باقی می ماند. جدول مشخصات برد خروجی آنالوگ را معرفی می کند.

Number of outputs	8 voltage and current output
Galvanic isolation	yes
Output ranges (rated values)	$\pm 10 \text{ V}$; $0\ldots20 \text{ mA}$
Load resistance - for voltage outputs	min. 3.3 k
	max. 300
Digital representation of the signal	11 bits plus sign
Conversion time	In μs
Short-circuit protection	yes
Short-circuit current approx.	25 mA (for a voltage output)
Open-circuit voltage approx.	18 V (for a current output)
Linearity in the rated range	$\pm 0.25\% + 2 \text{ LSB}$
Cable length	max. 200 m

Table 22.4 Typical Parameters for an Analog Output Module

- Analog to digital (A/D) converters
- Analog multiplexers and simultaneous sample-hold (S/H)
- Analog Signal termination
- PLC bus ports
- Synchronisation

Module Parameter	Type/Number/Typical Value
Number of input	8/16 voltage/current/Pt 100/ RTD
Galvanic isolation	Yes /No
Input ranges	$\pm 50 \text{ mV}$ to $\pm 10 \text{ V}$; $\pm 20 \text{ mA}$; Pt 100
Input impedance for various ranges (ohm)	$\pm 50\text{mV}$: > 10 M; $\pm 10 \text{ V}$: > 50k; $\pm 20 \text{ mA}$: 25; Pt 100 : > 10 M
Types of sensor connections	2-wire connection; 4-wire connection for Pt 100
Data format	11 bits plus sign or 12 bit 2's complement
Conversion principle	Integrating /successive approximation
Conversion time	In ms (integrating), μs (successive approx.)

Table 22.2 Typical Parameters for an Analog Input Module



Fig. 22.5 Analog IO Module

ورودی دیجیتال

برد ورودی، سطح ورودیهای باینری را به سطح سیگنال باینری PLC می رساند. ورودی از PLC ایزوله است. جدول مشخصات برد ورودی دیجیتال را نشان می دهد.

Module Parameter	Typical Values
Number of input	16/32
Galvanic isolation	yes
Nominal input voltage	+ 24 V DC
Input voltage range - "0" signal	-3.3...+7V
- "1" signal	+13...+33V
Input current	Typically in mA
Delay	Typically in μs
Maximum cable length	Typically within 1000m

Table 22.3 Typical Parameters for an Digital Input Module

- S 5.3 A.** Why so many types of analog inputs have been provided for?
B. How to select between integrating and successive approximation converters?
C. What is the significance of the input ranges for digital input modules?

D. برد خروجی

خروجی PLC محرکها را فعال می کند.

- Solenoid Valves** - logical outputs that can switch a hydraulic or pneumatic flow.
- Lights** - logical outputs that can often be powered directly from PLC boards.
- Motor Starters** - motors often draw a large amount of current when started, so they require motor starters, which are basically large relays.
- Servo Motors** - a continuous output from the PLC can command a variable speed or position to a servo motor drive system.

خروجی دیجیتال

برد خروجی دیجیتال بین سطح ولتاژی در PLC و سطح ولتاژ مورد نظر در خروجی تبدیل انجام می‌دهد. سیگنال خروجی با فیوز در مقابل اتصال کوتاه محافظت می‌شود. مشخصات برد خروجی دیجیتال در جدول آمده است.

Module Parameter	Typical Value
1.Number of outputs	16/32
2.Galvanic isolation	yes
Rated value of Supply voltage	+ 24 V DC
Permissible range	20-30 V
Max. output current for "1" signal	0.5 A
Short-circuit protection	Yes
Max. switching frequency for resistive loads, lamps, inductive loads, respectively, in Hz.	100/11/2 Hz (at 0.3 A)
"0" signal level	max
"1" signal level	max. $V_{pp} 1.5 \text{ V}$
Max. cable length (unshielded)	400 m

Table 22.5 Typical Parameters for an Digital Output Module

- S 5.4** A. Determine the significance of the following specifications for an analog output module:
 a. Load resistance b. Linearity c. Conversion time
 B. Determine the significance of the following specifications for a digital output module: a. Max. switching frequency b. Short circuit protection

E. برد مستقل توابع عملیاتی

برای I/O سریع مانند شمارش پالس از سنسور انکوڈر یا کنترل دقیق موقعیت، برد مستقل I/O در نظر گرفته می شود تا باز محاسباتی پردازنه اصلی را کم کند. این برد پاسخ سریع و پردازش شده به تغییرات بیونی که معمولاً توسط سنسورها اندازه گیری می شود می دهند.

برد شمارنده

این برد پالسهای سریع تا 2MHz را می شمارد و نتیجه شمارش را در اختیار پردازنه اصلی می گذارد. شمارنده معمولاً ۱۶ بیتی و up/down می شمارد. شمارنده برای اندازه گیری پریود و فرکانس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اجزا برد عبارتند از: واسط با پردازنه مرکزی، شمارنده الکترونیکی، اسیلاتور دقیق کوارتزی و تقسیم کننده فرکانس. با توالی شمارنده ها می توان رنج شمارش را گسترش داد. پالس ورودی می تواند مستقيماً یا از طریق تقسیم کننده فرکانسی به شمارنده وصل شود. شمارنده همچنین می تواند مستقيماً یا از طریق تقسیم کننده فرکانس به اسیلاتور داخلی وصل گردد. اینها ملزمات اندازه گیری فرکانس و پریود هستند. شمارنده در مدهای مختلف می تواند کار کند که عبارتند از:

- Count mode binary or BCD coded
- Count once or cyclically
- Count on rising or falling edge
- Count up or down
- Counting of internal clock or external pulses

برد کنترلر حلقه بسته

هر برد می تواند تا چند حلقه کنترل با پریود نمونه برداری از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه را کنترل کند. برد، خروجی فرایند را از ورودی آنالوگ اندازه گیری کرده و با سیگنال مرجع مقایسه می کند. نتیجه مقایسه به کنترلر طراحی شده اعمال و خروجی کنترلر از طریق خروجی آنالوگ، محرک را تحریک می کند. برد دارای پردازنده پردازنده خاص است. پارامترهای کنترلر و سیگنال مرجع را پردازنده اصلی در حافظه پردازنده برد قرار می دهد و این پردازنده، خروجی فرایند را به پردازنده اصلی ارسال می کند.

برنامه اجرایی پردازنده برد بصورت بلوک تعریف می شود که بستگی به نوع کار حلقه در حافظه آن جای داده می شود. این بلوکها می توانند: کنترل سرعت، کنترل موقعیت یا حرکت رمپی و غیره باشد. در حالت کنترل زنجیره ای یکی از کنترلرها به حلقه داخلی و یکی دیگر برای حلقه خارجی منظور می شود.

هر کنترلر می تواند الگوریتم PID را کلا و یا جزا پیاده کند. علاوه بر اینها می تواند نقش مانیتورینگ خروجیها را انجام دهد و برای اضافه جریان یا اضافه سرعت و غیره اخطار دهد.

نحوه پیاده سازی PID در PLC نوع incremental است. برای کنترلر PID پیوسته

$$CV = k_p \left[(SP - PV) + k_i \int_0^t (SP - PV) dt + k_d \frac{d}{dt} (SP - PV) \right]$$

کنترلر دیجیتالی زیر استفاده می شود

$$CV = k_p \left[(SP - PV) + k_i \sum_0^t (SP - PV) \Delta t + k_d \frac{\Delta (SP - PV)}{\Delta t} \right]$$

فرم دیگر آن به شکل زیر است.

$$CV = k_p \left[(SP - PV) + \frac{1}{T_i} \sum_0^t (SP - PV) \Delta t + T_d \frac{\Delta (SP - PV)}{\Delta t} \right]$$

S 5.5 A. Name two advantages and two disadvantages of using a function module for an automation application

B. Based on the illustrative figures given for the counter module, determine the maximum possible timing interval that can be programmed on the counter module.

C. Describe the meaning of the various counting modes of a counter module

D. Consider a position control application. Describe the options for receiving feedbacks for the loop controller for this application

۶-۹ روش اجرای برنامه

A. بلوک تابع

بلوک تابع مجموعه دستورات متوالی است که به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرند یا اینکه توابع پیچیده هستند. این بلوکها در کتابخانه توابع نرمافزار قرار می‌گیرند. توابع گرفتن ورودی، ارتباط با دیگر PLC‌ها و غیره از جمله آنها هستند.

B. اجرای برنامه

اجرای برنامه ممکن است سیکلی، اینترپتی یا با پالس ساعت باشد. معمولاً در PLC روش سیکلی استفاده می‌شود.

اجرای سیکلی

- بعد از راه اندازی PLC، ورودیها خوانده و در جدولی در حافظه قرار داده می‌شوند. این جدول تصویر ورودیهاست (PII).
- برنامه قرار داده شده در حافظه را پله به پله اجرا می‌کند. در این اجرا ورودیها را از تصویر ورودی در حافظه می‌خوانند و خروجیها را در جدول تصویر خروجیها در حافظه می‌نویسد (PIQ). در صورت نیاز تصویر خروجیها تایمراه و شمارنده‌ها که در حافظه وجود دارد و خانه‌های حافظه را می‌خوانند.
- بعد از اتمام سیکل، تصویر خروجیها به خروجیها ارسال می‌گردد.
- به گام ۱ رفته و سیکل بعدی اجرا می‌شود.




Fig. 19.1 The cyclic execution of PLC Programs

مدت زمان انجام یک چرخه، time scan خوانده می‌شود. مدت زمان آن به سرعت پردازندۀ، تعداد پله‌ها و پیچیدگی آنها بستگی دارد. شکل سیکل اجرای سیکلی را نشان می‌دهد.

اجرای اینترپتی و یا با clock

اجرای سیکلی می‌تواند در معرض وقفه قرار گیرد، وقتی پاسخ به یک رخداد خاص بر ادامه سیکل ترجیح پیدا کند. این کار در صورت وقوع ایراد برای تصحیح عیب و جلوگیری از خسارت ضرورت دارد. اگر وقفه پریوویدیک باشد به

این معنی است که اجرا باید سنکرون صورت گیرد. اجرا سیکلی که با پریووید ثابت اجرا می‌شود نحوه کار اغلب PLC‌ها است.

S2.1 A. What are the different modes of execution?

- B. Which is the most common?
- C. State for each of the others, when these are to be used.
- D. Give examples for your arguments if you can

C. دستورات برنامه نویسی:

دستورات برنامه نویسی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند.

- Binary or Logic functions
- Numeric or Arithmetic functions
- Program control functions and
- Other statements

توابع باینری و لاجیکی

توابع باینری مانند AND، OR و مشابه آن هستند. ورودی‌های این توابع عموماً ورودیها I، خروجیها O و Flag هستند. خروجی تابع در تصویر خروجیها (اصلی و کمکی) جای می‌گیرد.

توابع ریاضی و عددی

این توابع عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و دیگران را انجام می‌دهند.


توابع شرطی یا عملیات کنترلی

این توابع گذارها را چک می‌کنند. مانند jump، cycle وغیره

آدرس دهنده پرتهای


سازندگان برای آدرس دهنده پرتهای از روش‌های خاص خود استفاده می‌کنند. آنچه در PLC‌های زیمنس استفاده می‌شود اختصاص یک بیت به هر ورودی یا خروجی است که آنها در دسته‌های هشت تایی قرار دارند. دسته‌های هشت تایی بایت نام دارند. برای مثال I4.2 به معنی ورودی در بیت ۲ بایت ۴ است. Q0.3 به معنی خروجی روی بیت ۳ بایت صفر است.

وقتی کسی به محدوده سنسورهای تشخیص حرکت motion sensor برسد، درب با K3 باز می شود. مدتی بعد از اینکه فرد از محدوده دید ۲ سنسور خارج شد، درب بسته می شود. این طرح با PLC، مطابق شکل زیر بسته می شود. اجزا سیستم از اینقرارند:



- K1 Main contactor Open
- K2 Main contactor Close
- S1 (n.c. contact) Limit switch Closed
- S2 (n.c. contact) Limit switch Open
- B1 (n.o. contact) Infrared motion detector outdoor
- B2 (n.o. contact) Infrared motion detector indoor

طرح قدیمی مطابق شکل (a) است که می توان از بلوکهای LOGO در طرح استفاده کرد. شکل (b)



پاسخ سوالات

A. کدامیک از سنسورهای زیر پیوسته و کدام گستته هستند؟

a) thermostat : Discrete b) clinical thermometer : Continuous c) the infrared sensor in TV sets : Discrete
کدامیک از محرکهای زیر پیوسته و کدام گستته هستند؟

A) the trigger of a gun: Discrete b) the steering wheel of the car: Continuous c) a step motor: May be considered Discrete or Continuous depending on the mode it is used. If it is used in the incremental mode it may be thought to be discrete (clockwise/anticlockwise). If it is used in the slewing mode, it may be considered continuous

مثالی برای کنترل ترتیبی بزنید A S1. 2

Ans: The example of a die press, However, try to give your own example.
B. In the context of your example show typical objectives in Logic Control

10-۶ برنامه نویسی و شبیه سازی در محیط Siemens Logo!soft

محیط Logo!soft امکانات زیر را روی PC فراهم می آورد:

- Offline program generation: First you develop your applications at your desktop.
- Simulation of your circuit: You simulate the application in your computer and test whether or not it functions properly before the circuit is actually put to use
- Generation and printing of a block diagram
- Saving the program to the hard disk or other storage media
- Program transfer
 - from the LOGO! to the PC
 - From the PC to LOGO!
- Reading the operating hours counter
- Setting the TOD
- Summertime/Wintertime conversion

http://www.ad.siemens.de/logo/html_00/softcomfort.htm

در سایت شرکت زیمنس و demo برنامه، مثالهای حل شده زیادی را می بینید که بعضی از آنها عبارتند از:

Staircase or corridor lighting system

Automatic door


Ventilation system

Rainwater pump

<http://www.ad.siemens.de/logo>

مثال درب خودکار

این درب وقتی کسی به آن نزدیک شود باز و تا زمانیکه محل درب تخلیه نشده است باز می ماند. وقتی محل درب تخلیه شد بعد از مدت کوتاهی بسته می شود. درب با موتور کنترل می شود و دارای slip coupling است که کسی یا چیزی که بین آن قرار گرفته است را فشار ندهد. کنترل درب به master switch وصل است. طرح پیاده سازی RLL قدیمی در شکل نشان داده شده است.



Otherwise the indicating light is switched off. The function “lamp test” can be carried out with the signal “plant in operation”. At signal status “1” of this signal the indicating light is either permanently on or is flashing.

Hints: The total logic control is primarily made up of 4 elements

- _ Scan, if at least two fans are running.
- _ Scan, if no fan is running
- _ Scan, if only one fan is running
- _ Summary of all three scans and logic control with the signal “plant in operation”

S3. 2 A. Can we use corresponding switches, instead for the Auto, Stop and Reset PBs?

Ans: The only difference between PBs and switches is that a PB is assumed to be released automatically, while the switch is not. However, since the transition logic does not remain on for more than one scan cycle, in this case, it does not make a difference whether these are PBs or switches.

B. For the limit switches, and the part detect sensor, would you prefer mechanical switches over photo switches for this application? Justify.

Ans: Mechanical switches would be preferred here, since these are much more rugged.

Turning these on and off does not cause any problem for the ram which is hydraulically powered.

C. Propose at least one more each of sensors, indicators and actuators for the above application and mention their benefits.

Ans: A hydraulic pressure sensor may be used for sensing the pump pressure before turning the machine into auto mode. This would be useful, particularly if the machine is run in auto mode for long intervals with robotic material handing equipment for part placement and removal. A fault indicator is also useful to indicate any deviation from normal cyclic operation. In this example, the electric power switch is always assumed to be on. One can add a contactor (actuator) to switch the power on, from state 1.

S3. 3 A. Note that in step F above it is important to detect that the part is removed. What would happen, if this is not detected?

Ans: The same part may be stamped many times, before it is removed.

B. What would happen if after Stop PB is pressed, Reset PB and Auto PB are pressed in that sequence, even if the piston has not been taken to the top position manually?

Ans: If reset PB is pressed the process would move to State 1. However, pressing the auto PB would not take it to State 2, since UP Limit switch would not be made. At this point the process would deadlock unless the piston is taken up manually. After it moves up, if the Auto PB is pressed, the machine would move to State 2.

S 3.4

A. What would happen in the process controlled by the program shown in Fig. 20.2 if top/bottom Limit switch is stuck closed/open ?

Ans: If the top LS is stuck closed, the Down solenoid would not be switched off even if the piston comes to the bottom position. The piston would push the part to be stamped, but would not go up as desired during normal operation. Similarly, if the bottom LS is stuck closed, the piston would never come to the bottom position, since, the moment it would come to state 3, it would exit to state 4 and thus the UP solenoid would be on. One can similarly argue for the stuck open case.

B. What would happen in the process controlled by the program shown in Fig. 20.2 if the hydraulic pump pressure becomes too low to move the RAM?

Ans: The Up solenoid would be switched on, but the piston would not move. Thus the system would be deadlocked in state 4.

B. Mention any one disadvantage of a formal modelling approach, if you can think of it.

Ans: The formal modelling may lead to more number of rungs in the RLL program compared to one that does not use it. Consequently the memory and execution time requirements would be higher. However, these are not significant drawbacks for present day PLC speed and memory sizes.

Ans: The following are valid control objectives for the die press example.

1. When MCS is off Up_lamp should never be 1
 2. Every transition of the Up_lamp signal from 0 to 1 should be immediately followed by a transition of Dn_lamp from 0 to 1
 3. Up_lamp and Dn_lamp can never simultaneously be 1, although they can simultaneously be 0.
- Such statements are specifications in the sense that the logic controller must ensure that they are satisfied in the controlled system.

Aز بین کنترل ترتیبی و پیوسته کدام ساده‌تر هستند؟ A S 1.3

Ans: Analog Control is more complex than logic control. This is because of the fact that logic control models are captured by simple state transition systems containing only a few states. The state space of an analog control system is in infinite. The dynamics can be far more complex than simple state transition systems. Factors such as disturbances must be considered, unlike in logic control

B. Can you cite an example system, which requires both Analog and Logic Control?

Ans: There are many examples. In a variable air volume air conditioning system, the cooling water temperature is controlled by on-off control of the chiller, while volume of air is controlled by analog speed control of the fan. In a CNC machine the speed of the spindle is controlled by analog means, while auxiliaries, such as coolant flow are controlled by PLCs.

۳ تا از مزایهای PLC بر تابلوهای رله‌ای را بنویسید. A S1. 4

Ans: 1. Programmability 2. Ability to incorporate complex control 3. Expandability, among many others.

B. Can you name a single disadvantage in any situation?

Ans: For very simple and small systems such as power distribution control a relay based control panel may be a cheaper solution.

C. Do you think the idea of developing programs that look like Relay Ladders is very efficient? If so, why? If not, why was it pursued?

Ans: It is not efficient. It was pursued, because when PLCs were developed Plant Engineers were more conversant with Relay Logic. So the language was introduced for ease of understanding of Plant Engineers.

۳ روش متفاوت اجرای برنامه کدام هستند؟ کدامیک عمومی‌تر هستند؟ E,F S 2.1

Ans: Cyclic, Interrupt Driven and Clock Driven, The cyclic Mode is most common

برای کاربرد هر یک مثالی بزنید. G

Ans: The interrupt driven mode is to be used for those tasks that need an immediate response during any time of normal execution, but as such are sporadic. Clock driven modes are used for those tasks which have to precisely synchronized with time relative to some defined clocks.

H. Give examples for your arguments if you can

Ans: Emergency Shutdown/Alarm Tasks are programmed using interrupt driven modes. Communication tasks to supervisory computers for say trend updates can be implemented with clock-driven tasks.

S 2.2 A. What is the basic difference between Input and Auxiliary Contacts?

Ans: Input contacts correspond to physical devices that can be asserted either by external agents or by the process itself for feedback. Auxiliary contacts are basically memory locations storing intermediate logical results and do not correspond to physical devices.

B. Design example of Fan monitor

Ans: In a controlled plant three fans are to be monitored. If at least two fans are running, the indicator light of the monitor is permanently switched on. The indicating lamp blinks slowly if only one fan is running (with 0.5 Hz) and rapidly (with 2 Hz) if no fan at all is on. the monitor is only active when the signal “plant in operation” signal status “1” is activated.

C. Mention any one advantage of a formal modelling approach, apart from the reduced risk of programming errors.

Ans: It is much easier to modify an RLL developed following the formal method.

S3. 5

A. What would happen if the order of the transition, state and output logic blocks is changed in an RLL program?

Ans: If the transition block is not put first, there would be an unnecessary delay of one scan cycle in turning on the state. If the output block is put before the state logic there would be a similar delay.

S 4.1

A. Name one programming task for which, IL would be your chosen language.

Ans: Consider a triple redundancy voting logic for 3 digital sensor inputs, for tolerance against sensor failures. The logic aims to select the three desired bits corresponding to the sensors from an input word. Then it evaluates a Boolean function that implements the voting logic (the exact Boolean logic for voting is left to the learner as an exercise). Note that all the above involve bit-operations on binary data types and are therefore easily and efficiently implemented using assembly like low-level languages. Hence the preference for IL.

B. Name one programming task for which, ST would be your preferred language over FBD.

Ans: Consider implementing a custom fuzzy-logic based PID controller. Since the controller involves logic and arithmetic based on real-valued data, RLLs are clearly not suited. Neither is IL, since the computations are complex and algorithmic in nature and based on real-valued data. Thus ST is the best suited for implementation of this algorithm

C. For whom are code reusability and library support important, and why?

Ans: These are very important for developers of control algorithms. This is because a proven library of routines of routines not only lead to faster development of control programs, they also lead to a better quality program in terms of a cleaner and more readable and reliable code.

A 4.2 اختلاف بین SFC و FSM در چیست؟

Ans: A step of an SFC denotes a computation module which gets executed cyclically, as long as the step is active. A state of an FSM is an instantiation of the values of its state variables. Note that a step in the SFC can represent a possibly cyclic subgraph of an FSM through which the FSM moves during the time the step is active. In the simplest case, a step of an SFC represents one state of an FSM.

B. Why action logic is separately indicated from step logic, although both occur in the same step?

Ans: The computation within a step can be of two types, namely, those that update internal state variables other than outputs and those that update the outputs which are exercised on physical outputs. The second type of computation is named action logic and explicitly indicated at the steps. Since the physical outputs are of final importance, these are separately indicated for each step.

C. How is the computation for step logic different from that of transition logic?

Ans: Systems are supposed to spend time in the states. Transitions are instantaneous and merely indicate conditions under which systems change from one state to another. In an SFC, at any point of time, a number of steps and transitions are active. However, the computations of the steps can update output variables in the action logic while the computations in the transitions cannot.

S 4.3A. Identify whether the SFC segments indicated in Figs. 21.13-21.15 are valid. If not, justify your answer.

Ans: a. The SFC in Fig. 21.13 is invalid because a backward jump connects the two states S3 and S1 without an intervening transition. This is illegal. Any two steps in an SFC must contain an intermediate transition.

b. The SFC in Fig. 21.14 is invalid because there is a jump into one of the branches of a simultaneous sequence. This is illegal, since the steps in the other branches of the simultaneous sequence are indeterminate.

c. The SFC in Fig. 21.15 is valid.

۳. تا اجزا مهم سخت افزاری PLC را نام ببرید؟ A S 5.0

Ans: CPU, I/O Modules, Communication Processor

B. What is the need for special purpose I/O modules? Explain with an example

Ans: Some i/o operations like high speed counting of shaft encoder pulses to measure speed is very computationally intensive. Therefore to free the CPU from this load, so that other control logics can be computed, special i/o modules with dedicated processors for the task are used.

C. What is a communication Processor?

Ans: It is a special processor that handles all communication related tasks with other supervisory systems.

S 5.1 A. What is remote i/o? How is it different from the other kinds of i/o?

Ans: Local i/o, as contrasted with remote i/o is where the field terminals of the PLC i/o modules are connected directly to the field devices. Each channel carries data that is not multiplexed. On the other hand for remote i/o, multiplexed data for several field channels is sent in multiplexed form to a remote i/o device that demultiplexes and transmits data for each field device to it, with or without data conversion and signal conditioning. Local i/o may be analog or digital. Remote i/o is always digital. Remote i/o is used to mainly to save on cabling of individual data channels from the device to the PLC rack.

B. What are the functions of the blocks named MMI and Programmer?

Ans: MMI is an acronym for Man Machine Interface. Generally PLC modules do not have facilities for visualization. However, if needed, one can connect a special MMI device like a terminal or a printer and visualization of process outputs and their transitions. Similarly, a programmer is another device which facilitates easy development, debugging and monitoring of programs through graphical interfaces. The developed programs can be compiled and downloaded into the PLC memory. Programmers are available in table-top PC based as well as handheld versions.

S5. 2 A. Name one application each for which a mini PLC may be appropriate. Provide justifications for your choice.

Ans: A typical example would be a CNC machining Centre. Typical i/o requirements for such a centre would be less than 100 channels. The number of channels are going to be more or less fixed. Communication, visualisation and programming requirements are non trivial but not extensive either. Therefore, neither a full PLC rack, nor a compact PLC is suitable.

B. Why is a special bus extender unit is needed for extending the bus over long distances?

Ans: That is because for long distances, the capacitive loading of connecting cables increases significantly. A much higher value of capacitance therefore needs to charged and discharged at a high rate, without causing signal voltage degradations. This requires much higher current driving capability and thus necessitates a separate driver module.

S5. 3 A. Why so many types of analog inputs have been provided for?

Ans: So that the user need not face the trouble of signal conditioning for most of the common sensing devices, such as those providing voltage or current outputs, resistance sensors, thermocouples. These can be easily interfaced with the input modules directly.

B. How to select between integrating and successive approximation converters

Ans: For integrating ADCs conversion is the slowest with conversion times in the range of several milliseconds but can be very accurate. Successive approximation types are a thousand times faster, are now available with good accuracies and therefore are suited to most applications and are popular too.


C. What is the significance of the input ranges for digital input modules?

Ans: The wide input voltage ranges and the wide separation of the ranges for 0 and 1 signal levels has been designed to ensure reliable data transmission in possibly very noisy industrial environments. Obviously power levels for signals drivers have to be very high to maintain these levels but is not a concern here.


کنترل صنعتی

مسائل

۱. سوالات فصل ۷ را مرور کنید.
۲. چرا دستگاهها به جای تحریک مستقیم از طریق رله کنترل می‌شوند.
۳. RLL های زیر چه تابع منطقی را نشان میدهند. تفاوت این دو در چیست. در این نمودارها ورودی، خروجی و Flag را مشخص کنید.



۴. تابع زیر را با فرمول منطقی بنویسید



Green light = conditions met: safe to start

Red light = conditions not met: unsafe to start

۵. مزایای سیستم PLC را بنویسید و ۵ روش استاندارد برنامه نویسی PLC را توضیح مختصر دهید.
۶. یک اسیلاتور را با RLL بسازید.
۷. طرح RLL چراغ راهنمای را پیاده کنید که چراغ سبز ۶۰ ثانیه روشن و ۶۰ ثانیه خاموش است. بعد از خاموش شدن چراغ سبز، چراغ زرد به مدت ۱۰ ثانیه روشن است و سپس چراغ قرمز ۵۰ ثانیه روشن می‌ماند. این سیکل سپس تکرار می‌گردد.
۸. در کار یک موتور کلید فشاری برای توقف، حرکت به جلو و حرکت معکوس تعییه شده است. دیاگرام نردهای آنرا رسم کنید. ضمناً رله خود کار overheat protection نیز در مدار قرار دهید. در طراحی خود گام ضروریات طرح را بنویسید و آن را رسم کنید.

- S 5.4 A. Determine the significance of the following specifications for an analog output module:
a. Load resistance b. Linearity c. Conversion time

Ans: The significance of the specifications are described below.

Load Resistance: Decides the current drive capacity that needs to be provided on the output module
Linearity: Basically works like an accuracy specification between the digital value and the analog field level output.

Conversion time: Added to the control computation time, decides the lower bound on sampling time that can be used for control.

- B. Determine the significance of the following specifications for a digital output module: a. Max. switching frequency b. Short circuit protection

Maximum switching frequency: Decides the speed of the control application. However, for inductive loads, the switching frequency depends on the power sourcing and sinking capabilities provided on the module.

Short circuit protection: Since the load being driven may be shorted, this feature is essential to protect the module from damage.

- S 5.5 A. Name two advantages and two disadvantages of using a function module for an automation application

Ans: First advantage is that the main processor computational burden is reduced significantly. For example, for a control function, that main processor only has to supply the set point and not compute the control input every sampling time. The second advantage is that the application program developer does not need to be concerned with the fine details of a control algorithm for a specific application such as a precision positioning. One of the disadvantages is the additional cost of such a module. The second disadvantage may be that the functional module may prove to be a constraint if one is interested in using a different control algorithm for the application.

E. Based on the illustrative figures given for the counter module, determine the maximum possible timing interval that can be programmed on the counter module.

Ans: The maximum timing interval that can be programmed on counter, for the data of 5 cascaded 16 bit counters, is, the half clock period divided by 2^{30} .

- F. Describe the meaning of the various counting modes of a counter module

Ans: The meanings of the modes are described below.

Count mode binary or BCD coded: Refers to the code using which the count values propagate. Codes may be chosen depending on requirements of other software/hardware modules that interface to it.

Count once or cyclically: Refers to whether the counter should stop after reaching terminal count or would reload the initial count and restart counting.

Count on rising or falling edge: Refers to the edge that increments/decrements count value.

Count up or down : Self explanatory


Counting of internal clock or external pulses: If the counter increments by internal clock, it becomes a timer. It would generate output after a fixed time interval which depends on the clock frequency and the number of bits in the counter. With external pulses it counts the number of pulse events in the field.

- G. Consider a position control application. Describe the options for receiving feedbacks for the loop controller for this application

Ans: The options for feedback depend on the sensors used in the drive. If the position sensor used is analog, like a resolver, a potentiometer or an LVDT, then an analog input channel has to be used. On the other hand, if the sensor used is a shaft angle encoder, then either a digital input channel is to be used, in which case, the pulse counting has to be done by the module. Else the encoder channel can be interfaced to a counter function module and the count value read from it via the bus. Similar arguments apply for the speed feedback input, if any.



۱۳. برای کنترل سیستم درب باز کن زیر شکل SFC و FBD را در محیط سیمولاتور PLC زیمنس پیاده سازی کرده شبکه نردنی نظیر آنرا بدست آورید. (راهنمایی: نرم افزار زیمنس خود مثالی مشابه این مسئله دارد)




Symbol	Address	Data type	Comment
do_door_close	A 0.0	BOOL	Set pneumatic cylinder to basic position
do_door_open	A 0.1	BOOL	Set pneumatic cylinder to work position
di_pers_left	E 0.0	BOOL	Detect person left
di_pers_right	E 0.1	BOOL	Detect person right
di_door_closed	E 0.2	BOOL	Limit switch for closed door
di_door_open	E 0.3	BOOL	Limit switch for opened door


I/O-list




۹. نمودار سیگنال خروجی RLL زیر O03 بعد از فشردن I001 را توضیح دهید.



۱۰. در مدار RLL زیر چگونه می توان از inverse forward رله های زمانی NC با off delay هستند.



۱۱. آذیر در نزدیکی رله قرارداد و سویچها با سیم به آنها وصل می شوند. قابلیت اطمینان کار کدام یک از دو مدار بیشتر است؟ چرا؟



۱۲. برای نمودار SFC شکل نردنی رسم کنید.




Fig. 1 Flapper nozzle amplifier

Fig. 2 Characteristics of a flapper nozzle amplifier

تئورى كار

برای سهولت از تراکم پذیری هوا در اینجا صرفنظر می شود.

۱) گلوگاه: فرمول غیر خطی دبی عبوری از گلوگاه بر اساس قانون برنولی برابر است با:

$$Q_s = \alpha_r \sqrt{p_s - p_0}$$

که در آن α_0 ثابت و به مشخصات گلوگاه از جمله سطح مقطع آن بستگی دارد. P_0 فشار پمپ و p_0 فشار داخل حفره است.

۲) نازل: طبق همان قاعده دبی عبوری از نازل برابر است با

$$Q_s = \alpha_n x_i \sqrt{p_0 - p_{amb}}$$

که در آن نازل استوانه ای با قطر d_n و عمق x_n و ضریب ثابت مشخصه نازل است. فشار هوا در خارج نازل فشار جو است. در حالت تعادل دبی ورودی از گلوبول با دبی خروجی از نازل برابر است در نتیجه:

$$Q_s = Q_n \Rightarrow \alpha_n x_i \sqrt{p_0 - p_{amb}} = \alpha_r \sqrt{p_s - p_0}$$

با در نظر گرفتن $p_{amb} = 0$ می توان نوشت

$$\frac{p_0}{p_s} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha_n}{\alpha} x_i\right)^2} \approx -kx_i$$

شکل ۲ این رابطه را نشان می دهد. برای داشتن حساسیت خوب، محدوده بین ۳-20psi که شیب منحنی زیاد است ممکن استفاده قدر، ممکن است.

Air Relay ، لہ یادی ۲-۱-۷

تقویت کننده فلپر-تازل کار را ندارد (مانند opamp در سیستمهای الکترونیکی). بنابر این باید آنرا به تقویت کننده توان تبدیل کرد. برای این منظور رله با دای به طرح اضافه می شود. شکل ۳ ساختار جدید را نشان می دهد. نبوي وارد بر ساقه در حالت تعادل برای است با

$$F = p_2 A - k y = \frac{p_s}{1 + \left(\frac{\alpha_n}{\alpha} x_i \right)^2} A - k y$$



اجزا غیر الکتریکی سیستم کنترل

اجزای غیر الکتریکی سیستمهای کنترل، اجزا بادی و هیدرولیکی هستند.

۱-۷ اجزا بادی

کنترلهای اولیه از نوع بادی بودند. با اختراع المانهای الکترونیکی، آهسته آهسته از اهمیت سیستمهای بادی کاسته و مدارهای الکترونیکی جای آنها را گرفتند. معدالک هنوز تعدادی از اجزا بادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مزیت سیستمهای بادی از اینچار است:

- ایمن هستند و در محلهای خطرآفرین (قابل اشتعال) می‌توان استفاده کرد
 - نسبت به سیستم هیدرولیکی ارزانتر هستند
 - نسبت نیرو به وزن در محركهای بادی نسبت به الکتریکی بالاتر است
 - کندي، رفتار عيب آنها نسبت به سیستمهای رقیب است.

۱-۱-۷ تقویت کننده بادی

در سیستم های بادی، فشار باد را پمپ به مقدار حدود 20psi تولید می کند. سیگنال باد در این سیستمهای فشار بین 5-35psi دارد. اجزا سیستم تقویت کننده بادی که در شکل ۲ نشان داده شده است از اینقرار هستند:

۱-گلوگاه که در یک طرف حفره و در مسیر باد با فشار 20psi قرار دارد.

۲- نازل در طرف دیگر حفره قراردارد و در مقابل آن فلپری نصب شده است.
 نحوه کار تقویت کننده از این قرار است که وقتی فلپر به نازل نزدیک شود فشار داخل حفره افزایش یافته و به 20psi رسد و با دور شدن فلپر از نازل، فشار داخل حفره به فشار جو کاهش می یابد. شکل ۲ رابطه بین فاصله فلپر تا نازل نسبت به فشار داخل حفره را نشان می دهد. در این سیستم "ورودی" موقعیت فلپر و "خروجی" فشار داخل حفره است. قطر گلوگاه حدود 0.25mm و قطر نازل 0.6mm است. در صورت $2.5\mu\text{m}$ جایگاهی در فاصله فلپر از نازل x ، فشار 1psi تغییر می کند. رابطه بین x و p_0 در محدوده $3\text{--}15\text{psi}$ تقریباً خطی است.




Fig. 1 A pneumatic proportional controller

$$p_2 = \frac{\partial P_{2,o}}{\partial X_{i,o}} x = -K_1 x$$

۳-۱ فنر دار: p_2 به دمی اعمال می گردد که فنری به آن متصل است. درنتیجه

$$K_2 y = p_2 A_2; \text{ or, } y = \frac{A_2}{K_2} p_2$$

۴-۱ فنر دار: رابطه بین فشار p_0 و فنر که به دم ۲ متصل است از این قرار است:

$$K_f z = p_o A_f; \text{ or, } z = \frac{A_f}{K_f} p_o.$$

در نتیجه بلوک دیاگرام شکل بست می آید که اگر k بزرگ در نظر گرفته شود، تابع تبدیل حلقه بسته

$$\frac{p_o}{e} \approx \frac{\beta}{\alpha} \frac{K_f}{A_f}$$

بست می آید. بهره این تقویت کننده به عواملی که دارای ترانس هستند بستگی ندارد، لذا بهره قابل تنظیم ثابت شده ای می دهد. بهره با تنظیم α و β تغییر می کند.

۴-۱-۷ تقویت کننده بادی (ورودی بادی - خروجی بادی)

شکل ۴ این سیستم تقویت کننده بادی را نشان می دهد. سیستم دارای دو دم (محفظه هوا) است. فشار کم توان ورودی به دم اول p_i اعمال می شود. دم دوم توسط فشار پرتوان p_0 تحریک می گردد. سیستم همچنین دارای فنری است که برای تنظیم صفر استفاده می گردد یعنی مثلاً به ازای $p_0=0$ مقدار $p_0=3\text{psi}$ شود. رابطه تعادل بین دو دم اینگونه است.

$$T_A = P_i A_{B_1} a + F_0 b = T_C = p_0 A_{B_2} b$$

در این رابطه A ها سطح مقطع دم ها و a و b بازوی مربوط به هریک از دم هاست. در نتیجه

$$p_0 = \frac{A_{B_1}}{A_{B_2}} \frac{a}{b} p_i + \frac{F_0}{A_{B_2}} \quad (6)$$

بست می آید. در این رابطه بهره به نسبت بین سطح مقطعها و بازوها، که ثابت هستند، وابسته است.

جابجایی فلپر موجب تغییر فشار p_2 و متعاقباً حرکت دیافراگم و ساقه متصل به آن می شود. این شیر دارای دو توپی است. وقتی p_2 زیاد شود شیر باز شده و فشار منبع مستقیماً (بدون گلوگاه) به خروجی راه می یابد. با کاهش فشار، مسیر فوقانی بسته و مسیر تحتانی (فسار جو) به خروجی وصل می گردد. بهره این تقویت کننده زیاد است.




Fig. 3 Schematic diagram of an air relay


۳-۱ کنترل متناسب بادی (ورودی مکانیکی - خروجی بادی)

مقدار بهره تقویت کننده فلپر-نازل به عوامل ناخواسته ای مانند تغییر فشار منبع وابسته است. برای داشتن تقویت کننده ای با بهره تثبیت شده از فیدبک (مشابه آنچه در تقویت کننده های الکترونیکی اعمال می شود) استفاده می شود. شکل ۱ این کنترل را نشان می دهد که در آن تقویت کننده فیدبک دار بادی به همراه دم (dam) ها و فنر وجود دارد. این سیستم فشار خروجی p_0 متناسب با e تولید می کند. در این سیستم فشار بالا نیست تا هوا را بتوان تراکم ناپذیر در نظر گرفت. اجزا بلوک دیاگرام عبارتند از:

۱-میله: میله تحت تاثیر ۲ جابجایی از طرف e و از طرف Z قرار می گیرد. درنتیجه مقدار x برابر با:

$$x = \frac{\beta}{\alpha + \beta} e - \frac{\alpha}{\alpha + \beta} z$$

۲-تقویت کننده بادی: خطی شده رابطه بین P_2 و x برابر است با:



حال رابطه بین Z و فشار p_o با در نظر گرفتن مقاومت گلوگاه به این ترتیب بدست می آید.

$$q = \dot{m} = C\dot{z} = \frac{p_0 - p_f}{R} = \frac{p_0 - \frac{K_f}{A_f}Z}{R} \Rightarrow$$

$$\frac{Z(s)}{p_o(s)} = \frac{1}{RCS + \frac{K_f}{A_f}} = \frac{\frac{A_f}{K_f}}{RC\frac{A_f}{K_f}s + 1} = \frac{A_f}{K_f}\tau_d s + 1$$

اگر $\alpha = \beta$ فرض شود بلوك دياگرام ساده شكل زير بدست می آيد. اگر بهره تقويت کننده K' بزرگ در نظر گرفته شود،تابع تبديل PD است.

$$\frac{p_o}{e}(s) \approx \frac{K_f}{A_f}(1 + \tau_d s)$$

۶-۱-۷ کنترل PI بادی

کنترلر PI با اضافه کردن گلوگاه به دم سمت چپی مانند شکل بدست می آید. روابطی که برای این سیستم می توان نوشت از اینقرار است.

گلوگاه: رابطه خطی شده گلوگاه عبارت است از

$$q = \frac{P_0 - P_1}{R_1}$$


دم فنردار: رابطه دم مانند کنترلر PD اينگونه نوشته می شود.

$$\begin{aligned} p_1 &= C_3 m - C_4 v_f \\ v_f &= -A_f z \\ (p_o - p_1)A_f &= k_f z \end{aligned}$$

$$m = \frac{1}{C_3} \left[p_0 - \frac{K_f}{A_f} z - C_4 A_f z \right] = C_p p_0 - Cz$$

ارتباط بين دبی ورودی و Z را برای دمی که گلوگاه در مسیر آن قرار دارد را اينگونه می نويسیم.

$$q = \dot{m} = C_p \dot{p}_0 - C \dot{z}$$



نهوه کار از اين قرار است که وقتی p_i افزایش يابد، نیروی اعمالی به ميله موجب کم شدن x_i می گردد. متعاقباً اين امر افزایش فشار داخل رله p_o را به همراه دارد. افزایش p_o نیروی با جهت مخالف به ميله وارد می کند تا x_i زياد شده و فشار p_o کاهش يابد. اين تعامل به نقطه تعادلي می رسد که رابطه (۶) آنرا تعیین می کند.

۵-۱-۷ کنترل PD بادی

با اضافه کردن گلوگاه در مسیر باد ورودی به دم، کنترلر PD مطابق شکل بدست می آید. عناصر اين سیستم و روابط هر يك از اين قرار است.

گلوگاه: خطی شده دبی گاز عبوری از گلوگاه برابر است با.

$$Q = G(P_o, P_f) \Rightarrow q = \frac{P_0 - P_f}{R_1}$$

دم فنردار: خطی شده فشار داخل دم در درجه حرارت ثابت برابر است با

$$\begin{aligned} M &= \text{Mass of the gas inside the bellows} \\ V_f &= \text{Volume of the gas inside the bellows} \quad P_f = \frac{MRT_f}{V_f} \Rightarrow p_f = C_3 m - C_4 v_f \\ T_f &= \text{Temperature of the gas (constant)} \end{aligned}$$

است. تغيير حجم و اثر مقاومت فنر برابرند با

$$v_f = A_f z \quad K_f z = p_f A_f,$$

در نتيجه بدست می آيد.


$$C_3 m = \frac{K_f}{A_f} z + C_4 A_f z \Rightarrow m = Cz$$

با تعریف $C = T^*_{dC}$ و $T^*_{di} = R_i C$ می‌توان نوشت:

$$\frac{1}{H(S)} = \frac{K_s}{A} \cdot \frac{a+b}{a} \cdot \frac{(1+T_i^* S) (1+T_d^* S)}{(T_i^* - T_d^*) S}$$

در نتیجه تابع تبدیل بدست می‌آید.

$$\begin{aligned} K(S) &= \frac{K_s}{A} \cdot \frac{1+(T_i^* + T_d^*)S + T_i^* T_d^* S^2}{(T_i^* - T_d^*) S} \cdot \frac{b}{a} \\ &= \frac{K_s}{A} \cdot \frac{b}{a} - \frac{T_i^* + T_d^*}{T_i^* - T_d^*} \left[\frac{1}{(T_i^* + T_d^*)S} + \frac{T_i^* T_d^*}{T_i^* + T_d^*} S \right] \\ &= K_c \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right) \quad (15) \end{aligned}$$



شکل ۱۹- دیاگرام محدوده ای کنترلکننده PID بادی

مالحظه می‌شود که با تغییر R_i^* و R_d^* پارامترهای کنترل تغییر می‌یابد. در این طرح تداخل در تنظیم پارامترها وجود دارد.




Fig. 6 Feedback arrangement for PI controller

رابطه بین Z و فشار p_0 با در نظر گرفتن مقاومت گلوگاه به این ترتیب بدست می‌آید.

$$C_p \dot{p}_0 - Cz = q = \frac{p_0 - p_1}{R} = \frac{\frac{K_f}{A_f} Z}{R} \Rightarrow$$

$$\frac{z(s)}{p_0(s)} = \frac{RC_p s}{RCS + \frac{K_f}{A_f}} = \frac{\frac{A_f}{K_f} RC_p s}{RC \frac{A_f}{K_f} s + 1} = \frac{K_i}{\tau_i s + 1}$$

با فرض $\alpha = \beta$ دیاگرام ساده شکل ۷ بدست می‌آید. اگر بهره تقویت کننده بزرگ در نظر گرفته شود، تابع تبدیل حلقه بسته زیر که یک کنترلر PI است بدست می‌آید.




Fig. 7 Block diagram of the P-I controller.

$$\frac{p_o}{e}(s) = \frac{1}{K_i s} (1 + \tau_i s) = \frac{\tau_i}{K_i} (1 + \frac{1}{\tau_i s})$$

تنظیم ثابت انتگرال را می‌توان با تغییر روزنگ گلوگاه انجام داد.

۷-۱-۷ کنترل PID بادی

شکل کنترل PID بادی را نشان می‌دهد. این کنترلر مانند PI دو مسیر فیدبک دارد. ولی در هر دو مسیر شیر و دم وجود دارد. دیاگرام جعبه ای آن مستقیماً از ترکیب دیاگرامهای PI و PD بدست می‌آید. با توجه به شکل می‌توان نوشت

$$H(S) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{A}{K_s} \cdot \left(\frac{1}{1 + R_d^* CS} - \frac{1}{1 + R_i^* CS} \right) \quad (14)$$

۲-۷ محرکها

۱-۲-۷ شیر کنترل بادی

اعمال کنترل توسط محرکها صورت می‌گیرد. محرک مهم در فرایندهای شیمیابی و بسیاری از فرایندهای دیگر شیر کنترل است. این شیرها ممکن است با دستور الکتریکی، بادی با هیدرولیکی کار کنند. در شیرهای بادی، فشار باد ساقه شیر را حرکت داده و شیر را باز یا بسته می‌کند. مقدار فشار ۳-۱۵psi است. این شیرها به دو دسته کنترل مستقیم و کنترل فیدبکی تقسیم می‌شوند.

الف) شیر بادی با کنترل مستقیم: شکل ۶ نمونه‌ای از این شیر را نشان میدهد. با اعمال فشار باد بر دیافراگم، ساقه پایین رفته و شیر که در حالت عادی باز است بسته می‌شود. در نقطه تعادل رابطه زیر بین فشار و موقعیت ساقه برقرار است:

$$P_c A = K x$$

که در آن A سطح مقطع دیافراگم و K ثابت فنر است. مشکل بزرگ این شیر عبارت است (۱) ارتباط غیر خطی بین فشار ورودی و جابجایی ساقه، به دلیل تغییر سطح موثر دیافراگم و مشخصات فنر واقعی. (۲) اغماس از نیروی عمودی که سیال به ساقه وارد می‌کند و آنرا برای دبی‌های بزرگ نامناسب می‌نماید. بنابراین این شیرها برای دبی‌های کم و لوله‌های با سطح مقطع های کوچک استفاده می‌شود.

ب) شیر بادی با کنترل فیدبکی: این وسیله در شکل ۷ نشان داده شده است.




Fig. 6 Direct acting type valve positioner

با اعمال فشار باد به شیر پیلوت، ساقه آن حرکت کرده و مقدار و جهت باد به پیستون اصلی که شیر کنترلی به ساقه آن متصل است تغییر می‌کند. ساقه شیر پیلوت علاوه بر فشار باد ورودی، تحت تاثیر اتصال مکانیکی با ساقه شیر اصلی نیز هست. این اتصال نقش فیدبک منفی را بازی می‌کند. با افزایش فشار باد، ساقه شیر پیلوت به پایین می‌رود و در نتیجه حفره پایینی سیلندر اصلی به منبع فشار و حفره بالایی به مسیر تخلیه وصل می‌شود. در

نتیجه پیستون بالا رفته و به تبع آن ساقه شیر پیلوت را نیز بالا می‌کشد. در حالت ماندگار ساقه شیر اصلی در موقعیتی قرار می‌گیرد که بین نیروی فنری به اضافه فشار ورودی پیلوت به شیر با فشاری که سیلندر اصلی وارد می‌کند برابر شود. ارتباط بین موقعیت ساقه شیر اصلی و فشار ورودی به شیر پیلوت تقریباً خطی است.

۲-۷ مدل الکتریکی-بادی

این مدلها سیگنال الکتریکی را به بادی تبدیل می‌کنند. خروجی کنترل‌ها الکتریکی هستند در حالیکه محرکها ممکن است بادی باشند. برای برقراری ارتباط از این وسیله استفاده می‌شود. ورودی اغلب جریان ۴-۲۰mA است که به فشار باد ۱۵psi-۳ بدل می‌شود. شکل ۵ این وسیله را نشان می‌دهد. ساختمان آن مشابه تقویت کننده بادی است با این تفاوت که ورودی به جای باد سیگنال الکتریکی است. عبور جریان از سیم پیچ موجب می‌شود بین هسته آن و آهنربای دائم نیروی دافعه بو جود آمده و سر سمت چپ میله به طرف بالا رانده می‌شود. سیستم بادی به این تغییر واکنش نشان داده و با افزایش فشار p_0 به مقابله با نیروی اعمالی عمل می‌کند. این تعامل در نقطه تعادل ثبیت می‌شود. هر چه جریان بیشتر باشد فشار خروجی بیشتر است.




Fig. 5 Electro-pneumatic Signal Converter

۳-۲-۷ دسته بندی شیرها

۱- عادی باز و عادی بسته: شیرها در نتیجه اعمال ممکن است باز یا بسته شوند(شکل ۲). نوع شیری که استفاده می‌شود به این‌مانی که باید تعبیه شود بستگی دارد. مثلاً در سیستم بخار، شیر تامین کننده سوخت در صورت وجود ایراد ارتباطی باید بسته شود. ولی در یک سیستم خنک کننده، در صورت وجود ایراد ارتباطی شیر باید کاملاً باز بماند.

۲- تعداد توپی‌ها: شیرها ممکن است دارای یک یا دو توپی باشند شکل ۳.
شیر تک توپی: این شیرها می‌توانند کاملاً بسته و یا کاملاً باز شوند. به دلیلی فشار به طرف بالا ناشی از عبور مایع نیروی زیادی برای ثبیت وضعیت شیر لازم است. لذا این شیرها در دبی‌های کم استفاده می‌شوند.

شیر دو توبی: به دلیلی ترانس ساخت، این شیرها نمی توانند کاملا بسته شوند ولی نیروی تثبیت وضعیت در آنها کم است. زیرا مایع در هر دو جهت به سمت بالا و یا بین حرکت می کند و نیروی پکدیگر را خنثی می کنند.

۳-مشخصه دبی: شکل توبی نحوه وابستگی دبی به تغییر وضعیت ساقه را مشخصه می کند. به این مشخصه، مشخصه ذاتی inherent شیر می گویند. رفتار شیر به وضعیت آن در سیستم کلی مابعد نیز بستگی دارد که به آن مشخصه موثر effective می گویند.




Fig. 2 Air to open and Air to close valves




Fig. 3 Single-seated and double-seated valves

۴-۲-۷ مشخصه شیر ایده آل

شیر مانند گلوگاه orifice است که اندازه آنرا توبی plug شیر تعیین می کند. برگرفته از قانون برنولی، دبی عبوری از یک دهانه را می توان نوشت:

$$q = K_1 a \sqrt{2g(h_1 - h_2)}$$

where q = flow rate in m^3/sec .

K_1 = flow coefficient

a = area of the control valve opening in m^2

h_1 = upstream static head of the fluid in m

h_2 = downstream static head of the fluid in m

g = acceleration due to gravity in m/sec^2 .

a تابعی از موقعیت ساقه شیر z است. وقتی فشار در دو طرف شیر ثابت است، مشخصه ذاتی شیر بدست می آید.

$$q = f(z)$$

این مشخصه به شکل توبی ها بستگی دارد. مشخصه نرمال شده شیر اینگونه نوشته می شود

$$m = f(x)$$

که در آن x و m برابرند با:

$$m = \frac{q}{q_{\max}} \quad \text{and} \quad x = \frac{z}{z_{\max}}$$

مشخصه دبی عبوری شیرها ممکن است

- (a) Quick opening
- (b) Linear
- (c) Equal Percentage.

باشد. این رفتارها در شکل ۴ نشان داده است، وقتی فشار در طرف شیر ثابت فرض شود.




Fig. 4 Flow characteristics of control valves

توبی هایی که می توانند این رفتار را ایجاد کنند در شکل ۵ نشان داده شده اند.




Fig. 5 Valve plug shapes for the three common flow characteristics.

در حالت خطی $dm/dx=1$ و در حالت $dm/dx=0$ ، مشخصه برابر دبی عبوری است.

$$\frac{dm}{dx} = \beta m$$

این نمودار وقتی محور افقی لگاریتمی است، خطی است. صمنا در صفر نیز دبی صفر نیست.

$$m = m_0 e^{\beta x}$$

۵-۲-۷ مشخصه شیر واقعی

در حالت واقعی علاوه بر مشخصات ذاتی شیر عوامل دیگری نیز در رفتار شیر تاثیر دارند که در مجموع رفتار موثر شیر را می سازند. در شکل ۶ بین دو مخزن با ارتفاع ثابت، لوله ای به طول L قرار دارد. لوله موجب افت فشار




Fig. 8 Comparison of ideal and effective characteristics for a linear valve

می شود و مشخصه رفتاری موثر شیر را تغییر می دهد. فرض کنید مشخصه ذاتی شیر خطی باشد. مقدار دبی عبوری برابر است با:




Fig. 6 Effect of friction loss in pipeline for a control valve

$$q = \left[K \sqrt{2g(H_0 - H_2 - \Delta h_L)} \right] z$$

که در آن Z موقعیت ساقه شیر و Δh افت فشار ناشی از لوله است. مقدار افت فشار برابر است با:

$$\Delta h_L = F \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

که در آن F ضریب اصطکاک لوله، L طول لوله، D سطح مقطع آن و v سرعت عبور مایع است.

$$v = \frac{q}{\frac{\pi}{4} D^2}$$

با جایگزینی، رابطه جدید دبی بدست می آید.




Fig. 7 Effect of pipeline diameter on the effective flow characteristics of the control valve

$$q = \left[K \sqrt{\frac{2g(H_0 - H_2)}{1 + \alpha z^2}} \right] z \quad \alpha = \frac{16FLK^2}{\pi^2 D^5}$$

همچنانکه رابطه نشان می دهد، ارتباط دبی با Z دیگر خطی نیست. این ارتباط در شکل ۷ نشان داده شده است. نمودار رفتار در شکل ۸ نشان داده شده است.

۳. شیر چرخان

شیری است که با چرخاندن ساقه، ساقه عقب یا جلو می‌رود و مسیر عبور مایع را تغییر می‌دهد. این شیرها نقش شیر فرمانده را دارند که شیرهای دیگر را کنترل می‌کنند.

۴. شیر ماسوره‌ای

Spool Type Valve در این شیرها، ماسوره استوانه‌ای عقب-جلو می‌رود و میتواند در موقعیت‌های محدود مشخصی توقف کند. در هر موقعیت شیر بین بعضی از مسیرهای ورودی و خروجی ارتباط می‌دهد.

۵. شیر دو راهه

شکل شیر دو راهه را نشان می‌دهد.




Fig. 27.4 a(left) asymbol for a two way valve, a two way valve with the spool to, b(center) the left, c(right) the right

این شیر در یک حالت، ورودی P را به B و در حالت دیگر به A راه می‌دهد شکل 27.4a. این شیر T بسته است و فقط باقیمانده مواد در شیر را به مخزن هدایت می‌کند. انتخاب وضعیت ممکن است دستی، هیدرولیکی، الکتریکی و غیره باشد. P نماینده پمپ، T نماینده مخزن روغن (برگشت) و A و B مسیرهای فرمان به سیستم هستند. در نمودار سمبولیک شیر دو راهه، وضعیت شیر دو بار رسم می‌شود که هر بار یک وضعیت عبور را نشان می‌دهد

۶. شیر ۴ راهه

نحوه راه دهی در شیرهای ۴ راهه در شکل نشان داده شده است.




Fig. 27.5 a(left) asymbol for a four way valve, a four way valve with the spool to, b(center) the left, c(right) the right

این شیر، شیر ۲ حالتی است. شیر ۳ حالتی آن نیز وجود دارد که یک حالت خنثی نیز در نظر گرفته می‌شود.

وضعیت خنثی

شکل 27.6 چند وضعیت ممکن برای حالت خنثی شیرهای ۴ راهه ۳ حالتی را نشان می‌دهد. نحوه باز یا بسته بودن مسیرها در هریک از شکلها توضیح داده شده است. شیر ممکن است با فنر یا فشار روغن به حالت خنثی برود.

۶-۲-شیرهای کنترل جهت

شیرهای کنترلی به دو دسته تقسیم می‌شوند

۱. شیرهای تنظیم پیوسته مانند شیرهای سرو servo و شیرهای متناسب
۲. دسته‌ای از شیرها، شیرهای کنترل جهت عبور است. به این شیرها، شیرهای کنترل جهت می‌گویند.
انواع این شیرها عبارتند از:

۱. شیر یک طرفه

این شیر مشابه دیود یک طرفه است. در ساختمان این شیر، فنر و توپی مانند شکل 27.2 تعییه شده است. عبور مایع از یک طرف مسدود و از طرف دیگر با فشرده شدن فنر امکان پذیر است. شکل 27.1 سمبول این شیر را نشان می‌دهد.




Fig. 27.2 A check valve (from left) 1) Symbol, 2) blocks flow in reverse direction, 3) permits flow in one direction.

۲. شیر یک طرفه پیلوتی

این شیر در شکل 27.3 نشان داده شده است. عملکرد شیر مانند شیر یک طرفه است با این تفاوت که عبور در جهت معکوس، اگر فرمان داده شود امکان پذیر است. فرمان بادی، پیلوت را تحریک و ساقه را به پایین می‌راند. در نتیجه امکان عبور مایع در جهت عکس پدید می‌آید.




Fig 27.3 a(left) Unidirectional flow without pilot pressure, b(middle) Unidirectional flow without pilot pressure, c(right) Reverse flow with pilot pressure

S 1.1

- A. Can you draw an inlet pressure flow characteristics of the ball type check valve?
- B. What should be the nature of the spring used in the check valves, hard or soft?

۳-۷ سیستمهای هیدرولیکی: اصول و اجزا

محركهای هیدرولیکی در کاربردهایی که سرعت و نیروی زیاد ضروری است استفاده می‌شوند.


۳-۷-۱ اصول کار سیستمهای هیدرولیکی

۱. قانون پاسکال

فشار اعمالی به هر نقطه مایع محدود شده، عیناً به تمام نقاط منتقل شده و عمود بر سطح مخزن به آن اعمال می‌شود.

۲. تقویت نیرو

نیروی اعمالی بر سطح کوچک مایع محدود شده، منجر به تولید نیروی بزرگتر در سطح بزرگتر می‌شود.



$$\begin{cases} F_1 = PA_1 \\ F_2 = PA \end{cases} \Rightarrow F_2 = \frac{A}{A_1} F_1$$

Fig. 26.1 Major hydraulic and mechanical variables

در

نتیجه این تقویت، کار انجام شده بدون تغییر است $F_1x_1=F_2x_2$

S 2.1: A. Can you give an analogy of the force amplification in hydraulic system from an electrical system?

۳-۷-۲ مزایای محركهای هیدرولیکی

منتظر از سیستم هیدرولیک انتقال توان از طریق مایعات است. در این سیستمهای محرك اصلی، پمپ الکتریکی یا موتور است. امکان تغییر توان خروجی فقط با کنترل پمپ میسر نیست لذا مدارهای هیدرولیکی تعییه می‌شوند تا امکان کنترل توان انتقالی فراهم آید. مزایای سیستمهای هیدرولیکی از این قرار هستند:

- انعطاف در تغییر سرعت و جهت: موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراقی عموماً در دور تقریباً ثابت کار می‌کنند و تغییر جهت حرکت آنها به سرعت امکانپذیر نیست. اما محركهای هیدرولیکی به سرعت تغییر جهت و تغییر سرعت می‌دهند.

Power-to-weight ratio: نسبت وزن و سایز محرك هیدرولیکی به قدرت، کمتر از سیستم الکتریکی است




Fig. 27.6 Various center configurations and their symbols

تحريك شیر

شکل 27.7a یک شیر ۴ راهه ۳ حالت سلوونئیدی است که بصورت الکتریکی کنترل می‌شود. کنترل شیر می‌تواند مکانیکی، بادی و هیدرولیکی نیز باشد. شیرهای قدرتی، هیدرولیکی کنترل می‌شوند.




Fig. 27.7a A solenoid operated three-position four-way directional valve symbol

S 1.2

- A. In Fig. 27.7a, what is the position of the valve when there is no pressure at both the pilot ports?
B. Is it possible to connect directional control valves in series and/or parallel? Can anything be achieved thereby? Are there conditions in which this is possible?

۷. شیرهای اطمینان

در صورت افزایش فشار به حد بالای مجاز شیر اطمینان باز می‌شود. شکل 27.8 ساختمان سبک شیر اطمینان و سمبول آنرا نشان می‌دهد. ساختمان یک شیر اطمینان ساده شامل فنر و توپی است. شیر اطمینان پیلوتی نیز وجود دارد که تنظیم فشار مجاز در آن به جای مکانیکی، از طریق پیلوت فرمان است.




Fig 27.8a Relief valve

Fig 27.8b Relief valve symbols




Fig. 26.4 The various kinds of lines in a hydraulic system

شکل 26.5 نمونه از اتصالات و نمایش سمبلیک آنرا نشان می دهد.




Fig. 26.5 Connection Arrangement of Filter and Lines with a Reservoir




Fig. 26.6 The graphical symbol for Reservoirs and Filters

برای اتصال لوله ها، نیاز به سرهای اتصال و واشرهای آب بندی است.

۵. پمپهای هیدرولیکی

پمپهای انرژی مکانیکی را به فشار مایع تبدیل می کنند. دبی خروجی پمپ تابع سرعت دوران شفت آن است. نمایش سمبلیک پمپ در شکل نشان داده شده است.



Fig. 26.8 The graphical symbol for Pumps

پمپ دندہ ای

در این پمپ یکی از چرخ دندها چرخانده می شود و دیگری به تبع آن می چرخد. در نتیجه منطقه کم فشار در ورودی پدید می آید که مایع را به داخل می کشد. در خروجی منطقه پر فشار ایجاد می گردد که مایع را به خارج هدایت می کند. شکل ۹-۲۶

S2. 4 :A. Why do gear pumps usually operate at comparatively low pressure?

پمپ تیغه ای

در این پمپها روتور داخل حلقه ای بیضوی می چرخد. در شکافهای روی پوسته روتور تیغه هایی قراردارند که در انتهای به فنرهایی متصل هستند که آنها را به سمت حلقة می رانند. با کم و زیاد شدن فاصله بین محیط روتور و حلقة تیغه ها به بیرون یا داخل می روند. مقابله ورودی این فاصله زیاد است و تیغه ها بیرون آمده و روغن را به طرف خروجی که فاصله کم می شود می رانند. در منطقه ای که فاصله پیرامونی آن دو زیاد است، ورودی و در

Stall Condition and Overload Protection: سیستمهای هیدرولیکی در صورت اضافه بار یا گیر کردن صدمه نمی بینند. در این شرایط شیر اطمینان باز شده و مایع به اندازه کافی به تانک هدایت می شود. این وضعیت به موتورهای الکتریکی صدمه می زند و بخشهایی نیم سوز می گردند.

S2. 2

A. Consider two types of variable speed drives. In the first one an electric motor with a power electronic servo drive is directly coupled to the load through a mechanism. In the second one an electric motor with a constant speed drive drives the pump in a hydraulic system which provides the variable speed drive to the load. Which one of these two is more energy efficient?
B. Why is stalling an electric motor is likely to cause damage? What can be done to prevent it?

۳-۳-۷ اجزا سیستم هیدرولیکی

۱. مایع هیدرولیک

- روغن هیدرولیک اساساً باید تراکم ناپذیر باشد تا توان را منتقل کند
 - همزمان باید قطعات متجرک را روغن کاری کند تا اصطکاک کاهش یابد
 - قطعات گرم شده را با انتقال گرما خنک کند
 - نقش درز گیر sealing در فاصله بین قطعه متجرک و بدنه را دارد.
- مایعی که استفاده می شود از مشتقات نفتی است که فقط اندازی متراتکم می شود.

۲. مخزن روغن

مخزن، منبع روغن سیستم است. اگر هوا در روغن باشد، که سفتی سیستم هیدرولیکی را مخدوش می کند، در اینجا آزاد می شود و صمنا گرمای روغن از آن گرفته می شود.




Fig. 26.2 Lubrication and Sealing by Hydraulic Fluid




Fig. 26.3 The functions of the reservoir

۳. فیلتر روغن

ذرات زائد ریزی که در سیستم ایجاد می شوند و می توانند موجب خراب شدن سیستم شوند، توسط روغن جابجا شده، و توسط فیلتر جمع آوری می گردند.

S2. 3

A. What would happen if orifices of valves are blocked by, say, a metal chip in the hydraulic oil?

۴. لوله ها، اتصالات و واشرها

لوله ها، روغن سیستم را از پمپ به محرکها و از آنجا به مخزن منتقل می کنند.

۱۶-۲۶ شکل Gas Charged Accumulator انباره گازی

انباره هایی که عموماً استفاده می شوند، انباره های گازی هستند. گاز آنها معمولاً نیتروژن خشک است.




Fig. 26.15 A spring-loaded accumulator




Fig. 26.16 A gas-charged accumulator

۸. محركهای خطی: سیلندرها

سیلندرها محرك حرکت خطی هستند.

این سیلندرها دارای یک محفظه فشار هستند.
Single Acting Cylinder این سیلندرها درای ۲ محفظه اعمال فشار هستند.
Double-Acting Cylinder




Fig. 26.17 Cross Sectional View of Single-acting Cylinder

Fig. 26.18 Cross Sectional View of Single-acting Cylinder

محلى که فاصله کم است خروجی قرار دارد. شکل، یک پمپ چند تیغه که حلقه آن بیضوی است را نشان می

دهد. این پمپ ۲ ورودی و دو خروجی با ۱۸۰ درجه اختلاف مکانی دارد. شکل ۱۱-۲۶




Fig. 26.9 The construction of a Gear Pump




Fig. 26.11 Construction of Balanced Vane Pumps

Radial Piston Pumps

در این پمپ روتور و حلقه دور آن هم محور نیستند. در نتیجه دوران، پیستونها شعاعی حرکت می کنند. در منطقه ای که فاصله پیرامون روتور و حلقه زیاد است، پیستونها تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز به بیرون رفته و مایع را به درون می مکد. در منطقه خروجی فاصله پیرامون روتور و حلقه کم شده و مایع به خارج رانده می شود. شکل این سیستم را نشان می دهد. شکل ۱۲-۲۶




Fig. 26.12 Cross Sectional View of Radial Piston Pumps

۶. موتورهای هیدرولیکی: محركهای دور


موتورها عکس پمپا کار می کنند و فشار هیدرولیکی را به جابجایی مکانیکی تبدیل می کنند. موتور، مشابه تمام انواع پمپاهايی که توضیح داده شدند وجود دارد.

۷. انباره ها: Accumulators

روغن هیدرولیک فشرده نمی شود تا بتوان مانند گازها آنها را فشرده و در موقع لزوم با نرخ بالا دریافت کرد. انباره ها (مشابه خازن) مایع تحت فشار ذخیره می کنند. فشار توسط فنر یا گاز تولید می گردد. در صورتیکه فشار خروجی افت کند، این انباره ها مورد نیاز برای جلوگیری از افت فشار تامین می کنند.

۱۵-۲۶ شکل Spring-Loaded Accumulators

شکل ۱۵-۲۶ نمونه ای از انباره را نشان می دهد.



مقدار جابجایی پیستون نیز از این قرار است.

$$qdt = A(dx - dy)$$

نیرویی که فنر وارد می کند اینگونه بدست می آید.

$$F = A(p_1 - p_2) = ky$$


در نتیجه رابطه

$$\dot{x} = \dot{y} + \frac{k}{RA^2} y$$

بدست می آید که تابع تبدیل آن برابر است با:

$$\frac{y(s)}{x(s)} = \frac{Ts}{Ts + 1} \quad T = \frac{RA^2}{k}$$

حال بلوک دیاگرام کلی سیستم از اینقرار است:



که اگر K بهره تقویت کننده بزرگ در نظر گرفته شود، رابطه کنترل PI بدست می آید.

$$\frac{y(s)}{e(s)} = \frac{b}{a+b} \frac{a+b}{a} \frac{Ts+1}{Ts} = \frac{b(l+Ts)}{aTs}$$

۴-۷ کنترل PD


شکل ساختمان کنترل PD را نشان می دهد.



۴-۷ مدارهای هیدرولیکی

۱-۴-۷ تقویت کننده هیدرولیکی


شکل، یک تقویت کننده هیدرولیکی را نشان می دهد.



با وارد شدن روغن (non compressible) به پیستون حجم $dV = Ady$ در این رابطه A سطح مقطع، dy مقدار جابجایی و $q(m^3/sec)$ دبی روغن است. اگر رابطه بین q و x شیر ۴ راهه خطی فرض شود $q = K_1 x$ رابطه زیر برای پیستون بدست می آید که نشان می دهد عملکرد انتگرالی دارد.

$$A y = K_1 x$$

حال به عملکرد اهرم دقت کنید. با جابجایی e موقعیت x نیز تغییر می کند. در نتیجه دبی q وارد پیستون شده و این می تواند موقعیت y را تغییر دهد. موقعیت y به گونه ای خواهد بود که در مدار هیدرولیکی تعادل برقرار گردد شکل بلوگ دیاگرام آنرا نشان می دهد. در نتیجه رابطه زیر بدست می آید.



با فرض اینکه بهره تقویت کننده هیدرولیکی زیاد است می توان نوشت

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{b}{a} = K_p$$

۲-۴-۷ کنترل PI

شکل مدار کنترل PI هیدرولیکی را نشان می دهد. در این مدار یک تقویت کننده و یک Dashpot و یک فنر قرار دارد. مدل تقویت کننده در بخش قبل نوشته شد. مدل Dashpot و فنر اینگونه بدست می آید. دبی خروجی از شیر Dashpot برابر است با:

پمپ B فشار را تامین می کند. اگر B نتواند فشار خروجی را تامین کند، فشار می افتد و شیر اطمینان C قطع شده به تامین فشار بر می گردد.




Fig. 28.1 Unloading Circuit

S 3.1:

- A. Can you imagine what would happen, if the check valve was not present?
B. How would you modify the system if you wanted to unload pump B instead of pump A?

مدار ۲: تامین ۳ حالته فشار

مداری طراحی کنید که فشار را در ۳ مقدار حداقل، متوسط و حد اکثر تامین کند.
اجزا مدار که در شکل 28.2 نشان داده شده‌اند عبارتند از:

A: Reservoir with Filter,
C, E: Pilot Relief Valve,

B: Hydraulic Pump,
D:Solenoid activated Four-way Directional valve.

A. حداقل فشار


- ۱- هر دو سلوونوئید a و b غیر فعال هستند.
- ۲- شیر ۴ راهه توسط فنر خود در حالت خنثی قرار دارد.
- ۳- حداکثر فشار را تنظیم فنر C تعیین می کند (زیرا تخلیه آن به مخزن وصل است).

B. فشار متوسط

- ۱- در شکل 28.3 سلوونوئید a فعال و شیر ۴ راهه در سمت چپ است.
- ۲- حداکثر فشار را مجموع تنظیم فنرهای شیرهای C و E تعیین می کند. زیرا تخلیه C باید به حدی شود تا با فنر E مقابله کند..

C. فشار بالا

- ۱- در شکل 28.3 رله b فعال و شیر ۴ راهه در حالت سمت راست قرار دارد.
- ۲- سقف فشار را فنر C با تخلیه مسدود تعیین می کند.




در این طرح نیز فنر و Dashpot در کنار تقویت کننده قرار دارد. مدل فنر و Dashpot از اینقرار است:

$$q = \frac{p_2 - p_1}{R} \quad A(p_2 - p_1) = k(y - z) \quad qdt = Adz$$

در نتیجه تابع تبدیل

$$\frac{z(s)}{y(s)} = \frac{1}{Ts + 1} \quad T = \frac{RA^2}{k}$$

بدست می آید. بلوك دیاگرام کلی سیستم مطابق شکل است که اگر K بزرگ فرض شود تابع تبدیل PD بدست می آید.

**۴-۴- نمونه مدار هیدرولیکی****مدار ۱: صرفه جویی انرژی**

در سیستمی برای تامین فشار روغن در مازکریم قدرت به ۲ پمپ نیاز است. مدار طراحی کنید که وقتی فشار در خواستی را یکی از پمپها می تواند تامین کند دیگری از مدار خارج شود (با پاس شدن خروجی آن فشار روی پمپ برداشته شود) تا صرف جویی مصرف انرژی شود.

شکل این سیستم را نشان می دهد. اجزا این سیستم عبارتند از:

A, B: Hydraulic pumps,
D:Check valve

C, E: Pilot operated Spring loaded Relief valves,

در شکل 28.1 هر دو پمپ فشار را تامین می کنند. اگر فشار تامین شده بیش از مقدار تنظیم شده برای شیر اطمینان C شود، از طریق C، پمپ A تحت فشار کم به تانک راه داده می شود (بار آن صفر می گردد) در این حال

7 Name two functions of an accumulator.

S 1.1

A. Can you draw an inlet pressure flow characteristics of the ball type check valve?

Ans: Let a positive pressure drop correspond to the forward flow direction. Then, because of spring force, a minimum positive pressure drop would be needed to establish full flow. Similarly, below a minimum pressure drop, no flow would take place. For negative pressure drop, the flow is zero.

B. What should be the nature of the spring used in the check valves, hard or soft?

Ans: With a hard spring, because of spring force, the minimum positive pressure drop needed to establish full flow would be high. Therefore the spring should be soft, only ensuring that when the pressure drop across the valve is very small, the flow is cut off.

S 1.2

A. In Fig. 27.7b, what is the position of the valve when there is no pressure at both the pilot ports?

Ans: The valve shown is a two-position four-way valve. The spring symbol indicates that if no pilot pressure exists at either port, the position is determined by the spring. Since the spring is shown at the left, the left box shows the position of the valve when pilot pressures at the ports are zero.

B. Is it possible to connect directional control valves in series and/or parallel? Can anything be achieved thereby? Are there conditions in which this is possible?

Ans: The valves can easily be connected in parallel, provided the pump is capable of delivering the required flow. In case they are connected in series, the tank port of the first valve is connected to the pump port of the other. For two position valves this is possible. However for three position valves, for independent operation of the two loads, the valve should be open center type, that is the pump and tank ports should be connected. If these ports remain plugged then independent operation of loads would not be possible.

S 2.1


Can you give an analogy of the force amplification in hydraulic system from an electrical system?

Ans: The electrical analog of force is voltage. Both are called across variables, while the electrical analog of flow rate is current, both which are called through variables. Note that the product of force and flow rate is power as is the product of voltage and current. Thus the analogy of force amplification is voltage amplification as can be achieved by transformers.

S 2.2

A. Consider two types of variable speed drives. In the first one an electric motor with a power electronic servo drive is directly coupled to the load through a mechanism. In the second one an electric motor with a constant speed drive drives the pump in a hydraulic system which provides the variable speed drive to the load. Which one of these two is more energy efficient?

Ans: The first one is likely to be more efficient. This is because the overall efficiency of both the systems would include the efficiency of the motor and the efficiency of the final mechanism that connects the load with the actuator, such a gear or a ball screw. However, the hydraulic system would further involve the efficiency of the pump and cylinder as well as that of other speed control equipment such control valves. For the first system this would involve only the efficiency of the power electronic converter, which is likely to be higher. Thus the



شكل 28.2 (چپ) 28.3- (وسط) و 28.4 (راست)

S 3.2

A. Why are lines connecting C to D and D to E marked in dashed lines?

سوالات

سیستم بادی


- Explain with a simple sketch the principle of operation of a flapper nozzle amplifier.
- Sketch the input-output characteristics of a flapper nozzle amplifier.
- What is the function of air relay in pneumatic control?
- What is the major advantage of using a flapper nozzle amplifier in closed loop?
- Explain the construction and working principle of a direct acting type pneumatic valve positioner. What are the limitations of this type of positioners?
- How can you convert a 4-20mA current signal to a 3-15 psi pressure signal? Explain with a schematic

شیرها


- Discuss the construction, advantages and disadvantages of a double-seated control valve.
- When would you recommend to use an air-to-close control valve? Give an example.
- Sketch and discuss the plug shapes and ideal flow characteristics of three different types of control valves.
- How does the friction loss of a pipeline connecting the control valve affect the flow characteristics of the valve? Explain clearly.

سیستم هیدرولیک

- State Pascal's Law
- Name several advantages of a hydraulic system
- What makes petroleum oil suitable as a hydraulic fluid?
- What determines the speed of an actuator?
- Name four primary functions of the hydraulic fluid.
- Name three functions of the reservoir?



۴-تابع تبدیل سیستم هیدرولیکی زیر را بنویسید



lesson is that hydraulic systems are not used for their energy efficiency, but rather for their small size, high power handling capacity and ease of control under high loads.

B. Why is stalling an electric motor is likely to cause damage? What can be done to prevent it?

Ans: Stalling an electric motor reduces the back emf in the motor to zero. Therefore very high current flows in the motor causing thermal damage. To prevent such damages, current control techniques are applied in all motor drives which sense the current and reduce the motor terminal voltage whenever the current exceeds its limit. In other cases, where such rise of current is considered to be due to fault, over current trip mechanisms are employed that switch off supply to the motor.

S 2.3

A. What would happen if orifices of valves are blocked by, say, a metal chip in the hydraulic oil?

Ans: Immediately the pressure difference across the hydraulic cylinder, which moves the cylinder against load, would be neutralized. Thus the load motion would stop. At the same time the pressure difference across the jammed orifice would rise. Sometime this resulting force can dislodge or shear the chip that causes the jam.

S 2.4

A. Why do gear pumps usually operate at comparatively low pressures?

Ans: The load imposed by the drive shaft depends on the operating pressure. By construction, this load is unbalanced in the gear pump and therefore, considerable side loading on the drive shaft exists. To limit this loading, operating pressures have to be kept low. Note that due to the symmetry of the inlet and outlet ports such forces do not arise in balanced vane pumps.

S 3.1

A. Can you imagine what would happen, if the check valve was not present?

Ans: Then, if the setting of the relief valve C is reached, both pumps would have unloaded.

B. How would you modify the system if you wanted to unload pump B instead of pump A?

Ans: Then, a check valve is to be placed between pump B and the system, after the relief valve D. The relief valve after C would be removed. Finally, the setting of D would have to be set lower than that of C.

S 3.2

A. Why are lines connecting C to D and D to E marked in dashed lines ?

Ans: Because these are pilot lines for the relief valve.

مسائل

۱- موارد استفاده سیستمهای بادی و هیدرولیکی چیست

۲- بلوك دیاگرام و تابع تبدیل کنترل بادی شکل الف را بنویسید

۳- تابع تبدیل P_c/E شکل ب را بنویسید

مقدار R_1 و R_2 چقدر باشد تا کنترل PID گردد.

برای اینکه کنترلرهای PI باشند مقدار مقاومتها چقدر باشد.

برای کنترل ON-OFF مقدار مقاومتها چقدر باشد

S2.1 A. Give one example of an embedded system and of one that is not. Justify your examples.

B. Name an industrial embedded system. Explain whether the above characteristics hold for it.

C. Name an Industrial Real Time systems, which may not be called embedded. Explain your answer.

RTES ساختار عمومی

متفاوت با سیستمهای عمومی، برای RTES نمی‌توان ساختار قطعی ثابتی برای تمام کاربرده ترسیم کرد. مغذلک به منظور توضیح می‌توان آن را بصورت بلوک دیاگرامهایی توضیح داد. شکل ساختار این سیستمهای نشان می‌دهد. سیستم عامل در حافظه سیستم جای داده می‌شود و بخش دیجیتال آن می‌تواند شامل بلوکهای زیر باشد.




Fig. 36.2 Typical Embedded System Architecture

۱-۸ سخت افزار

A. پردازنده

پردازنده RTES باید کارهای خاص مانند کنترل PID، کنترل محور CNC و غیره انجام دهد. پردازنده هایی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

1. General Purpose Microprocessors
2. Microcontrollers
3. Digital Signal Processors

معمولًا از پردازنده های موجود در بازار استفاده می گردد ولی برای طرحهای خاص ممکن است از FPGA استفاده شود. FPGA المانی است که دارای تعداد زیادی المانهای منطقی است که می توان مشابه کنترلر ترتیبی آن را طراحی کرد.

General Purpose Processors

این پردازندهها چون در تعداد زیاد تولید می شوند ارزان هستند و پشتیبانی نرم افزاری قوی دارند. مانند پنتیوم که با قابلیت فوق آنالوگی که دارد ارزان است. شکل ساختمان این پردازنده ها را نشان می دهد.

Real Time Embedded System

ساخت افزار کامپیوتری محاسباتی است که داخل ماشینها برای انجام عملیات خاصی تعییه می شود.

بالدرنگ Real Time : به این معنی است که زمانبندی عملیات منطبق با پالس ساعت دنبال می شود. سیستمهای RTES باید مرتب محيط را مانیتور کرده و به آن واکنش بالدرنگ نشان دهند. برای مثال در سیستم کنترل، خروجی باید بطور منظم اندازه گیری شود، با توجه به کنترلر سیگنال کنترل محاسبه و به فرایند اعمال گردد. وجود تأخیر نا مطلوب و حساب نشده در این حلقه منجر به ناپایداری و نقص عملکرد می گردد.

سیستم Embedded : سیستمی است که در سیستم دیگر به نحوی جا داده شده است که قابل رویت نیست. برای مثال کنترلر CNC که داخل تابلو فرمان قرار دارد قابل رویت نیست. محدودیتهای طراحی زیادی در ساخت سیستمهای RTES و جود دارد که در سیستمهای دیگر موجود نیست، از جمله آنها می توان به ابعاد، وزن، مصرف انرژی مجذب و از همه مهمتر سرعت کار مناسب است تا بتواند بالدرنگ عمل نماید.

شکل برد RTES را نشان می دهد که می تواند در slot rack یا slot تابلو فرمان یک دستگاه قرار گیرد.



Technical Features

- Shaft encoder input
- Onboard dedicated high speed CPU
- Motor drive set point output
- Digital IO
- Programmer port
- Set point from data bus

Fig. 36.1 Embedded Single Board Position Controller Module

برای کاربرد خاص RTES

RTES ها معمولًا برای کاربردهای مشخص طراحی می شوند و برنامه های محدود خاصی را مرتبا سرعت و با راندمان انجام می دهند. این عملیات را سیستم OS آن مدیریت می کند. سیستم عامل RTES بسیار ساده تر از یک سیستم عامل عمومی مانند Windows است.

Digital Signal Processor (DSP)

بر اساس پیکربندی Harvard است و برای کاربردهای بلا درنگ استفاده می‌شود.




Fig. 36.8 The Von Neumann and the Harvard architectures

ویژگی مهم آنها

array multiplication.

۱. اجرا دستورات در یک سیکل

۲. دسترسی همزمان به چندین حافظه در یک سیکل: حافظه dual port




Fig. 36.5 The modified Harvard architecture

Fig. 36.6 Dual Ported Memory

۳. تعداد واسطه‌های خارجی روی المان محدود است.

۴. Very Long Instruction Word (VLIW) برای کارهای پردازشی مناسب است. شکل نمونه‌ای از آنرا نشان می‌دهد که در یک دستور العمل چندین تابع و مسیر ورود و خروج دیتا وجود دارد.




Fig. 36.7 Block Diagram of VLIW architecture

S2.3 A. Give one example each of an embedded system that can use a GPP, a microcontroller and a DSP. Justify your examples.

B. Name one each of commercial versions of a GPP, a microcontroller and a DSP that is used in industrial embedded applications.

The architecture of a General Purpose Processor




Fig. 36.3 The architecture of a General Purpose Processor

میکروپرոسسور المان است که دیتا را می‌خواند، روی آن عملیات ریاضی-منطقی انجام می‌دهد و نتیجه را در حافظه می‌نویسد. میکروپروروسسور انواع دستورات برای تبادل اطلاعات با حافظه را دارد.

میکروکنترلر

میکروکنترلر یک single board computer است که در یک IC جای داده شده است. شکل اجزا ساختار میکروکنترلر را نشان می‌دهد.




Fig. 36.4 The architecture of a typical microcontroller named as C500 from Infineon Technology, Germany

میکروکنترلر المانی است که در خود دارد:

۱. میکروپروروسسور

۲. EPROM و ROM و یا

۳. تعدادی مسیر I/O دیجیتال و آنalog

۴. تایмер و شمارنده

دستورات ارتباط با حافظه در میکروکنترلرها محدود است ولی دستورات bit processing متعددی ممکن است داشته باشد.

- محاسبات در عکس العمل به رخدادهای سیستم فیزیکی است، بنابراین کامپیوترهای صنعتی باید تعداد زیادی I/O داشته باشند.
- سرعت عمومی رخدادها زیاد نیست زیرا دینامیک فرایندها مانند درجه حرارت کند هستند. در فرایندهای مکانیکی که سرعت بالاتر است، از پردازنده اختصاصی استفاده می شود.
- الگوریتمها پیچیدگیهای زیادی ندارند، لذا پردازندههای معمولی کفایت می کنند.
- بخش مهم محاسبات سیکلی و یا درنگ است، لذا مدیریت استاتیکی زمانبندی اجرا کفایت می کند.
- نسبت بین قیمت کنترلر و قیمت فرایندهای سیار پایین است ولی کنترلر باید در شرایط سخت محیطی کار کند، لذا قابلیت اطمینان فوق العاده مهم است.

A. سیستم عامل

سیستم عامل مجموعه برنامه هایی هستند که توسط برنامه های کاربردی برای ارتباط با سخت افزار استفاده می شوند. منظور از سخت افزار حافظه RAM و وسائل جانبی و محاسباتی است.

انواع سیستمهای عامل

۱. سیستم عامل stand alone که در PC ها استفاده می شوند عبارتند از:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| • DOS | • Windows 2000 Professional | • Mac OS X |
| • Windows 2000 Server | • Unix | • Linux |
| • Windows CE | • Pocket PC 2002 | • Palm OS |
۲. سیستم عامل شبکه ها عبارتند از:
۳. سیستم عامل وسائل و کامپیوترهای کوچک که در یک ROM جای می شود عبارتند از:

این سیستم عاملها می توانند بلادرنگ باشند یا نباشند و در سیستمهای emdeded استفاده می شوند.

S3.1 A. What are the factors on which the execution time of a program depends on?

B. While a task is executing, is the CPU continuously busy?

C. Suppose there are two mutually independent programs A and B. If only program A (B) executes on the processor P, it takes t_A (t_B) units of time. If these programs are fired simultaneously and run under multi-programming, neglecting time related to program switching, would the execution time for both programs taken together be greater than, equal to or less than $(t_A + t_B)$?

سیستم عامل بلادرنگ

Real-Time OS (RTOS) سیستم عاملی است که نه تنها برای آن انجام عملیات، بلکه زمانبندی دقیق آن نیز اهمیت دارد. عدم تحقق زمانبندی برای آن به مثابه وقوع ایجاد است.

program: برنامه ای است که باید اجرا شود.

Memory.B

در RTEs حافظه و پردازنده روی یک برد یا در یک IC قرار دارند. برنامه در ROM جای می گیرد. حافظه ها از نوع Flash هستند که با قطع قدرت اطلاعات خود را از دست ندهند و بتوان به سادگی آنها را برنامه نویسی کرد. در ساختار Princeton برنامه و دیتا در یک حافظه قرار دارند ولی در Harvard Architecture برنامه و دیتا از حافظه های متفاوت استفاده می کنند.

S2.4 A. State with justification if the following statements are right (or wrong)

- Cache memory can be a static RAM
- Dynamic RAMs occupy more space per word storage
- The full-form of SDRAM is static-dynamic RAM
- BIOS in your PC is not a Random Access Memory (RAM)

B. Order the following in the increasing order of their access speed Flash Memory, Dynamic Memory, Cache Memory, CDROM, Hard Disk, Magnetic Tape, Processor Memory

Input Output Devices and Interfaces.C

RTEs دارای مدار واسط برای I/O و ارتباط با وسائل جانبی، آنتن و LAN می تواند باشد. برای برقراری ارتباط، معمولاً نیاز به مدار خارجی ندارد. برای ارتباط I/O آنالوگ در آن A/D و D/A تعبیه می گردد. شکل نمونه مدارهای واسط RTEs را نشان می دهد.

فیلتر برای حذف نویز، فیلتر ضد همپوشانی Anti-aliasing برای ورودی A/D، مدار کنترلر موتور و محرک از دیگر بخش‌های مدارهای واسط در RTEs است.




Fig. 36.9 The typical input/output interface blocks

S2.2 A. State one characteristics each of industrial embedded systems in respect of Processors, Memory and I/O.

B. Describe typical i/o organization of industrial embedded systems.

۲-۸ نرم افزار

مانند بقیه سخت افزارهای کامپیوتی در این نرم افزار سیستم و نرم افزار کاربردی است. سیستم عامل نوشتن برنامه های کاربردی برای ارتباط با سخت افزار را تسهیل می کند.

ماهیت محاسبات اتوماسیون صنعتی

محاسبات مورد نیاز کنترل صنعتی و بیزگیهای زیر را دارد.

S3.2 A. What are possible reasons for which execution time for a can be unpredictable?

B. Why preemptive multi-tasking is such an important requirement for an RTOS?

C. Suppose there are two mutually independent tasks A and B. Let B be the higher priority task. If only task A (B) executes on the processor P, it takes t_A (t_B) units of time. If these tasks are run under multi-tasking, neglecting time related to task switching, can the execution time for task A be less than $(t_A + t_B)$?

پاسخ سوالات

S2.1 A. Give one example of an embedded system and of one that is not. Justify your examples.

Ans: The controller for a microwave oven is an embedded system. Its existence is deep within the oven casing and not immediately visible at all. However, it controls each functionality of the microwave oven. On the other hand a pocket calculator is not an embedded system although it has very similar structural characteristics and handles similar kind of i/o, like LCD display and keypad. The calculator is a standalone computing device, which does not have a embedding environment.

B. Name an industrial embedded system. Explain whether the above characteristics hold for it.

Ans: Consider a CNC milling machine controller. The controller is custom designed to control the CNC milling machine. It cannot be used, as a PC for example. Thus it is single-functioned. It is clearly reactive and real-time, since it interacts with sensors every sampling cycle. Its design is likely to be constrained by cost. However, design of industrial systems is less constrained compared to other categories, in respect of power, size, weight and consequently, memory, processor speed etc.

S2. 2 A. State one characteristics each of industrial embedded systems in respect of Processors, Memory and I/O.

Ans: Processors for industrial embedded systems are generally characterized by a sophisticated interrupt handling system. This is necessary to support an asynchronous i/o subsystem, that is typical of industrial i/o as well as to facilitate a preemptive priority scheduler that is an integral part of an RTOS. Memory configurations for industrial embedded systems are characterized by the fact that there is generally enough available memory to preclude a virtual memory system. This is because virtual memory systems can introduce significant variations in task latencies and are therefore not good reliable for realtime applications. One important characteristics of industrial embedded i/o is that it involves both processor driven cyclic i/o as well device interrupt driven asynchronous i/o.

B. Describe typical i/o organization of industrial embedded systems.

Ans: I/O in industrial embedded systems can be divided into field i/o and device i/o. Field i/o typically means signals from sensors and signals to actuators and indicators. These are generally sensed cyclically, as for every scan of an RLL. Other kinds of i/o involve data exchange with various system devices such as programmers, MMI devices or communication processors, keyboards and displays. Finally the last kind of i/o involves network i/o following standard protocols such as the Ethernet or the fieldbus.

S2.3 A. Give one example each of an embedded system that can use a GPP, a microcontroller and a DSP. Justify your examples.

Ans: A large industrial controller like a rack-based PLC can use a GPP. Motor drive controllers often use DSPs. A single-loop temperature controller can use a microcontroller. These are chosen depending

به اجرای برنامه اشاره دارد. process یک independently executable unit است که توسط سیستم عامل مدیریت می شود.

process :Thread به اینها تجزیه می شوند. چندین Thread می توانند موازی اجرا شوند. task :task یک independently schedulable unit است. task یا thread باشد. task می تواند process یا باشد.

Multitasking

- امکان واکنش به رخدادهای موازی را فراهم می آورد.
- چندین thread همزمان اجرا می شوند.
- زمان CPU به نحو موثری مدیریت می شود.
- task ها می توانند با هم طبق روشی که سیستم عامل تعیین می کند communicate کنند.

برای داشتن سیستم multi task موارد زیر باید لحاظ شود:

A. Process Management

- interrupt handling
- task scheduling and dispatch
 - _ create/delete, suspend/resume task
 - _ manage scheduling information
 - priority, scheduling policy, etc

B. Interprocess Communication and Synchronization

- Code, data and device sharing
- Synchronization, coordination and data exchange mechanisms
- Deadlock and Livelock detection

C. Memory Management

- dynamic memory allocation
- memory locking
- Services for file creation, deletion, reposition and protection

D. Input/Output Management

- Handles request and release functions and read, write functions for a variety of peripherals

مشخصات مهم سیستم عامل بلادرنگ

۱. RTOS باید multithreaded باشد.
۲. priority یا باید به thread پرده دهد.
۳. thread با اولویت پایین نباید بتواند راه thread با اولویت بالا را سد کند.
۴. سیستم عامل باید انواع مکانیزمهای همزمانی بین thread/task را فراهم آورد.
۵. زمان اجرای برای هر system function قابل پیش بینی باشد.

environmental factors, the execution time of a task depends on the input data set used for the run. However, this cannot be termed “unpredictable”.

B. Why preemptive multi-tasking is such an important requirement for an RTOS?

Ans: The first reason is that, without it, the concept of priority cannot be implemented properly. Thus without preemption, a task, that may have started when no other higher priority task was present, can block such higher priority tasks for long times, thus violating the principle of priority scheduling. Secondly, with a given computing speed the CPU utilization that can be realised with preemption cannot be utilised without it. Even if limited preemption, (namely that, only a task waiting for I/O is preempted) is used, a given set of tasks that is schedulable with respect to their deadlines under preemptive scheduling, may not

be so without preemption. It is for these reasons that it is an indispensable feature for an RTOS.

C. Suppose there are two mutually independent tasks A and B. Let B be the higher priority task. If only task A (B) executes on the processor P, it takes t_A (t_B) units of time. If these tasks are run under multi-tasking, neglecting time related to task switching, can the execution time for task A be less than $(t_A + t_B)$?

Ans: Yes, because, while task B is waiting for I/O, it would be removed to a waiting queue and task A would be scheduled till the time the interrupt for I/O completion is received and task B is put into a ready queue.

on the number of computing tasks, special kind of floating point computational requirements and the need for a simple system with limited off-chip resource requirement.

B. Name one each of commercial versions of a GPP, a microcontroller and a DSP that is used in industrial embedded applications.

Ans: 80186 processors have been used in the past to build embedded controller cards. More recently processors like the Power-PC may be used for industrial applications. Similarly, 8031 processors have been used for building small industrial controllers. More recently one can use ARM processors to build industrial embedded devices like intelligent sensors. Texas instruments has a special category of DSPs that have been designed for motor control (TMS 658030)

S2. 4 A. State with justification if the following statements are right (or wrong)

- a. Cache memory can be a static RAM
- b. Dynamic RAMs occupy more space per word storage
- c. The full-form of SDRAM is static-dynamic RAM
- d. BIOS in your PC is not a Random Access Memory (RAM)

Ans: a. Yes, because it is very fast and limited in density; b. No, they have the highest densities among memory technologies; c. No. it is synchronous dynamic RAM; d. Yes, BIOS cannot be on volatile memory like RAM.

B. Order the following in the increasing order of their access speed Flash Memory, Dynamic Memory, Cache Memory, CDROM, Hard Disk, Magnetic Tape, Processor Memory

Ans: CDROM, Magnetic tape, Hard disk, Flash memory, Dynamic memory, Cache memory, Processor memory

S3.1 A. What are the factors on which the execution time of a task depends on?

Ans: The execution time of a task can be divided into two types of activities, namely, CPU time and I/O time. In a multi-tasking operating system a third kind of time is added to this, namely the time spent by the task in waiting for the resources needed, that is CPU, or I/O. This may depend on a variety of factors, such as the other tasks running in the environment, priority, scheduling policies etc.

B. While a task is executing, is the CPU continuously busy?

Ans: The CPU is always doing something except during the times when it is fetching address or data from memory or devices. But since it may require sometime for the device to send the data, during that time, the CPU may do tasks other than the one for which it requested the device. In this sense the CPU may not be continuously busy.

C. Suppose there are two mutually independent tasks A and B. If only task A (B) executes on the processor P, it takes t_A (t_B) units of time. If these tasks are fired simultaneously and run under multi-tasking, neglecting time related to task switching, would the execution time for both tasks taken together be greater than, equal to or less than $(t_A + t_B)$?


Ans: That depends on the scheduling policy. If the policy is non-preemptive, it will take time equal to $(t_A + t_B)$. If it is preemptive, however, it is expected to take less time than $(t_A + t_B)$.

S3. 2 A. What are possible reasons for which execution time for a task can be unpredictable?

Ans: Basically due to variations in its execution environment. This includes factors such as the other tasks which are executing at the same time, their priorities related to the task in question, the nature and frequency of interrupts coming from the environment etc. Note that, even apart from these

		TOOL MOTION			
		•	↗	↙	↙↗
WORKPIECE MOTION	•	Shaping broaching	X	Drilling boring	
	↗	Broaching planing	Sawing	Milling grinding	
	↙	X	X	Turning boring	
	↙↗			X	
				Hobbing	

Fig. 23.2 Nature of motion of the Job and the Tool for various Metal Cutting Processes



CNC چیست؟

ماشینکاری دقیق را بصورت دستی نمیتوان انجام داد، حتی اگر بتوان، به کارگر ماهر و وقت زیاد نیاز دارد. از اینرو سیستم ماشینکاری خودکار در صنعت امروز مورد نیاز می باشد. computer numerically controlled (CNC).

دستگاهی است که امکان ماشینکاری خودکار روی قطعات کوچک تا متوسط را فراهم می آورد.

در سال ۱۹۴۰ نیروی هوایی امریکا برای ساخت قطعات پیچیده آنرا طراحی و بکار گرفت. این ماشین در دههای ۵۰ و ۶۰ قبل از اخترای میکروپروسسور تجاری شد. تعداد ابزار آن ابتدا کم بود ولی تکمیل شده و تعداد ابزار آن افزایش یافت.

Numerical Control

در NC کنترل انتخاب ابزار، نوع عملیات و سرعت انجام آن با دستورات عددی به دستگاه داده می شود. از همین رو نیز نام Numerical Control به خود گرفته است. در ابتدا دنباله دستورات روی نوار پانچ می شد که به آن برنامه کاری قطعه گفته می شد. دستگاه نوار را گام به گام می خواند و اجرا می کرد. که هر گام حاوی سرعت براده برداری، سرعت حرکت ابزار وغیره است. روش پانچی اینک منسخ شده است.

Computer Numerically Controlled (CNC) نوع مدرن NC است که کدهای عددی را کامپیوتر داخلی آن تولید و اعمال می کند. در CNC چندین پردازنده، همزمان کار کنترل موقعیت و سرعت محورها را انجام می دهند تا پردازنده مرکزی کنترل ماشینکاری را عهده دار شود.

مزایای CNC

دارای مزایای زیر است:

- انعطاف پذیری بالا: به دلیل انجام چندین کار توسط یک ماشین
- برداشت اتوماتیک ابزار
- دادن برنامه قطعه بصورت کامپیوترا
- افزایش تولید: به دلیل کاهش زمان قطعه گذاری و تغییر ابزار
- بهبود کیفیت: به دلیل سیستم کنترل محور دقیق کامپیوترا که اینک دارد.
- کاهش زائدات: به دلیل امکان برنامه نویسی برای استفاده بهینه از قطعه
- مانیتورینگ قطعه/ابزار: برای بهبود کبفت و جلوگیری از شکستن آنها

.۹

Computer Numerically Controlled (CNC)

ماشین کاری

ماشینکاری به معنی براده برداری از یک قطعه توسعه ابزار مناسب برای رسیدن به ابعاد و یا شکل مورد نظر است. منظور از ماشینکاری ممکن است سوراخکاری boring، تراشکاری milling، سایپ زدن turning وغیره یا ترکیب آنها باشد.

در هر حال ماشینکاری در نتیجه حرکت نسبی بین قطعه و ابزار حاصل می شود. معمولاً یکی از آنها در دور از قبل مشخص شده، که اغلب دور بالا است، می چرخد و در نتیجه تماس ابزار و قطعه براده برداری صورت می گیرد. در این حین یک از آنها با سرعت کم حرکت می کند.




Fig. 23.1 Drive in a metal cutting

برای مثال در شکل فوق، برای تراشکاری قطعه می چرخد و ابزار با سرعت کم در جهت محور افقی جابجا می شود. در تراشکاری، سرعت دوران قطعه، سرعت حرکت ابزار و عمق براده برداری اهمیت دارد. از طرف دیگر برای سایپ زدن، ابزار با سرعت می چرخد و قطعه که به میز کار محکم شده است با حرکت میز جا بجا می شود. برای داشتن سطح صیقلی روی قطعه، ضرورت دارد که موقعیت و سرعت حرکت میز کار دقیقاً کنترل شود. شکل نوع حرکت قطعه و ابزار برای ماشینکاریهای مختلف را نشان می دهد.




Fig. 23.6 A trajectory for drilling

مختصات مطلق: در مختصات مطلق اندازه ها نسبت به صفر مبدا، که می تواند ثابت یا وابسته به زمان باشد، برای هر محور داده می شود. مختصات دهی در شکل فوق به روش مطلق صفر ۵۰، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۰۰، ۳۰ و صفر است. هر دو روش مختصات دهی در CNC های امروزی وجود دارد.

C. کنترل حلقه باز / بسته

حلقه باز: در حلقه باز سیگنال مرجع به موتور یا محرک اعمال می گردد و فیدبکی از خروجی آن دریافت نمی شود. کنترل حلقه باز در ماشینکاری PTP کاربرد دارد و در ماشینکاری کانتوری قابل استفاده نیست. معمولاً حلقه باز stepper motor

حلقه بسته: در کنترل حلقه بسته، خروجی سیگنال مرجع را به نحو دقیقی علیرغم اختلال و تغییر در پارامترها دنبال می کند. مدار این کنترلرها به مراتب پیچیده‌تر است و در CNC های امروزی تا دقتهای $2.5\mu\text{m}$ قابل دسترسی است.

S1.5 A. Why is closed loop control required for continuous axes and not for PTP axes?

B. What sort of motors, drives, controllers and sensors would you recommend for continuous axis control?

C. Comment on the comparative requirements of computing speed and memory for PTP and continuous axis control

۲-۹ کد دستورات CNC

واحد و جهت محور مختصات

جهات محورهای مختصات تعریف شده است. شکلها نمونه این تعاریف را در ۲ کاربرد نشان می دهند. واحد مختصات حرکت، رزولوشن حرکت هر محور است که به نام basic length-unit (BLU) می شود. برای مثال اگر سنسور انکودری 500 بر پالس بر دور تولید کند و در نتیجه هر دور، محور 5mm جابجا شود داشته باشد، رزولوشن یا BLU برابر $5\text{mm}/500=0.01\text{mm}$ است. مقدار حرکت بصورت مضرب صحیح BLU در برنامه آورده می شود. CNC های جدید مختصات floating point نیز می پذیرند که توسط میان یاب جایابی می شود.

- کارکرد ایمن و با قابلیت اطمینان بالا: به دلیل سیستم مانیتورینگ و کاهش دخالت انسانی
- جاگیری کم: به دلیل آنکه چند ماشین در یکی جای داده شده است.

از معایب CNC عبارتند از:

- قیمت نسبتاً بالای دستگاه
- تعمیر و نگهداری نسبتاً پیچیده
- نیاز به برنامه نویس ماهر

این معایب به آن معنی است که CNC برای کاربردهای دقیق و حجم تولید متوسط مناسب است.

۱-۹ انواع NC ها

CNC ها از نظر مشخصات کاری به دسته‌های زیر تقسیم می شوند:

- Point-to-point or contouring ماشینکاری نقطه‌ای / ماشینکاری کانتوری (منحنی یا سطح هم تراز)
- Incremental or absolute مختصات نسبی یا مطلق
- Open-loop or closed-loop کنترل حلقه باز یا بسته

A. ماشینکاری نقطه‌ای PTP / کانتوری (هم تراز)

ماشینکاری PTP: در این روش موقعیت محورها به هنگام ماشینکاری ثابت است و در حال حرکت ابزار یا قطعه، ماشینکاری انجام نمی شود. بنابراین در این روش فقط موقعیت مقصد کنترل می شود و موقعیت لحظه‌ای در مسیر اهمیت ندارد. این سیستم برای سوراخکاری نظیر punching, boring, reaming, tapping و drilling استفاده می شود.

ماشینکاری کانتوری: در این روش، ماشینکاری در حال حرکت قطعه یا ابزار یا هر دو انجام می شود. بنابراین مسیر لحظه به لحظه باید کنترل شود. وقتی مسیر غیر خطی باشد سرعت محورها باید تغییر کند. از این‌رو نیاز به این motion controller است تا سرعت و موقعیت لحظه‌ای را برای دنبال کردن مسیر داده شده تثبیت کند. برای این منظور موتور محورها هم از نظر سرعت و هم از نظر موقعیت باید جداگانه قابل کنترل باشند. علاوه بر این نیاز به میان یابی است که سیگنال مرجع برای کنترل سرعت و موقعیت محورها را تولید کند.

S1.2 A. Comment on the sensing requirements for PTP and Contouring axes

B. Do you think the overall cutting time can be optimized for PTP and Contouring systems? Are there any constraints to that?

B. مختصات نسبی / مطلق مسیر

مختصات نسبی: در این روش مختصات دهی، موقعیت بعدی روی هر محور نسبت به موقعیت فعلی داده می شود. موقعیت نسبی در حرکت شکل زیر از A به A برابر است با -30° ، -70° ، -30° ، 20° ، 60° و 50° .

N0010G90;
N0011G01X1Y2;
N0012G01X2Y2;
N0013G91;
N0014G01X1;
N0015G92X2Y2;
N0016G01X1Y1;

Identify the meaning of the codes

- B. Draw the trajectory of table motion that this program seeks to create.
C. Consider the part program segment given below for cutting a circular arc.

**N10G01XY1;
N11G03X2Y512J1;**

Determine the parameters of the circle.

D. Is there any other way of operating machine tools other than by Part programs?

کد برنامه ماشینکاری

G و M کدهای CNC در بخش زیر ارائه شده اند. G کدها مربوط به حرکت ابزار هستند.

G00 - Rapid move (not cutting)	G01 - Linear move
G02 - Clockwise circular motion	G03 - Counterclockwise circular motion
G04 - Dwell	G05 - Pause (for operator intervention)
G08 - Acceleration	G09 - Deceleration
G17 - x-y plane for circular interpolation	G18 - z-x plane for circular interpolation
G19 - y-z plane for circular interpolation	G20 - turning cycle or inch data specification
G21 - thread cutting cycle or metric data specification	
G24 - face turning cycle	G25 - wait for input to go low
G26 - wait for input to go high	G28 - return to reference point
G29 - return from reference point	G31 - Stop on input
G33-35 - thread cutting functions	G35 - wait for input to go low
G36 - wait for input to go high	G40 - cutter compensation cancel
G41 - cutter compensation to the left	G42 - cutter compensation to the right
G43 - tool length compensation, positive	G44 - tool length compensation, negative
G50 - Preset position	G70 - set inch based units or finishing cycle
G71 - set metric units or stock removal	G72 - indicate finishing cycle
G72 - 3D circular interpolation clockwise	G73 - turning cycle contour
G73 - 3D circular interpolation counter clockwise	G74 - facing cycle contour
G74.1 - disable 360 deg arcs	G75 - pattern repeating
G75.1 - enable 360 degree arcs	G76 - deep hole drilling, cut cycle in z-axis
G77 - cut-in cycle in x-axis	G78 - multiple threading cycle
G80 - fixed cycle cancel	
G81-89 - fixed cycles specified by machine tool manufacturers	
G81 - drilling cycle	G82 - straight drilling cycle with dwell
G83 - drilling cycle	G83 - peck drilling cycle




Fig. 23.4 Co-ordinate system for turning




Fig. 23.5 Co-ordinate system for drilling and milling

S1.3 A. Can you think of one advantage and one disadvantage of the incremental coordinate system compared to the absolute one?

- B. Is there any connection between the choice of coordinate system and the position sensing machine used for the machine tool?
C. How would you decide on the BLU for systems with position sensors such as LVDTs and resolvers?
D. Is the BLU affected by the motor or the drive system also?

برنامه ماشینکاری

شکل دستور syntax CNC را معرفی می کند.




Fig. 23.7 Structure of a block in a part program

در این کد نویسی اجزا زیر وجود دارند:

- ۱- کدهای G حرکت ابزار را مشخص می کند. لیست آنها در بخش بعد آمده است.
- ۲- مختصات مسیر x,y,z که ممکن است نسبی یا مطلق باشد.
- ۳- کد سرعت S spindle
- ۴- کد M عملیاتی مانند شروع و توقف spindle وغیره که در لیست آمده اند
- ۵- کد F feed rate. کد T شماره ابزار وغیره می باشند وغیره.
- ۶- دیگر بخشها مربوط به کدهای اجرای برنامه مانند skip end of block یا block

S1.4 A. Consider the part program segment given below.

Kn - z-axis center for circular interpolation, or first z-axis spline control point
 Ln - arc angle, loop counter and program cycle counter
 Nn - a sequence/line number
 On - subprogram block number
 Pn - subprogram reference number
 Rn - a clearance plane for tool movement, or arc radius, or taper value
 Qn - peck depth for pecking cycle
 Sn - cutting speed (rpm), spindle speed
 Tn - a tool number
 Un - relative motion in x
 Vn - relative motion in y
 Wn - relative motion in z
 Xn - an x-axis value
 Yn - a y-axis value
 Zn - a z-axis value
 ; - starts a comment , or end of block

۳-۹ مدیریت حرکت محورها

برنامه نرم افزاری که بر اساس کد داده شده مسیر حرکت را تعیین و کنترل موتورها را مشخص می کند برنامه نرم افزاری که بر اساس کد داده شده مسیر حرکت را تعیین و set point کنترل موتورها را مشخص می کند

برنامه نرم افزاری که بر اساس کد داده شده مسیر حرکت را تعیین و set point کنترل موتورها را مشخص می کند

- Axes interpolation
 - Axes servo control
- این عملیات را ممکن است یک پردازنه یا بیشتر انجام دهن. تعیین مسیر در PTP ساده است و فقط تثبیت رسیدن به مقصد را نیاز دارد. اما در ماشینکاری کانتوری تعیین مسیر به محاسبات نسبتاً زیادی نیازمند است. مسیر تعیین شده سپس بصورت set point به کنترل موتور و آنچه به محرکهای موتورها اعمال می گردد.

A. میان یاب مسیر حرکت

تعیین مسیر حرکت به معنی مشخص کردن سیگنال مرجع موتورهای محورهاست تا مسیر خاصی مانند مسیرهای زیر را طی کنند.

- Straight line
- Circular
- Helicoidal

در روش کانتوری، مختصات مبدا و مقصد داده می شود و میان یاب مختصات مسیر را با ترکیب قطعه خطوط مستقیم و منحنی می سازد. سیگنال مرجع کنترل سرعت و موقعیت موتورهای محورها از مسیر تولید شده تعیین می شوند. سیگنال مرجع به دو نوع reference word و reference-pulse و یا reference-pulse اعمال می گردد.

reference-pulse


G84 - taping cycle	G85 - reaming cycle
G85 - boring cycle	
G86 - boring with spindle off and dwell cycle	G89 - boring cycle with dwell
G90 - absolute dimension program	G91 - incremental dimensions
G92 - Spindle speed limit	G93 - Coordinate system setting
G94 - Feed rate in ipm	G95 - Feed rate in ipr
G96 - Surface cutting speed	G97 - Rotational speed rpm
G98 - withdraw the tool to the starting point or feed per minute	
G99 - withdraw the tool to a safe plane or feed per revolution	
G101 - Spline interpolation	

M کدها توابع کنترل ماشین هستند.

M00 - program stop	M01 - optional stop using stop button
M02 - end of program	M03 - spindle on CW
M04 - spindle on CCW	M05 - spindle off
M06 - tool change	M07 - flood with coolant
M08 - mist with coolant	M08 - turn on accessory (e.g. AC power outlet)
M09 - coolant off	M09 - turn off accessory
M10 - turn on accessory	M11 - turn off accessory or tool change
M17 - subroutine end	M20 - tailstock back
M20 - Chain to next program	M21 - tailstock forward
M22 - Write current position to data file	M25 - open chuck
M25 - set output #1 off	M26 - close chuck
M26 - set output #1 on	M30 - end of tape (rewind)
M35 - set output #2 off	M36 - set output #2 on
M38 - put stepper motors on low power standby	
M47 - restart a program continuously, or a fixed number of times	
M71 - puff blowing on	M72 - puff blowing off
M96 - compensate for rounded external curves	
M97 - compensate for sharp external curves	
M98 - subprogram call	M99 - return from subprogram, jump instruction
M101 - move x-axis home	M102 - move y-axis home
M103 - move z-axis home	

دیگر کدها عبارتند از:

Ann - an orientation, or second x-axis spline control point
 Bnn - an orientation, or second y-axis spline control point
 Cnn - an orientation, or second z-axis spline control point, or chamfer
 Fn - a feed value (in ipm or m/s, not ipr), or thread pitch
 In - x-axis center for circular interpolation, or first x-axis spline control point
 Jnn - y-axis center for circular interpolation, or first y-axis spline control point



که در آن $K = \alpha V/R$ است.

S2.2 B. How does one choose the value of α for circular reference word interpolation?

B. کنترل موقعیت و سرعت محورها

با کنترل پیوسته سرعت و موقعیت محورها، تلاش می شود مسیر تعیین شده توسط میان یاب طی شود. موتورها طبق دستوراتی که میان یاب تعیین می کند مستقلاً کنترل می شوند. کنترل موتورها ممکن است حلقه باز یا حلقه بسته باشد. در ماشینکاری PTP که نیازی به دنبال کردن مسیر نیست، مقصد باید به درستی محقق شود.

۳ نوع کنترل محور استفاده می شود:

- Point-to-point Axis •
- Coordinated Axis •
- Spindle Axis •

PTP کنترل

: PTP در کنترل

- ۱- مسیر خیلی مهم نیست و فقط رسیدن به مقصد اهمیت دارد.
- ۲- از مختصات نسبی یا مطلق می توان استفاده کرد.

۳- از کنترل حلقه باز با استفاده از stepper motor در کاربردهای قدرت پایین استفاده می شود. برای جلو گیری از فرآخیز، قبل از رسیدن به مقصد سرعت باید کم شود. شکل 24-7 کنترل حلقه باز سیستم PTP را نشان می دهد.

۴- با اعمال یک پالس، 1BLU جایجایی محقق می شود. حداقل فرکانس پالس باید مناسب انتخاب شود. مقدار آن به اینرسی بار و قدرت موتور بستگی دارد. در غیر اینصورت slipping اتفاق می افتد.
۵- برای رفع این مشکل از طرح حلقه بسته که در شکل نشان داده شده است می توان استفاده کرد. در این طرح اگر خروجی ورودی را دنبال نکند اضافه توان اعمال می شود تا خروجی مطلوب محقق گردد. حتی در سیستم حلقه بسته، به دلیل وجود backlash باید از فرا خیز اجتناب شود. برای این منظور قطعه یا میز فقط به سمت مقدار نهایی با سرعت کم می خرند.

در این روش سیگنال مرجع بصورت پالس اعمال می گردد. با اعمال هر پالس، محور 1BLU ۱ جا بجا می شود. به این ترتیب سرعت محور مناسب با فرکانس پالس هاست. این پالسها ممکن است stepper motor و یا یک سیستم کنترل حلقه بسته را فرمان دهد. محدودیت این روش ساده آن است که سرعت محدود است و بیش از فرکانس ساعت * 1BLU نمی شود.

دستور مقداری reference word

در این روش سیگنال مرجع بصورت بایت دیتا داده می شود و محدودیتی از نظر اعمال سرعت حرکت ندارد.

- S2.1A.** Is it possible to have a reference pulse interpolator for a CNC machine with dc drive?
B. What limits the speed of operation in reference word interpolator based systems?

حرکت روی خط مستقیم




Fig. 24.4 2D linear interpolation

برای حرکت 2-D روی یک خط، نسبت بین سرعت محورها باید برابر شیب خط باشد. از آنجا که واحد جابجایی BLU است، برای هر محور فرکانس پالس مناسب توسط میان یاب محاسبه و به کنترلر موتورها اعمال می گردد. شکل نحوه حرکت محورها برای دنبال کردن خط را نشان می دهد.

حرکت روی خط منحنی


برای دنبال کردن مسیر منحنی شکل، سرعت محورها باید نسبت به هم با زمان تغییر کند. اگر مسیر دایره ای به شعاع R باشد، سرعت لحظه‌ای پیوسته دو محور برابرند با:

$$\begin{aligned} V_x(t) &= V \sin \theta(t) \\ V_y(t) &= V \cos \theta(t) \end{aligned}$$

این سرعت به کنترلر موتورها اعمال می گردد ولی آنچه حاصل می شود حرکت موتورها در مضارب BLU است (حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر گسترش است) که در شکل نشان داده شده است. منظور این است که خطایی در محدوده 1BLU ممکن است پدید آید. از شکل فرمولهای بازگشتی زیر بدست می آید.

$$\begin{aligned} X(i+1) &= AX(i) - BY(i) \\ Y(i+1) &= AY(i) + BX(i) \end{aligned}$$

با قرار دادن $B = \sin \alpha$ و $A = \cos \alpha$ سیگنالهای سرعت بدست می آید.



۴-۹ CNC برای کنترل حرکت موتورهای PLC

برد خاص برای کنترل دقیق محورهای CNC دارند. این بردها سیگنال سنسورها را دریافت و انواع کنترلهای محورهای CNC را انجام می‌دهند. برد شامل:



Fig. 24.10 A typical PLC Function module for Axis Control in a CNC


- Position Control Module
- Shaft encoder input
- Onboard dedicated high speed CPU
- Motor drive set point output
- Digital IO
- Programmer port
- Set point from data bus

- ۱ CPU برای انجام محاسبات و کنترل
- ۲ two rotational speed set point
- ۳ Incremental encoder
- ۴ -۵ شمارنده ۱۶ بیتی برای ریجیستر ۲۰ بیتی GRAY Code
- Absolute encoders
- set point .limit switches
- ۶-۹ موتور ها

دو نوع موتور در CNC ها استفاده می‌شود. این دو موتور DC هستند. برای براده برداری یکنواخت، موتور باشد. موتور constant power spindle و موتور حرکت ابزار باید کنترل شوند. همچنین هر دو موتور باید سرعت متغیر باشند. با ساخت درایبورهای الکترونیک قدرت که کوچک، با اندازمان و با قابلیت اطمینان خوب هستند، موتورهای AC دور متغیر هم در CNC ها جای پیدا کرده‌اند.

Spindle موتور

موتور spindle دو نوع کنترل می‌شود. در بعضی فقط سرعت دوران کنترل می‌شود و در بعضی دیگر هم سرعت و هم زاویه محور کنترل می‌شود. این کار برای دنده زنی threading نیاز است تا زاویه محور پروفایل خاصی را ثابت دنبال کند. سرعت دوران محور ممکن است در ارتباط با دیگر محورها نیز تعیین شود.



اگر مختصات مطلق داده شود و سنسورها از نوع incremental باشند نیاز به یک شمارنده است تا پالسها را به شمارد. علاوه بر این جهت گردش برای up down یا شمردن ضروری است




Fig. 24.8 Block diagram of closed-loop incremental PTP system

کنترل کانتوری

در کنترل کانتوری نسبت بین سرعت دو محور باید تنظیم شود تا ابزار یا قطعه مسیر تعیین شده را طی کند. در این سیستمها کنترل حلقه بسته و از نوع زنجیره‌ای است. میان یاب سیگنالهای مرجع را بصورت پالس به کنترلر اعمال می‌کند. شکل این سیستم کنترل را نشان می‌دهد. حلقه داخلی دارای سرعت سنج (Tachometer) و حلقه خارجی برای اندازه گیری موقعیت، مجهر به absolute encoder است.

در خروجی انکودر incremental ۱ BLU اغلب یک پالس معادل ۱ است. اگر خروجی با انکودر incremental می‌شود، با استفاده از یک شمارنده up/down می‌توان خطای کنترل را تعیین کرد.

S2.3 A. Do you think the closed loop PTP system control loop would work for arbitrary axis velocities? Justify your answer.

B. What type controllers would you prefer for a cascade position controller for a contouring system?

B. Is there any connection between the choice of coordinate system and the position sensor used for the machine tool?

Ans: Among the position sensors used, the most common ones are the linear optical scales or inductosyns which directly measure movement of the table slide with respect to the fixed parts of the machine. The other kinds are the rotary sensors such as the shaft angle encoders and resolvers. The translational motion of the slide is deduced from these using the ball screw pitch constant. Among these, the linear optical scale and the rotary encoder can either give absolute or incremental displacement, depending on the encoding on the grating. However, in fact incremental output is more common, since better resolution can be achieved. Thus, in an absolute coordinate system, this output must be integrated to generate absolute positions by electronic means. The resolver or the inductosyn, on the other hand naturally generate absolute positions with respect to a fixed origin. This means that these signals have to be differenced from the current origin of the incremental system, to generate incremental coordinate positions.

C. How would you decide on the BLU for systems with continuous position sensors such as inductosyns and resolvers?

Ans:

D. Is the BLU affected by the motor or the drive system also?

A: برنامه کاری قطعه نوشته شده در زیر را توضیح دهد.

Ans:


```

N0010G90;          N0010G90; PUT IN ABSOLUTE MODE
N0011G01X1Y2;      N0011G01X1Y2; MOVE TO (1, 2)
N0012G01X2Y2;      N0012G01X2Y2; MOVE TO (2, 2)
N0013G91;          N0013G91; PUT IN INCREMENTAL MODE
N0014G01X1;        N0014G01X1; MOVE TO (3, 2)
N0015G92X2Y2;      N0015G92X2Y2; SET NEW ORIGIN
N0016G01X1Y1;      N0016G01X1Y1; MOVE TO (3, 3) ABSOLUTE
N0017G92X0Y0Z0;    N0017G92X0Y0Z0; RESET THE ZERO

```

B. Draw the trajectory of table motion that this program seeks to create.

Ans:



S2. 1 A. Is it possible to have a reference pulse interpolator for a CNC machine with dc drive?

Ans: Yes, it is. Consider a closed loop system with an incremental encoder feedback. Implement an up-down counter with the pulse train from reference pulse interpolator driving the count-up input and the pulse train from the encoder driving the count-down input. The counter value indicates the instantaneous position error which can be used to drive say an analog controller through a DAC.

B. What limits the speed of operation in reference word interpolator based systems?

Ans: The servo system dynamics limit it, rather than the interpolator loop execution time. This is especially true when one is cutting angles and corners.

S 2.2 B. How does one choose the value of α for circular reference word interpolation?

موتور معمولا DC است و سرعت متغیر در محدوده RPM 10-20000 را دارد. سرعت نباید تحت تاثیر تغییر سختی قطعه تغییر کند. بنابراین کنترل سرعت با توان ثابت باید انجام گیرد. موتورهای AC امکان تغییر سرعت 10-1000000RPM را فراهم آورده اند.

موتور حرکت خطی

این موتورها باید گشتاور ثابت تامین کنند و حرکت روان خطی ناشی از دور متغیر 0.1-3000rpm داشته باشند. کنترل موقعیت باید سریع و دقیق باشد. موتور DC سرعت متغیر برای این قسمت استفاده می شود اگرچه اخیرا موتورهای AC سرعت متغیر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند..

S2.4 A. For the motion control board:

a. Where is the interpolator situated?

b. Where are the position and velocity loops situated?

B. Why should a feed drive operate in constant torque mode, while the spindle drive should operate in a constant power mode?

پاسخ سوالات

A: سنسورهای سیستم PTP و کانتوری را توضیح دهد.

Answer: PTP systems require only feedback of position. Contouring axes require feedback of position and velocity both. In PTP systems velocity is varied in open loop to achieve rapid traversal of the table with preprogrammed acceleration, deceleration patterns. However, often the hardware capabilities of the axis conforms to contouring.

B. Do you think the overall machining time can be optimized for PTP and Contouring systems? Are there any constraints to that?

Ans: For PTP systems the rapid traverse feature saves overall machining time. This means that the table movements from point to point are carried out as fast as possible, with acceleration and deceleration features. Deceleration is needed, so that the final position is reached accurately and quickly. The extent to which time can be minimized depends on the motoring and braking torque levels of the table drive. For contouring systems the instantaneous ratios of velocities along the motion axes are important to maintain the contours. Therefore over all time has to be minimized maintaining them. Note that whenever the contours take sharp turns, the velocity ratios also do so. Therefore it is very difficult to change the ratios sharply, if the velocities themselves are high. Thus contour cutting around sharp edges have to be done at low speeds. This constrains the minimization of overall machining time to maintain dimensional accuracy.

S1.3 A. Can you think of one advantage and one disadvantage of the incremental coordinate system compared to the absolute one?

Ans: An advantage of the absolute system is that a change in any one a position coordinate in an instruction does not affect the rest of the part program. In the case of the incremental system, any such change would require corresponding changes to be made in all subsequent instructions in the part program. On the other hand, for incremental systems programming for parts with mirror image symmetry is easier, since it involves only changes in signs for the position commands with respect to the symmetrical points. Similarly, verification of program dimensions with drawing is easier with incremental system.



Ans: The upper bound is decided by the maximum allowable deviation from a perfect circle. The lower bound is decided by loop execution speed of the interpolator.

S2.3 A. Do you think the closed loop PTP system control loop would work for arbitrary axis velocities? Justify your answer.

Ans: May not be. One of the reasons being that with high axial velocities there would be position overshoots. However, unless the counter can represent negative position errors correctly correct positions would not be reached.

B. What type controllers would you prefer for a cascade position controller for a contouring system?

Ans: Typically P or PD controllers are used in the position loop, since there is already one speed to position integration built into the open loop dynamics. Inner velocity loop controllers are generally proportional (usually a servo amplifier).

S2.4 C. For the motion control board:

a. Where is the interpolator situated?

Ans: The interpolator must be situated external to the board, such as, in a PLC processor module.

b. Where are the position and velocity loops situated?

Ans: The position loop is implemented in the on-board software. Since the board provides velocity set points, it is assumed that the speed loop exists within the drive system.

D. Why should a feed drive operate in constant torque mode, while the spindle drive should operate in a constant power mode?

Ans: Because both torque on the feed drive motor and the power of the spindle motor can be shown to be roughly proportional to the material removal rate in machining. For a required degree of finish, a certain maximum material removal rate is possible. This is set through speed, feed and depth of cut settings. For all possible settings, to be able to obtain the best possible material removal rates, the feed and spindle motors should operate in their constant torque and constant power regions, respectively.