

فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت	
عنوان مسئله / نیاز فناورانه	کارتریج فیلتر روغن تپ چنجر ترانس EAF
شرح مسئله / نیاز	کارتریج فیلتر روغن تپ چنجر ترانس EAF باید بعد از حدود ۶ ماه تعویض گردد و عدم تعویض آن در زمان مقرر باعث افزایش آلودگی روغن شده و صدمات جبران ناپذیری را به دایورتورسوئیچ ها وارد میکند و منجر به توقف تولید کارخانه فولاد سازی میگردد. با توجه به اهمیت موضوع نیاز است بصورت پیوسته تعدادی کارتریج رزرو در انبار کارخانه موجود باشد تا در موعد مقرر و بدون درنگ تعویض گردد
مشخصات فنی قطعه / نوع استاندارد	کارخانه سازنده: MR مدل یونیت فیلتر روغن: OF100
پیشینه مسئله	در گذشته به دلیل عدم وجود رزرو برای آن و به دلیل وجود تحریم ها نیاز به فیلتر روغن دایورتور سوئیچ ها با دستگاه فیلتر پرس بود
رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشند	با توجه به حضور شرکت قدرتمند MR آلمان در تولید فیلتر تپچنجر ، طراحی مدل با لگوبرداری غیر از این شرکت مورد پسند نیست.
ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد. وزن/ابعاد/نیاز سالیانه	وزن و ابعاد دقیقا مطابق با مدل معرفی شده باشد نیاز هر سال دو عدد می باشد
مدت زمان	

